

PROTOKOL č. 1835

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Vypracoval: SYVEL plus, s.r.o., Nelsonská 8, 417 05 Osek, IČO: 287 38 306

V Oseku

Dne: 31. 10. 2018

Složení komise:

předseda komise: Moravanský Jan - projektant profese elektro

člen komise: Lerch Filip - projektant

člen komise: Holík Jiří - projektant stavební části

Název stavby: Rekonstrukce objektu garáže a skladu posypového materiálu
na st.p.č.76, k.ú. Bořislav

Investor: Obec Bořislav, č.p.20, 415 01 Bořislav

Použité podklady: 1. stavební projektová dokumentace
2. ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, ČSN 33 2000-5-51ed.3

Přílohy: příloha A – stručný seznam vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51ed.3
příloha B – tabulka s vyznačením vnějších vlivů

Popis stavby: Jedná se o stávající zděný objekt.
Kabelové rozvody NN a rozváděče jsou navrženy ve vnitřním prostředí.

Rozhodnutí:

Komise stanovuje určení vnějších vlivů dle přílohy B.

Zdůvodnění:

Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, tabulka NA.6 jsou venkovní prostory definovány jako – **Prostory zvlášť nebezpečné.**

Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, tabulka NA.4 jsou vnitřní prostory definovány jako – **Prostory normální.**

Závěr:

Instalace a zařízení musí vyhovovat požadavku normy ČSN 33 2000-5-51ed.3.

Poznámka: Pokud se během realizace stavby, nebo i během provozu vyskytne nové nebo změny zde určené prostředí, musí být ustanovena nová komise, která přehodnotí dané prostředí podle změněných vnějších vlivů působících na bezpečnost osob a provozu.

Datum sepsání protokolu: 31. 10. 2018

Podpis předsedy komise: