

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:	Novostavba jídelny s družinou a stavební úpravy ZŠ a MŠ Bory
Název zadavatele:	Obec Bory
Sídlo zadavatele:	č. p. 232, 594 61 Bory
IČO zadavatele:	00294055
Druh veřejné zakázky:	podlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Dotazy dodavatele

- 1 V dodatečných informacích č. 3 byla zveřejněna odpověď týkající se oddílu MAR. Dle dodavatelů není možné tímto způsobem nacenit tento systém. Není v zadání nijak definován rozsah, je minimálně nutné aspoň bodově vypsát co vše má být zahrnuto do systému MAR (kotelna, VZT, přečerpávací nádrž, apod....).
- 2 V soupisu prací a dodávek jsou tyto dvě položky, zahrnuje položka č. 28 i uložení včetně poplatku? Položka č. 28 má výměru do 30 km, čeho se týká, rozsah přeprav?
- 3 Žádáme o kontrolu Oddílu Bourací práce. V Technické zprávě strana 2 je uvedeno, že stavba neobsahuje azbest. Také v STZ je uvedeno, že byl proveden stavebně technický průzkum a azbest není přítomen. Je vypracována i tabulka – Přehled a kategorizace odpadů, kde materiály s azbestem mají nulovou hodnotu, viz STZ strana 6. Ve vyjádření Odboru životního prostředí také není nebezpečný odpad uveden. V soupisu prací a dodávek je azbest obsažen. Dále prosím o kontrolu množství odpadů. V Přehledu a kategorizaci odpadů v STZ, strana 6, je uvedeno množství 1516 tun, z toho má být 750 tun ponecháno na mezideponii a následně využito jako drenážní a zásypový materiál. Ale v soupisu tyto práce chybí. Chybí naložení, odvoz na meziskládku, drcení, přesátí, odvoz na zpětný zásyp. Prosím o kontrolu a vyjádření.
- 4 Žádáme o vysvětlení položky v oddílu Vzduchotechnika, položka č.43. CO je touto položkou přesně myšleno? Týká se všech jednotek? Jaký plech? Je nutná bližší specifikace, výkres. V TZ jsou také uvedeny konstrukce pro VZT na střeše, ale v soupisu nejsou uvedeny.
- 5 Oddíl 767: Zámečnické konstrukce Prosíme o kontrolu zámečnického výrobku Z4. Součástí mají být i pororošty, které ale nejsou v Tabulce zámečnických kcí započítány do celkové hmotnosti. Prosíme o kontrolu, případně doplnění.
- 6 Žádáme o bližší specifikaci položky č. 316, oddíl 767:Zámečnické kce. Nepodařilo se nám dohledat v PD přesné množství a provedení, prosím o bližší informace.
- 7 Výplně otvorů. Dle dodatečných informací č. 1 jsme prověřili s dodavateli výplní požadované hodnoty včetně příslušných dokladů k výplním. Dovolíme si ještě jednou požádat zadavatele o prověření splnitelnosti všech technických požadavků uvedených v PD.

Odpovědi zadavatele

- 1 PD na oddíl MaR nebyla zpracována z důvodu nemožnosti specifikace konkrétního výrobce systému do VŘ. Dle vyjádření zpracovatele ESI, ESL není možné MaR specifikovat do PD univerzálně. Projekt MaR je proto třeba zpracovat po výběru konkrétního výrobce. Po konzultaci s

investorem prosíme do rozpočtu tedy položku č.128 MaR pro řízení vytápění a VZT nacenit paušální částkou 200.000 Kč bez DPH.

- 2 Ano, položka č.28 je včetně poplatku. Pol.18 je doprava materiálu uvedeného ve výkazu.
- 3 Platí, co je uvedeno v PD. Zasíláme opravený výkaz výměr.
- 4 Dle zpracovatele části VZT došlo k chybě, na střeše nebudou žádné jednotky (tedy není nutnost ráků). Položka č.43 se vztahovala k venkovní jednotce, která není navržena, prosíme tuto položku nacenit částkou 0 Kč.
- 5 Přikládáme doplnění - VNĚJŠÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ A RAMPA Z4.
- 6 Ocelové plotny jsou definovány v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, výkres č.D.1.2.b-02.
- 7 Po konzultaci se zpracovatelem PENB je možné použít okna s hodnotou $U_{w,max} = 0,72 \text{ W/mK}$ a dveře s hodnotou $U_{d,max}=1,0 \text{ W/mK}$. Tyto hodnoty jsou dle informací od osloveného dodavatele oken splnitelné. Součástí tohoto vyjádření je upravený výpis výplní otvorů a souhrnná technická zpráva.