



Obnažené pískovcové zdivo je vlivem dopravy pokryto vrstvou usazených zplodin, pojivo ve spárách mezi jednotlivými bloky zejm. v horní části zdi je vydrálené, u podepřené části zdi kameny místy vypadávají, zeď je obrostlá nálety. Pískovcové bloky jsou místy vlivem mrazu odpraskané, celkově jsou ale v dobrém stavu. Místy je patrný reliéf původní omítky, na částech zdi se nachází i zbytky omítky.

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KORUNA ZDI

LEGENDA PORUCH

PORUŠENÉ ZDIVO

ZELEŇ PRORŮSTAJÍCÍ ZDIVEM

PORUŠENÁ KORUNA ZDIVA

ZBYTKY PŮVODNÍ OMÍTKY (RELIÉF)

ZBYTKY PŮVODNÍ OMÍTKY

 Obec Medonosy, č.p. 80 IČ: 00498513 DIČ: CZ00498513 27 721 Medonosy		SCHVÁLIL, DATUM	 Projekční a statická kancelář Stará mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice e-mail: pavel.veverka@fapal.cz tel.: +420 721 335 478 IČ: 080 83 927	HIP Ing. Jan VINAŘ (ČKAIT-0000769)		
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel VEVERKA		
				VYPRACOVAL Lucie Švomová		
				DATUM 10/2019	MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV AKCE Oprava opěrné zdi v Mednosech p.č. 1/1, k.ú. Medonosy				ČÁST, DOK. D.1.1.b	INDEX S01	PARE
				STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZAKÁZKY 019-2019	
NÁZEV VÝCHODNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV				REVIZE		