

Zámek Choceň - oprava krovu**I. ETAPA****hřebenová vaznice ve směru nároží a úžlabí**

Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka - názvy prvků
HV/5	240/240	16700	výměna v délce 2500mm, ošetření celé konstr.		spodní vazný trám, oprava narušených míst
	180/180	8100+8100	ošetření		nárožní a úžlabní krokev
	160/180	5500+1200	"		hambalek + sloupek
	160/180	2800			horní vazný trám
	180/180	2750	doplnění chybějícího sloupku		
HV/6	180/180	8350	ošetření		nárožní krokev
			"		
HV/7	180/180	8350	"		nárožní krokev
			"		
HV/8	180/180	6500	"		úžlabní krokev