

**Zámek Choceň - oprava krovu****II. ETAPA****hambalek, kleštiny**

Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	Délka mm prvku pod hřebenem	Poškození horní vazby	Poznámka, shoda s číslem krokví
HK/86	160/180	1200	ošetření dřevěných trámů	-		v případě nástavby dle D/2-statika
HK/87	160/180	2050	"	-		"
HK/88	160/180	2800	"	-		"
HK/89	160/180	3500	"	-		"
HK/90	160/180	4150	"	2200	ošetření dř. trámů	"
HK/91	160/180	4800	"	2200	"	"
HK/92	160/180	5600	"	2200	"	"
HK/93	160/180	5900	"	2200	"	"
HK/94	160/180	5900	"	2200	"	"
HK/95	160/180	5900	"	2200	"	"
HK/96	160/180	5950	"	2200	"	"
HK/97	160/180	5950	"	2200	"	"
HK/98	160/180	5950	"	2200	"	"
HK/99	160/180	5950	"	2200	"	"
HK/100	160/180	5950	nepřístupné ze spodní části	2200	"	"
HK/101	160/180	5950	nepřístupné ze spodní části	2200	"	"

**Zámek Choceň - oprava krovu****II. ETAPA****hambalek, kleštiny**

Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	Délka mm prvku pod hřebenem	Poškození horní vazby	Poznámka, shoda s číslem krokví
HK/102	160/180	5950	nepřístupné ze spodní části	2200	"	v případě nástavby dle D/2-statika
HK/103	160/180	5950	"	2200	"	"
HK/104	160/180	6000	"	2200	"	"
HK/105	160/180	5200	"	2200	"	"
HK/106	160/180	6000	"	2200	"	"
HK/107	160/180	6000	"	2200	"	"
HK/108	160/180	6000	"	2200	"	"
HK/109	160/180	6000	"	2200	"	"
HK/110	160/180	6000	"	2200	"	"
HK/111	160/180	2800+2400	"	2200	"	"
HK/112	160/180	6050	"	2200	"	"
HK/113	160/180	6050	"	2200	"	"
HK/114	160/180	5650	"	-		"
HK/115	160/180	4300	"	-		"
HK/116	160/180	3200	"	-		"
HK/117	160/180	2300+1000	"	-		mezi - spojovací trámek k ošetření
HK/118	160/180	1100	ošetření dřevěných trámů	-		"