

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****hambalek, kleštiny**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Délka mm prvku pod hřebenem	Poškození horní vazby	Poznámka, shoda s číslem krokví
HK/12	160/180	4100	ošetření dřevěného trámu	-		případné částečné náhrady viz D/2
HK/13	160/180	4100	"	-		"
HK/14	160/180	4100	"	-		"
HK/23	160/180	850	"	-		"
HK/24	160/180	1250	"	-		"
HK/25	160/180	2250	"	-		"
HK/26	160/180	2950	"	2800	ošetření dř. trámu	"
HK/27	160/180	2200	"	-		"
HK/28	160/180	1500	"	-		"
HK/29	160/180	850	"	-		"
HK/36	160/180	850	"	-		"
HK/37	160/180	2500	"	-		"
HK//38	160/180	11000	"	2800	ošetření dř. trámu	"
HK/39	160/180	2800+4350	"	1800	"	"
HK/40	160/180	8100	"	2800	"	"
						"

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****hambalek, kleštiny**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Délka prvku pod hřebenem	Poškození horní vazby	Poznámka, shoda s číslem krokví
HK/41	160/180	8100	ošetření dřevěného trámu	2800	ošetření dř. trámu	"
HK/42	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/43	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/44	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/45	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/46	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/47	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/48	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/49	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/50	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/51	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/52	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/53	160/180	8100	"	2800	"	"
HK/54	160/180	4150+3000	"	1800	"	"
HK/55	160/180	8100	"	2800	"	"

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****hambalek, kleštiny**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Délka prvku pod hřebenem	Poškození horní vazby	Poznámka, shoda s číslem krokví
HK/56	160/180	8100	ošetření dřevěného trámu	2800	ošetření dř. trámu	
HK/57	160/180	8100	"	2800	"	
HK/58	160/180	8100	"	2800	"	
HK/59	160/180	8100	"	2800	"	
HK/60	160/180	8100	"	2800	"	
HK/61	160/180	8100	"	2800	"	
HK/62	160/180	8100	"	2800	"	
HK/63	160/180	8100	"	2800	"	
HK/64	160/180	8100	"	2800	"	
HK/65	160/180	8100	"	2800	"	
HK/66	160/180	8100	"	2800	"	
HK/67	160/180	8100	"	2800	"	
HK/68	160/180	8100	"	2800	"	
HK/69	160/180	8100	"	2800	"	
HK/70	160/180	8100	"	2800	"	
HK/71	160/180	8100	"	2800	"	

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****hambalek, kleštiny**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Délka prvku pod hřebenem	Poškození horní vazby	Poznámka, shoda s číslem krokví
HK/72	160/180	8100	ošetření dřevěného trámu	2800	ošetření dř. trámu	
HK/73	160/180	6800	"	2800	ošetření dř. trámu	
HK/74	160/180	5450	"	-		
HK/75	160/180	4100	"	-		
HK/76	160/180	2900	"	-		
HK/77	160/180	1670	"	-		