

**Zámek Choceň - oprava krovu****III. ETAPA****hřebenová vaznice - nároží a úžlabí**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka názvy prvků ve vazbě
HV/1	180/180	10000	ošetření trámů		nárožní a úžlabní krokev
	160/180	3600	"		hambalek
	160/180	2800	"		horní vazný trám
					vazný trám je samostatně - viz VT/4
HV/2	180/180	10000	ošetření trámů		nárožní a úžlabní krokev
	160/180	3600	"		hambalek
	160/180	2800	"		horní vazný trám
					vazný trám je samostatně - viz VT/9
HV/9	180/180	7300	ošetření trámů		nárožní a úžlabní krokev
	160/180	2800	"		horní vazný trám
					vazný trám je samostatně - viz VT/38