

Zámek Choceň - oprava krovu**III. ETAPA****Vaznice s osou hřebene**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
VAZ/1	180/180	2870	ošetření dřevěného trámku	D/1	v případě pošk. platí výměna poškozené části dle D/1, nebo kopie návaznosti spoje
VAZ/2	180/180	4000	"		
VAZ/3	180/180	4000	"		
VAZ/4	180/180	2870	"		
VAZ/5	180/180	2900	"		
VAZ/6	180/180	4820	"		
VAZ/7	180/180	4820	"		
VAZ/8	180/180	4820	"		
VAZ/9	180/180	4800	"		
VAZ/10	180/180	3000+1100	výměna		
VAZ/11	180/180	4800	ošetření dřevěného trámku		
VAZ/12	180/180	4800	"		
VAZ/13	180/180	4800	"		
VAZ/14	180/180	4800	"		
VAZ/15	180/180	4850	"		
VAZ/16	180/180	4850	"		

Zámek Choceň - oprava krovu			III. ETAPA		Vaznice s osou hřebene
Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Vzor. detail	Poznámka
VAZ/17	180/180	4850	ošetření dřevěného trámku		v případě pošk. platí výměna poškozené části dle D/1, nebo kopie návaznosti spoje
VAZ/18	180/180	4880	"		
VAZ/19	180/180	4880	"		"
VAZ/20	180/180	4880	"		"
VAZ/21	180/180	4860	"		"
VAZ/22	180/180	4860	"		"
VAZ/23	180/180	4860	"		"
VAZ/24	180/180	4820	"		"
VAZ/25	180/180	3760	"		"
VAZ/26	180/180	3940	"		"
VAZ/27	180/180	5150	"		"
VAZ/58	180/200	9400	"		"