


Situace umístění výroby v areálu ÚV Ostrožská Nová Ves:



Střecha- pohled východní:



Střecha- pohled západní:



[illegible]

NÄTER RUBOL RS

2x ASF 120L PA3 IPA 500 SH

ASF LEP. R 500 H + 2x ASF. NÄTER

vyrovn. poter z ceh. maltý tl. 1 cm

DREVOCEH. DESKY (HERAKLIT) TL. 5 CM

ADSKY = POLY POLYSTYRENU TI 4 CM

PAROTÉSNÁ ZÁBRANA - PEBIT + 2x ASF. NÁTÉR

STROPNÍ DESKY P2D 1b-300

STŘEŠNÍ VARNÍKY ŽELBET. SZV 3p - 12/6

Poznámka:

- Objednatel před instalací FVE zajistí kompletní opravu střešního pláště z asfaltových pásů (ukončení prací do 30. 9. 2026).
- V rámci opravy střešního pláště bude demontována stávající jímací soustava umístěná na střeše budovy flokulace a ozonizace bez náhrady.