


v případě, že po odkopu stávajícího povrchu budou v aktivní zóně zastiženy nevhodné materiály (zemina, atd.), které nesplňují požadavky ČSN 73 6133, musí se provést jejich úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným materiálem

Vypracoval	Hlavní projektant	 ING. ONDŘEJ PAVELKA projektové práce a poradenství v oblasti dopravních staveb tel.: +420 739 719 776 e-mail: projekce@atlas.cz Oškovéř 7, 28906 Opolany		
Vedoucí projektu	Technická kontrola			
Ing. Ondřej Pavelka				
Objednatel:				
Obec Chleby, Průběžná 100, 289 39 Chleby				
Akce:			Souřadnicový systém	
			S-JTSK	
			Výškový systém	
			Bpv	
			Formát:	
Výstavba chodníku v ul. Průběžná, Chleby			5xA4	
			Datum:	
			07/2019	
			Stupeň:	
			DUR+DSP	
Výkres:			Z.Č.:	
			15/18/OP	
			Měřítko:	
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Příloha:	
			1:50	
			D.3	