

Fotodokumentace ke změnovému listu č.2:

A) ZMĚNA STŘEŠNÍCH OTVORŮ

Obr. 1 Osazen střešní termoizolační výlez



B) ZMĚNA MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ DVEŘÍ DMYCHÁRNY

Obr. 1 Osazení plastové vchodové dveře dmychárny



C) ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU A PODLAHY V PROSTORU VZDUCHOTECHNIKY

Obr. 1 až 3 – proveden půdní vstup a podlaha z OSB desek







**D) ZÁMĚNA REPASE STROJNĚ STÍRANÉHO VÁLCOVÉHO SÍTA ZA NOVÉ STÍRANÉ
VÁLCOVÉ SÍTO S INTEGROVANÝM LISEM**

Obr. 1 až 5 – nevyhovující technický stav stávajícího bubnového síta









