

D.3.3 - Inventarizační soupiska kácených stromů - povinnost ohlášky

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
													strom	kořeny	kmen	koruna										
																suché větve						další defekty koruny				
16	Tilia platyphyllos	68	212	12	19	3	192	4	3	5	3	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	nekróza kůry, nadměrně zatížené větve, odumírající	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		
20	Tilia platyphyllos	49	136	5	16	4	60	4	2	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	četné mrazové praskliny kmene, rozsáhlá dutina kmene, nadměrně	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		
42	Juglans regia	41	128	10	16	3	130	4	3	5	3	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	5	5	3	rozsáhlá dutina kmene, nadměrně zatížené větve	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,1518
58	Juglans regia	42	131	6	15	3	72	4	3	5	3	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, odumírající	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		
59	Tilia platyphyllos	78	234	14	20	4	224	4	3	5	3	tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	zatékání do kmene, prasklina kmene, rozsáhlá nekróza kůry, nadměrně	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		
68	Tilia platyphyllos	91	263	13	22	10	156	4	3	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	prasklina kmene, plodnice dřevokazných hub choroš šupinatý, nadměrně zatížené	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,7479
130	Betula pendula	39	118	9	12	3	81	5	3	5	3		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	3		4	5	3	prasklina kmene, chybí terminál, odumírající jedinec	I	kácet	náhrada jedince, blízké inž. sítě	I		0,1374
161	Fraxinus excelsior	30	100	5	7	4	15	4	3	5	3		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	I	kácet	náhrada jedince, blízké inž. sítě	I		0,0813
162	Fraxinus excelsior	33	110	6	9	3	36	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	hřebíky, proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	I	kácet	náhrada jedince, blízké inž. sítě	I		0,0984

D.3.3 - Inventarizační soupiska kácených stromů - povinnost ohlášky

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
163	Fraxinus excelsior	35	123	5	9	3	30	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	4	3	proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	I	kácet	náhrada jedince, blízké inž. sítě	I		
178	Fraxinus excelsior	39	122	7	9	4	35	4	3	5	3	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	prasklina kmene, odumírající jedinec	I	kácet	náhrada jedince, blízké inž. sítě	I		0,1374
179	Fraxinus excelsior	43	130	10	11	3	80	4	3	5	3	náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	odumírající jedinec	I	kácet	náhrada jedince	I		
216	Acer platanoides	29	57,57, 78,82	9	11	3	72	4	2	5	3	tlakové větvení	vyložené krčky	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, původně výmladky	4	5	3	vícekmene, nevhodný a nebezpečný výpěstek, dětské hřiště	I	kácet	náhrada jedince	I		0,0760
1078	Tilia platyphyllos	79	230	16	19	4	240	4	3	5	3	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,5637
1085	Betula pendula	64	178	12	20	6	168	5	3	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve, el. vedení,	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,3699
1087	Tilia platyphyllos	72	196	12	19	3	192	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice sírovec žlutooranžový, zatékání do kmene, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,4682
1094	Acer platanoides	69	205	13	22	5	221	4	2	5	3	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	rozsáhlá dutina, dutý kmen, prasklina kmene, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		

D.3.3 - Inventarizační soupiska kácených stromů - povinnost ohlášky

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
													strom	kořeny	kmen	koruna											
																suché větve						další defekty koruny					
1104	Acer platanoides	67	183	9	18	3	135	4	3	5	2	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,4054	
																											3,24

POČET KÁCENÝCH STROMŮ - POVINNOST OHLÁŠKY 18 ks