

projekt

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU – NEDOTAČNÍ

jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník

Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
IČ: 00238996

projektant

ing. David Kučera
Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady
tel.: +420 605 265 055, davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

místo stavby

Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace

datum

číslo


výtisku

A

08/2017

obsah

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



OBSAH

OBSAH PD.....	3
ÚVOD.....	4
CÍL	4
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	5
A) STAVBA.....	5
B) STAVEBNÍK	5
C) PROJEKTANT	5
D) PODKLADY.....	6
A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAŽÍCH.....	6
A.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.....	8
A.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	8
A.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU.....	8
A.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU	9
A.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY	9
A.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY	9
A.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY	9

OBSAH PD

TEXTOVÁ ČÁST:

- A.** PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B.** SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - B.13.1 Soupis a specifikace vysazovaných stromů - OPŽP
 - B.13.2 Soupis a specifikace vysazovaných keřů, trvalek a cibulovin
 - B.13.3 Soupis a specifikace výsadby extenzivních záhonů Z13+Z14
- C.** POPIS VÝCHOZÍHO STAVU, ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE, BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ
 - C.1 Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací
 - C.1.1 Lokalizace širších vztahů
 - C.1.2 Popis a posouzení výchozího stavu lokality
 - C.1.3 Biologické posouzení lokality
 - C.2 Zdůvodnění potřeby realizace opatření
 - C.3 Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci
 - C.4 Vysvětlení použití nepůvodních dřevin ve výsadbě
- D.** INVENTARIZACE A VYHODNOCENÍ DŘEVIN
 - D.1 Metodika inventarizace
 - D.2 Souhrnné vyhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin a jejich perspektivy
 - D.3 Inventarizační tabulky
 - D.3.1 Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - Bobnice
 - D.3.2 Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO
 - D.3.3 Inventarizační soupiska kácených stromů – povinnost ohlášky - OPŽP
 - D.3.4 Inventarizační soupiska kácených stromů – bez ohlášení - OPŽP
 - D.3.5 Inventarizační soupiska keřů a návrh pěstebních opatření
 - D.3.6 Kácené stromy – povinnost ohlášky - NEDOTAČNÍ
 - D.3.7 Kácené stromy – bez ohlášení - NEDOTAČNÍ
 - D.3.8 Kácení nevhodných dřevin – stromy - NEDOTAČNÍ
 - D.3.9 Kácení nevhodných dřevin – keře – povinnost ohlášky - NEDOTAČNÍ
 - D.3.10 Kácení nevhodných dřevin – keře – bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

GRAFICKÁ ČÁST:

- E.** VÝKRESY
 - E.01 Situační výkres
 - E.02 Současný stav – Inventarizace – Park na návsi
 - E.03 Současný stav – Inventarizace – Lipová ulice, Park u rybníka
 - E.04 Současný stav – Inventarizace – Školní zahrada
 - E.05 Současný stav – Inventarizace – Park u hřiště
 - E.06 Současný stav – Inventarizace – Nová zástavba
 - E.07 Současný stav – Inventarizace – ulice V Lipách (Kovansko)
 - E.08 Návrh úprav – Park na návsi
 - E.09 Návrh úprav – Lipová ulice, Park u rybníka
 - E.10 Návrh úprav – Školní zahrada
 - E.11 Návrh úprav – Park u hřiště
 - E.12 Návrh úprav – Nová zástavba
 - E.13 Návrh úprav – ulice V Lipách (Kovansko)
 - E.14 Koordinační situace – Park na návsi
 - E.15 Koordinační situace – Lipová ulice, Park u rybníka
 - E.16 Koordinační situace – Školní zahrada
 - E.17 Koordinační situace – Park u hřiště
 - E.18 Koordinační situace – Nová zástavba
 - E.19 Koordinační situace – ulice V Lipách (Kovansko)
- F.** FOTODOKUMENTACE

Kompletní fotodokumentace PD na vloženém CD

ROZPOČTOVÁ ČÁST:

- G. SOUHRNNÝ ROZPOČET – NEDOTAČNÍ
- H. POLOŽKOVÝ ROZPOČET – NEDOTAČNÍ
- I. VÝKAZ VÝMĚR – NEDOTAČNÍ

ÚVOD

Na základě poptávky obce Bobnice předkládám inventarizaci vegetace, návrh pěstebních opatření a návrh obnovy vegetačních prvků v obci Bobnice, v částech Bobnice a Kovansko.

CÍL

Cílem projektu je obnovit vegetační prvky v části Bobnice: park na návsi, park u hřiště, Lipovou ulici, školní zahradu a park u rybníka. V části Kovansko projekt řeší ulici V Lipách (lipová alej na bývalé návsi). Novotvarem je návrh vegetačních úprav v nové zástavbě v části Bobnice (ulice Východní, Severní a Jižní).

Nejohodnotnější jsou zde biotopy vázané na stromy. Ošetření stávajících vegetačních prvků je nezbytné k jejich zachování, neboť opomenutí této péče v minulosti a současné vysoké stáří porostů a nadměrně hustý zápoj jsou důvodem rychlé degradace, řešené především úplným odstraněním jedinců. Výsadba nových vegetačních prvků zvýší množství biotopů ve vzdálenější budoucnosti, avšak bez těchto investic se v podobném časovém horizontu množství biotopů naopak sníží.

Předložená PD je kompletní projekt řešící jak část uznatelnou OPŽP – dotační, tak část s neuznatelnými náklady, zde pojmenovanou NEDOTAČNÍ.

Obnova bude probíhat v jedné etapě navazující nebo souběžné s projektem spolufinancovaným z OPŽP, při které bude provedeno kácení a asanace nepotřebných dřevin, zřízení keřových a trvalkových záhonů s modelací a doplněním terénu, vysázeny keře a keřové skupiny, travnaté plochy budou celkově rekultivovány modelací terénu a novým zatravněním, následně budou vysázeny skupiny cibulovin. Nově založené záhony a výsadbové mísy stromů budou mulčovány kůrou nebo vytěženou štěpkou.

V projektu nejsou duplikovány položky z uznatelné části OPŽP, PD na tento navazuje. Náklady nejsou položkovány duplicitně.

Projekt nepředpokládá využití dotačních titulů.

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Stavba

Název stavby: Revitalizace veřejné zeleně v Bobnicích a Kovansku - NEDOTAČNÍ

Místo stavby: Bobnice (okres Nymburk); 605841: pozemková parcela č. 444/2, 460/7, 460/8, 460/10, 460/11, 460/23, 465/16, 465/19, 465/23, 465/24, 465/47, 465/50, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 872/5, 872/10, 872/11, 872/12, 872/13, 872/14, 1501; stavební parcela č. 7/2, 64/1, 68, 289, 309; Kovansko (okres Nymburk); 671355: pozemková parcela č. 601, 602/1, 602/2, 603/2, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 934/5

Okres: Nymburk

Kraj: Středočeský

Objednatel: Obec Bobnice, Průběžná 31, 289 31 Bobnice
IČ: 00238996

Projektový stupeň: jednostupňový, DPS, DZS

Majitel pozemků: Obec Bobnice, Průběžná 31, 289 31 Bobnice

Druh pozemků: ostatní komunikace, ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, trvalý travní porost, ovocný sad, orná půda, vodní plocha

Charakter stavby: obnova doprovodné vegetace, obnova veřejné zeleně

Prováděcí firma: bude upřesněna ve výběrovém řízení

Datum: 4. 8. 2017

b) Stavebník

Jméno: Obec Bobnice

Adresa: Průběžná 31, 289 31 Bobnice, okr. Nymburk

Kontaktní osoba: Vladimír Janoušek, starosta

c) Projektant

Projektant: Ing. David Kučera, IČ: 684 76 973, zahradní a krajinářský architekt

Adresa: Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady

Kontaktní osoba: Ing. David Kučera

d) Podklady

Polohopisný plán: <http://cuzk.cz>

<http://maps.google.cz>

vlastní průzkum a mapování

digitální zaměření inženýrských sítí: Gepro spol. s r. o.

A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Řešená území jsou využívána jako veřejně přístupné pozemky. Pozemky jsou částečně zastavěny, z větší části pokryty vegetací. Zástavba odpovídá původnímu urbanistickému členění. Úpravy ploch návsí v Bobnicích, kolem požární nádrže u hřiště a ulici V Lipách v Kovansku odpovídají zahradním úpravám první poloviny 20.století. Úpravy Lipové ulice v Bobnicích, parku u rybníka, školní zahrady a ovocného sadu za hřištěm odpovídají zahradním úpravám druhé poloviny 20.století. Novodobým tvarem je nedávná výstavba rodinných domů v ulici Východní, Severní a Jižní. Zde se nenacházejí téměř žádné zahradní úpravy kromě travnatých ploch.

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce Bobnice, a tato na nich vykonává údržbu.

Pozemky se nacházejí v:

k.ú. Bobnice (okres Nymburk); 605841

číslo	vlastník	výměra	druh pozemku	využití pozemku
--------------	-----------------	---------------	---------------------	------------------------

POZEMKOVÁ PARCELA

444/2	Obec Bobnice	1695	ostatní plocha	manipulační plocha
460/7	Obec Bobnice	3334	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha
460/8	Obec Bobnice	2037	zahrada	
460/10	Obec Bobnice	378	ostatní plocha	ostatní komunikace
460/11	Obec Bobnice	261	ostatní plocha	ostatní komunikace
465/16	Obec Bobnice	713	trvalý travní porost	
460/23	Obec Bobnice	6212	ostatní plocha	ostatní komunikace
465/19	Obec Bobnice	7134	ostatní plocha	ostatní komunikace
465/23	Obec Bobnice	9074	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha
465/24	Obec Bobnice	7666	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha

465/47	Obec Bobnice	2654	ovocný sad	
465/50	Obec Bobnice	6890	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/1	Obec Bobnice	3376	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/2	Obec Bobnice	3398	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/3	Obec Bobnice	7969	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/4	Obec Bobnice	3107	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/5	Obec Bobnice	695	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/10	Obec Bobnice	310	ostatní plocha	silnice
872/11	Obec Bobnice	984	ostatní plocha	silnice
872/12	Obec Bobnice	1227	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/13	Obec Bobnice	777	ostatní plocha	ostatní komunikace
872/14	Obec Bobnice	358	ostatní plocha	ostatní komunikace
1501	Obec Bobnice	53	ostatní plocha	kulturní a osvětová plocha

STAVEBNÍ PARCELA

289	Obec Bobnice	1250	zastavěná plocha a nádvoří	
64/1	Obec Bobnice	628	zastavěná plocha a nádvoří	
68	Obec Bobnice	1102	zastavěná plocha a nádvoří	
309	Obec Bobnice	599	zastavěná plocha a nádvoří	
7/2	Obec Bobnice	493	zastavěná plocha a nádvoří	

k.ú. Kovansko (okres Nymburk); 671355:

číslo	vlastník	výměra	druh pozemku	využití pozemku
--------------	-----------------	---------------	---------------------	------------------------

POZEMKOVÁ PARCELA

601	Obec Bobnice	1075	vodní plocha	vodní nádrž umělá
602/1	Obec Bobnice	28468	orná půda	
602/2	Obec Bobnice	898	ostatní plocha	jiná plocha
603/2	Obec	23742	orná půda	

	Bobnice			
934/1	Obec Bobnice	5466	ostatní plocha	silnice
934/2	Obec Bobnice	4768	ostatní plocha	ostatní komunikace
934/3	Obec Bobnice	3216	ostatní plocha	ostatní komunikace
934/4	Obec Bobnice	3285	ostatní plocha	ostatní komunikace
934/5	Obec Bobnice	134	ostatní plocha	ostatní komunikace

A.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Na pozemcích byl proveden dendrologický průzkum stávajících dřevin. Pro přesnou lokalizaci vysazovaných stromů bylo získáno digitální zaměření inženýrských sítí a bylo provedeno ohledání technické infrastruktury na místě. Stav sítí v obci Bobnice: pod povrchem se nachází kanalizace, el.vedení, plynové vedení, vodovodní řád, které jsou zakresleny do výkresů. V části Kovansko jsou pod povrchem umístěny: kanalizace, plynové vedení, vodovodní řád, které jsou zakresleny do výkresů. El.vedení je nadzemní a veden po jižní hranici řešeného území. Nebyl proveden průzkum **uložení telekomunikačních a datových sítí, tento musí být proveden zhotovitelem před započítím realizačních prací.**

Napojení na dopravní infrastrukturu pro motorová vozidla bude z místních komunikací.

Z hlediska technické infrastruktury není nutné napojení na žádné technické sítě.

A.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Požadavky jsou splněny dle požadavků dotčených orgánů.

Dotčené orgány: Obec Bobnice

A.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Obecné požadavky byly dodrženy.

A.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU

Řešení splňuje podmínky regulativů UP a respektuje funkci občanské vybavenosti. Není tedy v rozporu s územním plánem.

A.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

A.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY

Projekt nepředpokládá čerpání peněžních prostředků z některého z dotačních titulů, části 01 – 06 jsou nezpůsobilé výdaje.

Provedení prací je předpokládáno na říjen 2017 až květen 2019, s ohledem na nutnost provádění určitých úkonů v zimním a naopak dalších úkonů v jarním a letním období.

Posledním krokem výstavby je úklid staveniště a předání díla investorovi.

A.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY

Předpokládaný způsobilý náklad:	1 273 086,50 Kč (bez DPH)
	1 540 434,67 Kč (včetně DPH 21%)
Předpokládaný nezpůsobilý náklad:	0,00 Kč (bez DPH)
	0,00 Kč (včetně DPH 21%)
Celkový náklad:	1 273 086,50 Kč (bez DPH)
	1 540 434,67 Kč (včetně DPH 21%)

projekt

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU – NEDOTAČNÍ

jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník

Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
IČ: 00238996

projektant

ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055, davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

místo stavby

Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace

datum

číslo


výtisku

B

08/2017

obsah

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA



OBSAH

B.1	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3
B.1.1	ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TĚŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ; STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V PAMÁTKOVÉ REZERVACI NEBO JE V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ.....	3
B.1.2	URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ POZEMKŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH	3
B.1.3	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH ..	7
B.1.3.a.	Kácení a asanační práce	7
B.1.3.b.	Pěstební opatření dřevin	8
B.1.3.c.	Výsadby	9
B.1.3.d.	Trávníky	16
B.1.3.e.	Návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti.....	17
B.1.4	NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	19
B.1.5	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY	20
B.1.6	ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ.....	20
B.1.7	PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	20
B.1.8	ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM	20
B.1.9	ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY	21
B.1.10	VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ	21
B.1.11	ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ	24
B.2	MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA	24
B.3	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (POŽÁRNÍ ODOLNOST, ROZVOJ A ŠÍŘENÍ OHNĚ A KOUŘE, NA SOUSEDNÍ STAVBY, ÚNIKOVÉ CESTY, PŘÍSTUPOVÉ CESTY).....	25
B.4	HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25
B.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ	25
B.6	OCHRANA PROTI HLUKU	25
B.7	ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA.....	25
B.8	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE.....	25
B.9	OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.....	26
B.10	OCHRANA OBYVATELSTVA	26
B.11	INŽENÝRSKÉ STAVBY (POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ)	26
B.11.A	ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD	26
B.11.B	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	26
B.11.C	ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI	26
B.11.D	ŘEŠENÍ DOPRAVY	26
B.11.E	POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VEGETAČNÍ ÚPRAVY	26
B.11.F	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	26
B.12	VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	27
B.13	PŘÍLOHY	27
B.13.1	SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH STROMŮ - OPŽP	27
B.13.2	SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN	27
B.13.3	SOUPIS A SPECIFIKACE VÝSADBY EXTENZIVNÍCH ZÁHONŮ Z13+Z14	27

B.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

B.1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště. Pro malý rozsah prací nebude zřízeno zařízení staveniště sloužící na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu.

B.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Bobnice i Kovansko leží v průměrné výšce 192 m n.m.. Mapovaná lokalita se nachází na katastrech obce Bobnice (Bobnice a Kovansko), v okrese Nymburk.

Projekt řeší části zastavěných území obce, a to v části Bobnice: park na návsi, park u hřiště, Lipovou ulici, školní zahradu, park u rybníka a nová zástavba (ulice Východní, Severní a Jižní). V části Kovansko projekt řeší ulici V Lipách (lipová alej na bývalé návsi).

Řešené části v části Bobnice se nachází uprostřed urbanisticky celkem zachovalé zástavby s prvky novodobých úprav vegetace a zpevněných ploch.

Lokalita **park na návsi** byla přeměněna na park počátkem 20.století. Původně se zde nacházela prázdná náves bez vegetace, hospodářská stavení, mateřská a základní škola (dnes obecní úřad) a sokolovna. Návrh počítá se zachováním stávajícího využití i struktury pozemků, tedy nemění podíl zpevněných a zatravněných ploch. Po okrajích lokality budou postupně obměněny stromové kulisy přestárých a patogeny napadených *Acer platanoides* 'Globosum'.

Novotvarem je výsadba stromů, která je možná pouze v místech mimo stávající inženýrské sítě. Výsadbové mísy budou mulčovány štěpkou získanou drcením dřevní hmoty. Dalším je přeměna travnatých ploch v okolí úřadu a sokolovny na záhony s keři, trvalkami a cibulovinami. Záhony budou od trávníku ohraničeny fólií zabraňující

prorůstání kořenů. Záhony budou mulčovány. V centrální části lokality budou obnoveny výsadby stromů a vysázeny cibuloviny.

Lokalita **park u hřiště**, navazující na požární nádrž, byla přeměněna na park ve stejné době, původně se zde nacházel větší počet vzrůstných stromů v okolí nádrže, dále na východ byly ovocné sady a pastviny (dnes fotbalové hřiště a navazující nová zástavba rodinných domů). Sady byly v průběhu let redukovány. Návrh počítá se zachováním stávajícího poměru zpevněných a zatravněných ploch. Novotvarem je výsadba vzrůstných stromů v okolí budovy zázemí fotbalového klubu a v okolí pomníku padlým v Z části lokality. Výsadba stromů je možná pouze v místech mimo stávající inženýrské sítě. Výsadbové mísy budou mulčovány štěpkou získanou drcením dřevní hmoty. Lokalita ovocného sadu je v PD řešena pouze do úrovně pěstebních opatření dřevin.

Lokalita **Lipová ulice** je jedinou ulicí v Bobnicích se vzrostlou kompaktní vegetací. Byla osázena v polovině 20.století jako dvojřadá alej lemující komunikaci a tato funkce i struktura je téměř zachována. Fyziologické stáří stromů je přibližně 70-80 let. Některé stromy byly v minulosti odstraněny. Většina jedinců vykazuje vážné defekty korun a kmene, jako jsou dutiny a nadměrně zatížené kosterní větve, u těchto bude proveden redukční řez a ve větším počtu budou instalovány dynamické bezpečnostní vazby. Přestože se jedná o veřejný prostor v majetku obce, je některými sousedy spontánně doplňován různými vegetačními prvky jako živými ploty a solitérními keři. Návrh respektuje angažovanost sousedů/občanů a zachovává vhodné a podporující prvky těchto úprav.

Návrh doplňuje druhově shodné stromy Tilia. Zvoleny jsou ok nad 16 cm, protože do urbanizovaného prostoru ulice je nutné umístit již stromy s vysoko zapěstovanou korunou. Větší sazenice jsou v těchto prostorech nejjistější a v souhrnu nejméně nákladnou formou náhrady nebo obnovy zapojené alejové struktury. Výsadba stromů je možná pouze v místech mimo stávající inženýrské sítě. Výsadbové mísy budou mulčovány štěpkou získanou drcením dřevní hmoty. Nevhodné druhy, pěstební tvary a nevhodné typy dosadeb PD odstraňuje. Po okrajích lokality souběžně s chodníky jsou pozůstatky dřívějších trvalkových výsadeb. Návrh tento tradiční prvek vegetace v urbanizované struktuře doplňuje novými trvalkovými záhony. Záhony budou od trávníku ohraničeny fólií zabraňující prorůstání kořenů. Záhony budou mulčovány. V trvalkové záhony jsou přeměněny také některé stávající keřové záhony. Výsadba záhonů je pro mělkost kořenů situována i nad vedeními IS.

Lokalita **školiní zahrada** je plocha oddělená od veřejného prostoru ulice plotem, přesto celoročně volně přístupná. Byla založena spolu s funkcionalistickou stavbou nové budovy školy v 30. letech 20. století. Severní část zahrady má charakter parku, jižní část nese prvky užitkové a okrasné zahrady. Vzrostlé stromy jsou v celé lokalitě. Porost je druhově dosti bohatý, v nedávné době bylo odstraněno několik stromů. Je zde vysoký až nadměrný zápoj korun. V podrostu je větší množství keřů, keřových skupin a trvalkových skupin.

Návrh počítá se zachováním stávajícího poměru zpevněných a zatravněných ploch. Stromové výsadby budou prosvětleny pěstebními zásahy, nadměrně zatížené koruny budou redukovány, popř. budou instalovány bezpečnostní vazby. Návrh doplňuje stromy druhově odpovídající době původního založení zahrady. Výsadbové mísy budou mulčovány štěpkou získanou drcením dřevní hmoty. Nehodnotné keřové skupiny ve stínu korun jako *Juniperus x media 'Pfitzeriana'* nebo *Symphoricarpos albus* budou odstraněny. Návrh doplňuje keřové kulisy po hranicích pozemku. Novotvarem jsou záhony s trvalkami, cibulovinami a výsadby cibulovin v okolí budovy školy a v pohledově exponovaných místech lokality. Záhony budou od trávníku ohraničeny fólií zabraňující prorůstání kořenů. Záhony budou mulčovány.

Lokalita **park u rybníka** je okrajovou částí obce směrem při silnici do Velelib. Lokalita je zaplněna vzrostlými stromy. Korunový zápoj je přiměřený. V místě je několik přestárklých a provozně nebezpečných jedinců *Populus nigra 'Italica'*, které budou redukovány a nahrazeny kompaktnějšími druhy podobného tvaru. Návrh počítá se zachováním stávajícího poměru zpevněných a zatravněných ploch. Výsadbové mísy budou mulčovány štěpkou získanou drcením dřevní hmoty.

Lokalita **nová zástavba** je nejmladším doposud zahradnický neupraveným prostorem v části Bobnice, na jejím východním okraji. Lokalita byla parcelována a zastavěna v nedávné době. Plochy podél komunikací jsou pouze zatravněné, sousedé/občané zde spontánně vysazují rozličné druhy dřevin a trvalek. Návrh počítá se zachováním stávajícího poměru zpevněných a zatravněných ploch.

Návrh zde počítá s doplněním struktury o alejové stromy, keřové skupiny při hranicích s parcelami a strukturou trvalkových záhonů a výsadbou cibulovin. Záhony budou od trávníku ohraničeny fólií zabraňující prorůstání kořenů. Záhony budou mulčovány. Výsadbové mísy budou mulčovány. Novotvarem na území obce jsou dva extenzivní štěrkové záhony ve Východní ulici, které využívají osvědčenou druhovou skladbu

směsi trvalek a cibulovin Feuer und Flamme®. Záhony jsou mulčovány štěrkem. Zajistí celoroční barevnou strukturu u hlavní přístupové komunikace do lokality.

Lokalita **ulice V Lipách** v části Kovansko se nachází uprostřed velmi urbanisticky hodnotné zástavby. Jde o typ ulicovky z poloviny 18.století až poč. 19.století. Zástavba si na mnoha místech uchovala tradiční prvky členění dvorů, záhumenků a ovocných sadů za staveními. Původní náves byla doplněna alejí lip na počátku 20.století. Do současnosti se tato struktura zachovala v nezměněné podobě. Hlavní silnici lemují po obou stranách travnaté pásy s mělkými příkopy, při okrajích před staveními je osazen úzký chodník. Jižní hranicí lokality je vedeno nadzemní elektrické vedení. Většina stromů pochází z původních výsadeb. V minulosti bylo několik jedinců pro zdravotní stav odstraněno a nahrazeno novými, na několika místech ale není vzhledem k již položeným podzemním inženýrským sítím možné výsadbu obnovit. Návrh počítá s odstraněním pouze několika jedinců s vysokou provozní nebezpečností. Návrh počítá se zachováním stávajícího poměru zpevněných a zatravněných ploch. Většina jedinců vykazuje vážné defekty korun a kmene, jako jsou dutiny, tlakové primární větvení a nadměrně zatížené kosterní větve, u těchto bude proveden redukční řez a ve větším počtu budou instalovány dynamické bezpečnostní vazby. Návrh doplňuje druhově shodné stromy Tilia. Zvoleny jsou ok nad 16 cm, protože do urbanizovaného prostoru ulice je nutné umístit již stromy s vysoko zapěstovanou korunou. Větší sazenice jsou v těchto prostorech nejistější a v souhrnu nejméně nákladnou formou náhrady nebo obnovy zapojené alejové struktury. Výsadba stromů je možná pouze v místech mimo stávající inženýrské sítě. Výsadbové mísy budou mulčovány štěpkou získanou drcením dřevní hmoty.

Řešená prostranství budou sloužit jako doposud převážně k rekreaci a procházkám, s možností pojezdu mechanizace údržby.

řešené vegetační plochy		m2
Kovansko	ulice v Lipách	15159
Bobnice	park u rybníka	1720
	Lipová ulice	3726
	park na návsi	7805
	park u hřiště	15766
	školní zahrada	5294
	nová zástavba	5475
celkem		54945

B.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Předložená PD je kompletní projekt řešící jak část uznatelnou OPŽP– dotační, tak část s neuznatelnými náklady, zde pojmenovanou NEDOTAČNÍ.

Obnova bude probíhat v jedné etapě navazující nebo souběžné s projektem spolufinancovaným z OPŽP, při které bude provedeno kácení a asanace starých a nepotřebných dřevin, zřízení keřových a trvalkových záhonů s modelací a doplněním terénu, vysázeny keře a keřové skupiny, travnaté plochy budou celkově rekultivovány modelací terénu a novým zatravněním, následně budou vysázeny skupiny cibulovin. Nově založené záhony a výsadbové mísy stromů budou mulčovány kůrou nebo vytěženou štěpkou.

Sortiment dřevin je zvolen s důrazem na autochtonní druhy (více jak 90%), a odpovídá druhům vysazovaným od konce 19. do poloviny 20. století, kdy byly obnovované plochy vegetace založeny.

B.1.3.a. Kácení a asanační práce

Budou odstraněny dřeviny nevyhovující zdravotním stavem. Lokalizace kácených dřevin je patrná ze situací, které jsou dány přílohou.

V položkovém rozpočtu nejsou zahrnuty položky z projektu OPŽP: kácení 3 ks stromů technikou „volně“, a 18 ks stromů technikou „postupně“, a odstranění pařezů stromů frézováním o výměře 3,30 m². Tyto jsou v soupisech označeny dovětkem „-OPŽP“.

Celkem je káceno 61 ks inventarizovaných stromů nebo skupin stromů technikou „volně“, 9 ks inventarizovaných stromů nebo skupin stromů technikou „postupně“ a 666 m² keřů, skupin keřů nebo nehodných dřevin vč. ručního odstranění kořenů. Vytěžená dřevní hmota bude štěpkována.

navržené opatření - STROMY	počet kácených dřevin (ks)
Káčet volně - OPŽP	3
Káčet postupně - OPŽP	18
Káčet volně	61
Káčet postupně	3

navržené opatření – KÁCENÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN	počet kácených dřevin (m²)
Stromy do průměru 10 cm, 92 ks	145

Keře do 1m výšky	75
Keře nad 1m výšky	512

navržené opatření – FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ	počet (m2)
Frézování pařezů - OPŽP	3,30
Frézování pařezů po kácení	5,88
Frézování pařezů starých	6,90

Podrobnější popis odstraňovaných dřevin je uveden v části D - Inventarizace a vyhodnocení dřevin.

Zakreslení asanovaných dřevin v části E – Výkresy.

B.1.3.b. Pěstební opatření dřevin

Tyto položky jsou zahrnuty pouze v rozpočtu projektu OPŽP

Pěstební opatření dřevin mají za cíl revitalizaci stávajících dřevin, zajištění jejich stabilizace nebo jejich budoucí funkce v kompozici. Celkem je inventarizováno v části Bobnice 290 ks solitér stromů a 4 skupiny stromů (26 ks), 64 solitér a 1 skupina ovocných stromů (10 ks), a 94 skupin nebo solitér keřů. V části Kovansko je inventarizováno 124 ks solitér stromů a 3 skupiny stromů (39 ks). V souhrnu je inventarizováno 478 položek solitér a 8 skupin stromů, souhrnem 486 jednotek, celkem 553 ks stromů. Keře zabírají celkem 1592 m2 plochy. Vytěžená dřevní hmota bude štěpkována.

Ošetřeny budou pouze dřeviny vyžadující takový zásah. Jeho provedení je odborným úkonem, který může provádět pouze odborně proškolený a technologie znalý odborník. U 21 ks stromů je zvolena šetrná metoda redukce zdravotně vadného stromu na torzo, které bude ponecháno samovolnému rozkladu. V případě nálezů biologicky hodnotných částí kmenů nebo korun budou tyto části umístěny v lokalitě park u hřiště poblíž vodní nádrže k samovolnému rozkladu. Návrh ponechává dalších 52 ks stromů na dožití,

navržené opatření - stromy	počet ošetřených dřevin (ks)
bezpečnostní řez	3
obvodová redukce	21
stabilizace sekundární koruny	12
udržovací řez - ovocný řez	55

výchovný řez	1
obvodová redukce, zdravotní řez	153
zdravotní řez	112
zdravotní řez, lokální redukce	5

navržené opatření - keře	solitér a skupin (jednotek)	m²	ks
řez koruny	33	703	128

Vytěžená dřevní hmota bude štěpkována a použita na mulčování nově založených skupin keřů a solitér keřů.

Na určených inventarizovaných stromech budou instalovány dynamické bezpečnostní vazby z důvodu stabilizace defektních korun. Tímto opatřením projekt předchází degradaci korun a tedy vynucené potřebě odstranění jedince v případě ohrožení osob nebo majetku. Bez realizace tohoto opatření je možné ponechat určené stromy na místě pouze dočasně. Instalace bezpečnostní vazby je odborným úkonem, který může provádět pouze odborně proškolený a technologie znalý odborník.

navržené opatření - stromy	počet (ks)	navržená délka (m)
dynamická bezpečnostní vazba	129	495

Podrobnější popis ošetřovaných dřevin je uveden v části D - Inventarizace a vyhodnocení dřevin.

B.1.3.c. Výsadby

V rozpočtu nejsou zahrnuty položky z projektu OPŽP: výsadba 252 ks stromů. Tyto jsou v soupisech označeny dovětkem „-OPŽP“.

Na řešeném území vznikne vegetační prvek: solitérní strom, skupina stromů.

Soupis vysazovaných stromů je dán přílohou.

Zakreslení navrhovaných úprav a výsadeb v části E – Výkresy.

Technologie výsadby stromů:

Výsadbová jáma by měla být 3x širší než je šířka kořenů vysazovaného stromu. Pokud je to možné nakypříme půdu ve větším okolí. Hloubka výsadbové jámy by neměla přesáhnout výšku kořenového systému stromu, stěny výsadbové jámy by měly být rozrušené. Jámu kopeme ručně, výkop bagrem zhutní stěny jámy.

Kořenový krček sazenice nesmí být usazen pod úroveň okolního terénu.

Při výsadbě musí být proveden **srovnávací řez**. Koruna je redukována o 30-50% původního objemu. Nejdříve se odstraní poškozené větve, pak kodominantní a křížící se větve, nebo větve rostoucí pod ostrým úhlem a větve rostoucí dovnitř koruny. U vysazovaných stromů nesmí být zakracován terminální výhon, tento řez je možný pouze při poškození terminálu nebo jako zpětný řez nevyzrálých výhonů. Budoucí kosterní větve zvěstováváme v takovém rozestupu, aby mezi nimi byla dostatečná vzdálenost i po jejich zesílení.

Strom je **kotven 3 ks kůlů**, frézovaných, impregnovaných, se špicí, průměr kůlů min. 60 mm. Kůly budou u paty **stabilizovány dvojitou řadou dřevěných příček** z půlené frézované kulatiny průměr 60 mm, délky 0,6 m, na horním konci **jednou řadou příček z téhož materiálu**, délky 0,4 m. Úvazky budou **kurty ze syntetické tkaniny** odolné k UV záření a dostatečně široké, aby nedocházelo k poškození kmene a současně musí být instalovány tak, aby nezpůsobovaly poškození kůry a nezabraňovaly tloušťce kmene. Úvazky budou upevněny na kotvící kůly u horní příčky, nejvýše 10 cm pod nasazením koruny. Obvykle do 2 let je vhodné odstranit úvazky i kotvení, případně jej vyměnit.

Ochrana kmene proti okusu zvířet bude z rákosové rohože, osazené volně, aby nedocházelo k jeho poškození otěrem. Ochrana báze kmene bude z dvojitého pásu rákosové rohože výšky 150 mm.

Výsadbová mísa bude svahována do středu, aby byla schopna zadržet větší množství vody a mulčována vrstvou **10cm mulčovací kůry nebo štěpky**.

Nutná je dostatečná **zálivka sazenice po výsadbě**, kterou je optimální provádět v průběhu výsadby do otevřené jámy. Pro zefektivnění následné zálivky je vhodné nasypat kolem stromu zálivkovou mísu. Množství vody na zálivku při výsadbě je cca 100 litrů.

Je nutné počítat s následnou péčí po výsadbě, zejména se zálivkou. V prvních letech po výsadbě nemá strom dostatečně vyvinutý kořenový systém a zálivka usnadní jeho ujmutí. Zálivku v prvních dvou letech je třeba provádět minimálně 6x ročně 50-100litrů na strom při každé zálivce. V případě suchého období častěji.

Po 3-5 letech musí být proveden výchovný řez.

Technologie výsadby keřů a trvalek:

Solitérní keře budou sázeny do výsadbové mísy podobně jako stromy. Keře a trvalky v záhonech budou sázeny záhonovou výsadbou. Sazenice budou na stanoviště umístěny v období po vegetačním klidu, aby bylo zajištěno jejich bezproblémové uchycení. Vegetační vrstva bude úplně zbavena zásobních, regenerace schopných vegetativních orgánů vytrvalých plevelů.

Výsadby keřů a trvalek se provádí do jamek bez výměny půdy. Sáží se zásadně do řad. Nejlepší je **trojspon**. Tyto jamky je nutné vyhloubit v šířce odpovídající 1,5 násobnému průměru kořenového balu. Kořenové baly je nutno ze všech stran prosypat popř. obsypat kyprou zeminou a stejnoměrně přitlačit. Ihned po výsadbě je nutná **zálivka odpovídající dávkou vody**. Měl by se prolít celý profil, do kterého se sázelo, nebo který byl před výsadbou zpracován. Po výsadbě se musí **osázená plocha urovnat a nakypřit**.

Opadavé dřeviny snášející řez je třeba **při výsadbě hluboko sestříhnout** bez ohledu na roční období. Podzimní výsadby je lépe sestříhovat až na jaře příštího roku. Toto opatření se týká především výsadeb zakládanych z lehkých opadavých keřů.

Do dokončovací péče patří: zálivka, odplevelení: především hnízda, mulčování: podmíněno stavem výsadby a odpleveleným pozemkem.

Požadavky na přípravu stanoviště:

Podklad budoucích osazovaných ploch je nutno 2x chemicky odplevelit a následně (po reakci plevelů na herbicid) jej rozrušit a urovnat; aplikace Roundupu bude provedena za suchého počasí, s teplotou mezi 12 °C až 25 °C, bez silnějšího větru, přípravek má být rovnoměrně aplikován na listy, nemá z nich však stékat; v případě deště do 6 hodin po aplikaci je nutné ošetření opakovat; opakování postřiku bude provedeno za 3–4 týdny, aby mohly vyrůst další plevely; následné zpracování půdy bude provedeno min. 7 dní po druhé aplikaci herbicidu, aby se přípravek mohl dostat až ke kořenům plevelů.

- precizní odplevelení je nutným předpokladem pro nízkou intenzitu údržby, dodržení této podmínky je nezbytné pro úspěch použité technologie; odplevelování po výsadbě rostlin je náročné (aplikace štětcem na konkrétní plevelnou rostlinu) a drahé

- povrch vegetační plochy musí být stejnoměrně prokypřen, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm
- následuje celkové urovnání hrabáním a odstranění zbytku plevelu a kamenu nad 3 cm
- zakládání prvku bude realizováno dle podmínek CSN 83 9021 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.;

Požadavky na rostlinný materiál:

- rostliny budou zdravé, bez chorob a škůdců
- rostliny v kontejnerech budou dobře prokořeněné
- bude dodržen předepsaný rostlinný materiál, včetně kultivaru; případné alternativy taxonu rostlinného materiálu, tj. včetně změny kultivaru vyžadují souhlas autora
- dodaný rostlinný materiál bude převzat a odsouhlasen ATD
- minimální velikost výpěstku je specifikována v příloze

Technologie výsadby extenzivních šterkových záhonů:

Bude použita trvalková směs extenzivního charakteru inspirovaná německou **směsí Feuer und Flamme®**, v překladu oheň a plamen. Jedná se o extenzivní trvalkovou směs, která velice dobře doplňuje soudobou architekturu rezidenčního bydlení ve východní části Bobnice. Nejdůležitější charakteristikou směsi je její barevná kombinace, která je po celou dobu v ohnivých barvách od žluté přes oranžovou a červenou až k rezavohnědé. Směs je celoročně proměnlivá a atraktivní. Květy se mají objevovat po co nejdelší dobu vegetačního období a mimo něj by mely estetiku záhonu vytvářet výrazné struktury semeníku a suchých lodyh rostlin cd polostálezelené / stálezelené listy trvalek. Sezónu na záhoně otvírají od března narcisy a tulipány. V květnu je vystřídají postupně pryšce a kakosty, které pozvolna s přibývajícím létem předají uplatnění většině kvetoucích rostlin. Do konce září a počátku října kompozici vévodí květy třapatkovek, zápleváku, kokard, a efektních travin, které zůstávají společně zejména s rozchodníky a řebříčky jako suché struktury po celé zimní období. Řešené záhony mají celkovou výměru 308 m². Trvalkový záhon je navržen dle zásad extenzivních výsadeb, tedy s minimální nutnou údržbou, prvky sebekontroly, víceleté udržitelnosti a především celoroční dynamickou proměnlivostí.

V navrhované extenzivní trvalkové směsi podle Feuer und Flamme je **celkem 45 druhů rostlin**.

- kosterní rostliny 8 druhu
- doprovodné rostliny 21 druhu
- výplňové rostliny 2 druhy
- pudopokryvné rostliny 5 druhu
- cibuloviny 9 druhu

Je použito **7 ks trvalek / m² a cibuloviny**.

		výška	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	struktury	stálezelený
	KOSTERNÍ ROSTLINY														
1	Achillea filipendulina 'Coronation Gold'	80/120													
2	Calamagrostis brachytricha	80													
3	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	120													
4	Echinops ritro 'Veitchs Blue'	90													
5	Helenium 'Moerheim Beauty'	80/100													
6	Helenium 'Waltraut'	80/100													
7	Heliops helianthoides var. Scabra 'Venus'	30/120													
8	Panicum virgatum 'Hänse Herms'	50/80													
	DOPROVODNÉ ROSTLINY														
9	Aster linosyris	50													
10	Bupthalmum salicifolium	50													
11	Coreopsis lanceolata 'Sonnenkind'	20/40													
12	Coreopsis verticillata 'Zagreb'	25/40													
13	Doronicum orientale	40													
14	Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	40													
15	Gaillardia x grandiflora 'Kobold'	30													
16	Geranium 'Rozanne'	50													
17	Geranium sanguineum 'Album'	25/30													
18	Geranium sanguineum var. striatum	30/40													
19	Geum coccineum 'Borisii'	30													
20	Helenium 'Rubinzweg'	80/100													
21	Hemerocalis 'Aten'	100													
22	Hemerocalis 'Bakabana'	75													
23	Kniphofia uvaria 'Grandiflora'	100													
24	Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Luise'	20/60													
25	Papaver orientale 'Türkenlouis'	20/80													
26	Phlomis russeliana	30/100													
27	Rudbeckia fulgida var. deamii	100													
28	Sedum 'Matrona'	50													
29	Silene chalcedonica (Lychnis ch.)	30/120													

	VÝPLŇOVÉ ROSTLINY																
30	Linum flavum 'Compactum'																
31	Silene coronaria 'Alba' (Lychnis c. 'Alba')	20/75															
	PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY																
32	Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'	20/30															
33	Helianthemum 'Henfield Brilliant'	20															
34	Nepeta x fassenii 'Kit Cat'	20/30															
35	Oenothera macrocarpa	15															
36	Potentilla aurea	15															
	CIBULOVINY																
37	Allium sphaerocephalon	30/90															
38	Narcissus 'Flower Record'	40	bílý+or.														
39	Narcissus jonquilla 'Suzy'	45	žlutá														
40	Tulipa greigii 'Golden Tango'	30	žlutá														
41	Tulipa greigii 'Red Reflection'	20															
42	Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest'	30	or.														
43	Tulipa kaufmanniana 'Giuseppe Verdi'	30	žl-č														
44	Tulipa kaufmanniana 'Showwinner'	15															
45	Tulipa pratensis 'Füsilier'	10/40															

Požadavky na přípravu stanoviště:

Podklad budoucích osazovaných ploch je nutno 2x chemicky odplevelit a následně (po reakci plevelů na herbicid) jej rozrušit a urovnat; aplikace Roundupu bude provedena za suchého počasí, s teplotou mezi 12 °C až 25 °C, bez silnějšího větru, přípravek má být rovnoměrně aplikován na listy, nemá z nich však stékat; v případě deště do 6 hodin po aplikaci je nutné ošetření opakovat; opakování postřiku bude provedeno za 3–4 týdny, aby mohly vyrůst další plevely; následné zpracování půdy bude provedeno min. 7 dní po druhé aplikaci herbicidu, aby se přípravek mohl dostat až ke kořenům plevelu.

- **precizní odplevelení je nutným předpokladem pro nízkou intenzitu údržby, dodržení této podmínky je nezbytné pro úspěch použité technologie;** odplevelování po výsadbě rostlin je náročné (aplikace štětcem na konkrétní plevelnou rostlinu) a drahé
- snížení terénu v ploše výsadeb na úroveň -10 cm oproti výšce obrub
- povrch vegetační plochy musí být stejnoměrně prokypřen, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm
- následuje celkové urovnání hrabáním a odstranění zbytku plevelu a kamenu nad 3 cm

- výšková odchylka vegetační plochy připravené pro výsadbu může činit maximálně 2-3 cm; **nutné je zejména pečlivé očištění zbytku zemin podél hran obručníku**
- **neprovádíme vylepšení půdy** orníci či kompostem, druhová skladba je zvolena s ohledem na podmínky stanoviště (velmi propustná a málo živná půda)

Požadavky na rostlinný materiál:

- rostliny budou zdravé, bez chorob a škůdců
- rostliny v kontejnerech budou dobře prokořeněné
- u kvetoucích druhů budou odstraněny květní lodyhy těsně před výsadbou a to pokud možno bez redukce listové plochy
- bude dodržen předepsaný rostlinný materiál, včetně kultivaru; případné alternativy taxonu rostlinného materiálu, tj. včetně změny kultivaru vyžadují souhlas autora
- dodaný rostlinný materiál bude převzat a odsouhlasen ATD
- celkem bude vysazeno 2156 ks trvalek a 4750 ks cibulovin
- minimální velikost výpěstku trvalek K9 (p9cm)

Dodržení druhové skladby do úrovně kultivarů je podmínkou pro deklarovanou funkčnost společenstva. Případné alternativy taxonu rostlinného materiálu, tj. včetně změny kultivaru vyžadují souhlas autora.

Technologie založení a dokončovací péče:

- příprava stanoviště;
- **rozmístění rostlin dle funkčních skupin - nejprve rostliny kosterní, posléze doprovodné a následně rostliny výplňové a půdopokryvné;** rozmístění rostlin bude provedeno v rámci ATD;
- výsadba hrnkovaných rostlin do připravené půdy se zalitím o průměru rostlin od 8 do 12cm; všechny rostliny musí být před výsadbou důkladně zality vodou; rostliny mohou být vysazeny až po rozmístění veškerých rostlin / druhů; rostliny budou **vysazeny pouze do ½ výšky kořenového balu!** Zbylá část kořenů je již ve šterkové vrstvě; v případě zjevné přítomnosti školkařského zaplevelení a to včetně semenáčků či jätrovek a mechu je nutné svrchní vrstvu zeminy z kontejneru odstranit před výsadbou;

- **cibuloviny vysazujeme v září až říjnu**, do hnízd po 10 ks, hloubkou výsadby je 1,5 násobek výšky cibule, vždy podpučím naspod; cibule budou fungicidně mořeny těsně před výsadbou;
- mulčování plochy štěrkem fr. 8-16 mm, **výška mulče 60mm**, celkem 18,5m³ (308x0,06) štěrku (šedá barva štěrku; ostrohranný štěrk, jeho výběr bude odsouhlasena v rámci ATD); mulčování musí být provedeno v den výsadby z důvodů vysychání balu;
- **zálivka rostlin po výsadbě** – plošně, dávka 10l /m² (3 opakování);
- ošetření rostlin po výsadbě ve skupinách (odplevelení, odstranění poškozených částí, odvoz odpadu);
- zakládání prvku bude realizováno dle podmínek CSN 83 9021 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.;

Technologie výsadby skupin cibulovin:

Cibuloviny vysazujeme v září až říjnu, do hnízd, hloubkou výsadby je 1,5 násobek výšky cibule, vždy podpučím naspod; cibule budou fungicidně mořeny těsně před výsadbou.

B.1.3.d. Trávníky

Na řešeném území vznikne vegetační prvek: parkový trávník.

Trávník bude **založen standardním postupem**, při kterém se předpokládá chemické odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy, urovnání povrchu a doplnění ornice.

Vegetační vrstvu, úplně zbavenou zásobních, regenerace schopných vegetativních orgánů vytrvalých plevelů, je třeba zpracovat postupně opakovanou kultivací do co největší hloubky, až do 30 cm, minimálně však do 20 cm. Půda by měla obsahovat 3 - 5 % humusu. Úpravu pláň smykováním, vláčením, válením resp. hrabáním je třeba opakovat tak, aby bylo dosaženo potřebného urovnání povrchu. Při poslední kultivaci půdním rotačním kypřičem je vhodné aplikovat herbicid blokujiící klíčení semen plevelů.

Pro pohyb mechanizace je nutné použít okolní přístupové cesty a pěšiny.

Celková plocha nově založených trávníků je 1528 m².

Celková plocha regenerovaných trávníků je 7500 m².

Zatravnění bude provedeno parkovou směsí osiva.

Zakreslení nově založených a regenerovaných travnatých ploch v části E – Výkresy.

B.1.3.e. Návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti

Založení a dokončovací péče budou zpracovány v souladu s:

ČSN 83 9011 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETACNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –

Práce s půdou

ČSN 83 9021 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETACNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –

Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9051 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETACNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ –

Rozvojová a udržovací péče

ČTN 46 4902-1 / 2001

Výpěstky okrasných dřevin

Rozvojová péče o stromy a skupiny stromů

V rozpočtu nejsou zahrnuty položky z projektu OPŽP: Rozvojová péče o vysazené stromy v počtu 252 ks.

Při výsadbě musí být proveden **srovnávací řez**.

Do rozvojové péče následujících 10 let patří:

- 1x za rok je třeba provést: kontrolu úvazku a kotvení, kontrolu ochrany kmene, doplnění mulče v prvních 3 letech po výsadbě a vypleť výsadbové mísy.
- 1x 3-5 letech musí být proveden výchovný řez, po celou dobu udržitelnosti.
- obvykle do 2 let je vhodné odstranit úvazky i kotvení, případně jej vyměnit. V případě nedostatečného zakořenění je nutné ponechat kotvení stromu po delší dobu.
- v prvních dvou letech je třeba provádět zálivku minimálně 6x ročně 50-100 litrů na strom při každé zálivce. V případě suchého období častěji. V pozdějším období po dobu udržitelnosti 10 let je vhodné zalévat sazenici minimálně 2x ročně 50-100 litrů na strom při každé zálivce. V případě suchého období častěji.

Rozvojová péče o keře, skupiny keřů a trvalky

Opadavé dřeviny snášející řez je třeba **při výsadbě hluboko sestříhnout** bez ohledu na roční období. Podzimní výsadby je lépe sestříhovat až na jaře příštího roku. Ihned po výsadbě je nutná **zálivka odpovídající dávkou vody**.

Do rozvojové péče následujících 10 let patří:

- záливka: min. 6x ročně v prvních 2 letech, po dobu udržitelnosti dle potřeby
- odplevelení min. 4x ročně v prvních 2 letech, po dobu udržitelnosti dle potřeby, např. při výskytu vytrvalých plevelů
- mulčování: podmíněno stavem výsadby a odpleveleným pozemkem
- výchovný řez keřů: podmíněno typem výsadby a použitými druhy keřů min. 1x za 2 roky
- udržovací řez keřů: min 1x ročně

Rozvojová péče u extenzivních trvalkových výsadeb spočívá především z odstraňování plevelu a to hlavně v 1. roce po výsadbě, kdy rostliny ještě nejsou příliš vzrostlé. **Plevel** se nesmí vytrhávat v žádném případě. **Je nutno je vystřihávat pomocí nůžek** a to alespoň 2cm pod jejich bázi. Pletí musí vykonávat osoba se znalostí užitého rostlinného materiálu, aby nedošlo k vypletí kulturních trvalek.

Obvyklým problémem v 1. roce je právě školkařský plevel, který je nutno odstranit vystřihnutím velmi pečlivě. Dosadba uhynulých je nutná ihned 1. jaro po podzimní výsadbě a to před rozpuštěm cibulovin. Štěrk je nutno opatrně rozhrnout a teprve následně vysadit. Nesmí dojít k promísení štěrku a zeminy. Souvrství je nutno dodržet. V období rašení peren je vhodné doplnit po 1. zimě štěrk v bezprostředním okolí rostlin na báze kořenových krčků.

V 3. roce po výsadbě pak předpokládáme celoplošné doplnění cca 2 cm vrstvy štěrku. Po zapojení ploch je pleť třeba provádět 5 x za sezonu (možné snížení intenzity údržby dle aktuálního stavu až na 3x ročně). Pravidelně je třeba provádět sbírání odpadku a nečistot včetně jejich odvozu a likvidace bude prováděn (10 x ročně); předpokládáme, že přes zimu mohou být interval delší a v létě častější, obecně však 1x měsíčně.

Zálivku je třeba provést pouze v případě dlouhodobých letních přísušků, a to v roce založení (viz technologie založení). S ohledem na vláhové a teplotní poměry je výrazně příznivější podzimní termín výsadby, zároveň je možné vysadit všechny rostliny včetně cibulovin (pozdější vstupy do záhonu, kdy jsou již trvalky narostlé, jsou obtížné a zvyšují riziko nedodržení technologie). Zálivka 10 l / m² při dlouhodobém suchém letním počasí odstraní prach na listech.

Posečení ploch provádíme v předjaří - únor až polovina března, před vzejitím cibulovin. Výška seče je minimální, do 10cm. Výjimkou je Kniphofia, Phlomis,

Euphorbia amygdaloides, Geum a Helianthemum, které je třeba po zimě pouze ručně očistit. **Veškerou posečenou hmotu je třeba odstranit!** Tuto seč je vhodné spojit s precizním vyčištěním záhonu např. od spadaneho listí, kdy s ohledem na posečené rostliny nedochází k jejich polámání, poškození. Počet vstupu do záhonu má být omezen právě vzhledem k možnému poškození rostlin.

V rámci pleť ploch mohou být odstraněny semeníky odkvetlých cibulovin; pro dlouhodobé vytrvání cibulovin na místě by však bylo tento úkon nutné provést přesně v den odkvětu, což je při stávající intenzitě údržby takřka nemožné, zároveň je často obtížné posouzení fáze odkvětu jednotlivých kultivarů. S ohledem na cenu lidské práce a cenu cibulovin v poměru k efektu celé této činnosti nutno zjara označit např. roxorem (50cm délky, zatlučeným až po 8cm nad štěrku hluboko do profilu).

Odstraňování nadzemních částí u remontujících druhů (v této směsi Nepeta 'Kit Cat') **nedoporučujeme**, ve směsných kompozicích závislých na sociabilitě jedince totiž znamená odstranění nadzemní části konkurenční nevýhodu, tj. sníženou možnost uplatnění v kompozici (na rozdíl od plošných prvků v rabatech a pokryvech). Stejně tak nebudou odstraňovány odkvetlé semeníky u Rudbeckia, Helenium a Gailardia, neboť vytváří žádané textury v kompozici ("dead plants beauty"). Po podzimním opadu listí je možno opadavý materiál především v okrajových partiích vyfoukat vysavačem, precizní vyčištění záhonu však doporučujeme až v rámci předjarní údržby, spojené s řezem rostlin. Fúkar lze použít i k odstranění organického detritu v předjaří. Vhodné je lokální doplnění štěrku dle potřeby.

Předpokládáme dlouhodobé pozorování vysazených společenstev a na jejich základě upřesnění potřebné údržby, vyhodnocení dynamiky jednotlivých druhů a návržení případných zásahů pro udržení požadované estetické kvality a autorského záměru.

B.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení:

Není relevantní.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Z hlediska technické infrastruktury není nutné napojení na žádné technické sítě:

Elektřina - Není v navrženém řešení potřebná.

Dešťová kanalizace – není relevantní.

Plynovod – není v navrženém řešení potřebný.

Vodovod – není v navrženém řešení potřebný.

B.1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Hodnocení emisí škodlivin

Při revitalizaci vegetačních prvků vznikají emise škodlivin pouze provozem mechanizace. Zde se počítá pouze s drobnou a malou mechanizací.

Údaje o denním osvětlení a oslunění

Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění.

Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby

Dešťové vody - dešťová voda je zadržována na pozemku investora vsakováním.

Rostlinný odpad - rostlinný materiál bude kompostován mimo vymezené plochy tak jako doposud, na jiných pozemcích investora.

B.1.6 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Stávající vstupy na pozemky jsou bezbariérové.

B.1.7 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Průzkumy nebyly zpracovány, v případě potřeby budou řešeny v rámci výstavby objektu.

B.1.8 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Přehled použitých podkladů :

- snímek z katastrálních map k.ú. Bobnice a k.ú. Kovansko
- Projektová dokumentace není polohována

B.1.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba nebude etatizována. Souběžně bude realizována druhá část projektu, spolufinancovaná z OPŽP

PROJEKT OPŽP: 01 – Kácení a asanační práce (uznatelné stromy)
 (samostatná PD) 02 – Pěstební opatření dřevin (vše)
 03 – Výsadby (stromy)
 04 – Materiál (stromy)
 05 – Rozvojová péče (stromy)

NEDOTAČNÍ: 01 – Kácení a asanační práce (neuznatelné stromy, keře, nálety)
 02 – Výsadby (keře, trvalky, cibuloviny)
 03 – Trávníky
 04 – Materiál (keře, trvalky, cibuloviny)
 05 – Rozvojová péče (keře, trvalky, cibuloviny)

Stavba je formálně členěna na:

01 – Kácení a asanační práce
 02 – Pěstební opatření dřevin
 03 – Výsadby
 04 – Trávníky
 05 – Materiál
 06 – Rozvojová péče

B.1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení

Ochrana stávající zeleně

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při

stavebních činnostech. Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu revitalizace parku bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit $LA_{eq,14h} = 65$ dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:

- a) Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost);
- b) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, nakladače) provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí);
- c) Je nepřipustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- a) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;

- b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;
- c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.;
- d) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů

- a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku;
- b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje;
- c) Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu;
- d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami;
- e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek;
- f) Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

Likvidace odpadů ze stavby

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. Charakteristika a zařazení předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:

Kód Název odpadu - Původ

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika - Stavební činnost

17 02 Dřevo, sklo a plasty Kácené porosty - Stavební činnost

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu - Stavební činnost

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) - Stavební činnost

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlšina - Výkopové práce

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu - Stavební činnost

17 08 Stavební materiály na bázi sádry - Stavební činnost

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady - Stavební činnost

20 03 Ostatní komunální odpady - Provoz zařízení staveniště

Vizuální rušení stavbou

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.

B.1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb:

- a) všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučení o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy;
- b) budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména:
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
 - zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště.

B.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Všechny použité materiály musí splňovat požadavky kvality dle platných norem ČSN.

B.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (POŽÁRNÍ ODOLNOST, ROZVOJ A ŠÍŘENÍ OHNĚ A KOUŘE, NA SOUSEDNÍ STAVBY, ÚNIKOVÉ CESTY, PŘÍSTUPOVÉ CESTY)

Stavba je navržena dle platných předpisů norem. Obecně je nutné zachovat přístup pro zásah jednotek požární ochrany, evakuaci osob a zvířat.

B.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

B.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Nevztahuje se k navrhovaným objektům.

B.6 OCHRANA PROTI HLUKU

Nevztahuje se k navrhovaným objektům.

B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Nevztahuje se k navrhovaným objektům.

B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stávající vstupy na pozemky jsou řešeny pro bezbariérové užívání.

B.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

V okolí stavby se nenachází takové vlivy vnějšího prostředí, které by stavbu poškozovaly.

B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt parku splňuje podmínky územního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/200 Sb.

B.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY (POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ)

B.11.a Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Dešťová voda je zasakována na pozemcích stavby.

B.11.b Zásobování vodou

Objekt není a nebude zásobován vodou z vodovodního řádu nebo technickou vodou z vlastní studny.

B.11.c Zásobování energiemi

Přípojka nízkého napětí je přivedena na některé pozemky stavby, není pro provoz požadována.

B.11.d Řešení dopravy

Vjezd na pozemky je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemky je z obecních účelových komunikací.

B.11.e Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy

Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu.

B.11.f Elektronické komunikace

Nevztahuje se k navrhovaným objektům.

B.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

V navrhovaných objektech nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb.

B.13 PŘÍLOHY

- B.13.1 Soupis a specifikace vysazovaných stromů - OPŽP**
- B.13.2 Soupis a specifikace vysazovaných keřů, trvalek a cibulovin**
- B.13.3 Soupis a specifikace výsadby extenzivních záhonů Z13+Z14**

V Praze 4. 8. 2017

B.13.1 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH STROMŮ - OPŽP

Inv. číslo	Taxon	Specifikace	Počet ks
500	Prunus 'Accolade'	ok 12-14, bal	1
501	Prunus serrulata 'Kanzan'	ok 12-14, bal	1
502	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
503	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
504	Prunus 'Accolade'	ok 12-14, bal	1
505	Prunus 'Okame'	ok 12-14, bal	1
506	Prunus serrulata 'Kanzan'	ok 12-14, bal	1
507	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
508	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
509	Prunus 'Accolade'	ok 12-14, bal	1
510	Prunus serrulata 'Kanzan'	ok 12-14, bal	1
511	Prunus 'Okame'	ok 12-14, bal	1
512	Prunus yedoensis	ok 12-14, bal	1
513	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
514	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
515	Prunus serrula	ok 12-14, bal	1
516	Prunus 'Accolade'	ok 12-14, bal	1
517	Prunus 'Accolade'	ok 12-14, bal	1
518	Prunus yedoensis	ok 12-14, bal	1
519	Prunus 'Okame'	ok 12-14, bal	1
520	Prunus 'Accolade'	ok 12-14, bal	1
521	Prunus 'Okame'	ok 12-14, bal	1
522	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
523	Pinus sylvestris	v 200-250, bal	1
524	Pinus sylvestris	v 200-250, bal	1
525	Pinus sylvestris	v 200-250, bal	1
526	Sequoiadendron giganteum	v 200-250, bal	1
527	Sequoiadendron giganteum	v 200-250, bal	1
528	Abies alba	v 200-250, bal	1
529	Quercus robur 'Fastigate Koster'	v 300-350, bal	1
530	Quercus robur 'Fastigate Koster'	v 300-350, bal	1
531	Sorbus aria	ok 12-14, bal	1
532	Sorbus aria 'Magnifica'	ok 12-14, bal	1
533	Pinus sylvestris	v 200-250, bal	1
534	Pinus sylvestris	v 200-250, bal	1
535	Fagus sylvatica 'Zlatia'	ok 12-14, bal	1
536	Fraxinus excelsior 'Jaspidea'	ok 12-14, bal	1
537	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	ok 12-14, bal	1
538	Cedrus libani 'Glaucá'	v 200-250, bal	1
539	Pinus sylvestris	v 200-250, bal	1
540	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	ok 12-14, bal	1
541	Acer platanoides 'Globosum'	ok 12-14, bal	1
542	Abies alba	v 200-250, bal	1
543	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
544	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
545	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
546	Prunus padus 'Watereri'	ok 12-14, bal	1
547	Prunus padus 'Watereri'	ok 12-14, bal	1
548	Quercus robur 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
549	Quercus robur 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
550	Carpinus betulus 'Columnaris'	v 300-350, bal	1
551	Carpinus betulus 'Columnaris'	v 300-350, bal	1
552	Quercus robur 'Cupressoides'	v 300-350, bal	1
553	Quercus robur 'Cupressoides'	v 300-350, bal	1
554	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1

B.13.1 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH STROMŮ - OPŽP

Inv. číslo	Taxon	Specifikace	Počet ks
555	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
556	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
557	Acer campestre	ok 12-14, bal	1
558	Acer campestre	ok 12-14, bal	1
559	Prunus padus 'Colorata'	ok 12-14, bal	1
560	Prunus padus 'Colorata'	ok 12-14, bal	1
561	Salix alba 'Tristis'	ok 12-14, bal	1
562	Salix alba 'Tristis'	ok 12-14, bal	1
563	Salix alba 'Tristis'	ok 12-14, bal	1
564	Salix alba 'Tristis'	ok 12-14, bal	1
565	Salix alba 'Tristis'	ok 12-14, bal	1
566	Salix alba 'Tristis'	ok 12-14, bal	1
567	Quercus robur 'Concordia'	ok 12-14, bal	1
568	Quercus petraea 'Cochleata'	ok 12-14, bal	1
569	Quercus petraea 'Cochleata'	ok 12-14, bal	1
570	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	ok 12-14, bal	1
571	Fraxinus angustifolia	ok 12-14, bal	1
572	Betula pendula	ok 12-14, bal	1
573	Betula pubescens	ok 12-14, bal	1
574	Betula pubescens	ok 12-14, bal	1
575	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	ok 12-14, bal	1
576	Acer pseudoplatanus 'Atropurpurea'	ok 12-14, bal	1
577	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	ok 12-14, bal	1
578	Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'	ok 12-14, bal	1
579	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	ok 12-14, bal	1
580	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
581	Sorbus torminalis	ok 12-14, bal	1
582	Sorbus torminalis	ok 12-14, bal	1
583	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	ok 12-14, bal	1
584	Tilia cordata	ok 12-14, bal	1
585	Acer campestre	ok 12-14, bal	1
586	Sorbus torminalis	ok 12-14, bal	1
587	Acer platanoides 'Royal Red'	ok 12-14, bal	1
588	Fagus sylvatica 'Rohanii'	ok 12-14, bal	1
589	Fagus sylvatica 'Zlatia'	ok 12-14, bal	1
590	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	ok 12-14, bal	1
591	Platanus x acerifolia	ok 12-14, bal	1
592	Acer campestre	ok 12-14, bal	1
593	Acer campestre	ok 12-14, bal	1
594	Acer campestre	ok 12-14, bal	1
595	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	ok 12-14, bal	1
596	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	ok 12-14, bal	1
597	Fraxinus excelsior 'Jaspidea'	ok 12-14, bal	1
598	Betula pubescens	ok 12-14, bal	1
599	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
600	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
601	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
602	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
603	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
604	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
605	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
606	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
607	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
608	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	ok 12-14, bal	1
609	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	ok 12-14, bal	1

B.13.1 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH STROMŮ - OPŽP

Inv. číslo	Taxon	Specifikace	Počet ks
610	Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'	ok 12-14, bal	1
611	Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'	ok 12-14, bal	1
612	Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'	ok 12-14, bal	1
613	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	ok 12-14, bal	1
614	Malus 'Royalty'	ok 12-14, bal	1
615	Malus 'Profusion'	ok 12-14, bal	1
616	Malus 'Profusion'	ok 12-14, bal	1
617	Malus 'Royalty'	ok 12-14, bal	1
618	Malus 'Profusion'	ok 12-14, bal	1
619	Malus 'Profusion'	ok 12-14, bal	1
620	Malus 'Professor Sprenger'	ok 12-14, bal	1
621	Malus 'Professor Sprenger'	ok 12-14, bal	1
622	Malus 'Red Sentinel'	ok 12-14, bal	1
623	Malus 'Hopa'	ok 12-14, bal	1
624	Malus 'Hopa'	ok 12-14, bal	1
625	Malus 'Evereste'	ok 12-14, bal	1
626	Malus sylvestris	ok 12-14, bal	1
627	Malus 'Royalty'	ok 12-14, bal	1
628	Malus 'John Downie'	ok 12-14, bal	1
629	Malus 'John Downie'	ok 12-14, bal	1
630	Malus 'Profusion'	ok 12-14, bal	1
631	Malus 'Professor Sprenger'	ok 12-14, bal	1
632	Malus 'Profusion'	ok 12-14, bal	1
633	Malus 'Hopa'	ok 12-14, bal	1
634	Malus 'Red Sentinel'	ok 12-14, bal	1
635	Malus 'Evereste'	ok 12-14, bal	1
636	Malus 'Hopa'	ok 12-14, bal	1
637	Malus sylvestris	ok 12-14, bal	1
638	Malus 'Evereste'	ok 12-14, bal	1
639	Prunus padus 'Colorata'	ok 12-14, bal	1
640	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	ok 12-14, bal	1
641	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
642	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
643	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
644	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
645	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
646	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
647	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
648	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
649	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
650	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
651	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
652	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
653	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
654	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
655	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
656	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
657	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
658	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
659	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
660	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
661	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1
662	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1
663	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1
664	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1

B.13.1 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH STROMŮ - OPŽP

Inv. číslo	Taxon	Specifikace	Počet ks
665	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1
666	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1
667	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1
668	Acer campestre 'Red Shine'	ok 12-14, bal	1
669	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
670	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
671	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
672	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
673	Fraxinus excelsior 'Atlas'	ok 12-14, bal	1
674	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
675	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
676	Fraxinus excelsior 'Altena'	ok 12-14, bal	1
677	Fraxinus excelsior 'Jaspidea'	ok 12-14, bal	1
678	Fagus sylvatica 'Rohanii'	ok 12-14, bal	1
679	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
680	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
681	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
682	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
683	Prunus avium 'Plena'	ok 12-14, bal	1
684	Crataegus laevigata 'Punicea'	ok 12-14, bal	1
685	Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'	ok 12-14, bal	1
686	Pyrus 'Beech Hill'	ok 12-14, bal	1
687	Pyrus 'Beech Hill'	ok 12-14, bal	1
688	Pyrus 'Chanticleer'	ok 12-14, bal	1
689	Pyrus 'Chanticleer'	ok 12-14, bal	1
690	Pyrus 'Beech Hill'	ok 12-14, bal	1
691	Crataegus laevigata 'Punicea'	ok 12-14, bal	1
692	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	ok 12-14, bal	1
693	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	ok 12-14, bal	1
694	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
695	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
696	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
697	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
698	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
699	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
700	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
701	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
702	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
703	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
704	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
705	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
706	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
707	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
708	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
709	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
710	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
711	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
712	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
713	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
714	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
715	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
716	Carpinus betulus 'Fastigiata'	v 300-350, bal	1
717	Populus nigra 'Italica'	v 300-350, bal	1
718	Alnus glutinosa 'Laciniata'	ok 12-14, bal	1
719	Sorbus aria	ok 12-14, bal	1

B.13.1 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH STROMŮ - OPŽP

Inv. číslo	Taxon	Specifikace	Počet ks
720	Acer campestre	ok 12-14, bal	1
721	Fagus sylvatica 'Tricolor'	ok 12-14, bal	1
722	Prunus padus 'Colorata'	ok 12-14, bal	1
723	Picea abies	v 200-250, bal	1
724	Abies alba	v 200-250, bal	1
725	Abies alba	v 200-250, bal	1
726	Quercus petraea	ok 12-14, bal	1
727	Larix decidua	v 200-250, bal	1
728	Larix decidua	v 200-250, bal	1
729	Pinus sylvestris	v 200-250, bal	1
730	Quercus robur	ok 12-14, bal	1
731	Prunus mahaleb	ok 12-14, bal	1
732	Sorbus aucuparia 'Edulis'	ok 12-14, bal	1
733	Sorbus aria 'Magnifica'	ok 12-14, bal	1
734	Morus alba	ok 12-14, bal	1
735	Salix caprea	ok 12-14, bal	1
736	Tilia cordata	ok 12-14, bal	1
737	Magnolia acuminata	ok 12-14, bal	1
738	Cedrus libani 'Glaucá'	v 200-250, bal	1
739	Prunus padus 'Colorata'	ok 12-14, bal	1
740	Abies alba	v 200-250, bal	1
741	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	ok 12-14, bal	1
742	Sorbus aucuparia 'Edulis'	ok 12-14, bal	1
743	Fagus sylvatica 'Pendula'	ok 12-14, bal	1
744	Fagus sylvatica 'Pendula'	ok 12-14, bal	1
1201	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
1202	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
1203	Betula pendula	ok 12-14, bal	1
1204	Betula pendula	ok 12-14, bal	1
1205	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
1206	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
1207	Tilia cordata	ok 16-18, bal	1
	Stromy celkem		252

zastoupení autochtonních druhů	90,9	%
zastoupení nepůvodních druhů	9,1	%

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
K200	skupina keřů	8,5x1,5	13,0	<i>Berberis gagnepainii</i>	v 30-40, ko2l	7,0	3,0	21		
				<i>Berberis julianae</i>	v 30-40, ko2l	6,0	3,0	18		
K201	skupina keřů	5x1,2	6,0	<i>Prunus laurocerasus</i>	v 100-125, ko5l	6,0	1,0	6		
K202	živý plot	9x1,8 + 3x1,2	20,0	<i>Forsythia intermedia</i>	v 40-60, ko2l	10,0	1,0	10		
				<i>Ribes alpinum</i>	v 30-40, ko2l	4,0	6,0	24		
				<i>Spiraea x vanhouttei</i>	v 40-60, ko2l	6,0	1,0	6		
				<i>Geranium x magnificum</i> 'Blue Blood'	K9	6,0	6,0		36	
K203	skupina keřů	10x2	20,0	<i>Amelanchier ovalis</i>	v 80-100, ko5l	4,0	0,5	2		
				<i>Amelanchier spicata</i>	v 80-100, ko5l	2,0	0,5	1		
				<i>Cornus mas</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Forsythia suspensa</i>	v 40-60, ko2l	6,0	0,5	3		
				<i>Syringa chinensis</i> 'Saugeana'	v 80-100, ko5l	6,0	0,5	3		
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	4,0	12,0			48
K204	skupina keřů	30x1,5	45,0	<i>Amelanchier ovalis</i>	v 80-100, ko5l	3,0	1,0	3		
				<i>Amelanchier lamarckii</i>	v 80-100, ko5l	3,0	1,0	3		
				<i>Cotinus coggygria</i> 'Golden Spirit'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Forsythia suspensa</i>	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Magnolia x soulangeana</i>	v 80-100, ko5l	3,0	1,0	3		
				<i>Magnolia stellata</i>	v 80-100, ko5l	3,0	1,0	3		
				<i>Rosa hugonis</i>	v 40-60, ko2l	1,0	1,0	1		
				<i>Syringa chinensis</i> 'Saugeana'	v 80-100, ko5l	4,0	1,0	4		
				<i>Viburnum farreri</i>	v 40-60, ko2l	1,0	2,0	2		
				<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	K9	8,0	6,0		48	
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Apfelblüte'	K9	10,0	6,0		60	
				<i>Vinca minor</i>	K9	6,0	5,0		30	
				<i>Vinca minor</i> 'Aureovariegata'	K9	6,0	5,0		30	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	13,0	12,0			156
K205	skupina keřů	26x1,5	40,0	<i>Amelanchier ovalis</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Amelanchier spicata</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Cotinus coggygria</i> 'Golden Spirit'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Forsythia suspensa</i>	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Magnolia x soulangeana</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Magnolia stellata</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Rosa hugonis</i>	v 40-60, ko2l	1,0	1,0	1		
				<i>Syringa chinensis</i> 'Saugeana'	v 80-100, ko5l	4,0	1,0	4		
				<i>Viburnum farreri</i>	v 40-60, ko2l	1,0	2,0	2		
				<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	K9	8,0	6,0		48	
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Apfelblüte'	K9	8,0	6,0		48	
				<i>Vinca minor</i> 'Atropupurea'	K9	5,0	5,0		25	
				<i>Vinca minor</i> 'Imagine'	K11	5,0	5,0		25	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	10,0	12,0			120
K206	skupina keřů	18x1,5	27,0	<i>Buddleja alternifolia</i>	v 40-60, ko2l	1,0	1,0	1		
				<i>Buddleja alternifolia</i> 'Argentea'	v 40-60, ko2l	1,0	1,0	1		
				<i>Cercis siliquastrum</i>	v 80-100, ko5l	1,0	1,0	1		
				<i>Cornus florida</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				<i>Forsythia intermedia</i>	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Magnolia x soulangeana</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Syringa chinensis</i> 'Saugeana'	v 80-100, ko5l	3,0	1,0	3		
				<i>Viburnum farreri</i>	v 40-60, ko2l	1,0	2,0	2		
				<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Geranium sanguineum</i>	K9	6,0	6,0		36	
				<i>Vinca minor</i> 'Atropupurea'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Vinca minor</i> 'Colada'	K11	3,0	5,0		15	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	10,0	12,0			120
K207	skupina keřů	30x1	30,0	<i>Amelanchier ovalis</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Amelanchier lamarckii</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
				<i>Deutzia scabra</i>	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Deutzia scabra</i> 'Plena'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Laburnum anagyroides</i>	v 80-100, ko5l	8,0	1,0	8		
				<i>Philadelphus coronarius</i>	v 80-100, ko5l	3,0	1,0	3		
				<i>Philadelphus</i> 'Erectus'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Philadelphus</i> 'Falconeri'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Viburnum farreri</i>	v 40-60, ko2l	1,0	1,0	1		
				<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	K9	8,0	6,0		48	
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Apfelblüte'	K9	10,0	6,0		60	
				<i>Geranium x magnificum</i> 'Blue Blood'	K9	6,0	6,0		36	
				<i>Vinca minor</i> 'Aureovariegata'	K9	6,0	5,0		30	
K208	skupina keřů	18x1	18,0	<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Deutzia x rosea</i> 'Carminea'	v 40-60, ko2l	4,0	2,0	8		
				<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Euonymus alatus</i> 'Fireball'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
K209	skupina keřů	16x1	16,0	<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Deutzia hybrida</i> 'Perle Rose'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Euonymus alatus</i> 'Fireball'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
K210	skupina keřů	23x1	23,0	<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Chaenomeles x superba</i> 'Nicoline'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Laburnum anagyroides</i>	v 80-100, ko5l	4,0	1,0	4		
				<i>Viburnum farreri</i>	v 40-60, ko2l	3,0	2,0	6		
				<i>Viburnum plicatum</i> 'Tomentosum'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
K211	skupina keřů	10x1,5	15,0	<i>Forsythia suspensa</i>	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Rosa hugonis</i>	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Syringa chinensis</i> 'Saugeana'	v 80-100, ko5l	4,0	1,0	4		
				<i>Tamarix ramosissima</i> 'Rubra'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				<i>Tamarix tetrandra</i>	v 80-100, ko5l	2,0	1,0	2		
K212	skupina keřů	9x1,5	14,0	<i>Rosa</i> 'Black Forest'	prost.	14,0	3,0	42		
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	14,0	8,0			112
K213	skupina keřů	9x1,5	14,0	<i>Rosa</i> 'Black Forest'	prost.	14,0	3,0	42		
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	14,0	8,0			112
K214	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Magnolia x soulangeana</i>	v 80-100, ko5l	1,0	1,0	1		
K215	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Magnolia kobus</i>	v 80-100, ko5l	1,0	1,0	1		
K216	skupina keřů	6x1,5	9,0	<i>Prunus laurocerasus</i>	v 100-125, ko5l	6,0	1,0	6		
				<i>Forsythia suspensa</i>	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	5,0	5,0		25	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	4,0	5,0		20	
K217	skupina keřů	2x1,5	3,0	<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	v 40-60, ko2l	1,0	2,0	2		

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii'	v 40-60, ko2l	1,0	2,0	2		
				<i>Viburnum plicatum</i> 'Tomentosum'	v 40-60, ko2l	1,0	2,0	2		
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Apfelblüte'	K9	2,0	6,0		12	
K218	skupina keřů	11x2	22,0	<i>Euonymus alatus</i> 'Fireball'	v 40-60, ko2l	3,0	2,0	6		
				<i>Tamarix tetrandra</i>	v 80-100, ko5l	2,0	0,5	1		
				<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii'	v 40-60, ko2l	3,0	1,0	3		
				<i>Viburnum plicatum</i> 'Tomentosum'	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Weigela</i> 'Andre'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				<i>Weigela florida</i> 'Variegata'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				<i>Weigela hybrida</i> 'Bristol Ruby'	v 40-60, ko2l	2,0	1,0	2		
				jahodník (v sortách)	9*9*9	22,0	8,0		176	
K219	skupina keřů	17x2	34,0	<i>Amelanchier lamarckii</i>	v 80-100, ko5l	5,0	1,0	5		
				<i>Amelanchier ovalis</i>	v 80-100, ko5l	4,0	1,0	4		
				<i>Deutzia scabra</i>	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Deutzia scabra</i> 'Plena'	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Philadelphus coronarius</i>	v 80-100, ko5l	3,0	1,0	3		
				<i>Syringa chinensis</i> 'Saugeana'	v 80-100, ko5l	6,0	1,0	6		
				<i>Viburnum farreri</i>	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	v 40-60, ko2l	4,0	1,0	4		
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	8,0	5,0		40	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	7,0	5,0		35	
				jahodník (v sortách)	h9*9*9	19,0	8,0		152	
K220	skupina keřů	6x5 + 9x1,2	38,0	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Luteus'	v 80-100, ko5l	8,0	1,0	8		
				<i>Spiraea x billiardii</i> 'Triumphans'	v 40-60, ko2l	10,0	2,0	20		
				<i>Spiraea prunifolia</i>	v 40-60, ko2l	10,0	1,0	10		
				<i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim'	v 40-60, ko2l	10,0	1,0	10		
K221	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	v 80-100, ko5l	1,0	3,0	3		
K222	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'A.W. Paul'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K223	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Monument Carnot'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K224	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Eduoard Andre'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K225	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Ludwig Späth'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K226	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Lemoine'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K227	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Paul Thirion'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K228	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Président Grévy'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K229	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Primrose'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
K230	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Syringa vulgaris</i> 'Sensation'	v 80-100, prost.	1,0	1,0	1		
K231	živý plot	3,5x0,5 + 5x0,5	4,5	<i>Buxus sempervirens</i>	v 20-30, ko1l	4,5	10,0	45		
K232	živý plot	3,5x0,5 + 5x0,5	4,5	<i>Buxus sempervirens</i>	v 20-30, ko1l	4,5	10,0	45		
K233	soliterní keř	ø1,0	1,0	<i>Prunus laurocerasus</i>	v 100-125, ko5l	1,0	1,0	1		
K234	skupina keřů	3,8x1	4	<i>Prunus laurocerasus</i>	v 100-125, ko5l	4,0	1,0	4		
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	2,0	5,0		10	
Celkem záhony K			433,0					642	1136	668

Z01	trvalkový záhon	ø8x6	44	<i>Omphalodes verna</i>	K9	28,0	5,0		140	
				<i>Omphalodes verna</i> 'Alba'	K9	16,0	5,0		80	
Z02	trvalkový záhon	ø4,5x5,5	20	<i>Omphalodes verna</i>	K9	13,0	5,0		65	
				<i>Omphalodes verna</i> 'Alba'	K9	7,0	5,0		35	
Z03	trvalkový záhon	9x4 + 4x5	50	<i>Astilbe japonica</i> 'Ellie'	K9	2,0	7,0		14	
				<i>Astilbe japonica</i> 'Rheinland'	K9	4,0	7,0		28	
				<i>Astilbe thunbergii</i> 'Straussenfeder'	K9	4,0	3,0		12	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Amethyst'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Cattleya'	K9	4,0	5,0		20	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Granat'	K9	4,0	5,0		20	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Geranium sanguineum</i>	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Geranium sanguineum</i> 'Apfelblüte'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Geranium sylvaticum</i> 'Birch Lilac'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Geranium x cantabrigiense</i>	K9	4,0	7,0		28	
				<i>Hosta nigrescens</i> 'Krossa Regal'	K9	4,0	3,0		12	
				<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	K9	4,0	3,0		12	
				<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'	K9	5,0	3,0		15	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	5,0	12,0			60
				<i>Tulipa</i> cv, červený (Darwin hybrid)	min vel. 12/14	8,0	12,0			96
Z04	trvalkový záhon	3x5	15	<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Aster amellus</i> 'Rudolf Goethe'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Azurro'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Heinz Richard'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Pink Cloud'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Yvette Richardson'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Narcissus</i> cv. žlutobílý	min vel. 12/14	3,0	12,0			36
Z05	trvalkový záhon	5x8x8	20	<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Desert Eve Red Impr.'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Belle Epoque'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Pink Cloud'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Schneetanne'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Yvette Richardson'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Pink Cat'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'	K9	2,0	8,0		16	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	2,0	8,0		16	
				<i>Narcissus</i> cv. žlutý	min vel. 12/14	4,0	12,0			48
Z06	trvalkový záhon	4x1,8 + 5x1,5	18	<i>Anemone hybrida</i> 'Elfin Swan'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone hybrida</i> 'Honorine Jober'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone japonica</i> 'Bressingham Glow'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone japonica</i> 'Margarete'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Aruncus dioicus</i>	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	2,0	2,0		4	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	K9	2,0	2,0		4	
				<i>Astilbe japonica</i> 'Ellie'	K9	1,0	7,0		7	
				<i>Astilbe japonica</i> 'Rheinland'	K9	1,0	7,0		7	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Astilbe thunbergii</i> 'Straussenfeder'	K9	1,0	3,0		3	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Amethyst'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Cattleya'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Granat'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hosta nigrescens</i> 'Krossa Regal'	K9	1,0	3,0		3	
				<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	K9	1,0	3,0		3	
				<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'	K9	1,0	3,0		3	
Z07	trvalkový záhon	4,5x5	22	<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	12,0	5,0		60	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	10,0	5,0		50	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	4,0	8,0			32
				<i>Narcissus</i> cv. žlutý	min vel. 12/14	5,0	12,0			60
Z08	trvalkový záhon	15x4 + 5,5x3	67	<i>Anemone hupehensis</i> 'Pink Saucer'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone hupehensis</i> 'Prinz Heinrich'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone hupehensis</i> 'September Charm'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone hybrida</i> 'Elfin Swan'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone hybrida</i> 'Honorine Jobert'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone japonica</i> 'Richard Ahrens'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone japonica</i> 'Rosenschale'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone japonica</i> 'Bressingham Glow'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone japonica</i> 'Margarete'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Anemone japonica</i> 'Pamina'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Aruncus dioicus</i>	K9	2,0	1,0		2	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	3,0	2,0		6	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	K9	3,0	2,0		6	
				<i>Astilbe japonica</i> 'Ellie'	K9	2,0	7,0		14	
				<i>Astilbe japonica</i> 'Rheinland'	K9	2,0	7,0		14	
				<i>Astilbe thunbergii</i> 'Straussenfeder'	K9	4,0	3,0		12	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Amethyst'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Cattleya'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Granat'	K9	3,0	5,0		15	
				<i>Bergenia</i> 'Bressingham White'	K9	3,0	7,0		21	
				<i>Bergenia cordifolia</i> 'Sakura'	K9	3,0	7,0		21	
				<i>Bergenia cordifolia</i> 'Winterglut'	K9	3,0	7,0		21	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	4,0	5,0		20	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	4,0	5,0		20	
				<i>Geranium sylvaticum</i> 'Birch Lilac'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Hosta nigrescens</i> 'Krossa Regal'	K9	4,0	3,0		12	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
Z09	trvalkový záhon - modelace terénu, zpevnění svahu	25x5	114	<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	K9	4,0	3,0		12	
				<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'	K9	5,0	3,0		15	
				<i>Narcissus</i> cv. žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	12,0			60
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Desert Eve Red Impr.'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Belle Epoque'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Aurinia saxatilis</i>	K9	12,0	6,0		72	
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	5,0	2,0	10		
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Albus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Blue Globe'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Echinops ritro</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	25,0	6,0		150	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	4,0	6,0		24	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Pink Cat'	K9	4,0	6,0		24	
				<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'	K9	4,0	8,0		32	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	4,0	8,0		32	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	12,0	6,0		72	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Marcus'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Schwellenburg'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	8,0	8,0			64
Z10	trvalkový záhon - modelace terénu, zpevnění svahu	9x9x6	35	<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	1,0	5,0		5	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Aurinia saxatile</i>	K9	4,0	6,0		24	
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Blue Globe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	5,0	6,0		30	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Pink Cat'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	1,0	6,0		6	
Z11	trvalkový záhon - modelace terénu, zpevnění svahu	12x6	83	<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Desert Eve Red Impr.'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Belle Epoque'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Aurinia saxatile</i>	K9	7,0	6,0		42	
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Albus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Blue Globe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops ritro</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	25,0	6,0		150	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	4,0	6,0		24	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Pink Cat'	K9	4,0	6,0		24	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'	K9	4,0	8,0		32	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	4,0	8,0		32	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	7,0	6,0		42	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Marcus'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Schwellenburg'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	6,0	8,0			48
Z12	trvalkový záhon - modelace terénu, zpevnění svahu	7x5	34	<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Aurinia saxatile</i>	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Blue Globe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	5,0	6,0		30	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Pink Cat'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	1,0	6,0		6	
Z13	štěrkový trvalkový záhon	5x41	209	směs trvalek Feuer und Flamme®	K9	209,0	7,0		1463	
				směs cibulovin Feuer und Flamme®	min vel. 12/14	209,0				3200
Z14	štěrkový trvalkový záhon	5x22	99	směs trvalek Feuer und Flamme®	K9	99,0	7,0		693	
				směs cibulovin Feuer und Flamme®	min vel. 12/14	99,0				1550
Z15	trvalkový záhon	6X5	30	<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	2,0	6,0		12	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Aster amellus</i> 'Rudolf Goethe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Azurro'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Heinz Richard'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Kristina'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Niobe'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberblaukissen'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	5,0	6,0		30	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	5,0	6,0		30	
				<i>Narcissus</i> cv. žlutý	min vel. 12/14	4,0	12,0			48
Z16	trvalkový záhon	10x5	52	<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Ferndown'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Caryopteris clandonensis</i> 'Worcester Gold'	v 40-60, ko2l	2,0	2,0	4		
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Schnittgold'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Solana'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Blue Globe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	7,0	5,0		35	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Pink Cat'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'	K9	2,0	8,0		16	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	2,0	8,0		16	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriesland'	K9	2,0	6,0		12	
Z17	trvalkový záhon	6X7	41	<i>Aster dumosus</i> 'Azurro'	K9	2,0	6,0		12	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Aster dumosus</i> 'Heinz Richard'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Kristina'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Niobe'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberblaukissen'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	8,0	6,0		48	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	3,0	8,0		24	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	6,0	6,0		36	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Marcus'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Schwellenburg'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	7,0	8,0			56
Z18	trvalkový záhon	4x2	8	<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus</i> (flava)	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	1,0	8,0			8
Z19	trvalkový záhon	5x2	11	<i>Aster dumosus</i> 'Azurro'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus</i> (flava)	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Schwellenburg'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	3,0	8,0			24
Z20	trvalkový záhon	5x4	19	<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	1,0	5,0		5	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus</i> (flava)	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	1,0	6,0		6	
Z21	trvalkový záhon	6x2	11	<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Schnittgold'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Solana'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	2,0	8,0			16
Z22	trvalkový záhon	2x1,5	3	<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	0,5	6,0		3	
Z23	trvalkový záhon	2,5x4,5	10	<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Solana'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	2,0	6,0		12	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	1,0	6,0		6	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
Z24	trvalkový záhon	2x5	9	<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	2,0	8,0			16
				<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus</i> (flava)	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	1,0	8,0			8
Z25	trvalkový záhon	1,5x3,5	5	<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Schnittgold'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	1,0	8,0			8
Z26	trvalkový záhon	12x2,5	27	<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Lemon'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Summer Fruit Carmine'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Hella Glashoff'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea</i> mill. 'Terracotta'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetriese'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Schnittgold'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Solana'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i>	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Echinops banaticus</i> 'Blue Globe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	6,0	5,0		30	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Pink Cat'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Nepeta racemosa</i> 'Superba'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walkers Low'	K9	1,0	8,0		8	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	3,0	6,0		18	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Adrian Weiss'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Mainacht'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Salvia nemorosa</i> (superba) 'Ostfriestland'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	8,0	8,0			64

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
Z27	trvalkový záhon	0,5x5,5	3	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	K9	0,5	6,0		3	
Z28	trvalkový záhon	1x5	5	<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus</i> (flava)	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lavandula angustifolia</i>	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Nepeta nervosa</i> 'Blue Moon'	K9	0,5	6,0		3	
				<i>Allium christophii</i>	min vel. 15/16	1,0	8,0			8
Z29	trvalkový záhon	7x3	23	<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan'	K9	7,0	5,0		35	
				<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	K9	7,0	5,0		35	
				<i>Geranium x magnificum</i> 'Blue Blood'	K9	9,0	6,0		54	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	4,0	12,0			48
Z30	trvalkový záhon	1x8	8	<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Amethyst'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Cattleya'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Granat'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus</i> (flava)	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	1,0	12,0			12
Z31	trvalkový záhon	1x12	12	<i>Aster amellus</i> 'Brilliant'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Rudolf Goethe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Azurro'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Heinz Richard'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Pink Cloud'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Yvette Richardson'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	4,0	12,0			48
Z32	trvalkový záhon	1x17	17	<i>Aruncus dioicus</i>	K9	1,0	1,0		1	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Etna'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus (flava)</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Adressa White'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'David'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Hesperis'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Orange Perfection'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Pax'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Red Riding Hood'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	6,0	12,0			72
Z33	trvalkový záhon	1x16	16	<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Amethyst'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Anita Pfeifer'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Bressingham Beauty'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Cattleya'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Etna'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Granat'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Sister Theresa'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Spinell'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus (flava)</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	12,0			60
Z34	trvalkový záhon	1x16	16	<i>Aster amellus</i> 'Brilliant'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Mira'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KERŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Schneetanne'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Yvette Richardson'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Adressa White'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'David'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Hesperis'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Orange Perfection'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Pax'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Red Riding Hood'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv. žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	12,0			60
Z35	trvalkový záhon	1x27	27	<i>Aruncus dioicus</i>	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Astilbe japonica</i> 'Ellie'	K9	1,0	7,0		7	
				<i>Astilbe japonica</i> 'Rheinland'	K9	1,0	7,0		7	
				<i>Astilbe thunbergii</i> 'Straussenfeder'	K9	1,0	3,0		3	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Amethyst'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Anita Pfeifer'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Bressingham Beauty'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Cattleya'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Etna'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Granat'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Sister Theresa'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus</i> (flava)	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hosta nigrescens</i> 'Krossa Regal'	K9	1,0	3,0		3	
				<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	K9	2,0	3,0		6	
				<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'	K9	2,0	3,0		6	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	2,0	5,0		10	
				<i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'	K9	2,0	5,0		10	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
Z36	trvalkový záhon	1x13	13	Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	8,0	12,0			96
				Aruncus dioicus 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				Aruncus dioicus 'Kneiffii'	K9	1,0	1,0		1	
				Astilbe x arendsii 'Anita Pfeifer'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Bressingham Beauty'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Cattleya'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Etna'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Granat'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Sister Theresa'	K9	1,0	5,0		5	
				Hemerocallis citrina	K9	1,0	5,0		5	
				Hemerocallis lilioashodelus (flava)	K9	1,0	5,0		5	
				Hosta nigrescens 'Krossa Regal'	K9	1,0	3,0		3	
				Lysimachia punctata	K9	1,0	5,0		5	
				Lysimachia punctata 'Alexander'	K9	1,0	5,0		5	
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	3,0	12,0			36
Z37	trvalkový záhon	1x6	6	Aruncus dioicus	K9	1,0	1,0		1	
				Astilbe x arendsii 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Bressingham Beauty'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	
				Hemerocallis lilioashodelus (flava)	K9	1,0	5,0		5	
				Lysimachia punctata 'Alexander'	K9	1,0	5,0		5	
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	1,0	12,0			12
Z38	trvalkový záhon	1x9	9	Aruncus dioicus 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				Astilbe x arendsii 'Anita Pfeifer'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Cattleya'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Etna'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Granat'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Sister Theresa'	K9	1,0	5,0		5	
				Hemerocallis citrina	K9	1,0	5,0		5	
				Hosta nigrescens 'Krossa Regal'	K9	1,0	3,0		3	
				Lysimachia punctata	K9	1,0	5,0		5	
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	2,0	12,0			24
Z39	trvalkový záhon	1x14	14	Aruncus dioicus	K9	1,0	1,0		1	
				Aruncus dioicus 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				Aruncus dioicus 'Kneiffii'	K9	1,0	1,0		1	
				Astilbe x arendsii 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				Astilbe x arendsii 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus (flava)</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Adressa White'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'David'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Pax'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Red Riding Hood'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	5,0	12,0			60
Z40	trvalkový záhon	1x19	19	<i>Aster amellus</i> 'Brilliant'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Mira'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfülling'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Rudolf Goethe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Schneetanne'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Yvette Richardson'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Adressa White'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'David'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Hesperis'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Orange Perfection'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Pax'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Red Riding Hood'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	6,0	12,0			72
Z41	trvalkový záhon	1x11	11	<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus (flava)</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Phlox paniculata</i> 'Adressa White'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Pax'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Red Riding Hood'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	3,0	12,0			36
Z42	trvalkový záhon	1x8	8	<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Anita Pfeifer'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Etna'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Granat'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Sister Theresa'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hosta nigrescens</i> 'Krossa Regal'	K9	1,0	3,0		3	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	2,0	12,0			24
Z43	trvalkový záhon	1x12	12	<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Amethyst'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Bressingham Beauty'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Cattleya'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Spinell'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus (flava)</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	4,0	12,0			48
Z44	trvalkový záhon	1x25	25	<i>Aruncus dioicus</i>	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Pearl White'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	K9	1,0	1,0		1	
				<i>Aster amellus</i> 'Brilliant'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Mira'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Rudolf Goethe'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	K9	1,0	4,0		4	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Brautschleier'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Etna'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Astilbe x arendsii</i> 'Irrlicht'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Helleborus foetidus</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis citrina</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Hemerocallis lilioashodelus (flava)</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i>	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Adressa White'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'David'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Hesperis'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Orange Perfection'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Pax'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Red Riding Hood'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	11,0	12,0			132
Z45	trvalkový záhon	1x7	7	<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Schneetanne'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Yvette Richardson'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Adressa White'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Hesperis'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Orange Perfection'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Pax'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutobílý	min vel. 12/14	1,0	12,0			12
Z46	trvalkový záhon	1x11	11	<i>Aster amellus</i> 'Brilliant'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkonigin'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster dumosus</i> 'Starlight'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Aster ericoides</i> 'Schneetanne'	K9	1,0	6,0		6	
				<i>Aster ericoides</i> 'Yvette Richardson'	K9	1,0	4,0		4	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'David'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Hesperis'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Phlox paniculata</i> 'Red Riding Hood'	K9	1,0	5,0		5	
				<i>Narcissus</i> cv, žlutý	min vel. 12/14	3,0	12,0			36
Z47	trvalkový záhon	5x3	15	<i>Bergenia cordifolia</i> 'Winterglut'	K9	4,0	7,0		28	

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
				Bergenia cordifolia 'Sakura'	K9	4,0	7,0		28	
				Bergenia 'Bressingham White'	K9	3,0	7,0		21	
				Geranium macrorrhizum 'Bevan'	K9	2,0	5,0		10	
				Geranium macrorrhizum 'Spessart'	K9	2,0	5,0		10	
Z48	trvalkový záhon	5x3	15	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	K9	4,0	7,0		28	
				Bergenia cordifolia 'Sakura'	K9	4,0	7,0		28	
				Bergenia 'Bressingham White'	K9	3,0	7,0		21	
				Geranium macrorrhizum 'Bevan'	K9	2,0	5,0		10	
				Geranium macrorrhizum 'Spessart'	K9	2,0	5,0		10	
Celkem záhony Z			1348,0					52	7609	6398

C01	skupina cibulovin	9x15	130	Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	15,0	5,0			75
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	15,0	5,0			75
				Hyacinthus cv. růžový	min vel. 16/17	10,0	5,0			50
				Hyacinthus cv. Vínový	min vel. 16/17	10,0	5,0			50
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	40,0	6,0			240
				Narcissus cv, žlutobílý	min vel. 12/14	40,0	6,0			240
C02	skupina cibulovin	16x5	80	Galanthus nivalis	min vel. 5	8,0	15,0			120
				Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	8,0	5,0			40
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	8,0	5,0			40
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	25,0	6,0			150
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	25,0	6,0			150
C03	skupina cibulovin	16x4	65	Galanthus nivalis	min vel. 5	7,0	15,0			105
				Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	20,0	6,0			120
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	20,0	6,0			120
C04	skupina cibulovin	9x15	130	Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	15,0	5,0			75
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	15,0	5,0			75
				Hyacinthus cv. růžový	min vel. 16/17	10,0	5,0			50
				Hyacinthus cv. Vínový	min vel. 16/17	10,0	5,0			50
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	40,0	6,0			240
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	40,0	6,0			240

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
C05	skupina cibulovin	3x6	19	Narcissus cv. žlutobílý	min vel. 12/14	40,0	6,0			240
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	4,0	5,0			20
				Hyacinthus cv. Vínový	min vel. 16/17	4,0	5,0			20
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	4,0	5,0			20
				Narcissus cv. bílý	min vel. 12/14	7,0	6,0			42
C06	skupina cibulovin	3x4	12	Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Narcissus cv. bílý	min vel. 12/14	6,0	6,0			36
C07	skupina cibulovin	5x4	20	Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Narcissus cv. žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	6,0			30
				Narcissus cv. žlutý	min vel. 12/14	6,0	6,0			36
C08	skupina cibulovin	4,5x4	18	Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	2,0	5,0			10
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	2,0	5,0			10
				Narcissus cv. žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	6,0			30
				Narcissus cv. žlutý	min vel. 12/14	6,0	6,0			36
C09	skupina cibulovin	6x4	20	Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	4,0	5,0			20
				Hyacinthus cv. Vínový	min vel. 16/17	4,0	5,0			20
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	4,0	5,0			20
				Narcissus cv. bílý	min vel. 12/14	8,0	6,0			48
C10	skupina cibulovin	2x3	6	Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	2,0	5,0			10
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	1,0	5,0			5
				Narcissus cv. bílý	min vel. 12/14	3,0	6,0			18
C11	skupina cibulovin	10x2,5	24	Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Narcissus cv. bílý	min vel. 12/14	4,0	6,0			24
				Narcissus cv. žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	6,0			30
				Narcissus cv. žlutý	min vel. 12/14	6,0	6,0			36
C12	skupina cibulovin	10x2,5	24	Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Vínový	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Narcissus cv. bílý	min vel. 12/14	4,0	6,0			24
				Narcissus cv. žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	6,0			30
				Narcissus cv. žlutý	min vel. 12/14	6,0	6,0			36

B.13.2 - SOUPIS A SPECIFIKACE VYSAZOVANÝCH KEŘŮ, TRVALEK A CIBULOVIN

inv.č.	typ	cca rozměr	celkem m2	taxon	specifikace	m2/bm	ks/m2	celkem ks keře	celkem ks trvalky	celkem ks cibule
C13	skupina cibulovin	7x3,5	23	Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	3,0	5,0			15
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	4,0	6,0			24
				Narcissus cv, žlutobílý	min vel. 12/14	5,0	6,0			30
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	5,0	6,0			30
C14	skupina cibulovin	14x6	80	Galanthus nivalis	min vel. 5	8,0	15,0			120
				Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	8,0	5,0			40
				Hyacinthus cv. Žlutý	min vel. 16/17	8,0	5,0			40
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	25,0	6,0			150
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	25,0	6,0			150
C15	skupina cibulovin	17x2	34	Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	12,0	6,0			72
				Narcissus cv, žlutobílý	min vel. 12/14	12,0	6,0			72
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	10,0	6,0			60
C16	skupina cibulovin	6x8	50	Hyacinthus cv. Bílý	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Hyacinthus cv. Modrý	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Hyacinthus cv. růžový	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Hyacinthus cv. Vínový	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	13,0	6,0			78
				Narcissus cv, žlutobílý	min vel. 12/14	13,0	6,0			78
C17	skupina cibulovin	5x4	20	Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	4,0	6,0			24
				Narcissus cv, žlutobílý	min vel. 12/14	8,0	6,0			48
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	8,0	6,0			48
C18	skupina cibulovin	8x4	30	Hyacinthus cv. Vínový	min vel. 16/17	6,0	5,0			30
				Narcissus cv, bílý	min vel. 12/14	7,0	6,0			42
				Narcissus cv, žlutobílý	min vel. 12/14	7,0	6,0			42
				Narcissus cv, žlutý	min vel. 12/14	10,0	6,0			60
Celkem záhony C			785		785				4649	

Celkem záhony K+Z+C								694	8745	11715
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	--------------

B.13.3 - SOUPIS A SPECIFIKACE VÝSADBY EXTENZIVNÍCH ZÁHONŮ Z13+Z14

		Záhon Z13 (ks)		Záhon Z14 (ks)		celkem Z13+Z14 (ks)
		209m2		99m2		308m2
		trv.	cib.	trv.	cib.	
KOSTERNÍ ROSTLINY						
1	Achillea filipendulina 'Coronation Gold'	31		15		46
2	Calamagrostis brachytricha	31		15		46
3	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	31		15		46
4	Echinops ritro 'Veitche Blue'	31		15		46
5	Helenium 'Moerheim Beauty'	42		20		62
6	Helenium 'Waltraut'	42		20		62
7	Heliopsis helianthoides var. Scabra 'Venus'	31		15		46
8	Panicum virgatum 'Hänse Herms'	31		15		46
DOPROVODNÉ ROSTLINY						
9	Aster linosyris	54		25		79
10	Buphthalmum salicifolium	31		15		46
11	Coreopsis lanceolata 'Sonnenkind'	31		15		46
12	Coreopsis verticillata 'Zagreb'	42		20		62
13	Doronicum orientale	16		8		24
14	Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	64		30		94
15	Gaillardia x grandiflora 'Kobold'	31		15		46
16	Geranium 'Rozanne'	43		20		63
17	Geranium sanguineum 'Album'	22		10		32
18	Geranium sanguineum var. striatum	42		20		62
19	Geum coccineum 'Borisii'	31		15		46
20	Helenium 'Rubinzweg'	48		23		71
21	Hemerocalis 'Aten'	54		25		79
22	Hemerocalis 'Bakabana'	42		20		62
23	Kniphofia uvaria 'Grandiflora'	31		15		46
24	Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Luise'	42		20		62
25	Papaver orientale 'Türkenlouis'	42		20		62
26	Phlomis russeliana	64		30		94
27	Rudbeckia fulgida var. deamii	54		25		79
28	Sedum 'Matrona'	54		25		79
29	Silene chalcidonica (Lychnis ch.)	42		20		62
VÝPLŇOVÉ ROSTLINY						
30	Linum flavum 'Compactum'	32		15		47
31	Silene coronaria 'Alba' (Lychnis c. 'Alba')	11		7		18
PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY						
32	Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'	54		25		79
33	Helianthemum 'Henfield Brilliant'	54		25		79
34	Nepeta x fassenii 'Kit Cat'	54		25		79
35	Oenothera macrocarpa	54		25		79
36	Potentilla aurea	54		25		79

B.13.3 - SOUPIS A SPECIFIKACE VÝSADBY EXTENZIVNÍCH ZÁHONŮ Z13+Z14

		Záhon Z13 (ks)		Záhon Z14 (ks)		celkem Z13+Z14 (ks)
		209m2		99m2		308m2
		trv.	cib.	trv.	cib.	
CIBULOVINY						
37	Allium sphaerocephalon		500		250	750
38	Narcissus 'Flower Record'		450		200	650
39	Narcissus jonquilla 'Suzy'		500		250	750
40	Tulipa greigii 'Golden Tango'		300		150	450
41	Tulipa greigii 'Red Reflection'		200		100	300
42	Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest'		300		150	450
43	Tulipa kaufmanniana 'Giuseppe Verdi'		300		150	450
44	Tulipa kaufmanniana 'Showwinner'		450		200	650
45	Tulipa pratensis 'Füsilier'		200		100	300
		1463	3200	693	1550	
CELKEM TRVALKY						2156
CELKEM CIBULOVINY						4750

projekt

REVITALIZACE VEŘEJNÉ
ZELENĚ V BOBNICÍCH A
KOVANSKU – NEDOTAČNÍ

jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník

Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
IČ: 00238996

projektant

ing. David Kučera
Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady
tel.: +420 605 265 055, davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

místo stavby

Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace

datum

číslo

výtisku

C

05/2016

obsah

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE
BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ



OBSAH

C.1	POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU LOKALITY PŘED REALIZACÍ	2
C.1.1	LOKALIZACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.....	2
C.1.2	POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU LOKALITY PŘED REALIZACÍ.....	3
C.1.3	BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ LOKALITY	5
C.2	ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE OPATŘENÍ	11
C.3	POSOUZENÍ A POPIS MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLVŮ V PRŮBĚHU REALIZACE OPATŘENÍ NA PŘÍRODU A KRAJINU VČETNĚ NÁVRHU OPATŘENÍ NA JEJICH ELIMINACI ČI MINIMALIZACI .	14
C.4	VYSVĚTLENÍ POUŽITÍ NEPŮVODNÍCH DŘEVIN VE VÝSADBĚ	16

C.1 POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU LOKALITY PŘED REALIZACÍ

C.1.1 Lokalizace širších vztahů

Obec Bobnice stejně jako část Kovansko leží přibližně ve výšce 192 m n.m., asi 8 km S od okresního města Nymburk, ve Středočeském kraji.

Okolní krajina má charakter paroviny. Území se nachází uprostřed České tabule (Loučenské tabule). Územím protékají drobné toky Chlebka, Bobnička, Klobuška a Klobuš směrem SZ-JV. Geologicky je sledovaná oblast tvořena sedimenty svrchního turonu, převážně kvartérními mechanickými zvětralinami různého zrnitostního složení. Na tomto podloží se vyvinuly převážně půdy: **pararendziny** modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené; **černice** modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí.

Pro zařazení území v podmínkách potenciální přirozené vegetace je nejbližší formace luhy a olšiny (Neuhäuslová 1997).

Bobnice a Kovansko leží v teplé oblasti T2. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé, suché a teplé léto, naproti tomu přechodná období jsou krátká. Zima je mírně teplá, suchá až velmi suchá (Quitt 1971).

Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2:

Počet letních dnů:	50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více:	160 - 170

Počet mrazových dnů:	100 - 110
Počet ledových dnů:	30 - 40
Průměrná teplota v lednu:	-2 °C až -3°C
Průměrná teplota v červenci:	18 °C – 19 °C
Průměrná teplota v dubnu:	8 °C – 9 °C
Průměrná teplota v říjnu:	7 °C – 9 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:	90 – 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období:	350 – 400 mm
Srážkový úhrn v zimním období:	200 – 300 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou:	40 – 50
Počet dnů zamračených:	120 – 140
Počet dnů jasných:	40 - 50

Území leží na rozvodí Klobuš – Mrlina, která je pravostranným přítokem Labe.

C.1.2 Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací

Jedná se z větší části o rovinaté území, s mírně klesající nivelitou směrem k jihovýchodu. V okolí se nevyskytují téměř žádné lesní porosty. Nejbližší souvislý větší lesní porost leží JV od katastrů ve vzdálenosti cca 2000 m. Na V okraji části Bobnice se nachází maloplošný lesní porost o velikosti 1 ha, známý jako Bažantnice. Tím protéká Bobnička a Klobuška.

Katastr má charakter intenzivně obhospodařované kulturní zemědělské krajiny, z velké části tvořené souvislými bloky orné půdy. Nejběžnějším typem vegetace v katastrech jsou ozeleněná veřejná prostranství (návse, ulice, okolí nádrží), zahrady zemědělských stavení, vegetační pásy podél vodních toků a doprovodná vegetace komunikací. V části Kovansko je důležitým typem vegetace záhumenek a navazující ovocné sady. Řešené lokality se nachází v zastavěném území obce, uprostřed urbanisticky zachovalé zástavby s prvky novodobých úprav vegetace a zpevněných ploch.

Lokalita **park na návsi** byla přeměněna na park počátkem 20. století. Původně se zde nacházela prázdná návěs bez vegetace, hospodářská stavení, mateřská a základní škola (dnes obecní úřad) a sokolovna. Po okrajích lokality jsou stromové kulisy

přestárlých a patogeny napadených *Acer platanoides* 'Globosum'. V středu kompozice je kolem zvonice souvislý druhově pestrý porost parku s poměrně vysokým korunovým zápojem.

Lokalita **park u hřiště**, navazující na požární nádrž, byla přeměněna na park ve stejné době, původně se zde nacházel větší počet vzrůstných stromů v okolí nádrže, dále na východ byly ovocné sady a pastviny (dnes fotbalové hřiště a navazující nová zástavba rodinných domů). Sady byly v průběhu let redukovány. Všechny plochy jsou zatravněny.

Lokalita **Lipová ulice** je jedinou ulicí v Bobnicích se vzrostlou kompaktní vegetací. Byla osázena v polovině 20.století jako dvojřadá alej lemující komunikaci a tato funkce i struktura je téměř zachována. Pro prvotní výsadbu bylo použito *Tilia cordata* a *Tilia platyphyllos*. Fyziologické stáří stromů je přibližně 70-80 let. Některé stromy byly v minulosti odstraněny. Většina jedinců vykazuje vážné defekty korun a kmene, jako jsou dutiny a nadměrně zatížené kosterní větve. Přestože se jedná o veřejný prostor v majetku obce, je některými sousedy spontánně doplňován různými vegetačními prvky jako živými ploty a solitérními keři. Po okrajích lokality souběžně s chodníky jsou pozůstatky dřívějších trvalkových výsadeb. Pás vegetace mezi komunikací a chodníky je zatravněn.

Lokalita **školní zahrada** je plocha oddělená od veřejného prostoru ulice plotem, přesto celoročně volně přístupná. Byla založena spolu s funkcionalistickou stavbou nové budovy školy v 30.letech 20.století. Severní část zahrady má charakter parku, jižní část nese prvky užitkové a okrasné zahrady. Vzrostlé stromy jsou v celé lokalitě. Porost je druhově dosti bohatý, v nedávné době bylo odstraněno několik stromů. Je zde vysoký až nadměrný zápoj korun. V podrostu je větší množství keřů, keřových skupin a trvalkových skupin. Je zde několik nehodnotných keřových skupin ve stínu korun jako *Juniperus x media* 'Pfitzeriana' nebo *Symphoricarpos albus*. Většina plochy lokality je zatravněna.

Lokalita **park u rybníka** je okrajovou částí obce směrem při silnici do Velelib. Lokalita je zaplněna vzrostlými stromy. Korunový zápoj je přiměřený. V místě je několik přestárlých a provozně nebezpečných jedinců *Populus nigra* 'Italica'. Park je volně propojen s dalšími lokalitami na Z okraji části Bobnice jako rybníky a pásy vegetace, tyto nejsou předmětem PD.

Lokalita **nová zástavba** je nejmladším doposud zahradnický neupraveným prostorem v části Bobnice, na jejím východním okraji. Lokalita byla parcelována a zastavěna

v nedávné době. Plochy podél komunikací jsou pouze zatravněné, sousedé/občané zde spontánně vysazují rozličné druhy dřevin a trvalek.

Lokalita **ulice V Lipách** v části Kovansko se nachází uprostřed velmi urbanisticky hodnotné zástavby. Jde o typ ulicovky z poloviny 18.století až poč. 19.století. Zástavba si na mnoha místech uchovala tradiční prvky členění dvorů, záhumenků a ovocných sadů za staveními. Původní náves byla doplněna alejí lip na počátku 20.století. Nejstarší jedinci dosahují stáří přibližně 150 let. Do současnosti se tato struktura zachovala v nezměněné podobě. Hlavní silnici lemují po obou stranách travnaté pásy s mělkými příkopy, při okrajích před staveními je osazen úzký chodník. Jižní hranicí lokality je vedeno nadzemní elektrické vedení. Většina stromů pochází z původních výsadeb. V minulosti bylo několik jedinců pro zdravotní stav odstraněno a nahrazeno novými. Většina jedinců vykazuje vážné defekty korun a kmene, jako jsou dutiny, tlakové primární větvení a nadměrně zatížené kosterní větve. Pás vegetace mezi komunikací a chodníky je zatravněn.

C.1.3 Biologické posouzení lokality

Řešené lokality byly mapovány v době vegetačního klidu a na počátku jara 2016. Souběžně s tím byl prováděn i průzkum a ohledání jednotlivých stromů a dřevin na výskyt fauny vázaných na stromy. V lokalitě se vyskytují běžné druhy živočichů vázané na aglomerace a lidská sídla. Dutiny stromů mohou sloužit k hnízdění ptactva.

V lokalitě byli pozorováni **dravci**: káně lesní (*Buteo buteo*), poštolka obecná (*Falco tinnunculus*); **měkkozobí a kukačky**: holub domácí (*Columba livia* f. *domestica*), holub hřivnáč (*Columba palumbus*), hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*); **šplhavci**: strakapoud velký (*Dendrocopos major*), žluna šedá (*Picus canus*); **pěvci**: jiříčka obecná (*Defichon urbicum*), konipas bílý (*Motacilla alba*), červenka obecná (*Erithacus rubecula*), rehek zahradní (*Phoenicurus phoenicurus*), kos černý (*Turdus merula*), sýkora koňadra (*Parus/Lophophanes major*), sýkora modřinka (*Cyanistes caeruleus*), brhlík lesní (*Sitta europaea*), špaček obecný (*Sturnus vulgaris*), pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*). krkavcovití: havran polní (*Corvus frugilegus*), kavka obecná (*Corvus monedula*)

V lokalitě byl pozorován výskyt **savců**: veverka obecná (*Sciurus vulgaris*), krtek obecný (*Talpa europaea*), srnec obecný (*Capreolus capreolus*), zajíc polní (*Lepus*

europaeus). V dutinách stromů se mohou vyskytovat také letouni, tito nebyli zpozorováni.

Bezobratlí: v lokalitě nebyli nalezeni žádní státem chránění jedinci ani stopy po jejich výskytu.

Navrženo je ošetření pouze nejrizikovějších stromů, tedy ořez a stabilizace nadměrně přetížených korun. Tím je zajištěna nejšetrnější forma ošetření nejen pro stromy samotné, ale také nejšetrnější postup pro zachování nejcennějších biotopů. Ke kácení jsou navrženy pouze stromy ve velmi špatném zdravotním stavu, bez možnosti jeho zlepšení. Za tyto stromy bude vysazena náhrada autochtonního druhu.

Při průzkumu nebyly zjištěny žádné jiné organizmy krom výše zmíněných. I přes poměrně nízký biologický potenciál lokalit je zřejmé, že při provádění ošetření mohou být nalezeni, hlavně v korunách, stopy výskytu bezobratlých živočichů. Především při provádění péstebních opatření v těchto lokalitách platí výše zmíněné podmínky o velmi šetrném postupu při ořezu korun a povinnost upozornění dozorového orgánu ochrany přírody, AOPK, TDI a ATD při zjištění výskytu či nálezu stop výskytu (viz kapitola C.3). Po domluvě se zhotovitelem stavby budou přemístěny nejcennější části kmenů odstraněných stromů na lokalitu park u hřiště. Tím bude alespoň částečně zajištěna ochrana stávajících forem života v těchto kmenech a potenciálně i zachována možnost osídlení následnými druhy, které využívají vyšší formy rozkladu biomoty. Řešené lokality se navrženými opatřeními stabilizují z pohledu provozní bezpečnosti, což je nezbytné pro jejich formální zachování jako významného vegetačního prvku v urbanizované části obce, současně se tím zachová většina nejcennějších biotopů vytvářených přirozeně stárnoucími stromy. Bez provedení ošetření, především korun, je budoucnost těchto biotopů silně ohrožena. Bez včasného ošetření jsou tyto stromy ponechány všanc působení vnějších vlivů, jako jsou silné vichřice nebo zatížení ozeleněných korun sněhem. Také budoucí zásahy do lokality by měly respektovat nastavený druh péče a zohledňovat zachování co nejvyššího potenciálu biotopů vázaných na stromy. Při zachování porostů vzroste počet cenných biotopů.

Včasnými zásahy je možné většinu jedinců zachovat a zajistit plnění jejich ekologické i estetické funkce i v příštích 40 letech. Naopak opomenutí včasné péče vystavuje všechny porosty v lokalitách neřízené degradaci (vnější vlivy, kalamity apod.) a výraznému zkrácení životnosti. V řešeném území je vysoký počet starých a

přestárých jedinců, a jejich dobrý zdravotní stav či alespoň dočasné zlepšení zdravotního stavu je nadmíru žádoucí. PD v nejvyšší možné míře respektuje stávající biologické podmínky lokalit, ve vysoké míře je nadále rozvíjí a souběžně plní funkci obnovy lokalit s ohledem na jejich krajinářský význam a potenciál.

Opatření ke zvýšení biodiverzity v lokalitě spočívá v zachování torz kmenů s nejvyšším biologickým potenciálem přímo v lokalitě. Tato torza mohou na lokalitě zůstat až do jejich samovolného rozkladu. Vývoj lokality do budoucna je závislý na zdravotním stavu a zachování funkce především přestárých stromů, kterým byly v minulosti redukovány koruny a které vykazují přiměřenou přirozenou degradaci vzhledem ke svému stáří. PD proto navrhuje ponechat přestarlé nebo odumírající stromy, jejich včasným ošetřením se zvýší počet požadovaných biotopů.

Přemístěné biologicky nejcenější části kmenů je třeba umístit tak, aby nalezené výletové otvory směřovaly vzhůru.

Dalším podpurným opatřením ke zvýšení biodiverzity lokalit je výsadba 252 ks nových stromů s převahou autochtonních druhů (90,9 % použitých druhů) a výsadba.

V lokalitách **Lipová ulice** v Bobnicích a **ulice V Lipách** v části Kovansko, které jsou věkově nejstarší a současně v minulosti nejméně ošetřované (dle vynakládané péstební péče) se vyskytuje nejvyšší počet potenciálních biotopů a jsou biologicky nejcenějšími lokalitami v řešeném území. Nalezneme zde nejvyšší počet hnilob a poškození stromů, především v korunách a na kmenech, a nejvíce dutin. Tento stav je zřejmý i z inventarizace stromů. V těchto lokalitách je navržena obnova pouze nejrizikovějších stromů, naprostá většina zákroků je plánována do ořezu a stabilizace nadměrně přetížených korun. Tím je zajištěna nejšetrnější forma ošetření nejen pro stromy samotné, ale také nejšetrnější postup pro zachování nejcenějších biotopů. Odstranění navržených jedinců je nutné z pohledu provozní bezpečnosti a současně i z provozně technických a estetických důvodů, protože se jedná o velice exponované lokality s vysokou mírou provozu. Především při provádění péstebních opatření v těchto lokalitách platí výše zmíněné podmínky o velmi šetrném postupu při ořezu korun a povinnost upozornění dozorového orgánu. Nejcenější části kmenů odstraněných jedinců stromů budou po domluvě se zhotovitelem stavby přemístěny na vedlejší lokality k samovolnému rozkladu. V případě lokality Lipové ulice v Bobnicích budou kmeny umístěny do lokality park u rybníka, nejlépe mezi jedince

inv. č. 297 a 299. V případě lokality ulice V Lipách v Kovansku budou nejcenější části odstraněných kmenů přemístěny na okraj lokality, nejlépe mezi inv. č. 1124 a 1127. Tím bude alespoň částečně zajištěna ochrana stávajících forem života v těchto kmenech a potenciálně i zachována možnost osídlení následnými druhy, které využívají vyšší formy rozkladu biohmoty. Obě výše popsané lokality se navrženými opatřeními stabilizují z pohledu provozní bezpečnosti, což je nezbytné pro jejich formální zachování jako významného krajinného prvku v urbanizovaných částech obce, současně se tím zachová většina nejcenějších biotopů vytvářených přirozeně stárnoucími stromy. Bez provedení ošetření, především korun, je budoucnost těchto alejí silně ohrožena. Bez včasného ošetření jsou tyto historicky i urbanisticky nejcenější lokality ponechány všanc působení vnějších vlivů jako jsou silné vichřice nebo zatížení ozeleněných korun sněhem. Na rozdíl od ostatních částí obce, kde byla prováděna selektivní péče o dřeviny formou odstraňování přestárklých nebo odumřelých jedinců, byly tyto lokality v podstatě bezzásahové a proto i jejich zachování v co nejucelenější podobě je maximálně žádoucí. Proto by i budoucí zásahy do lokalit měly respektovat nastavený druh péče a zohledňovat zachování co nejvyššího potenciálu biotopů vázaných na stromy. Při zachování porostů bude počet cenných biotopů vzrůstat.

Biologický průzkum ostatních lokalit proběhl ve stejné době jako výše zmíněné, a ani zde nebyly zjištěny žádné signifikantní formy života než výše zmíněné, především bezobratlých. Jak již bylo poznamenáno, obec jako správce vegetace v těchto lokalitách průběžně odstraňuje přestárklé a odumřelé jedince stromů a keřů. Přesto i zde najdeme jedince s vysokým biologickým potenciálem. Přestože se jedná o území silně urbanizované, není ani zde vyloučena možnost osídlení entomofaunou. Další cennou lokalitou je **park u rybníka** na Z okraji Bobnice, kde se nachází několik přestárklých jedinců topolů a převislých vrb. Některé topoly jsou určeny k obnově, většina přestárklých stromů je zachována. Důvody redukce korun jsou podobné jako u předešlých lokalit, a to převážně provozně bezpečnostní a nutnost výsadby nových jedinců, které v budoucnu nahradí stávající porost. Nejcenějšími biotopy jsou dutiny a hniloby na vrbách v SV části lokality a odstraňování jedinci topolů inv.č. 283-286. Tyto stromy vykazují vysoké nebezpečí rozlomení a samovolného pádu. Pro zachování alespoň části biotopů je vhodné po domluvě se zhotovitelem zachování stojících torz kmenů s nejvyšším biologickým potenciálem. Jejich výška by neměla bránit vývoji nově vysazených jedinců, tedy přibližně 2-3m. Takto stabilizovaná torza

mohou na lokalitě zůstat až do jejich samovolného rozkladu. Těmito šetrnými postupy směřujícími k zachování nejcenějších nebo alespoň částí nejcenějších biotopů vázaných na stromy bude navržená obnova více odpovídat biologickému potenciálu významu lokality. Vývoj lokality do budoucna je závislý na zdravotním stavu a zachování funkce především přestárých převislých vrb, kterým byly v minulosti redukovány koruny a které vykazují přiměřenou přirozenou degradaci vzhledem ke svému stáří. Jejich včasným ošetřením (opětovnou redukcí) budou tyto biotopy také zachovány. Do této lokality budou přemístěny části kmenů z Lipové ulice, tedy biologický potenciál lokality se pravděpodobně výrazně zvýší. Podobně jako v předešlých lokalitách i zde je vhodné pokračovat v nastaveném druhu péče o porosty a zachovat v největší možné míře přestarlé nebo odumírající stromy či jejich části a podpořit přibývání cenných biotopů v lokalitě.

V lokalitách **park na návsi**, **park u hřiště** a **školní zahrada** je oproti předešlým lokalitám výrazně nižší počet cenných biotopů. I zde se nacházejí stromy s dutinami, hnilobami nebo stromy odumírající. Také zde je možné některé jedince určené k odstranění zachovat jako torza, a opět po domluvě se zhotovitelem, TDI a investorem stanovit jejich velikost. I zde platí vzhledem k provozní bezpečnosti optimální výška torza 2-4m. Většina stromů vykazující vážné defekty v korunách nebo na kmenech je podobně jako v předešlých lokalitách zachována a navržena k ošetření redukcí korun nebo zdravotním řezem. Z nejcenějších potenciálních biotopů je určen k zachování a samovolnému odumření a rozkladu dožívající jedinec dubu inv.č. 107 na návsi a převislé vrby v lokalitě parku u hřiště. Také tyto byly v minulosti redukovány na korunách a navržena opatření podpoří zachování potenciálu biotopů především pro bezobratlé. U redukovaných jedinců převislých vrb inv.č. 237, 241 a 245, a dále u jedinců odumírajících bříz na hřišti inv.č. 261, 262, 264, 265 a 266 je vhodné ponechat torza kmenů. Tato torza ve výšce přibližně 2-4m by neměla omezovat ve vývoji nově vysazené stromy, které jsou nutnou obměnou porostů hlavně z důvodu vysokého stáří stávajících dřevin. Biologicky nejcenější části odstraněných částí stromů budou přemístěny na SV okraj lokality park u hřiště k samovolnému rozkladu, nejlépe mezi inv.č. 239 a 271. Vývoj biologického potenciálu lokality do budoucna je nejvíce závislý na existenci převislých vrb v lokalitě park u hřiště.

Poslední lokalita **nová zástavba** je biologicky nejméně cenným, de facto bezcenným územím. Navržené výsadby vytvoří biologicky cenná místa až v budoucnosti.

Přemístěné biologicky nejcennější části kmenů je třeba umístit tak, aby nalezené či potenciální výletové otvory směřovaly vzhůru.

Z pohledu krajinářského jsou řešené lokality plně urbanizovaným územím, se všemi klady i zápory. Jako nejhodnotnější krajinářské lokality je možné hodnotit lipové aleje v Bobnicích a Kovansku, které splňují prvky VKP a k jejichž zachování je třeba napřít největší a souběžně nejšetrnější péči. Vzhledem k umístění této liniové vegetace uprostřed obydlených částí obce jde o území, jejichž ochrana bude vždy v kolizi s potřebami či požadavky místních obyvatel. V Bobnicích dokonce vznikla iniciativa usedlíků za odstranění a úplnou náhradu lipové aleje, která nebyla obcí akceptována a také předložená PD jde všemi dostupnými prostředky proti požadavkům této iniciativy. Naopak v Kovansku jsou slyšet hlasy obyvatel k ochraně lipové aleje a kritika jakéhokoliv kácení stromů. I zde jde PD navrhuje kácení jen nejrizikovějších nebo beznadějně neperspektivních jedinců k zachování jedinečné struktury. Ostatní lokality jsou krajinářsky málo hodnotné. Dle výše popsaného mají buď charakter sbírkových výsadeb a jejich forma je poplatná době založení, tedy velmi málo odpovídají požadavkům na současně zakládáné porosty anebo jsou původně okrajovými výsadbami, které po desetiletí probíhající probírkách porostů plní jen velice omezeně alespoň svoji estetickou funkci. Důležitým faktorem pro krajinářské hodnocení je také stáří porostů nebo kosterních jedinců porostů a je zde patrná nutnost nových výsadeb a ozdravení porostů. Vývoj lokalit je plně odvislý na provedení či neprovedení nutných pěstebních opatření. Včasnými zásahy je možné většinu jedinců zachovat a zajistit plnění jejich ekologické i estetické funkce i v příštích 40 letech. Naopak opomenutí včasné péče vystavuje všechny porosty v lokalitách neřízené degradaci (vnější vlivy, kalamity apod.) a výraznému zkrácení životnosti. V řešeném území je vysoký počet starých a přestárých jedinců, a jejich dobrý zdravotní stav či alespoň dočasné zlepšení zdravotního stavu je nadmíru žádoucí. PD v nejvyšší možné míře respektuje stávající biologické podmínky lokalit, ve vysoké míře je nadále rozvíjí a souběžně plní funkci obnovy lokalit s ohledem na jejich krajinářský význam a potenciál.

C.2 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE OPATŘENÍ

Projekt revitalizace částí Bobnice a Kovansko je zpracován na žádost obce. Na území obce se nacházejí velice cenné starší výsadby stromů, v lokalitě Školní zahrada a na Návsi také s dosti pestrá druhová skladba. Snahou obce je napravit nedostatek odborné péče o vegetační prvky z minulých let a pokusit se zachránit i kulturně nejceněnější části. Cílem projektu je stabilizovat rizikové vegetační prvky a navrhnout obnovu výsadeb v zastavěném území obce.

Celkem je inventarizováno v části Bobnice 290 ks solitér stromů a 4 skupiny stromů (26 ks), 64 solitér a 1 skupina ovocných stromů (10 ks), a 94 skupin nebo solitér keřů. V části Kovansko je inventarizováno 124 ks solitér stromů a 3 skupiny stromů (39 ks). V souhrnu je inventarizováno 478 položek solitér a 8 skupin stromů, souhrnem 486 jednotek, celkem 553 ks stromů. Stromy v lokalitách Lipová ulice v Bobnicích a ulice V lipách v části Kovansko jsou v kritickém stadiu z hlediska jejich zdravotního stavu, hustoty výsadeb a jejich nadměrného vzrůstu. Bez včasného zásahu do alejí mohou být tyto cenné lokality silně poškozeny při první prudší vichřici nebo podobné přírodní kalamitě. Souběžně se stářím porostu roste i počet dutin a hnilob v korunách stromů, které při absenci péče silně ohrožují samotnou existenci jedinců. Včasným odborným zásahem budou ve velké míře tyto biotopy spolu s korunami zachovány. Na tyto stromy je směřována většina odborných řezů a vazby korun.

Odstraněny budou pouze dřeviny nevyhovující zdravotním stavem. Kácení z důvodů špatného zdravotního stavu je vynuceno rizikovou provozní bezpečností stromů, které se nacházejí na místech s vyšším provozem a pohybem osob při komunikacích a v místech shromaždišť, jako jsou hřiště a školní zahrada.

Vzhledem k nedostatku odborné péče o stromy v obci jsou u velké části dospělých stromů nalezeny dutiny nebo jiné projevy rychlejšího stárnutí jedince, jako jsou hniloby na kmeni a v korunách. Odborné řezy jsou plánovány pouze tam, kde je zvýšené riziko provozní bezpečnosti nebo je strom samotný silně ohrožen rozlomením či znehodnocením koruny. Projekt proto ve velké míře předchází tomuto stadiu zániku jedinců a tím i zániku vázaných biotopů.

Projekt řeší obnovu lokalit velice konzervativním způsobem, doplněním výsadeb např. při hranicích pozemků. Druhové složení výsadeb odpovídá dobovému sortimentu užívanému v době přeměny veřejných obecních ploch a pozemků na parčíky, s důrazem na autochtonní druhy. Návrh počítá se zachováním stávajícího využití i struktury pozemků, tedy nemění podíl zpevněných a zatravněných ploch.

Náhradou bude vysazeno 252 ks stromů. Bude použito standardních sazenic stromů (ok 12-14cm, v. 200-350cm). Pouze v lokalitách Lipová ulice v Bobnicích a ulice V lipách v části Kovansko, které jsou velmi vysoké, s plným zápojem korun a hustým sponem bude použito vzrostlejších stromů s ok 16-18 cm. Celkem bude vysazeno více stromů, než je počet kácených. To je dáno novými výsadbami v lokalitě Nová zástavba a doplněním vegetace v lokalitě park u hřiště, které jsou v současné době pouze zatravněné. V lokalitách lipových alejí jsou navrženy shodné druhy se stávajícími, v lokalitách s pestřejší druhovou skladbou jsou navrženy druhy z běžného sortimentu dřevin.

Navržená ošetření stávajících stromů pomohou zachovat většinu dospělých jedinců i přes jejich horší zdravotní stav, souběžně tím budou zachovány biotopy vázané na stromy. V případě neošetření a ponechání vegetace ve stávajícím stavu by s největší pravděpodobností mnohé lokality rychle degradovaly. V lokalitách s menšími plochami vegetace budou vysazeny nové stromy a keřové skupiny. Vyšším počtem vysazených stromů bude navýšen objem vegetace v obci a rozšířen potenciál biotopů v urbanizovaných zastavěných částech obce. Navržená opatření jednoznačně podporují biodiverzitu v druhově poměrně chudých lokalitách. Navrženými opatřeními spolu s postupným a nutno dodat i zpomaleným stárnutím jedinců bude přibývat míst s vyšší biodiverzitou.

Lokalita **park na návsi**. Zdejší stromy jsou doposud velice kompaktním blokem vegetace, s výškovým horizontem korun nad střechami okolních budov. Korunový zápoj je poměrně vysoký. Problematické jsou okrajové výsadby Acer, u kterých je soustředěn největší počet obměňovaných stromů. Tyto stromy jsou káceny z důvodu havarijní bezpečnosti nebo z důvodů nedávného chybného zapěstování korun, bez možnosti účinné nápravy. Ve střední části parku je pozornost soustředěna na péstební opatření u stromů s nadměrně zatíženými kosterními větvemi. Horní části korun stromů slouží částečně jako větrolam. Četné dutiny jsou využívány k hnízdění ptactva. Souvislý zápoj korun zajišťuje přiměřené ochlazení prostoru náměstí v letních měsících. Navrženými péstebními opatřeními bude zachována převážná většina specifických biotopů vázaných na koruny stromů. Souběžně s tím bude zachováním sadovnický méně hodnotných stromů udržena historická hodnota prostoru a celistvost kompozice.

Lokalita **park u hřiště** je druhově chudší, vyskytují se zde stromy, keřové skupiny a travnaté plochy. Stáří a zdravotní stav některých stromů vyžadují obměnu, především porostů *Salix* v okolí požární nádrže. Provozní nebezpečnost skupiny *Betula* u zpevněné plochy malého hřiště je vysoká. Také u těchto je nutná obměna. Tyto stromy jsou redukovány z důvodu havarijní bezpečnosti. U ostatních dřevin je pozornost soustředěna na pěstební opatření, u stromů s nadměrně zatíženými kosterními větvemi. Horní části korun stromů slouží částečně jako větrolam (orientace náměstí S-J). Navrženými pěstebními opatřeními bude zachována převážná většina specifických biotopů vázaných na koruny stromů. Souběžně s tím bude zachováním sadovnický méně hodnotných stromů udržena historická hodnota prostoru a celistvost kompozice.

Lokalita **Lipová ulice**. Většina jedinců byla vysazena v těsném zápoji odpovídajícímu alejovým výsadbám, proto u většiny stromů nalezneme vystoupavé úzké koruny. Dendrologickým průzkumem bylo shledáno u většiny jedinců vysoké přetížení kosterních větví. S přihlédnutím k velkému pěšímu provozu v ulici jde o rizikový stav. U mnoha jedinců byly dále zjištěny četné dutiny na kosterních větvích, které gradující výše popsanou provozní bezpečnost na kritický až havarijní stav. Vysoké riziko rozlomení koruny bylo důvodem nedávného znehodnocení několika jedinců při vichřici v roce 2011, tyto stromy byly následně redukovány nebo odstraněny. Káceny budou pouze stromy z důvodu havarijní bezpečnosti nebo velice špatného zdravotního stavu. Souvislý zápoj korun zajišťuje přiměřené ochlazení prostoru ulice v letních měsících. Navrženými pěstebními opatřeními bude zachována převážná většina specifických biotopů vázaných na koruny stromů, především ke hnízdění ptactva. Souběžně s tím bude zachováním sadovnický méně hodnotných stromů udržena historická hodnota prostoru a celistvost kompozice.

Lokalita **školní zahrada** Vegetace zahrady je v relativně dobrém stavu, problém tvoří příliš hustý korunový zápoj stromů v severní části. Káceny budou stromy z důvodu havarijní bezpečnosti, špatného zdravotního stavu i důvodů prosvětlení porostu. Bude provedena obměna znehodnocených nebo nefunkčních dřevin, jako jsou vyvětvené *Picea*, *Pseudotsuga* a keře *Cotoneaster* a *Corylus*. Travnaté plochy budou rekultivovány s modelací, protože jde plochy s intenzivním provozem školky a školy. Projekt zachovává zalesnění pozemku a zajištění zastínění v letních měsících.

Lokalita **park u rybníka** je okrajovou částí obce se zanedbanými stromy. V místě je několik přestárklých a provozně nebezpečných jedinců *Populus nigra* 'Italica', které

budou káceny a nahrazeny kompaktnějšími druhy podobného tvaru. Navrženými pěstebními opatřeními bude zachována převážná většina specifických biotopů vázaných na koruny stromů, především ke hnízdění ptactva.

Lokalita **nová zástavba**. Nebyla doposud sadovnický upravena, proto projekt v lokalitě zakládá vegetační prvky. Novotvarem je vyjma travnatých ploch vše. Přínosem je návrh výsadby alejových stromů v nových ulicích.

Lokalita **ulice V Lipách** v části Kovansko. Podobně jako v Lipové ulici v Bobnici byla většina jedinců byla vysazena v těsném zápoji odpovídajícímu alejovým výsadbám, proto u většiny stromů nalezneme vystoupavé úzké koruny. Dendrologickým průzkumem bylo shledáno u většiny jedinců vysoké přetížení kosterních větví. S přihlédnutím k velkému pěšímu provozu v ulici jde o rizikový stav. U mnoha jedinců byly dále zjištěny četné dutiny na kosterních větvích, které graduující výše popsanou provozní bezpečnost na kritický až havarijní stav. Vysoké riziko rozlomení koruny bylo důvodem nedávného znehodnocení několika jedinců při vichřici v roce 2011, tyto stromy byly následně redukovány nebo odstraněny. Káceny budou pouze stromy z důvodu havarijní bezpečnosti nebo velice špatného zdravotního stavu. Souvislý zápoj korun zajišťuje přiměřené ochlazení prostoru ulice v letních měsících. Navrženými pěstebními opatřeními bude zachována převážná většina specifických biotopů vázaných na koruny stromů, především ke hnízdění ptactva. Souběžně s tím bude zachováním sadovnický méně hodnotných stromů udržena historická hodnota prostoru a celistvost kompozice. Protože se jedná o historicky i krajinářsky velice hodnotný soubor staveb a doprovodné vegetace, je nanejvýš vhodné tyto porosty šetrně ošetřit a zachovat jejich jedinečný ráz.

Řešená prostranství slouží a nadále budou sloužit převážně k rekreaci a procházkám obyvatel obce.

C.3 POSOUZENÍ A POPIS MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ V PRŮBĚHU REALIZACE OPATŘENÍ NA PŘÍRODU A KRAJINU VČETNĚ NÁVRHU OPATŘENÍ NA JEJICH ELIMINACI ČI MINIMALIZACI

Řešené lokality nejsou v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani s žádným chráněným územím nebo přírodním parkem.

Negativní jevy vznikají při každé stavbě či činnosti. V případě předkládaného projektu jsou to: dočasné zvýšení intenzity dopravy střední mechanizací v řešených lokalitách, zvýšená hladina hluku v době realizace kácení a pěstebních ošetření stromů, odstranění ekologicky cenných částí stromů (viz kapitola C.1.3).

Návrh opatření:

Stavba nebude etatizována.

Pro realizaci je možné použít pouze malou a střední mechanizaci, jako jsou motorové pily, křovinořezy, ručně ovládané kultivátory, manipulátory do 3,5t a nákladní automobily do 7t, aby nedošlo k nadměrnému stlačení a narušení řešených ploch.

Předpokladem každé podobné realizace je samozřejmě vhodná posloupnost prováděných prací, tedy po prvotním kácení a ošetření stromů může být teprve přikročeno k dalším sadovým úpravám. Dodržení postupu je nutné k dosažení dobrých výsledků.

Navržená pěstební opatření budou realizována stromolozecky, tedy nejšetrnějším způsobem k historické i ekologické hodnotě výsadeb. Vzhledem k nutnosti redukce mnoha korun je vhodné provést zákroky v pozdním létě nebo na podzim, ještě v době s olistěním, aby se na jedné straně eliminovalo rušení hnízdícího ptactva, na straně druhé se redukovaly skutečně nejméně hodnotné části korun., resp. se zachovaly ty části korun, které zajistí lepší vitalitu jedince. Zvýšená intenzita dopravy a hladina hluku v tomto období bude také nejméně invazivní.

Při realizaci musí být dodrženy všechny ustanovení platných zákonů a směrnic (viz část B)

Posouzení lokality v podzimních a zimních měsících 2015 a na jaře 2016, v době mimo vegetaci, nebylo možné přesněji specifikovat výskyt většiny živočichů vázaných především na ekosystém stromů. Proto je nutné při provádění prací v případě výskytu především bezobratlých živočichů a státem chráněných živočichů neprodleně zastavit provádění prací a informovat o nález dozorový orgán státní správy ochrany přírody, kterým je obec Bobnice. V případě nález budou vyrozuměny také dozorové orgány zakázky, kterými jsou AOPK ČR a zjednaný stavební dozor investora TDI. V případě nález je vhodné kontaktovat také projektanta PD. Zhotovitel je povinen získat před pokácením stromu nebo provedením pěstebních opatření od dozorového orgánu státní správy výjimku na provedení prací., a dále vyzvat osobu, která má povolení či aprobaci tyto chráněné

druhy určit. Pověřená osoba provede nezbytný průzkum. Opětovné započetí prací v místě nálezů je možné až po určení druhu a stanovení postupu prací, popř. ochranných opatření přivolanou osobou.

C.4 VYSVĚTLENÍ POUŽITÍ NEPŮVODNÍCH DŘEVIN VE VÝSADBĚ

Řešené části v obci Bobnice se nachází uprostřed urbanisticky celkem zachovalé zástavby s prvky novodobých úprav vegetace a zpevněných ploch. Jak bylo poznamenáno v textových zprávách PD, vegetace v jednotlivých lokalitách se od sebe velmi liší nejen rozdílným účelem těchto prostor, ale také stářím výsadeb a druhovou skladbou. V lokalitě **park na návsi** byl park založen na počátku 20.století, je druhově velmi bohatý jak na druhy stromů, tak na druhy keřů. Nachází se zde mnoho kultivarů dřevin. Tento sbírkový aspekt je PD respektován a výměna stromů je volena formou náhrady za podobné druhy nebo kultivary odolnější než ty stávající. Lokalita **park u hřiště**, navazující na požární nádrž, byla přeměněna na park ve stejné době, původně se zde nacházel větší počet vzrůstných stromů v okolí nádrže, dále na východ byly ovocné sady a pastviny (dnes fotbalové hřiště a navazující nová zástavba rodinných domů). Sady byly v průběhu let redukovány. Lokalita je osázena domácími i nepůvodními druhy. Jednoduchá druhová skladba je respektována a návrh počítá s doplněním domácími i nepůvodními druhy. Lokalita **Lipová ulice** byla osázena v polovině 20.století jako dvojřadá lipová alej lemující komunikaci a tato funkce i struktura je zachována. Návrh respektuje jednoduchou druhovou skladbu a navrhuje obnovu pouze původními druhy. Lokalita **školní zahrada** je plocha oddělená od veřejného prostoru ulice plotem. Byla založena spolu s funkcionalistickou stavbou nové budovy školy v 30.letech 20.století a měla dodnes má charakter sbírkové zahrady. Jižní část nese prvky užitkové a okrasné zahrady. Porost je druhově velmi bohatý, se zastoupením povětšinou exotickými, nepůvodními druhy nebo kultivary. Tento charakter výsadeb je respektován a návrh počítá s obměnou a doplněním podobnou druhovou skladbou dřevin. Lokalita **park u rybníka** je okrajovou částí obce s nepůvodními i domácími dřevinami. Návrh druhovou skladbu respektuje a při obměně jedinců navrhuje druhy podobné původním nebo kultivary domácích dřevin vhodné prostorově (úzké formy habrů namísto sloupovitých topolů). Lokalita **nová zástavba** je nejmladším doposud zahradnický neupraveným prostorem, který si obyvatelé postupně osazují vlastními

dřevinami. Návrh doplňuje původní i nepůvodní druhy, především s ohledem na jejich odolnost k posypovým solím, které jsou v místě užívány. Lokalita **ulice V Lipách** v části Kovansko se nachází uprostřed velmi urbanisticky hodnotné zástavby. Původní náves byla doplněna alejí lip na počátku 20.století. Projekt respektuje druhovou skladbu a navrhuje obměnu pouze původními druhy.

Z výše uvedeného popisu je patrné, že druhová skladba se liší místo od místa a nelze uplatnit jednotnou formu obnovy. V lokalitách s převahou domácích druhů je tato skladba respektována nebo podpořena odebráním novějších výsadeb nepůvodních druhů. V lokalitách s pestrou druhovou skladbou, které mají z minulosti sbírkový charakter, jsou obnovovány s použitím původních i nepůvodních druhů. Tyto lokality jsou doplněny několika dalšími druhy běžně používanými v sadovnické praxi, jde tedy o druhy nepůvodní, nikoliv však exotické. V běžné míře jsou používány také kultivary rostlin, přesto je nutné konstatovat, že naprostá většina použitých druhů je prostě zeleně olistěná.

V Praze 4. 8. 2017

projekt

REVITALIZACE VEŘEJNÉ
ZELENĚ V BOBNICÍCH A
KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník

Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
IČ: 00238996

projektant

ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055, davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

místo stavby

Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace

datum

číslo

výtisku

D

08/2017

obsah

INVENTARIZACE A
VYHODNOCENÍ DŘEVIN



OBSAH

D.1 METODIKA INVENTARIZACE	2
D.1.1 VYSVĚTLENÍ INVENTARIZAČNÍCH HODNOT STROMŮ	2
D.1.2 NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - DEFINICE NAVRHOVANÝCH OŠETŘENÍ STROMŮ	8
D.1.3 VYSVĚTLENÍ INVENTARIZAČNÍCH HODNOT KEŘŮ	10
D.1.4 NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - DEFINICE NAVRHOVANÝCH OŠETŘENÍ KEŘŮ	10
D.2 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN A JEJICH PERSPEKTIVY	11
D.3 INVENTARIZAČNÍ TABULKY	16
D.3.1 INVENTARIZAČNÍ SOUPISKA STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - BOBNICE	16
D.3.2 INVENTARIZAČNÍ SOUPISKA STROMŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KOVANSKO	16
D.3.3 INVENTARIZAČNÍ SOUPISKA KÁCENÝCH STROMŮ – POVINNOST OHLÁŠKY - OPŽP	16
D.3.4 INVENTARIZAČNÍ SOUPISKA KÁCENÝCH STROMŮ – BEZ OHLÁŠENÍ - OPŽP	16
D.3.5 INVENTARIZAČNÍ SOUPISKA KEŘŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	16
D.3.6 KÁCENÉ STROMY – POVINNOST OHLÁŠKY - NEDOTAČNÍ	16
D.3.7 KÁCENÉ STROMY – BEZ OHLÁŠENÍ - NEDOTAČNÍ	16
D.3.8 KÁCENÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN – STROMY - NEDOTAČNÍ	16
D.3.9 KÁCENÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN – KEŘE – POVINNOST OHLÁŠKY - NEDOTAČNÍ	16
D.3.10 KÁCENÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN – KEŘE – BEZ OHLÁŠENÍ - NEDOTAČNÍ	16

D.1 METODIKA INVENTARIZACE

D.1.1 Vysvětlení inventarizačních hodnot stromů

Číslo taxonu

Každý z hodnocených jedinců je v databázi i na výkresové části veden pod konkrétním pořadovým číslem. Číselná řada je průběžná. Chybějící číslo znamená taxon odstraněný již před vyhotovením PD, tato PD navazuje na dřívější číslování stromů.

Taxon

Nomenklatura byla zpracována podle prof. Ing. Jaroslava Koblížka, CSc. (Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, klíč, 2006). Určení vědecky.

Průměr v 1,3m (cm)

Průměr kmene měřený ve výšce 1,3m od země je uváděn v metrech. U vícekmenných jedinců je uveden součet tloušťky jednotlivých kmenů, tedy průměr náhradního kmene. Uváděn v centimetrech.

Počty (ks)

Udává počet jedinců nebo celkový počet jedinců ve skupině. Uváděny v kusech.

Obvod v 1,3m (cm)

Obvod kmene měřený ve výšce 1,3m od země je uváděn v metrech. U vícekmenných jedinců jsou uvedeny tloušťky jednotlivých kmenů. Uváděn v centimetrech.

Průměr koruny (m)

Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi, u nepravidelných korun je měřena zprůměrováním dvou na sebe kolmých průmětů koruny. Uváděn v metrech.

Výška (m)

Reálná výška od báze po nejvyšší část koruny, uváděna v metrech, zjišťována odhadem, odvozením od blízkých budov nebo od nejbližšího měřeného stromu. Uváděna v metrech.

Báze koruny (m)

Za bázi koruny jsou považovány k zemi nejbližše se nacházející živé výhony nebo místo nasazení nejnižše postavené živé větve na kmeni, pokud je blíže zemi, než výhon. Uváděna v metrech.

Plocha stromu (m²)

Výpočet pro potřeby nacenění. Udává objem koruny stromu, násobení průměru koruny a výšky stromu po odečtení jeho báze. Oproti metodice použité v NOO MŽP, která používá k výpočtu koruny přepočtení na prostý válec, použitá metodika zohledňuje skutečnou velikost a objem koruny tím, že odečítá část představovanou pouze kmenem. U jedinců s vysoko nasazenou korunou se výpočet více blíží skutečné hodnotě koruny. Prostý válec nezohledňuje ani užší části u báze a na vrcholu korun, tedy již v samotném základním propočtu je koruna nadhodnocena. I přes použitý odečet objemu koruny až po její bázi dostaneme nadhodnocený údaj oproti skutečnosti. Použitý výpočet poníží výpočet plochy stromu oproti metodice NOO MŽP, tedy ve všech směrech dostaneme propočet ceny nižší než je 100% ceny NOO. Uváděno v metrech čtverečných.

Fyziologické stáří

Ukazatel vývojové fáze, ve které se daný jedinec aktuálně nachází. Vychází ze souboru znaků charakteristických pro dané stádium a konkrétní taxon.

1. nová výsadba – převládají znaky a projevy ujímání

2. odrostlá výsadba – ujatá výsadba doposud nestabilizovaná, znaky intenzitní péče nebo její absence, zakládání architektury koruny
3. stabilizovaný, dospívající jedinec – dotváření dalších typických charakteristik pro daný taxon (habitus, borka ...), výrazný prodlužovací růst, často začátek plodnosti
4. dospělý jedinec – vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky taxonu
5. veterán – rozpad struktury jedince s doprovodnými projevy (úbytek kosterních větví, nástup přirozených patogeny ...)

Fyziologická vitalita

Fyziologická vitalita hodnotí jedince z hlediska jeho životaschopnosti, tak jak ji dává najevo vizuálními projevy. Použita byla stupnice hodnocení 0-4 (Dujesiefken 1994 in Pejchal 1995). Jelikož bylo hodnocení prováděno v období počínajícího vegetačního klidu, byla fyziologická vitalita hodnocena dle znaků vitality ve větvení a přírůstcích. Při srovnání se stavem ve vegetaci může dojít k odchylkám.

0. optimální - stromy bez poškození, nebo jen s nepatrnými odchylkami od normálu, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu.
1. mírně snížená - stromy mírně poškozené, respektive vykazující mírné odchylky od normálu. Fyziologická složka vitality se u mladších a středně starých exemplářů může s velkou pravděpodobností vrátit ke stupni 0, pominou-li vnější negativní vlivy.
2. středně snížená - stromy výrazně poškozené, respektive vykazující výrazné odchylky od normálu, jejich existence však není bezprostředně ohrožena. Fyziologická složka vitality se ještě může u mladších a středně starých stromů ve větším nebo menším rozsahu zlepšit, pokud se podstatně omezí nebo zcela odstraní vnější negativní vlivy, za těchto podmínek lze u nich očekávat alespoň střednědobou existenci.
3. silně snížená - stromy velmi silně poškozené, respektive vykazující velmi silné odchylky od normálu, jejich existence ohrožena bezprostředně, nebo během poměrně krátkého období. Možnost zlepšení fyziologické vitality je málo pravděpodobná.
4. žádná - stromy (prakticky) bez projevů fyziologické vitality, popřípadě vyvrácené nebo zlomené. Případná schopnost zregenerovat nadzemní část jedince výmladky z báze kmenu nebo kořenů není brána v úvahu, protože se z pohledu funkce v zahradní a krajinářské tvorbě jedná o „nového jedince“.

Sadovnická hodnota

Vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu sadovnického a pěstebního. Vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince. Tato hodnota je výslednicí několika vlastností, jejichž stav je při jejím hodnocení zohledňován: taxon, vývojové stadium, zdravotní stav a vitalita.

1. velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný
2. nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebními potřebám, převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, zdravý, případné nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i strom třetího věkového stadia
3. průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, stromy 1-3 věkového stadia
4. podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem jen poměrně krátkodobé existence, pěstebně neperspektivní jedinec
5. velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady i pro krátkodobou existenci

Provozní bezpečnost

Je souhrnný parametr, který popisuje potenciál ohrožení daný stabilitou stromu s ohledem na charakter lokality = cíl.

0. dobrá (strom neohrožuje své okolí)
1. zhoršená (strom ohrožuje své okolí)
2. kritická (strom vážně ohrožuje své okolí, hrozí škoda značného rozsahu)
3. havarijní (strom vážně a bezprostředně ohrožuje své okolí, hrozí nebezpečí z prodlení)

Biomechanická vitalita

Biomechanická vitalita dřeviny udává její odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Hodnoceny jsou hlavní defekty na jednotlivých částech stromu, jež přímo ovlivňují biomechanickou vitalitu. V hodnocení jsou parametry ovlivňující biomechanickou vitalitu popsány slovně. U koruny je navíc hodnoceno množství suchých větví. Součástí hodnocení biomechanické vitality je hodnocení provozní bezpečnosti. Provozní bezpečnost byla hodnocena na základě

vizuálních metod hodnocení. Součástí hodnocení není odolnost proti vývratu (není zjistitelná bez přístrojových metod). U diskutabilních případů bude nutné provést detailní hodnocení provozní bezpečnosti pomocí metody SlA, přístrojových metod apod.

Strom

Posuzování celkového snížení stability. Jedná se o komplexní charakteristiku, u které by byl výčet nejčtetnějších kombinací zavádějící. Zahrnuje zejména naklonění (posunutí těžiště) a chybné větvení ve vztahu k možnému rozlomení. Hodnocení je popsáno slovně.

Kořeny

Zahrnuje mechanické poškození (oděrky, zlomy apod.), výskyt hnilob a dutin, poškození mrazem (mrazové trhliny), napadení patogenem, nebo předpokládaný vliv skrytých hnilob a dutin. Hodnocení je popsáno slovně.

Kmen

Jakékoli narušení kmene způsobené vnějšími podmínkami: klimatem, patogeny, antropicky a jiné. Zahrnuje mechanické poškození (oděrky, zlomy apod.), výskyt hnilob a dutin, poškození mrazem (mrazové trhliny), poškození nevhodnými pěstebními zásahy a napadení patogenem. Hodnocení je popsáno slovně.

Koruna

Poškození korunové části způsobené nejčastěji mechanicky, antropicky nebo patogenem. Zahrnuje komplexně všechny způsoby poškození jako je prosychání větví, výskyt hnilob a dutin, mechanické poškození (olámané větve, oděrky apod.), nevhodně provedená pěstební opatření (nezhojené jizvy, nevhodný ořez) a nevhodné větvení (např. tlakové vidlice).

Výskyt suchých větví

Hodnocení výskytu suchých větví v koruně je často dokladem zanedbané péče o jedince.

0. suché větve se nevyskytují
1. čtené slabší větve, zanedbaná péče
2. část kosterních větví nebo odumírající terminál
3. výpadek kosterních větví nad 50 %, suchý terminál

Další defekty koruny

Zahrnuje zejména chybné větvení ve vztahu k možnému rozlomení, popř. nevhodné postavení kosterních větví, křížení větví v koruně, ohrožení jiných jedinců, výskyt zlomených větví a vylomení ohrožujících zdravotní stav jedince.

Zdravotní stav

charakteristika stromu z pohledu mechanického poškození nebo narušení

1. výborný až dobrý
2. zhoršený
3. výrazně zhoršený
4. silně narušený
5. havarijní /rozpadlý

Stabilita

charakterizuje úroveň mechanického selhání stromu

1. výborná
2. dobrá
3. zhoršená
4. výrazně zhoršená
5. havarijní

Perspektiva

předpokládaná délka existence stromu na daném stanovišti

1. dlouhodobě perspektivní v řádu desetiletí
2. krátkodobě perspektivní nebo na stanovišti dočasně udržitelný
3. neperspektivní nebo na stanovišti nevhodný

Poznámka

Slovní doplnění informace, která nespadá do žádné z předchozích kategorií, případně připomínky k pěstebnímu stavu či pěstebním opatřením. Sledují vliv oslunění na jedince, vyvětvení a jednostrannost koruny, provozní bezpečnost aj.

Dopadový terč

Hodnotí strom z hlediska prostorové lokalizace a nebezpečnosti pro své okolí v případě jeho selhání. Nebezpečnost se hodnotí na základě provozu v jeho okolí přítomnosti objektů a míry pravděpodobného poškození majetku či zdraví osob.

0. lokalita v blízkosti obytných budov či staveb s velkým provozem, místa s pohybem většího množství lidí zvláště dětí, rychlostní komunikace apod.
1. lokalita v blízkosti objektů s malou návštěvností, komunikace, hlavní parkové cesty apod.
2. lokalita s nízkým a nepravidelným provozem s technickými objekty malého významu, lokality sousedící s pozemkem, na kterém by mohl případný pád způsobit škodu
3. lokalita s náhodným provozem bez přítomností objektů

D.1.2 Návrh péstebních opatření - definice navrhovaných ošetření stromů

Níže uvedené definice upřesňují návrh opatření v inventarizaci. Podmínkou provedení je dostatečná odborná způsobilost firmy, jež bude arboristické zásahy vykonávat. Definice neslouží jako popis technologie jež musí být realizátorům zásahu známá. Vzhledem ke špatné dostupnosti bude nutné část zásahů realizovat pomocí stromolezecké techniky. Stromolezecká technika zajišťuje oproti manipulačním plošinám možnost kvalitnějšího provedení řezu v koruně stromu.

Výchovný řez

Je zásah pro zapěstování koruny aplikovaný na mladých stromech. Účelem je zejména zajištění dostatečně prostorově dimenzované kostry budoucího stromu a eliminace kodominantních větvení. Ideálním obdobím pro výchovný řez je v době plné mimo vegetační období.

Bezpečnostní řez

Jde o odstranění suchých a narušených větví hrozících odlomením (nadměrně zatíženým, poškozeným apod.). Slouží k zajištění provozní bezpečnosti tj. eliminaci pádu větve a poškození majetku, nebo ohrožení života a zdraví osob. Bezpečnostní řez provádíme bez ohledu na roční období.

Zdravotní řez

Je řez, který reaguje na fyziologické požadavky stromu. Cílem je dlouhodobé zajištění co nejlepšího zdravotního stavu a vitality stromu. Součástí zdravotního řezu je též zajištění provozní bezpečnosti rozsahu bezpečnostního řezu. Ideálním obdobím pro zdravotní řez je v době plné vegetace tj. od 2. pol. května do 1. pol. července. Při zdravotním řezu se provádějí tyto zásahy:

- odstraňování poškozených větví, či větví s vadou růstu

- odstraňování křížících se a o sebe se třoucích větví
- odstraňování či potlačování kodominantních a tlakových větvení
- zajištění prosvětlení koruny, je-li to nutné

po jeho provedení mohou na dospělých stromech zůstat větve do průměru:

- a) 1 cm – u stromů do 5 m výšky
- b) 3 cm – u stromů nad 5 m výšky

Redukční řezy

Obvodová redukce koruny – odlehčení zatížených větví – stabilizace sekundární koruny

Obvodová redukce koruny se provádí u stromů, jež mají výrazně sníženou odolnost proti vývratu nebo zlomu. Vždy je rozdělena do několika kroků s odstupem 2 - 4 roky dle rozsahu redukce, vitality stromu a naléhavosti řešení vzniklé situace. Podstatou obvodové redukce je zakrácení větví po obvodu koruny. Strom na tento zásah reaguje zvýšenou aktivitou tvorby obrostu ve spodních částech koruny a na kmeni (z důvodu změny osvětlení vnitřních částí koruny a změny v hormonální rovnováze stromu). Účelem je snížení těžiště a náporové plochy větru. Rozsah celkové redukce a jednotlivých kroků je dán naléhavostí zásahu a výsledným cílem zásahu. U redukovaných starých stromů je vhodné využít přírodě blízkých metod ošetření. O redukovaný strom musí být pečováno intenzivněji než o jiné stromy.

Lokální redukce koruny

Koruna je částečně redukována ze dvou důvodů:

- z důvodu odlehčení staticky nestabilní koruny – symetrizace koruny (např. u stromů vykloněných mimo těžiště)
- z důvodu nedostatku místa, které může vést k poškození stromu i majetku (kontakt s budovami), konflikt s provozem a veřejným osvětlením

Kácení

Úplné odstranění jedince. Vzhledem k parkovému prostředí a záměru zachování neporušenosti okolního porostu doporučujeme v místech kde je to nutné využít metod postupného kácení. (Není součástí projektu)

BV (bezpečnostní vazba)

Jde o pružné bezpečnostní vazby instalované stromolezeckou technikou, uváděna počtem a délkou v metrech.

Naléhavost opatření (etapizace zásahů = plán péče)

1. naléhavý zásah (realizovat v první etapě prací)
2. středně naléhavý zásah (realizovat ve druhé etapě prací)
3. málo naléhavý zásah (realizovat ve třetí etapě prací)

Opakování (roky)

Návrh opakování pěstebních opatření popř. kontroly dříve provedených prací

Frézování pařezu (m²)

Uvádí plochu pařezu určenou k frézování. Výpočet dle průměru pařezu na řezné ploše navýšený koeficientem 1,15. Uváděna v metrech čtverečných.

D.1.3 Vysvětlení inventarizačních hodnot keřů

Parametry shodné s předešlým nejsou uváděny

Typ

Upřesňuje, jde-li o jedince solitérně stojícího nebo skupinu tvořenou dvěma a více jedinci, popř. živý plot a jeho pěstební tvar.

Počty (ks)

Udává počet jedinců nebo celkový počet jedinců ve skupině. Hodnota x udává nespecifikovatelný počet. Uváděny v kusech.

Plocha (m²)

Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi, u nepravidelných korun je měřena zprůměrováním dvou na sebe kolmých průmětů koruny. Uváděna v metrech čtverečních.

D.1.4 Návrh pěstebních opatření - definice navrhovaných ošetření keřů

Výchovný řez

Je zásah pro zapěstování koruny aplikovaný na mladých keřích. Účelem je zejména zajištění dostatečně prostorově dimenzované kostry budoucího keře a eliminace křížového větvení. Ideálním obdobím pro výchovný řez je v období vegetačního klidu.

Udržovací řez

Jde o opakované tvarování nebo zkracování výhonů. Provádíme jej u solitér i skupin keřů, a především u živých plotů. Udržovací řez provádíme nejčastěji v letním období,

po ukončení prodlužovacího růstu výhonů, v době plné vegetace. od 2. pol. května do 1. pol července.

Zmlazení

Je řez, který reaguje na fyziologické požadavky keře. Cílem je dlouhodobé zajištění co nejlepšího zdravotního stavu a vitality keře. Ideálním obdobím pro zmlazovací řez je v období vegetačního klidu.

Při tomto řezu se provádějí tyto zásahy:

- odstraňování celých nadzemních částí keře, ponecháme pařízky dle udané délky
- zkrácení nadzemních částí keře na specifikovanou délku

Řez koruny

Jde o odstranění poškozených částí korun nebo odumřelých výhonů. Provádíme jej u solitér i skupin keřů, nejčastěji v letním období, po ukončení prodlužovacího růstu výhonů, v době plné vegetace. od 2. pol. května do 1. pol července.

Likvidace náletu

Úplné odstranění jedince náletu nebo výmladku. Doporučené včetně odstranění kořenů vytržením nebo nátěrem totálním herbicidem.

D.2 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU JEDNOTLIVÝCH DŘEVIN A JEJICH PERSPEKTIVY

Celkem je inventarizováno v části Bobnice 290 ks solitér stromů a 4 skupiny stromů (26 ks), 64 solitér a 1 skupina ovocných stromů (10 ks), a 94 skupin nebo solitér keřů s 99 jednotkami. V části Kovansko je inventarizováno 124 ks solitér stromů a 3 skupiny stromů (39 ks). V souhrnu je inventarizováno 478 položek solitér a 8 skupin stromů, souhrnem 486 jednotek, celkem 553 ks stromů.

Ze zprůměrovaných vstupních dat získáme přehled o celkovém zdravotním stavu a perspektivě vegetačních prvků:

Základní opatření stromy	Celkem jednotek	ks	%
bez zásahu	27	35	5,6
bezpečnostní řez	3	3	0,6
kácet	62	64	13,0
kácet - nevhodné dřeviny	27	92	5,6
obvodová redukce	21	21	4,4
obvodová redukce, zdravotní	153	153	32,0

řez			
stabilizace sekundární koruny	12	12	2,5
udržovací řez - ovocný řez	55	55	11,5
výchovný řez	1	1	0,2
zdravotní řez	112	112	23,4
zdravotní řez, lokální redukce	5	5	1,0
Celkový součet	478	553	100,0

<i>Fyziologické stáří</i>	<i>Celkem ks</i>	<i>%</i>
1	8	1,7
2	26	5,4
3	38	7,9
4	375	78,5
5	31	6,5
Celkový součet	478	100,0

<i>Fyziologická vitalita</i>	<i>Celkem ks</i>	<i>%</i>
0	11	2,3
1	27	5,6
2	347	72,6
3	88	18,4
4	5	1,0
Celkový součet	478	100,0

<i>Sadovnická hodnota</i>	<i>Celkem ks</i>	<i>%</i>
1	9	1,9
2	10	2,1
3	18	3,8
4	296	61,9
5	145	30,3
Celkový součet	478	100,0

<i>Provozní bezpečnost</i>	<i>Celkem ks</i>	<i>%</i>
0	66	13,8
1	345	72,2
2	46	9,6
3	21	4,4
Celkový součet	478	100,0

<i>Zdravotní stav</i>	<i>Celkem ks</i>	<i>%</i>
1	6	1,3
2	31	6,5
3	299	62,6
4	106	22,2

5	36	7,5
<i>Celkový součet</i>	478	100,0

<i>Stabilita</i>	<i>Celkem ks</i>	<i>%</i>
1	3	0,6
2	32	6,7
3	182	38,1
4	228	47,7
5	33	6,9
<i>Celkový součet</i>	478	100,0

<i>Perspektiva</i>	<i>Celkem ks</i>	<i>%</i>
1	6	1,3
2	300	62,8
3	172	36,0
<i>Celkový součet</i>	478	100,0

Z daného vyplývá, že většina dřevin je dospělých, s nezanedbatelným počtem 31 ks odumírajících nebo již odumřelých stromů. Především u stromů chybí mladší věková stadia, která mohou v dohledné době nahradit starší a převzít jejich funkci. Z hlediska provozní bezpečnosti je většina stromů v dobré kondici (dobrá až zhoršená), ale opět je zde nezanedbatelný počet 46 jedinců, které jsou pro své okolí vysokým stupněm ohrožení a jsou hodnoceny jako kritické a 21 ks, které jsou v současné době nebezpečné a jsou vyhodnoceny jako havarijní. Z celkového vyplývá, že obec jako správce vegetace v posledních letech neprováděla mnoho výsadeb, je však patrný dohled a následná péče o porosty. Přihlédneme-li k rostlině jako k živému organismu degradujícímu v čase, jde o relativně vysoký počet.

Přihlédneme-li k fyziologické vitalitě stromů, která nejvíce odráží zdravotní stav dřeviny, je u většiny jedinců detekována středně snížená a u poměrně velkého počtu 88 ks dokonce silně snížená vitalita. Tento vysoký poměr je dokreslením vysokého stáří vegetačních prvků a nutnosti mnoha pěstebních opatření. U velkého počtu starších stromů je možné podpořit růst a zlepšit celkový zdravotní stav navrženými pěstebními opatřeními. U nemalého počtu jedinců je volen postup náhrady za nové sazenice, to se týká především stromů s kombinovanými defekty a zvýšenou mírou provozní bezpečnosti. U většiny starých stromů je navržena redukce koruny v kombinaci s bezpečnostními vazbami.

Přihlédneme-li k sadovnické hodnotě, vyplývá z ní zřetelně degradace porostů stářím. Většina stromů je detekována jako podprůměrně hodnotné, pro další

pěstování tedy neperspektivní. Poměrně vysoký počet 145 ks stromů je dokonce vyhodnoceno jako nehodnotné. Dané celkové zhodnocení je ovšem ukazatelem čistě sadovnickým, při vložení hodnot kulturních, společenských a historických jde o zavádějící klasifikaci, protože většina stromů vyššího stáří, které jsou provázány fyziologickými neduhy je současně na první pohled nejkrásnější, jako je tomu u lipové aleje v Kovansku. Sadovnická hodnota většiny stromů je nízká a jsou z tohoto pohledu neperspektivní.

Dalším ukazatelem je zdravotní stav dřevin zhodnocený jako souhrn defektů a vitality jedince. Také zde z tabulky vyplývá, že většina stromů má zhoršený a výrazně zhoršený zdravotní stav, nemalý počet až silně narušený. Tato statistika podporuje nutnost navržených pěstebních opatření. Podobně je tomu se stabilitou a v neposlední řadě s perspektivou jednotlivých stromů pro jejich zachování na daném místě. Podobně jako u hodnocení sadovnického, je i zde setrvání většiny stromů pouze krátkodobé. Vysoký počet 172 ks stromů jsou z tohoto pohledu neperspektivní. Toto posouzení odůvodňuje potřebu nových výsadeb, ačkoliv vegetační plochy vykazují vysoký korunový zápoj.

Skupiny stromů v této statistice nejsou zahrnuty, jejich zdravotní stav je podobný průměru. Tyto skupiny byly hodnoceny jako bezzásadové.

Pro keře platí podobná kritéria, avšak narozdíl od stromů, které jsou evidovány jednotlivě, u keřů a skupin keřů se vyskytuje vyšší počet jedinců v inventarizované jednotce.

<i>Základní opatření keře</i>	<i>Celkem jednotek</i>	<i>m2</i>	<i>%</i>
<i>bez zásahu</i>	55	214	46,6
<i>kácet</i>	19	587	16,1
<i>řez koruny</i>	33	703	28,0
<i>udržovací řez</i>	11	88	9,3
<i>Celkový součet</i>	118	1592	100,0

<i>Fyziologická vitalita keře</i>	<i>Celkem jednotek</i>	<i>%</i>
0	0	0,0
1	3	3,0
2	75	75,8
3	21	21,2
4	0	0,0
<i>Celkový součet</i>	99	100,0

<i>Sadovnická hodnota keře</i>	<i>Celkem jednotek</i>	<i>%</i>
1	0	0,0
2	3	3,0
3	35	35,4
4	32	32,3
5	29	29,3
<i>Celkový součet</i>	99	100,0

Vyhodnocení zdravotního stavu a perspektivy keřů je z tohoto pohledu velice zavádějícím hodnocením, vzhledem k jejich schopnosti zmlazení a celkem rychlé regenerace nadzemních částí. Oproti stromům je vhodnějším kritériem sadovnická hodnota jednice, přesto i zde může dojít v poměrně krátkém čase k výraznému zlepšení či zhoršení. U keřů je nejdůležitějším kritériem jejich vhodnost či nevhodnost pro daný prostor, především s ohledem na osvětlení, osluněnost, pedologické a vlhkostní podmínky. Tradiční hodnocení s těmito kategoriemi neumí pracovat, a bez přímého posouzení v terénu nejdou správně vyhodnotit. Navržená pěstební opatření proto keře zařazují podle nutnosti částečných zásahů, jako jsou odstranění suchých větví a částí znehodnocených korun.

D.3 INVENTARIZAČNÍ TABULKY

D.3.1 Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

D.3.2 Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

D.3.3 Inventarizační soupiska kácených stromů – povinnost ohlášky - OPŽP

D.3.4 Inventarizační soupiska kácených stromů – bez ohlášení - OPŽP

D.3.5 Inventarizační soupiska keřů a návrh péstebních opatření

D.3.6 Kácené stromy – povinnost ohlášky - NEDOTAČNÍ

D.3.7 Kácené stromy – bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

D.3.8 Kácení nevhodných dřevin – stromy - NEDOTAČNÍ

D.3.9 Kácení nevhodných dřevin – keře – povinnost ohlášky - NEDOTAČNÍ

D.3.10 Kácení nevhodných dřevin – keře – bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

V Praze 4. 8. 2017

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
1	<i>Tilia platyphyllos</i>	56	165	8	15	4	88	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez	0	zdravotní řez	BV 1x3	2	5	
2	<i>Tilia platyphyllos</i>	53	169	10	18	4	140	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2, 1x2, 1x2	2	5	
3	<i>Tilia platyphyllos</i>	72	212	11	19	4	165	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	2	5	
4	<i>Tilia euchlora</i>	54	167	10	17	5	120	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	hustá koruna, nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
5	<i>Tilia platyphyllos</i>	59	179	12	19	4	180	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	vyvětvená koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
6	<i>Tilia platyphyllos</i>	73	215	9	18	3	135	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		2	7	
7	<i>Tilia platyphyllos</i>	54	169	11	18	5	143	4	2	4	2			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	4	2	kosterní větev prasklina, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
8	<i>Tilia platyphyllos</i>	56	165	12	17	5	144	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
9	<i>Tilia platyphyllos</i>	49	145	9	17	3	126	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nezhojené rány, vyvětvená koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	2	5	
10	<i>Tilia platyphyllos</i>	78	212	10	18	2	160	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	vyvětvená koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2, 1x3	2	5	
11	<i>Tilia platyphyllos</i>	83	260	13	17	3	182	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5	2	5	
12	<i>Tilia platyphyllos</i>	55	152	9	18	3	135	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	2	5	
13	<i>Tilia platyphyllos</i>	73	194	13	19	2	221	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5, 1x5	2	5	
14	<i>Tilia platyphyllos</i>	69	216	14	18	2	224	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
15	<i>Tilia platyphyllos</i>	45	137	11	17	3	154	4	2	4	1		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
16	Tilia platyphyllos	68	212	12	19	3	192	4	3	5	3	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	nekróza kůry, nadměrně zatížené větve, odumírající jedinec	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4176
17	Tilia platyphyllos	62	173	14	20	6	196	4	2	4	1		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
18	Tilia platyphyllos	62	174	10	16	4	120	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	2	5	
19	Tilia platyphyllos	66	184	12	19	9	120	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	velká nezhojená rána, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	zakrýt dutinu	2	5	
20	Tilia platyphyllos	49	136	5	16	4	60	4	2	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	četné mrazové praskliny kmene, rozsáhlá dutina kmene, nadměrně zatížené větve	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,2169
21	Tilia platyphyllos	52	152	10	18	4	140	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
22	Tilia platyphyllos	63	205	12	18	4	168	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	2	5	
23	Tilia cordata	78	218	15	20	5	225	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5, 1x5	2	5	
24	Picea abies	20	67	14	13	2	154	3	1	5	0			smolná báze, pravděpodobně hniloba	0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	0	kácet		1		0,0361
25	Picea abies	14	49	4	12	2	40	3	4	5	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	0	kácet		1		0,0177
26	Picea abies	15	50	4	12	2	40	3	1	5	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0203
27	Picea abies	14	49	4	12	2	40	3	1	5	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0177
28	Picea abies	17	57	4	12	2	40	3	4	5	1				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0261
29	Fagus sylvatica	6	20	3	5	0	15	2	0	1	0				0	tlakové větvení	1	1	3	brání průjezdu komunikací	0	přesadit	přesadit na místo inv.č. 28	1	5	
30	Picea abies	3	12	2	2	0	4	2	1	4	0				0		2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0008
31	Picea abies	7	22	3	4	0	12	2	1	4	0				0		2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
32	Thuja occidentalis	4	16	1	4	0	4	3	1	2	0				0		2	2	2		1	bez zásahu				
33	Picea abies	9	3	2	5	2	6	2	1	4	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0073
34	Tilia platyphyllos	69	207	13	19	3	208	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	2	5	
35	Picea abies	3	12	2	4	0	8	2	1	3	0				0		2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0008
36	Picea abies	7	22	3	6	0	18	2	1	3	0				0		2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044
37	Picea pungens 'Argentea'	14	49	4	7	0	28	3	1	3	1				0		2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	0	kácet		1		0,0177
38	Tilia cordata	76	243	12	20	7	156	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
39	Juglans regia	47	139	13	16	4	156	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
40	Tilia cordata	70	210	10	14	3	110	4	1	5	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		2	7	
41	Tilia platyphyllos	68	228	14	20	6	196	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
42	Juglans regia	41	128	10	16	3	130	4	3	5	3	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	5	5	3	rozsáhlá dutina kmene, nadměrně zatížené větve	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,1518
43	Tilia platyphyllos	48	156	10	17	5	120	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	zdravotní řez		2	7	
44	Tilia platyphyllos	65	192	13	20	3	221	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x4	2	5	
45	Picea abies	7	22	4	3	0	12	2	1	2	0				0	tlakové větvení	2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044
46	Picea abies	7	22	3	3	0	9	2	2	3	0				1	tlakové větvení	2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044
47	Tilia platyphyllos	84	245	16	20	4	256	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2, 1x3	2	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
48	Abies alba	1	3	1	1	0	1	1	2	5	0				0	tlakové větvení	2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1	0,000	
49	Picea abies	2	6	1	1	0	1	1	3	4	0				1	tlakové větvení	3	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1	0,0004	
50	Abies alba	1	3	1	1	0	1	1	1	2	0				0		3	3	2	slabý růst	1	bez zásahu	nechat dožít			
51	Tilia platyphyllos	89	263	15	20	3	255	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
52	Tilia platyphyllos	66	200	15	20	4	240	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	2	5	
53	Tilia europea	85	253	15	20	3	255	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x4	2	5	
54	Tilia platyphyllos	94	274	14	20	3	238	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	nutno pozorovat	2	5	
55	Tilia cordata	76	225	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, bezpečnostní vazba, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	kontrola vazby	2	5	
56	Tilia platyphyllos	61	188	14	19	8	154	4	2	4	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	vyvětená koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
57	Tilia platyphyllos	57	172	14	20	5	210	4	2	4	1	mírný náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
58	Juglans regia	42	131	6	15	3	72	4	3	5	3	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, odumírající jedinec	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,1593
59	Tilia platyphyllos	78	234	14	20	4	224	4	3	5	3	tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	zatékání do kmene, prasklina kmene, rozsáhlá nekróza kůry, nadměrně zatížené větve	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,5495
60	Tilia platyphyllos	55	170	12	19	3	192	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5, 1x4	2	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
61	Tilia platyphyllos	73	194	15	19	4	225	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
62	Tilia platyphyllos	63	182	15	20	3	255	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6	2	5	
63	Tilia platyphyllos	63	179	15	19	3	240	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6, 1x4	2	5	
64	Tilia platyphyllos	72	210	16	19	3	256	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
65	Juglans regia	27	81	9	12	3	81	4	2	4	1	náklon	poraněná báze	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3		0	zdravotní řez	nechat dožít	2	7	
66	Tilia platyphyllos	56	181	13	20	9	143	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	vyložené kosterní větve, vyvětvená koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
68	Tilia platyphyllos	91	263	13	22	10	156	4	3	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	prasklina kmene, plodnice dřevokazných hub choroš šupinatý, nadměrně zatížené větve, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,7479
69	Juglans regia	29	85	10	9	2	70	4	2	4	1	náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	3		0	zdravotní řez	nechat dožít	2	7	
70	Tilia platyphyllos	78	244	16	18	3	240	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6, 1x6	2	5	
71	Juglans regia	20	69	8	8	3	40	4	2	3	1	mírný náklon			1	tlakové větvení	3	3	3		0	zdravotní řez	nechat dožít	2	7	
72	Tilia platyphyllos	71	210	16	20	3	272	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	2	5	
73	Juglans regia	49	127	12	14	3	132	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	vyložené kosterní větve, nadměrně zatížené větve	0	zdravotní řez, lokální redukce		2	5	
74	Tilia platyphyllos	69	195	13	19	2	221	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5	2	5	
75	Tilia platyphyllos	66	189	14	20	3	238	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
76	Tilia platyphyllos	94	297	14	20	3	238	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, bezpečnostní vazba	0	zdravotní řez	kontrola vazby, BV 1x4	2	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
77	Tilia platyphyllos	55	165	15	19	6	195	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
78	Tilia platyphyllos	82	228	16	20	4	256	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, prasklina kmene	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x4	2	5	
79	Tilia platyphyllos	73	211	16	20	6	224	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	vyložené kosterní větve, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	2	5	
80	Fraxinus excelsior	92	262	18	17	3	252	5	2	5	1	náklon	poraněné náběhy	pravděpodobná hniloba	2	dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
81	Fraxinus excelsior	70	222	14	19	2	238	4	3	5	2	tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	2		4	4	3	proveden redukční řez	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
82	Populus nigra 'Italica'	96	258	9	29	4	225	4	2	4	1		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
83	Fraxinus excelsior	58	172	18	18	3	270	4	2	4	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
84	Populus nigra 'Italica'	75	217	16	22	4	288	4	2	4	1	náklon	poraněné náběhy		1	tlakové větvení	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
85	Fraxinus excelsior	82	216	18	22	5	306	4	2	4	2	tlakové větvení	poraněné náběhy		1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6	1	5	
86	Betula pendula	42	130	11	18	4	154	4	2	4	1	náklon	poraněné náběhy	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2		1	zdravotní řez		2	7	
87	Populus nigra 'Italica'	73	215	7	28	4	168	4	2	4	2	tlakové větvení	poraněné náběhy	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2		0	zdravotní řez	BV 1x1	2	5	
88	Carpinus betulus	42	130	11	15	2	143	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2		0	zdravotní řez		2	7	
89	Carpinus betulus	41	128	12	14	2	144	4	2	4	1		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	3	2		0	zdravotní řez		2	7	
90	Carpinus betulus	47	140	10	14	2	120	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2		0	zdravotní řez		2	7	
91	Carpinus betulus	31	98	10	13	2	110	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2		0	zdravotní řez		2	7	
92	Fraxinus excelsior	52	158	13	16	4	156	4	2	4	1	mírný náklon			1	tlakové větvení	3	3	2	nezhojené rány	0	zdravotní řez		2	7	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
93	Robinia pseudoacacia	125	370	16	22	3	304	4	3	5	2	náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	rozsáhlá dutina kmene, nadměrně zatížená větev	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
94	Tilia cordata	49	138	14	19	3	224	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	zastíněná koruna	0	zdravotní řez		2	7	
95	Robinia pseudoacacia	62	185	12	22	10	144	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy		1	tlakové větvení	3	4	2		0	zdravotní řez		2	7	
96	Tilia platyphyllos	65	190	16	20	3	272	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		1	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	2	5	
97	Fraxinus excelsior	97	286	20	24	4	400	4	2	4	1				1	dutiny	3	3	2	nezhojené rány	0	zdravotní řez		2	7	
98	Fraxinus excelsior	85	235	18	24	6	324	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení			1	dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		2	7	
99	Tilia platyphyllos	58	165	13	20	3	221	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení			1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížená větev	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
100	Tilia platyphyllos	67	205	15	20	4	240	4	2	4	1	náklon	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		1	zdravotní řez		2	7	
101	Fraxinus excelsior 'Pendula'	21	67	5	5	3	10	4	2	3	1				1	dutiny	3	2	2		1	zdravotní řez		2	7	
102	Pinus nigra	5	15	2	5	0	10	2	2	4	1				1		2	2	2	vyvětvěná koruna, silné zastínění	2	kácet	probírka, uvolnění č. 104	1		0,0023
103	Pinus nigra	9	28	4	5	0	20	2	2	3	1	mírný náklon			1		2	2	2	vyvětvěná koruna, silné zastínění	2	kácet	probírka, uvolnění č. 104	1		0,0073
104	Pinus nigra	10	32	4	6	0	24	3	1	1	1				1		2	2	2	silné zastínění	2	zdravotní řez		2	7	
105	Pinus nigra	8	25	3	5	0	15	2	2	3	1				1		2	2	2	vyvětvěná koruna, silné zastínění	2	kácet	probírka, uvolnění č. 104	1		0,0058
106	Thuja occidentalis	20	66	4	9	2	28	4	3	5	1	mírný náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	3	2	prasklina kmene, vyvětvěná koruna	1	kácet		1		0,0361
107	Quercus robur 'Fastigiata'	72	104	7	20	1	133	5	3	5	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	plodnice dřevokazných hub outkovka, nadměrně zatížená větev	0	obvodová redukce, zdravotní řez	prostor zvonice, nechat dožít	1	5	
108	Fraxinus excelsior	90	207	20	20	4	320	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížená větev	0	obvodová redukce, zdravotní řez	prostor zvonice	1	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
109	Tilia platyphyllos	3	9	2	4	1	6	1	1	5	1		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	0		3	3	3	zcela neperspektivní	2	kácet		1		0,0008
110	Aesculus hippocastanum	87	256	17	18	3	255	5	2	5	1		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	vylomené kosterní větve, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
111	Aesculus hippocastanum	60	171	10	19	4	150	4	2	4	1		poraněná báze		1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	zlomené kosterní větve	0	zdravotní řez		2	7	
112	Fraxinus excelsior	52	161	12	20	5	180	4	2	4	1	náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy		1	tlakové větvení	3	3	2		0	zdravotní řez		2	7	
113	Fraxinus excelsior	60	181	15	22	8	210	4	2	4	1	mírný náklon	poraněné náběhy		1	tlakové větvení	3	3	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
114	Aesculus hippocastanum	58	170	10	18	4	140	4	2	4	1	tlakové větvení			1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		2	7	
115	Robinia pseudoacacia	64	200	16	22	4	288	4	2	4	1		poraněné náběhy	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		2	7	
116	Pinus nigra	8	26	4	5	0	20	2	0	1	0	mírný náklon			0		3	3	2		2	bez zásahu				
117	Picea omorica	9	28	3	8	0	24	3	1	2	1	mírný náklon			0		3	3	2		1	kácet	probírka	1		0,0073
118	Picea omorica	8	26	2	6	0	12	3	2	2	1		poraněná báze		0		3	3	2		2	kácet	probírka	1		0,0058
119	Picea omorica	9	27	3	8	0	24	3	0	1	0				0		3	3	2	podrost bez černý	2	bez zásahu	odstranit podrost			
120	Picea omorica	9	28	3	8	0	24	3	0	1	0				0		3	3	2		2	bez zásahu				
121	Picea omorica	8	26	3	5	0	15	3	2	4	0		poraněná báze		0	tlakové větvení	3	3	2		2	kácet	probírka	1		0,0058
122	Picea omorica	8	26	3	4	0	12	3	1	1	0		poraněná báze		0	tlakové větvení	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
123	Picea omorica	9	18, 40	2	8	0	16	3	2	5	1	tlakové větvení			0		3	3	2		1	kácet	probírka	1		0,0073
124	Betula pendula	41	117	10	16	2	140	4	3	4	1				1		3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
125	Robinia pseudoacacia	62	187	14	19	2	238	4	2	4	1	tlakové větvení			1		3	3	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	2	5	
126	Koeleruteria paniculata	26	82	9	9	4	45	4	2	4	1	silný náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
127	Betula pendula	23	79	5	16	5	55	4	3	5	2			pravděpodobná hniloba	1	rozpad koruny	5	4	3	odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,0478
128	Picea abies	19	65	4	14	4	40	3	3	5	1				1		4	3	3	silné zastínění, řídká koruna, vyvětvený, nevhodný druh	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
129	Picea abies	17	59	5	12	3	45	3	3	5	1				1		4	3	3	silné zastínění, řídká koruna, vyvětvený, nevhodný druh	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0261
130	Betula pendula	39	118	9	12	3	81	5	3	5	3		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	3		4	5	3	prasklina kmene, chybí terminál, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,1374
131	Tilia platyphyllos	28	91	10	10	1	90	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení			1		3	3	2	hustá koruna, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
132	Betula pendula	23	79	8	10	3	56	4	2	4	2	mírný náklon		rozsáhlá dutina, hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3		1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478
133	Acer platanoides 'Globosum'	20	67	4	5	2	12	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	prorostlý Hederou, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361
134	Acer platanoides 'Globosum'	20	67	4	5	2	12	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361
135	Acer platanoides 'Globosum'	23	79	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478
136	Acer platanoides 'Globosum'	22	77	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437
137	Acer platanoides 'Globosum'	21	74	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398
138	Acer platanoides	21	73	7	7	2	35	4	2	5	1			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub klanolístka, nezhozené rány, pův. kultivar 'Globosum', nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398
139	Acer platanoides 'Globosum'	22	77	4	4	2	8	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
140	Acer platanoides	32	108	8	8	2	48	4	3	5	2			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub klanolístka, pův. kultivar "Globosum", nevhodný řez, odumírající jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0925
141	Acer platanoides "Globosum"	20	71	3	3	2	3	4	2	5	1	mírný náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361
142	Acer platanoides	32	106	7	8	2	42	4	3	5	2		poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub klanolístka, pův. kultivar "Globosum", nevhodný řez, odumírající jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0925
143	Acer platanoides "Globosum"	19	65	3	4	2	6	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326
144	Acer platanoides "Globosum"	17	60	3	4	2	6	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0261
145	Acer platanoides "Globosum"	21	72	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398
146	Acer platanoides "Globosum"	23	79	3	4	2	6	4	2	5	0		poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	chybí 1/2 kambia kmene, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478
147	Acer platanoides "Globosum"	27	88	4	5	2	12	4	2	4	0			pravděpodobně hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		2	5	
148	Acer platanoides "Globosum"	22	77	4	5	2	12	4	2	5	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437
149	Acer platanoides "Globosum"	24	79	4	5	2	12	4	3	5	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0520
150	Abies koreana	3	9	1	2	0	2	2	3	5	0				2	vegetující jedinec	5	2	3	kalcióza, pedologicky nevhodný druh, vegetující jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0008
152	Betula pendula	32	106	10	12	3	90	4	2	4	1	mírný náklon			1		3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
153	Betula pendula	14	46	4	7	2	20	3	2	5	1	náklon			1		2	4	3	zastíněná	1	kácet		1		0,0177
154	Acer platanoides 'Globosum'	21	72	4	4	2	8	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398
155	Acer platanoides 'Globosum'	17	58	3	3	2	3	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0261
156	Acer platanoides 'Globosum'	19	65	4	4	2	8	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326
157	Acer platanoides 'Globosum'	24	79	4	4	2	8	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	hřebíky, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0520
158	Acer platanoides 'Globosum'	25	90	4	4	2	8	4	2	4	0		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	0	dutiny, hlavový řez, tlakové větvení	3	4	2	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
159	Acer platanoides 'Globosum'	24	79	4	4	2	8	4	2	4	0			pravděpodobná hniloba	0	dutiny, hlavový řez, tlakové větvení	3	4	2	hřebíky, nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny	odstranit hřebíky	1	5	
160	Acer platanoides 'Globosum'	23	77	4	4	2	8	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez, tlakové větvení	4	4	2	hřebíky, nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny	odstranit hřebíky	1	5	
161	Fraxinus excelsior	30	100	5	7	4	15	4	3	5	3		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,0813
162	Fraxinus excelsior	33	110	6	9	3	36	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	hřebíky, proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,0984
163	Fraxinus excelsior	35	123	5	9	3	30	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	4	3	proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	1	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,1106
164	Chamaecypasis lawsoniana	5	15	2	3	0	6	2	2	4	0				1		3	3	2		1	bez zásahu				
165	Chamaecypasis lawsoniana	3	9	2	3	0	6	2	2	4	0				1		3	3	2		1	bez zásahu				

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
166	Picea pungens 'Argentea'	33	105	9	17	3	126	4	2	4	1				1		3	3	2	řídka koruna, vyvětvený	1	kácet		1	0,0984	
167	Betula pendula	47	154	11	19	7	132	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		1	zdravotní řez		1	7	
168	Chamaecypasis lawsoniana	28	95	4	6	2	16	5	3	5	2	mírný náklon		dutiny, hniloba	0		3	3	2	dekapitovaná koruna, odumírající jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0708
169	Acer platanoides 'Globosum'	31	104	4	4	2	8	4	2	4	1		poraněná báze	pravděpodobně hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	3	2	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
170	Acer platanoides 'Globosum'	20	70	2	4	2	4	4	2	4	1		poraněná báze	pravděpodobně hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	3	2	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
171	Acer platanoides 'Globosum'	24	87	3	4	2	6	4	2	4	1			pravděpodobně hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	3	2	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
172	Acer platanoides 'Globosum'	31	102	3	4	2	6	4	2	4	1			pravděpodobně hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	3	2	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
173	Acer platanoides 'Globosum'	33	105	4	4	2	8	4	2	4	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	3	2	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
174	Acer platanoides 'Globosum'	34	107	3	4	2	6	4	2	4	1			pravděpodobně hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	3	2	nevhodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
175	Picea abies	37	124	10	19	4	150	4	2	4	1				1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet - postupně	náhradní výsadba	1		0,1236
176	Betula pendula	47	156	12	17	4	156	4	2	4	1	náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	1	zdravotní řez		1	7	
177	Thuja occidentalis	8	9, 22	2	6	0	12	3	3	5	1	tlakové větvení	poraněná báze	pravděpodobně hniloba	2		5	3	3	řídka koruna, vegetující jedinec, nevhodný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0058
178	Fraxinus excelsior	39	122	7	9	4	35	4	3	5	3	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	prasklina kmene, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,1374
179	Fraxinus excelsior	43	130	10	11	3	80	4	3	5	3	náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	odumírající jedinec	1	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,1670
180	Picea pungens 'Argentea'	22	78	5	9	4	25	4	3	5	1	mírný náklon			2		4	3	3	vegetující jedinec, nevhodný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437
181	Picea pungens 'Argentea'	29	93	6	14	4	60	4	2	4	1				1		3	3	2	vyvětvená koruna	1	zdravotní řez		2	7	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovnická hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
182	Thuja occidentalis	23	79	4	9	3	24	4	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478
183	Acer platanoides 'Globosum'	28	94	4	4	2	8	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny	4	3	2	nehodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
184	Acer platanoides 'Globosum'	26	90	3	4	2	6	4	2	4	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny	4	3	2	nehodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
185	Acer platanoides 'Globosum'	30	100	3	4	2	6	4	2	4	1			dutiny, hniloba	0	dutiny	4	3	2	nehodný řez	1	stabilizace sekundární koruny		1	5	
186	Platanus x acerifolia	140	370	20	22	5	340	4	2	4	2	náklon, tlakové větvení		pravděpodobně hniloba	1		3	4	2		0	zdravotní řez, lokální redukce	BV 1x7	1	5	
187	Acer platanoides	9	26	2	7	2	10	2	2	5	1	náklon			0		2	2	2	nálet	1	kácet		1		0,0073
188	Acer platanoides	15	17, 29, 40	4	9	3	24	2	2	5	1	náklon, tlakové větvení			0	tlakové větvení	2	3	3	nálet	1	kácet		1		0,0203
189	Pseudotsuga menziesii	48	151	9	24	3	189	4	1	2	1	mírný náklon			1		2	2	2		1	bezpečnostní řez		2	7	
190	Thuja occidentalis	14	47	3	8	0	24	3	2	5	1	mírný náklon			1		3	2	2	zastíněná koruna	1	kácet		1		0,0177
191	Thuja occidentalis	19	67	3	10	0	30	3	2	4	1	mírný náklon			1		3	2	2	zastíněná koruna	1	kácet		1		0,0326
192	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m				obvody v 1,3 m	plocha (m2)	kácení (ks)		poznámka										
	Prunus padus	21	66	7	10	3	210	8,8,9,7,8,8,7				25, 25, 28, 21, 25, 25, 21	30	7	1	náklon, poraněné báze, výmladky, nehodnotný				1	kácet		1		0,0398	
193	Picea pungens 'Argentea'	9	30	3	8	3	15	2	3	5	1	mírný náklon			1		4	2	3	vyvětvená a zastíněná koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0073
194	Picea pungens 'Argentea'	18	60	4	10	3	28	3	3	5	1	mírný náklon			2		4	2	3	vyvětvená a zastíněná koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0293
195	Fraxinus excelsior	66	205	17	22	7	255	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněné náběhy		1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
196	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m				obvody v 1,3 m	plocha (m2)	kácení (ks)		poznámka										
	<i>Prunus padus</i>	30	94	12	8	2	462	7, 10, 8, 4, 4, 19, 5, 5, 6, 5, 7, 9				21, 31, 25, 12, 12, 59, 15, 15, 18, 15, 21, 28	77	12	1	tlakové větvení, poraněné báze, výmladky				1	kácet		1		0,0813	
197	<i>Sophora japonica</i>	70	208	20	20	4	320	4	2	5	2	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1		4	4	3	velké rány na kmeni a kosterních větvích, rozlomená koruna, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x6	1	5	
198	<i>Prunus padus</i>	17	36,45,50	7	9	2	49	4	2	5	2	mírný náklon	poraněné náběhy		1	jednostranná koruna	3	3	3	obrost, nehodnotný	1	kácet - postupně	náhradní výsadba	1		0,0261
199	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	100	295	7	32	3	203	4	2	4	2	mírný náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
200	<i>Acer pseudoplatanus</i>	58	192	13	11	5	78	4	2	4	1	mírný náklon	poraněné náběhy		1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
203	<i>Acer platanooides</i>	20	70	6	11	4	42	3	2	5	1	mírný náklon	vyložený krček		1	tlakové větvení	2	4	3	výmladek, nehodnotný	1	kácet - postupně	náhradní výsadba	1		0,0361
204	<i>Aesculus x carnea</i>	39	85, 98, 105	12	16	3	156	4	3	5	3	silný náklon, tlakové větvení	vyložený krček		2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	nadměrně zatížené větve, odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	1		
205	<i>Picea abies</i>	34	106	6	20	10	60	4	2	5	3			prasklina	2	jednostranná koruna	4	5	3	vyvětvená koruna, nehodnotný, nebezpečný	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	1		
206	<i>Prunus padus</i>	25	80	8	10	3	56	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení			1	tlakové větvení	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
207	<i>Abies concolor</i>	42	122	8	20	3	136	4	2	4	1	mírný náklon			2		3	3	2	hustá koruna	1	zdravotní řez	náhradní výsadba	2	7	
208	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	30	98	4	20	10	40	4	3	5	2	náklon	poraněná báze	pravděpodobná hniloba	2	jednostranná koruna	4	4	3	vyvětvená a řídká koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0813
209	<i>Picea abies</i>	28	93	5	20	9	55	4	2	5	1		poraněné náběhy		1		3	3	2	vyvětvená koruna	1	bezpečnostní řez	náhradní výsadba	2	7	
210	<i>Picea abies</i>	29	96	6	20	5	90	4	2	5	1				1	jednostranná koruna	3	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0760
211	<i>Picea abies</i>	27	88	4	20	8	48	4	3	5	1				1	jednostranná koruna	4	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0658

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovníká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
212	Carpinus betulus	58	98, 101	10	18	3	150	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		1	zdravotní řez	BV 1x2	2	5	
213	Larix decidua	66	177	12	24	8	192	4	2	4	1				1		3	3	3	vyvětvená koruna	1	zdravotní řez		2	7	
214	Pseudotsuga menziesii	44	126	9	20	7	117	4	2	4	1				1		3	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,1749
215	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	120	336	17	22	3	323	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněná báze	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	hustá koruna	1	zdravotní řez	BV 1x3	2	5	
216	Acer platanoides	29	57,57, 78,8 2	9	11	3	72	4	2	5	3	tlakové větvení	vylomené krčky	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, původně výmladky	4	5	3	vícekmenný, nevhodný a nebezpečný výpěstek, dětské hřiště	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,0760
217	Juglans regia	15	47	3	4	1	9	4	2	5	1				1		5	4	3	vylomené kosterní větve, torzo	1	kácet		1		0,0203
218	Juglans regia	46	144	12	15	3	144	4	2	4	1	mírný náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	zlomené kosterní větve	1	zdravotní řez		1	7	
219	Juglans regia	16	52	5	7	3	20	3	1	4	0	náklon			1	tlakové větvení	2	4	2	nálet	1	kácet		1		0,0231
220	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	85	230	20	20	3	340	4	2	4	1				1	tlakové větvení	3	3	2	hustá koruna	1	zdravotní řez		1	7	
221	Picea pungens 'Argentea'	15	55	5	9	3	30	3	1	4	0	mírný náklon	poraněná báze		0		3	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet	podpořit tis v podrostu	1		0,0203
222	Acer negundo	80	230	18	19	2	306	4	2	4	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	hustá koruna	0	zdravotní řez		2	7	
223	Tetradium daniellii (samec)	60	180	16	20	3	272	4	2	4	1	náklon, tlakové větvení	vylomený krček		1	tlakové větvení	3	4	2		1	zdravotní řez	BV 1x5, 1x3	1	5	
224	Tetradium daniellii (samice)	60	172	16	17	2	240	4	2	4	1	náklon, tlakové větvení	vylomený krček		1	tlakové větvení	3	4	2		0	zdravotní řez	BV 1x5, 1x3	1	5	
225	Mespilus germanica	20	66	5	4	2	10	4	3	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	4	3	2		0	zdravotní řez		2	7	
226	Acer pseudoplatanus	72	137, 169	15	20	3	255	4	2	5	2	náklon, tlakové větvení	poraněná báze	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	nadměrně zatížená větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	2	5	
228	Prunus serotina	28	67, 70	6	15	3	72	4	3	5	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	3	2	nadměrně zatížená větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	podpoření růstu	1	5	
229	Prunus serotina	20	70	5	15	4	55	4	3	5	1	mírný náklon			2	tlakové větvení, dutiny	4	3	2	nadměrně zatížená větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	podpoření růstu	1	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovníká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
230	Prunus padus	17	60	7	9	3	42	3	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení			1		3	4	2		1	zdravotní řez		2	7	
231	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m				obvody v 1,3 m	plocha (m2)	kácení (ks)		poznámka										
	Malus domestica	20	63	1	6	2	48	20			62	12	1	3	suchý				1	kácet		1		0,0361		
	Salix caprea	34	107	2	9	1	280	24, 24			75, 75	35	2	2	velký náklon, vylomený krček, dutiny				1			1	0,1044			
	Prunus padus	10	31	3	5	1	88	7, 5, 5			21, 15, 15	22	3	1	náklon, nálet				1			1	0,0090			
	Acer platanoides	11	35	3	3	1	8	5, 8, 4			15, 25, 12	4	3	0	náklon, nálet				1			1	0,0109			
	Prunus sp.	6	19	1	3	1	4	9			28	2	1	1	nálet				1			1	0,0033			
	Rhus typhina.	35	110	36	4	1	195	21x5cm , 11x6cm , 3x8cm, 1x9cm			21x15cm , 11x18cm , 3x25cm, 1x28cm	65	36	1	výmladky				1			1	0,1106			
	Rhus typhina.	18	57	18	4	1	96				40, 40	32	0	1					1	bez zásahu						
232	Prunus serrulata 'Kanzan'	11	33	2	4	1	6	1	2	4	1	tlakové větvení	poraněná báze	prasklina, korová rakovina	0	chybně zapěstovaná koruna	5	4	3	vegetující jedinec, nehodnotný	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,0109
233	Juglans regia	34	106	9	12	3	81	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2		1	zdravotní řez		1	7	
234	Salix alba 'Tristis'	79	263	12	17	3	168	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice dřevokazných hub, proveden redukční řez	1	zdravotní řez		1	7	
235	Populus nigra 'Italica'	59	134, 115	3	18	0	54	4	3	5	2	tlakové větvení	převrstvené kořeny, pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny, jednostranná koruna	5	5	3	vylomený terminál, jednostranná koruna, odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	1		
236	Populus nigra 'Italica'	68	213	4	20	0	80	4	2	5	2	mírný náklon	převrstvené kořeny, pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	vylomený terminál, jednostranná koruna, odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	1		
237	Salix alba 'Tristis'	105	330	7	7	4	21	5	3	5	1			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	torzo, obnova pravidelné struktury	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
238	Salix alba "Tristis"	110	342	17	19	6	221	4	2	5	2	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	plodnice dřevikazných hub, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
239	Fraxinus excelsior	60	123, 131	13	17	3	182	4	2	4	1	náklon			1	tlakové větvení	4	4	3	dvoják	1	zdravotní řez		2	7	
240	Salix alba "Tristis"	102	308	19	20	7	247	4	2	4	2			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
241	Salix alba "Tristis"	87	252	8	10	4	48	4	2	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	dutiny	5	5	3	torzo, obnova pravidelné struktury	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
242	Salix alba "Tristis"	91	263	10	14	4	100	4	3	5	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	vylomené kosterní větve, plodnice choroš, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
243	Salix alba "Tristis"	91	262	10	14	3	110	4	2	5	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	vylomené kosterní větve, plodnice choroš, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
244	Salix alba "Tristis"	84	254	14	16	3	182	4	2	5	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	vylomené kosterní větve, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
245	Salix alba "Tristis"	115	352	3	4	2	6	5	3	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	dutiny	5	4	3	torzo, obnova pravidelné struktury	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
246	Fraxinus excelsior	55	169	12	19	3	192	4	3	5	2	náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	jednostranná koruna, odumírající jedinec	0	kácet		1		0,2732
247	Fraxinus excelsior	78	219	16	20	5	240	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
248	Fraxinus excelsior	71	166, 134	14	18	4	196	4	2	5	1	náklon, tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	hustá koruna	0	zdravotní řez		2	7	
249	fraxinus excelsior	72	221	14	19	4	210	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1		3	3	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	zdravotní řez		1	7	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovnícká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
250	Fraxinus excelsior	86	122, 105, 143, 145	14	19	4	210	4	2	4	1	náklon, tlakové větvení			1	tlakové větvení	3	4	2	čtverák	0	zdravotní řez		2	7	
251	Fraxinus excelsior	42	122	10	17	2	150	4	3	5	1	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	2	jednostranná koruna	1	zdravotní řez		2	7	
252	Fraxinus excelsior	48	156	15	19	4	225	4	2	4	1	náklon			1	tlakové větvení	3	3	2	hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
253	Fraxinus excelsior	47	140	11	18	4	154	4	2	3	0				1	tlakové větvení	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
254	Fraxinus excelsior	47	147	10	20	7	130	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		2	7	
255	Fraxinus excelsior	53	160	14	19	4	210	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
256	Fraxinus excelsior	57	168	16	18	6	192	4	2	3	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		2	5	
257	Tilia cordata	46	68,59,56, 65,30,68	9	14	1	117	3	1	5	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	5	3	pamětní strom, nevhodně zapěstovaná koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,1911
258	SKUPINA Thuja occidentalis			ks				Ø v 1,3 m			obvody v 1,3 m		plocha (m2)	kácení (ks)		poznámka										
		17	53	7	6	1	145	7, 6, 6, 7, 5, 8, 7			21, 18, 18, 21, 15, 25, 21		29	7	1	nevhodný taxon, hustý spon, zastínění				1	kácet		1		0,0261	
259	fraxinus excelsior	45	150	11	20	4	176	4	2	5	1	mírný náklon, tlakové větvení			1	tlakové větvení	3	4	2	nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
260	Betula pendula	58	145, 120	10	18	3	150	4	4	5	2	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	5	2	dvoják	1	zdravotní řez, lokální redukce	lokální redukce koruny = kácet ø 36	1	5	
261	Betula pendula	60	126, 146	9	18	3	135	5	3	5	2	silný náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
262	Betula pendula	62	127, 153	9	19	3	144	5	3	5	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
264	Betula pendula	35	112	8	18	7	88	5	3	5	3	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
265	Betula pendula	41	153	8	18	4	112	5	3	5	2	silný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
266	Betula pendula	45	136	6	17	4	78	5	4	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	plodnice březovník, prasklina kmene, odumírající	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
267	Betula pendula	50	107, 128	9	17	5	108	5	3	5	2	silný náklon, tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
268	Betula pendula	49	87, 136	12	18	3	180	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení			1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		1	zdravotní řez		1	7	
269	Tilia cordata	53	166	10	16	3	130	4	2	4	0				1	tlakové větvení	3	3	2	prasklina kmene	1	zdravotní řez		1	7	
271	Fraxinus excelsior	52	122, 105	11	16	2	154	4	2	4	0	mírný náklon			1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nezhojené rány	1	zdravotní řez		2	7	
272	Betula pendula	26	82	9	17	3	126	4	2	3	0	náklon			1		3	4	2	nezhojené rány	1	bez zásahu				
273	Betula pendula	35	126	8	14	2	96	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1		3	3	2	nezhojené rány	1	bez zásahu				
274	Picea abies	29	92	7	17	1	112	3	3	4	1			pravděpodobn á hniloba	2		3	3	2	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	bezpečnostní řez		2	7	
275	Picea abies	33	118	7	17	1	112	3	2	3	1		poraněná báze	pravděpodobn á hniloba	1		3	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0984
276	Picea abies	24	84	5	17	1	80	3	3	4	1		poraněná báze	pravděpodobn á hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0520
277	Picea abies	28	92	5	17	1	80	3	2	4	1		poraněná báze	pravděpodobn á hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0708
278	Picea abies	33	117	7	17	1	112	3	2	4	1			pravděpodobn á hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0984

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
279	Picea abies	34	118	7	17	1	112	3	2	3	1				1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,1044
280	Picea abies	20	67, 48	5	17	1	80	3	3	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1		4	4	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361
281	Fraxinus excelsior	73	224	14	18	3	210	4	2	3	1	mírný náklon			1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
282	Populus nigra 'Italica'	120	352	8	34	3	248	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
283	Populus nigra 'Italica'	97	254	3	24	2	66	4	3	5	2			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny, jednostranná koruna	5	5	3	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, nehodnotný, odumírající jedinec	0	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
284	Populus nigra 'Italica'	76	208	3	20	2	54	4	3	5	2		poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny, jednostranná koruna	5	5	3	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, nehodnotný, odumírající jedinec	0	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
285	Populus nigra 'Italica'	116	330	6	34	2	192	4	2	5	2		poraněná báze	hniloba	2	tlakové větvení, dutiny, jednostranná koruna	4	5	3	vylomený terminál, nadměrně zatížené větve, nehodnotný	0	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
286	Populus nigra 'Italica'	87	241	5	32	2	150	4	2	5	2			hniloba	2	tlakové větvení, jednostranná koruna	4	5	3	vylomený terminál, nadměrně zatížené větve, nehodnotný	0	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
287	Populus nigra 'Italica'	110	339	6	34	2	192	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
288	Populus nigra 'Italica'	105	308	5	31	2	145	4	2	4	1				1	tlakové větvení	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
289	Populus nigra	66	262	15	22	4	270	4	2	4	1				1	dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
290	Populus nigra 'Italica'	102	307	7	32	2	210	4	2	4	1				1	tlakové větvení	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
291	Populus nigra	63	179	10	20	4	160	4	2	4	1	náklon			1	dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		1	7	
292	Fraxinus excelsior	77	229	14	19	3	224	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
293	Betula pendula	40	120	8	18	6	96	3	3	5	2	náklon	poraněná báze	pravděpodobná hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	prasklina kmene, visící větev, odumírající jedinec	0	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
294	Betula pendula	38	116	8	18	5	104	2	2	4	0	mírný náklon			1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
295	Betula pendula	59	149	9	14	4	90	2	2	4	1	mírný náklon			1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
296	Betula pendula	34	107	7	16	4	84	3	3	4	1	mírný náklon			1	dutiny	4	3	2		1	zdravotní řez		2	7	
297	Salix alba "Tristis"	102	292	11	17	3	154	5	3	5	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
298	Salix alba "Tristis"	82	141	12	17	4	156	5	2	5	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
299	Salix alba "Tristis"	101	303	12	16	4	144	5	2	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice dřevokazných hub, prasklina kmene, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
300	Salix alba "Tristis"	112	310	12	16	4	144	5	2	5	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
301	Salix alba "Tristis"	117	350	14	16	3	182	5	2	5	1	mírný náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	1	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
O-1	Prunus domestica	18	58	4	6	2	16	5	3	5	1	mírný náklon		pravděpodobná hniloba	1	dutiny	4	4	3	nekróza kůry, odumírající jedinec	1	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
O-2	Aronia melanocarpa	15	48	4	3	2	4	4	3	5	0			dutiny, hniloba	2	dutiny	4	4	3	prasklina kmene	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0203
O-3	Prunus domestica	22	50,53,64	9	9	2	63	4	2	5	2	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	plodnice dřevokazných hub, hustá koruna	2	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
O-4	Prunus domestica	16	22,32,34	6	8	2	36	4	2	5	1	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3	obrost, zastíněná koruna, nehodnotný	2	obvodová redukce	ponechat torzo, náhradní výsadba	2		
O-5	Prunus domestica	20	70	4	8	3	20	4	3	5	1	náklon	poraněná báze		1	tlakové větvení	4	4	2		1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-6	Malus domestica	40	130	12	10	2	96	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-7	Pyrus communis	40	130	10	13	3	100	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-8	Malus domestica	33	98	6	9	2	42	4	3	5	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	3	2		0	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-9	Prunus cerasus	28	90	7	9	3	42	4	3	5	1	silný náklon	poraněná báze		1	dutiny	4	4	3	vyložené kosterní větve, plodnice choroš	1	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	1	5	
O-10	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m				obvody v 1,3 m	plocha (m2)	kácení (ks)		poznámka										
	Prunus domestica	27	85	10	5	2	117	7, 10, 9, 10, 8, 8, 9, 7, 8, 8				21, 31, 28, 31, 25, 25, 28, 21, 25, 25	39	0	1	slabý růst, kořenové výmladky				1	bez zásahu	nechat dožít				
O-11	Pyrus communis	40	122	8	14	3	88	4	2	4	0	mírný náklon	poraněné náběhy		1	tlakové větvení	3	3	2	hustá koruna	1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-12	Malus domestica	15	47	3	3	0	9	3	2	4	0	tlakové větvení			0		3	3	2		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-13	Malus domestica	26	81	4	4	0	16	4	2	4	0	tlakové větvení			0		3	3	2		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-14	Prunus cerasus	37	116	11	9	2	77	5	3	5	1				2	tlakové větvení,	4	3	3		1	udržovací řez -		2	5	
O-15	Prunus domestica	20	62	4	6	2	16	4	3	5	1				2	tlakové větvení	4	3	3		1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-16	Prunus domestica	10	31	3	4	0	12	3	2	4	0	tlakové větvení			1	tlakové větvení,	3	4	2		1	udržovací řez -		2	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovníká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
O-17	Prunus domestica	23	72	8	6	1	40	4	2	4	1	tlakové větvení			1		3	4	2	výmladky	1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-18	Prunus domestica	7	21	2	3	0	6	2	0	2	0	tlakové větvení			0	tlakové větvení, dutiny	2	4	2		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-19	Prunus domestica	8	25	2	3	0	6	2	0	2	0	tlakové větvení			0		2	4	2		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-20	Malus domestica	22	69	5	3	0	15	4	2	5	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1		3	4	2		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-21	Malus domestica	23	72	3	2	0	6	4	3	5	1				1		4	3	3	korová rakovina	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-22	Malus domestica	20	62	5	5	2	15	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1		4	3	3	nekróza kůry	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-23	Malus domestica	24	75	5	7	2	25	5	3	5	1			dutiny, hniloba	3		4	3	3	nekróza kůry	1	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-24	Prunus domestica	26	81	8	6	1	40	4	2	4	1	tlakové větvení			1		3	4	2		1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-25	Pyrus communis	19	59	4	6	2	16	4	3	5	1			dutiny, hniloba	1		4	3	3	rána na kmeni	1	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-26	Prunus domestica	22	69	4	6	1	20	4	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1		3	3	2	nekróza kůry	1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-27	Malus domestica	24	75	7	7	1	42	5	3	5	1		poraněné náběhy		2		4	3	3	nezhojené rány, nekróza kůry	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-28	Malus domestica	5	15	1	4	1	3	2	0	2	1	tlakové větvení			0		2	4	2		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-29	Malus domestica	27	84	6	7	2	30	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna	1	udřovací řez - ovocný řez		2	5	
O-30	Aronia melanocarpa	19	59	3	3	2	3	4	3	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	4	3	3	nekróza kůry	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326
O-31	Aronia melanocarpa	20	62	4	4	2	8	4	2	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	4	3	2	nekróza kůry	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361
O-32	Malus domestica	26	81	7	7	1	42	4	1	4	1				1	tlakové větvení	2	3	2	nezhojené rány	1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-33	Malus domestica	53	166	11	11	2	99	4	1	3	1				1	tlakové větvení, dutiny	2	3	2	nezhojené rány	1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-34	Malus domestica	21	65	4	5	0	20	4	1	4	1				1	tlakové větvení, chybně zapěstovaná koruna	3	3	3		1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398
O-35	Prunus cerasus	61	194	12	14	2	144	4	2	4	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	proveden redukční řez	1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
O-36	Malus domestica	24	79	7	6	2	28	4	3	5	1	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	nekróza kůry, odumírající jedinec	2	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,0520
O-37	Pyrus communis 'Předobrá'	57	173	12	16	2	168	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-38	Malus domestica	49	160	9	9	2	63	5	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	3	2	nezhojené rány, nekróza kůry	1	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-39	Pyrus communis	44	137	9	11	2	81	5	3	5	1				2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	odumírající jedinec, výmladky podnože	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-40	Malus domestica	21	65	3	4	2	6	4	3	5	1		poraněná báze		1	tlakové větvení	5	4	3	odumírající jedinec, výmladky podnože	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-41	Pyrus communis	49	154	9	12	2	90	5	2	5	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3	odumírající jedinec, výmladky podnože	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-42	Malus domestica	31	95	8	8	2	48	5	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	3	4	3		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-43	Malus domestica	26	83	8	8	2	48	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3	obrost kmene	2	udržovací řez - ovocný řez	odstranit obrost	2	5	
O-44	Malus domestica	22	72	6	7	2	30	4	2	4	0	náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3	obrost kmene	2	udržovací řez - ovocný řez	odstranit obrost	2	5	
O-45	Malus domestica	27	85	8	7	2	40	4	2	4	0			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	3	4	3	nezhojené rány	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-46	Malus domestica	30	103	8	7	2	40	5	3	5	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3	plodnice dřevokazných hub	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-47	Pyrus communis	40	129	9	10	2	72	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-48	Malus domestica	28	91	9	8	2	54	4	2	4	1	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1		3	4	3	nezhojené rány	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-49	Malus domestica	17	59	3	3	2	3	4	3	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3	korová rakovina	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-50	Malus domestica	35	107	10	8	2	60	4	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	3	nezhojené rány	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	
O-51	Prunus domestica	33	54, 99	10	8	2	60	4	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3	plodnice dřevokazných hub	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-52	Malus domestica	14	51	4	4	2	8	4	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3	nezhojené rány, nekróza kůry	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-53	Malus domestica	18	56	5	4	2	10	4	3	5	1	náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3	nezhojené rány, nekróza kůry	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5	
O-54	Malus domestica	21	75	7	7	2	35	4	2	4	1	náklon	poraněná báze		1	tlakové větvení	3	4	3		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5	

D.3.1 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - BOBNICE

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)		
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace					
															suché větve											další defekty koruny	
O-55	Malus domestica	25	81	9	7	2	45	4	2	4	1	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5		
O-56	Malus domestica	9	35	1	1	0	1	5	4	5	0			dutiny, hniloba	3		5	4	3	odumírající jedinec, výmladky podnože	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0073	
O-57	Malus domestica	23	81	5	5	2	15	4	2	5	1	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	3	4	3	nezhojené rány, nekróza kůry	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5		
O-58	Malus domestica	32	113	10	8	2	60	4	2	4	1	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3	plodnice dřevokazných hub	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5		
O-59	Malus domestica	23	76	7	7	1	42	4	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3		2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5		
O-60	Malus domestica	20	86	9	7	2	45	4	2	4	1	náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3	nezhojené rány	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5		
O-61	Malus domestica	24	80	7	6	2	28	4	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	1		3	4	3	nezhojené rány	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5		
O-62	Malus domestica	34	107	7	6	2	28	4	2	5	1	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3	nezhojené rány	2	udržovací řez - ovocný řez		2	5		
O-63	Prunus cerasifera	28	49,83,96	10	8	1	70	4	2	4	1	náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5		
O-64	Prunus cerasifera	56	135,139	10	8	1	70	4	2	4	1	náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	3		2	udržovací řez - ovocný řez		2	5		
O-65	Malus domestica	24	83	7	7	2	35	5	3	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3	nezhojené rány, nekróza kůry	2	udržovací řez - ovocný řez	nechat dožít	2	5		
																						6,94					

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita					Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
												strom	kořeny	kmen	koruna							základní	bližší specifikace			
															suché větve	další defekty koruny										
1001	Tilia platyphyllos	53	166	12	14	3	132	4	3	5	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	4	3		0	zdravotní řez	nechat dožít	1	7	
1002	Tilia platyphyllos	56	175	12	14	3	132	4	3	5	2			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	pův.hlavový řez, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	1	5	
1003	Tilia platyphyllos	66	220	10	18	2	160	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5	1	5	
1004	Tilia cordata	77	235	16	19	3	256	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		1	7	
1005	Tilia platyphyllos	37	115	6	12	4	48	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	vyvětvená koruna	0	zdravotní řez		1	7	
1006	Tilia platyphyllos	76	233	12	20	3	204	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1007	Tilia platyphyllos	74	230	13	20	4	208	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1008	Tilia platyphyllos	56	160	16	18	4	224	4	2	5	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1009	Tilia platyphyllos	57	179	10	14	4	100	4	3	5	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	zatékání do kmene	0	zdravotní řez		1	7	
1010	Tilia platyphyllos	97	274	18	19	3	288	4	2	4	1		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1011	Tilia platyphyllos	84	238	15	19	4	225	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	hustá koruna, plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1012	Tilia platyphyllos	50	143	9	12	3	81	4	1	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	2	4	1		0	zdravotní řez		1	7	
1013	Tilia platyphyllos	6	18	2	4	2	4	1	0	3	0		poraněná báze	dutiny, hniloba	0		1	1	1	poraněný kmen	0	zdravotní řez, lokální redukce		1	5	
1014	Tilia platyphyllos	80	236	15	19	4	225	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	prasklina kmene, plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1015	Tilia platyphyllos	68	196	12	20	4	192	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1016	Tilia platyphyllos	60	178	10	18	3	150	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		1	7	
1017	Tilia platyphyllos	105	279	13	20	3	221	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita					Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
												strom	kořeny	kmen	koruna							základní	bližší specifikace			
															suché větve	další defekty koruny										
1018	Tilia platyphyllos	63	171	12	17	4	156	4	2	4	1				1	tlakové větvení	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1019	Tilia platyphyllos	59	169	11	18	3	165	4	2	4	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1020	Tilia platyphyllos	100	256	15	20	2	270	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	zarostlý řetěz, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x5, odstranit řetěz	1	5	
1021	Tilia cordata	81	204	14	19	3	224	4	2	5	1	mírný náklon	pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1022	Tilia platyphyllos	89	251	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x7, 1x6	1	5	
1023	Tilia platyphyllos	80	250	14	20	3	238	4	2	4	1	tlakové větvení	pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		1	7	
1024	Tilia cordata	86	258	15	20	2	270	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6	1	5	
1025	Tilia cordata	54	150	11	16	3	143	4	2	4	1				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1026	Tilia cordata	57	160	11	18	3	165	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		1	7	
1027	Tilia platyphyllos	96	247	13	20	3	221	4	2	4	1	tlakové větvení			1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5	1	5	
1028	Tilia platyphyllos	77	210	13	19	3	208	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	4	2	hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	1	5	
1029	Tilia platyphyllos	63	188	12	18	3	180	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněné náběhy		1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		1	7	
1030	Tilia platyphyllos	71	197	10	17	2	150	4	2	5	1		pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	dutý kmen, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1031	Tilia platyphyllos	79	229	13	20	4	208	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5	1	5	
1032	Tilia cordata	64	173	11	17	3	154	4	2	5	1	tlakové větvení	pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	dutý kmen, hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1033	Tilia platyphyllos	11	35	4	5	2	12	2	0	1	1	tlakové větvení			0	tlakové větvení	1	2	1		0	zdravotní řez		1	7	
1034	Tilia platyphyllos	76	211	13	18	3	195	4	2	5	2				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	0	zdravotní řez, lokální redukce		1	5	
1035	Tilia	82	231	16	20	2	288	4	2	4	1	tlakové větvení			1	tlakové větvení,	3	4	2	hustá koruna	0	zdravotní řez		1	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita					Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
												strom	kořeny	kmen	koruna							základní	bližší specifikace			
															suché větve	další defekty koruny										
1036	Tilia platyphyllos	73	192	15	20	5	225	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1037	Tilia cordata	82	240	17	20	4	272	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	výmladky, poraněný kmen, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
1038	Tilia platyphyllos	77	217	10	19	4	150	4	2	4	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1039	Tilia platyphyllos	79	213	14	20	3	238	4	2	4	1	mírný náklon			1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1040	Tilia cordata	79	222	16	19	3	256	4	2	4	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna, prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5, 1x4	1	5	
1041	Tilia platyphyllos	94	288	16	20	4	256	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	poraněný kmen, prasklina kmene, nezhojené rány	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x6	1	5	
1042	Tilia platyphyllos	75	213	12	19	3	192	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	1	5	
1043	Tilia platyphyllos	82	221	10	20	4	160	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1044	Tilia cordata	93	272	16	20	4	256	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x5	1	5	
1045	Tilia platyphyllos	57	165	10	19	3	160	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1046	Tilia platyphyllos	81	232	17	19	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x6	1	5	
1047	Tilia platyphyllos	73	206	14	19	2	238	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
1048	Tilia platyphyllos	54	153	9	17	4	117	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1049	Tilia platyphyllos	74	196	13	16	2	182	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6, 1x2	1	5	
1050	Tilia platyphyllos	93	244	15	20	3	255	4	2	5	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1051	Tilia platyphyllos	76	226	14	20	4	224	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice dřevolazných hub, prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1052	Tilia cordata	84	217	14	18	2	224	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1053	Tilia platyphyllos	98	270	12	20	2	216	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x4	1	5	
1054	Tilia platyphyllos	69	202	11	19	4	165	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
1055	Tilia platyphyllos	92	262	18	20	3	306	4	2	4	1	tlakové větvení	pravděpodobná hniloba	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	na bázi kmene plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6, 1x6	1	5	
1056	Tilia cordata	80	242	14	20	4	224	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1057	Tilia platyphyllos	51	154	12	18	3	180	4	2	4	1	tlakové větvení			1	tlakové větvení	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x3, 1x2	1	5	
1058	Tilia platyphyllos	55	154	11	19	3	176	4	2	3	1				1		3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1059	Tilia platyphyllos	104	291	14	20	3	238	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x7	1	5	
1060	Tilia platyphyllos	75	228	13	18	3	195	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
1061	Tilia platyphyllos	64	188	10	18	3	150	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1062	Tilia platyphyllos	79	248	11	20	4	176	4	2	4	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	zasychání koruny, proveden redukční řez, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x1, 1x4	1	5	
1063	Tilia platyphyllos	59	182	12	18	3	180	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1064	Tilia platyphyllos	86	242	16	20	3	272	4	2	4	2	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x4	1	5	
1065	Tilia platyphyllos	55	167	10	19	6	130	4	2	4	2			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	4	2	veliká nezhojená rána, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita					Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna							základní	bližší specifikace				
															suché větve	další defekty koruny											
1066	Tilia platyphyllos	70	224	17	20	3	289	4	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez			1	7	
1067	Tilia platyphyllos	56	173	10	19	5	140	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez			1	7	
1068	Tilia platyphyllos	56	171	12	19	3	192	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	ocelový basketbalový koš, el. Vedení	0	zdravotní řez	odstranit koš		1	7	
1069	Tilia platyphyllos	65	200	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x4		1	5	
1070	Tilia platyphyllos	66	191	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2		1	5	
1071	Tilia platyphyllos	80	237	17	20	3	289	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	el. vedení	0	zdravotní řez			1	7	
1072	Tilia platyphyllos	61	178	12	18	4	168	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez			1	7	
1073	Tilia platyphyllos	53	151	11	18	3	165	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez			1	7	
1074	Tilia platyphyllos	96	262	14	20	4	224	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nezhojená rána, rozsáhlá dutina, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez			1	5	
1075	Tilia europea	22	63	4	7	2	20	2	0	2	0	tlakové větvení			0	tlakové větvení	1	2	1		0	zdravotní řez			1	7	
1076	Tilia platyphyllos	41	125	6	17	4	78	4	1	4	1	mírný náklon			1	tlakové větvení	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	zdravotní řez			1	7	
1077	Tilia platyphyllos	85	250	13	20	3	221	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x7		1	5	
1078	Tilia platyphyllos	79	230	16	19	4	240	4	3	5	3	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje		1		0,5637
1079	Tilia platyphyllos	58	174	12	19	4	180	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nezhojené rány, el. Vedení	0	zdravotní řez			1	7	
1080	Tilia platyphyllos	62	181	16	20	4	256	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4		1	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	PROVOZNÍ bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1081	Tilia platyphyllos	76	236	16	20	6	224	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1082	Tilia platyphyllos	60	186	12	20	6	168	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice hlíva ústříčná, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
1083	Tilia platyphyllos	97	285	18	20	4	288	4	2	4	2	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5, 1x5	1	5	
1084	Ginkgo biloba	2	5	2	2	1	2	1	2	3	0				0		3	2	3	podměrečná sazenice	2	kácet	náhrada sazenice	1		0,0004
1085	Betula pendula	64	178	12	20	6	168	5	3	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,3699
1086	Tilia platyphyllos	69	171	9	19	4	135	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1087	Tilia platyphyllos	72	196	12	19	3	192	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice sírovec žlutooranžový, zatékání do kmene, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4682
1088	Tilia platyphyllos	4	14	1	4	2	2	1	1	1	0				0	tlakové větvení	1	2	1		2	výchovný řez		1	5	
1089	Aesculus hippocastanum	76	218	12	20	4	192	4	2	4	2	náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice hub, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
1090	Aesculus hippocastanum	79	238	12	20	4	192	4	2	4	2	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	pokořilá hniloba, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
1091	Tilia platyphyllos	70	196	16	20	3	272	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	vyložené větve, nezhojené rány, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1092	Tilia platyphyllos	82	242	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1093	Tilia platyphyllos	58	178	11	20	4	176	4	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1	dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1094	Acer platanoides	69	205	13	22	5	221	4	2	5	3	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	rozsáhlá dutina, dutý kmen, prasklina kmene, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4300
1095	Tilia platyphyllos	50	144	10	19	4	150	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1096	Tilia platyphyllos	66	182	10	19	3	160	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1097	Acer platanoides	79	220	16	22	5	272	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1098	Tilia platyphyllos	75	210	10	20	3	170	5	3	5	1			dutiny, hniloba	2	dutiny	4	4	3	v koruně plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1099	Acer platanoides	37	110	10	16	3	130	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1100	Tilia platyphyllos	60	179	11	18	3	165	4	3	5	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1101	Tilia platyphyllos	73	225	13	18	2	208	4	3	4	1			pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	3	3	proveden redukční řez, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1102	Tilia platyphyllos	58	162	10	19	2	170	4	3	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1103	Tilia platyphyllos	64	190	10	19	3	160	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita					Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
												strom	kořeny	kmen	koruna							základní	bližší specifikace			
															suché větve	další defekty koruny										
1104	Acer platanoides	67	183	9	18	3	135	4	3	5	2	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4054
1105	Tilia platyphyllos	62	181	10	19	3	160	4	3	5	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	proveden redukční řez, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1106	Tilia platyphyllos	84	235	15	20	3	255	4	3	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1107	Tilia platyphyllos	77	216	14	19	4	210	4	3	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	3	3	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1108	Tilia platyphyllos	96	280	17	20	4	272	4	2	4	1	mírný náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	na kmeni plodnice dřevokazných hub, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1109	Tilia platyphyllos	54	158	13	19	4	195	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1110	Tilia platyphyllos	74	218	14	20	3	238	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1111	Tilia platyphyllos	12	40	5	7	2	25	2	0	1	0				0	tlakové větvení	1	1	1	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1112	Tilia platyphyllos	74	212	17	20	3	289	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1113	Tilia platyphyllos	75	215	15	19	4	225	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	velké nezhojené rány, prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1114	Tilia cordata	65	167	9	20	7	117	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	vyvětvená koruna, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	snížení těžiště	1	5	
1115	Tilia platyphyllos	59	170	12	20	3	204	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1116	Tilia platyphyllos	67	172	11	19	3	176	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh pěstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1117	Tilia platyphyllos	68	200	10	20	4	160	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
1118	Tilia platyphyllos	82	235	14	20	3	238	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1119	Tilia platyphyllos	83	228	13	19	3	208	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5, 1x5	1	5	
1120	Tilia platyphyllos	76	218	12	19	3	192	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		1	7	
1121	Tilia platyphyllos	74	215	9	17	3	126	4	3	5	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	dutiny	4	3	3	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		1	7	
1122	Tilia platyphyllos	53	175	11	17	4	143	4	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1	dutiny	3	3	2	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		1	7	
1123	Robinia pseudoacacia	42	140	9	17	6	99	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x1	2	5	
1124	Salix x sepulcralis	64	117, 120, 126	14	16	3	182	4	2	4	1	náklon, tlakové větvení			1	tlakové větvení	3	3	2	troják	2	zdravotní řez		2	7	
1125	SKUPINA		počty				obvod v 1,3 m		PB	kácení (ks)			poznámka													
	Robinia pseudoacacia		23				841			1	0		1	slabý růst, kořenové výmladky, vyvětvené					0	bez zásahu						
1126	SKUPINA		počty				obvod v 1,3 m		PB	kácení (ks)			poznámka													
	Picea abies		8				172			0	0		1						2	bez zásahu						
	Pinus sylvestris		1							0	0		1						2							
	Larix decidua		1							0	0		1						2							
1127	SKUPINA		počty				obvod v 1,3 m		PB	kácení (ks)			poznámka													
	Robinia pseudoacacia		4				125			1	0		0						0	bez zásahu						
	Tilia platyphyllos		1							1	0		1						0							
	Prunus cerasifera		1							0	0		1						0							

2,24

D.3.3 - Inventarizační soupiska kácených stromů - povinnost ohlášky - OPŽP

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
													strom	kořeny	kmen	koruna										
																suché větve						další defekty koruny				
16	<i>Tilia platyphyllos</i>	68	212	12	19	3	192	4	3	5	3	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	nekróza kůry, nadměrně zatížené větve, odumírající jedinec	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4176
20	<i>Tilia platyphyllos</i>	49	136	5	16	4	60	4	2	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	četné mrazové praskliny kmene, rozsáhlá dutina kmene, nadměrně zatížené větve	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,2169
42	<i>Juglans regia</i>	41	128	10	16	3	130	4	3	5	3	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	5	5	3	rozsáhlá dutina kmene, nadměrně zatížené větve	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,1518
58	<i>Juglans regia</i>	42	131	6	15	3	72	4	3	5	3	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, odumírající jedinec	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,1593
59	<i>Tilia platyphyllos</i>	78	234	14	20	4	224	4	3	5	3	tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	zatékání do kmene, prasklina kmene, rozsáhlá nekróza kůry, nadměrně zatížené větve	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,5495
68	<i>Tilia platyphyllos</i>	91	263	13	22	10	156	4	3	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	prasklina kmene, plodnice dřevokazných hub choroš šupinatý, nadměrně zatížené větve, odumírající	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,7479
130	<i>Betula pendula</i>	39	118	9	12	3	81	5	3	5	3		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	3		4	5	3	prasklina kmene, chybí terminál, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,1374
161	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	100	5	7	4	15	4	3	5	3		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	proveden redukční řez, nevhodný, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,0813

D.3.3 - Inventarizační soupiska kácených stromů - povinnost ohlášky - OPŽP

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
162	Fraxinus excelsior	33	110	6	9	3	36	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	hřebíky, proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,0984
163	Fraxinus excelsior	35	123	5	9	3	30	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	4	3	proveden redukční řez, nehodnotný, odumírající jedinec	1	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,1106
178	Fraxinus excelsior	39	122	7	9	4	35	4	3	5	3	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	prasklina kmene, odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,1374
179	Fraxinus excelsior	43	130	10	11	3	80	4	3	5	3	náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	odumírající jedinec	1	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,1670
216	Acer platanooides	29	57,57,78,82	9	11	3	72	4	2	5	3	tlakové větvení	vyložené krčky	pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, původně výmladky	4	5	3	vícekmene, nevhodný a nebezpečný výpěstek, dětské hřiště	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,0760
1078	Tilia platyphyllos	79	230	16	19	4	240	4	3	5	3	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, nadměrně zatížená větev, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,5637
1085	Betula pendula	64	178	12	20	6	168	5	3	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížená větev, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,3699
1087	Tilia platyphyllos	72	196	12	19	3	192	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice sírovec žlutooranžový, zatékání do kmene, nadměrně zatížená větev, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4682

D.3.3 - Inventarizační soupiska kácených stromů - povinnost ohlášky - OPŽP

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita					Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve	další defekty koruny										
1094	Acer platanoides	69	205	13	22	5	221	4	2	5	3	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	rozsáhlá dutina, dutý kmen, prasklina kmene, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4300
1104	Acer platanoides	67	183	9	18	3	135	4	3	5	2	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4054
5,29																										

POČET KÁCENÝCH STROMŮ - POVINNOST OHLÁŠKY - OPŽP

18

ks

D.3.4 - Inventarizační soupiska kácených stromů - bez ohlášení - OPŽP

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
127	Betula pendula	23	79	5	16	5	55	4	3	5	2			pravděpodobná hniloba	1	rozpad koruny	5	4	3	odumírající jedinec	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince, blízké inž. sítě	1		0,0478
232	Prunus serrulata 'Kanzan'	11	33	2	4	1	6	1	2	4	1	tlakové větvení	poraněná báze	prasklina, korová rakovina	0	chybně zapěstovaná koruna	5	4	3	vegetující jedinec, nehodnotný	1	kácet + odstr. pařezu - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,0109
O-36	Malus domestica	24	79	7	6	2	28	4	3	5	1	náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	5	4	3	nekróza kůry, odumírající jedinec	2	kácet - zahrnuto v nákladech OPŽP	náhrada jedince	1		0,0520
																									0,11	

POČET KÁCENÝCH STROMŮ - BEZ OHLÁŠENÍ - OPŽP

3

ks

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh pěstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m2)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	bližší specifikace		
K01	skupina	Rosa sp.	11	0,9	9	1	4	0	2	3	záhon, nestejnověké, směs kultivarů	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K02	skupina	Rosa sp.	11	0,9	9	1	4	0	2	3	záhon, nestejnověké, směs kultivarů	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K03	solitéra	Juniperus sabina	1	2,0	3	1	4	0	2	2		3	bez zásahu			
K04	solitéra	Syringa vulgaris	1	3,0	8	4	4	0	2	3	náklon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K05	solitéra	Juniperus x media 'Hetzii'	1	4,5	16	2	4	0	2	3	zastínění	3	bez zásahu			
K06	skupina	Syringa vulgaris	11	2,5	58	4	4	0	2	4	náklon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K07	solitéra	Taxus baccata 'Erecta'	1	2,0	3	4	4	0	2	3	řídká koruna, zastínění	2	bez zásahu			
K08	skupina	Juniperus x media 'Pfitzeriana'	2	5,0	38	2	4	0	2	3	zastínění	3	bez zásahu			
K09	skupina	Philadelphus coronarius	2	2,5	9	3	4	0	2	4	řídká koruna, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K10	skupina	Taxus baccata 'Erecta'	2	1,5	3	2	3	0	1	3	zastínění	3	bez zásahu			
K11	skupina	Spiraea x vanhouttei	8	2,5	40	2	4	0	2	3	řídký spon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		Philadelphus coronarius	4	2,5	17	3	4	0	2	3	řídký spon, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K12	skupina	Spiraea x vanhouttei	6	2,0	20	2	4	0	2	3	řídká koruna, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K13	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	28	1	4	0	3	5	chybí sazenice, přestárlý, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K14	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	24	2	4	0	3	5	přestárlý, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K15	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	23	2	4	0	3	5	přestárlý, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K16	solitéra	Taxus baccata	1	2,0	3	4	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K17	živý plot	Symphoricarpos albus	x	x	70	2	4	0	3	5	přestárlý, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K18	skupina	Rosa sp.	5	1,5	15	1	4	0	3	5	nestejnověké, směs kultivarů	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K19	solitéra	Viburnum opulus	1	3,5	9	4	4	0	3	4	prosychající koruna, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K20	solitéra	Hibiscus syriacus	1	0,8	1	1	2	0	2	3	slabý růst	2	bez zásahu			
K21	skupina												bez zásahu			
		Paeonia suffruticosa, Hibiscus syriacus	3	0,8	3	1	3	0	3	4	slabý růst	3				
K22	solitéra	Rosa sp.	1	0,8	1	1	3	0	3	4	zastínění	3	bez zásahu			
K23	solitéra	Rosa sp.	1	0,8	1	1	3	0	2	3	zastínění	3	bez zásahu			
K24	živý plot	Forsythia x intermedia, Swida sanguinea, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Carpinus betulus	x	x	26	2	3	0	2	5	nevhodná směs, náletové dřeviny, nehodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K25	skupina	Rosa sp., trvalky, Tilia platyphyllos	3	1,5	7	1	2	0	2	5	nálet TPL, zastínění, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K26	skupina	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	5	0,8	3	1	2	0	3	5	asi živý plot, zastínění, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K27	solitéra	Hibiscus syriacus	1	0,8	1	1	2	0	3	4	slabý růst	3	bez zásahu			
K28	živý plot	Chamaecyparis lawsoniana	x	x	10	3	4	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh pěstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m2)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	bližší specifikace		
K29	skupina	Rosa sp.	25	0,5	10	1	2	0	2	3	zastínění	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K30	skupina	Rosa sp., trvalky, Prunus persica	12	0,8	11	1	3	0	2	4	neúplný, zastínění, Prunus rakovina kůry	2	udržovací řez	na 4 očka, odstranit Prunus persica, odstranit kořeny	1	1
K31	živý plot	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', Forsythia x intermedia	x	x	11	1	4	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K32	solitéra	Pinus mugo	1	1,5	2	1	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K33	solitéra	Rhus typhina	1	1,5	2	2	3	0	2	2	zastínění	2	bez zásahu			
K34	skupina	Syringa vulgaris, Rosa sp.	20	0,5	10	1	3	0	2	3	neúplný, zastínění, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K35	solitéra	Pinus mugo	1	1,5	2	1	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K36	solitéra	Forsythia x intermedia	1	1,5	2	2	3	0	3	5	zastínění, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K37	solitéra	Hibiscus syriacus	1	0,8	1	1	3	0	3	5	zastínění	2	bez zásahu			
K38	skupina	Rosa sp.	2	0,8	2	1	3	0	2	5	zastínění	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K39	skupina	Rosa sp.	19	0,5	13	1	3	0	2	3		2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K40	skupina	Rosa sp.	4	0,5	1	1	3	0	2	3		2	přesadit	do K39, na 4 očka	1	1
K41	solitéra	Pinus mugo, Sambucus nigra	2	2,5	8	2	4	0	2	3	nálet Sambucus nigra, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K42	solitéra	Hibiscus syriacus	1	1,5	2	2	4	0	2	3		2	bez zásahu			
K43	solitéra	Forsythia x intermedia	1	0,8	1	1	3	0	2	3	suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K44	solitéra	Paeonia suffruticosa	1	0,8	1	1	4	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K45	skupina	Rosa sp.	5	0,2	2	1	3	0	2	3	zastínění	2	bez zásahu			
K46	skupina	trvalky														
K47	skupina	Thuja occidentalis, Jucca filamentosa	4	0,8	4	1	3	0	2	3	asi živý plot, nevhodný druh, zastínění, nehodnotný	2	kácet	odstranit Thuja, odstranit kořeny	1	
K48	skupina	Forsythia x intermedia, trvalky	1	3,0	8	1	2	0	3	5	zastínění, nevhodný druh, nehodnotný	2	kácet	odstranit Forsythia, odstranit kořeny, změna trvalkový záhon	1	
K49	skupina	trvalky														
K50	skupina	Rosa sp., trvalky	8	1,5	18	2	4	0	3	4	zastínění	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K51	solitéra	Forsythia x intermedia	1	1,5	2	3	4	1	3	5	vyvřetený, zastínění, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K52	živý plot	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	1	x	9	1	4	0	2	3	zastínění, suché větve	2	bez zásahu			
K53	skupina	Symphoricarpos albus	x	x	180	2	4	0	3	5	nálety Fraxinus, Acer, zastínění, nehodnotný	3	kácet	odstranit: nálety, odstranit kořeny	1	
		Ligustrum vulgare	x	x	30	4	4	0	2	4	nálety Fraxinus, Acer, zastínění, nehodnotný	3	kácet	odstranit: nálety, odstranit kořeny	1	
		Philadelphus coronarius	10	2,5	50	4	4	0	2	4	nálety Fraxinus, Acer, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		Prunus padus	4	3,0	30	6	3	2	2	4	nálety Fraxinus, Acer, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K54	solitéra	Forsythia x intermedia	1	2,5	5	4	4	0	2	3	suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K55	solitéra	Pinus mugo	1	2,5	5	4	4	0	2	3		2	bez zásahu			

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh pěstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m ²)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	bližší specifikace		
K56	solitéra	<i>Corylus avellana</i>	1	6,0	29	8	4	0	2	4	suché větve, hniloba	2	řez koruny	suché větve	1	5
K57	solitéra	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	1	4,0	12	4	4	0	2	3	suché větve, řídká koruna	3	řez koruny	suché větve	1	5
K58	solitéra	<i>Juniperus x media</i> 'Pfitzeriana'	1	8,0	47	2	4	0	3	5	vyvětvený, zastínění, nálety Sambucus, Taxus, Cotoneaster, Symphoricarpos, nehodnotný	3	kácet	přesadit taxus 2 ks, odstranit kořeny	1	
K59	solitéra	<i>Staphylea pinnata</i>	1	2,0	4	4	4	0	2	3		3	bez zásahu			
K60	solitéra	<i>Euonymus europea</i>	1	1,5	2	2	3	0	1	2		3	bez zásahu			
K61	skupina	<i>Corylus avellana</i>	8	3,5	75	6	4	2	3	5	vyvětvený, suché větve, hniloba	2	řez koruny	suché větve	1	5
K62	skupina	<i>Corylus avellana</i>	14	3,5	128	7	4	2	2	4	vyvětvený, suché větve, hniloba	2	řez koruny	suché větve	1	5
K63	solitéra	<i>Taxus baccata</i>	1	0,8	1	2	2	0	2	3		3	bez zásahu			
K64	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	6,5	31	5	4	0	2	4	suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K65	skupina	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	36	2	4	0	2	3	nálet Cotoneaster, nehodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K66	skupina	<i>Rubus fruticosus</i>	4	0,5	3	2	3	0	2	4		3	bez zásahu			
K67	solitéra	<i>Campsis radicans</i>	3	1,5	6	1	4	0	2	4		3	bez zásahu			
K68	skupina	<i>Hibiscus syriacus</i> , <i>Hydrangea macrophylla</i> , trvalky	5	0,8	5	1	3	0	2	4		3	bez zásahu			
K69	skupina	<i>Syringa vulgaris</i>	3	2,5	16	4	4	0	2	4	suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K70	skupina	<i>Pinus mugo</i> , <i>Picea abies</i> , trvalky	2	2,0	8	1	2	0	2	5		3	bez zásahu			
K71	skupina	<i>Rosa</i> sp.	2	0,5	1	1	3	0	2	4		3	přesadit	na nově založený záhon ke K230	1	1
K72	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	2,0	3	4	4	1	2	4	vyvětvený, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K73	skupina	<i>Syringa vulgaris</i> , <i>Cotoneaster</i> sp.	4	1,8	10	4	4	0	2	4	<i>Syringa</i> vyvětvený, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K74	skupina	<i>Cotoneaster dielsianus</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Syringa vulgaris</i>	7	1,5	14	6	4	0	2	4	výmladky <i>Prunus serotina</i> , suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Prunus serotina</i>	x	x	16	6	4	0	2	4	výmladky <i>Prunus serotina</i> , nehodnotný	3	kácet	odstranit: výmladky a <i>Symphoricarpos</i> , odstranit kořeny	1	
K75	skupina	<i>Philadelphus coronarius</i>	3	2,0	9	3	4	0	2	4	suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K76	solitéra	<i>Philadelphus coronarius</i>	1	2,8	6	3	4	0	2	5	suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K77	skupina	<i>Syringa vulgaris</i>	1	2,5	4	3	4	0	2	5	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K78	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	3,5	10	4	4	1	2	4	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K79	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	3,0	8	4	4	1	2	5	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K80	solitéra	<i>Syringa vulgaris</i>	1	2,8	6	4	4	1	2	5	náklon, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K81	skupina	<i>Salix matsudana</i> , <i>Rhododendron</i> sp.	3	0,8	3	1	3	0	3	5	slabý růst	3	přesadit	odstranit <i>Salix</i> , na nově založený záhon ke K223	1	1
K82	skupina	<i>Philadelphus coronarius</i>	1	4,0	12	3	4	0	2	4	hustá koruna, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5

D.3.5 - Inventarizační soupiska keřů a návrh pěstebních opatření

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m2)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	bližší specifikace		
		<i>Cotoneaster dielsianus</i>	1	3,5	9	5	4	0	2	4	hustá koruna, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K83	skupina	<i>Rhododendron sp.</i>	2	0,5	1	1	3	0	3	5	slabý růst	3	přesadit	na nově založený záhon ke K222	1	1
K84	skupina	<i>Philadelphus coronarius, Syringa vulgaris</i>	6	3,0	45	4	4	1	2	4	vyvětvený, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		<i>Sambucus nigra</i>	3	2,0	10	4	4	1	2	4	vyvětvený, nehodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K85	solitéra	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	1	4,5	15	4	4	2	2	5	vyvětvený, suché větve	2	řez koruny	suché větve	1	5
K86	skupina	<i>Rosa sp.</i>	12	0,3	7	1	4	0	2	4	záhon, neúplný	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K87	skupina	<i>Rosa sp.</i>	15	0,2	7	1	4	0	2	4	záhon, neúplný	2	udržovací řez	na 4 očka	1	1
K88	solitéra	<i>Tamarix tetrandra</i>	1	3,0	6	4	4	0	2	4	vyvětvený, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K89	živý plot	<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens'</i>	x	x	36	4	4	0	2	5	hustý, suché větve	2	bez zásahu			
K90	živý plot	<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens'</i>	x	x	10	1	4	0	3	5	výmladky vyřezané části živého plotu, nehodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K91	skupina	<i>Rosa canina, Crataegus monogyna</i>	13	2,0	36	3	2	0	1	5	nálety Acer, Prunus, nehodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K92	solitéra	<i>Rhus typhina 'Dissecta'</i>	1	2,0	3	2	3	1	2	5	tvarovaný, hniloba	3	bez zásahu			
K93	solitéra	<i>Rhus typhina 'Dissecta'</i>	1	2,0	3	2	3	1	2	5	tvarovaný, hniloba	4	bez zásahu			
K94	skupina	<i>Rosa sp., Rhododendron sp.</i>	35	0,4	19	1	2	0	2	3	pokryvné formy	2	bez zásahu			
					1592											

D.3.6 - Kácené stromy - povinnost ohlášky - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
140	Acer platanoides	32	108	8	8	2	48	4	3	5	2			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub klanolístka, pův. kultivar 'Globosum', nevhodný řez, odumírající jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0925
142	Acer platanoides	32	106	7	8	2	42	4	3	5	2		poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub klanolístka, pův. kultivar 'Globosum', nevhodný řez, odumírající jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0925
166	Picea pungens 'Argentea'	33	105	9	17	3	126	4	2	4	1				1		3	3	2	řídká koruna, vyvětvený	1	kácet		1		0,0984
168	Chamaecypasis lawsoniana	28	95	4	6	2	16	5	3	5	2	mírný náklon		dutiny, hniloba	0		3	3	2	dekapitovaná koruna, odumírající jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0708
175	Picea abies	37	124	10	19	4	150	4	2	4	1				1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet - postupně	náhradní výsadba	1		0,1236
208	Pseudotsuga menziesii	30	98	4	20	10	40	4	3	5	2	náklon	poraněná báze	pravděpodobná hniloba	2	jednostranná koruna	4	4	3	vyvětvená a řídká koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0813
210	Picea abies	29	96	6	20	5	90	4	2	5	1				1	jednostranná koruna	3	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0760
211	Picea abies	27	88	4	20	8	48	4	3	5	1				1	jednostranná koruna	4	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0658
214	Pseudotsuga menziesii	44	126	9	20	7	117	4	2	4	1				1		3	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,1749
246	Fraxinus excelsior	55	169	12	19	3	192	4	3	5	2	náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	4	5	3	jednostranná koruna, odumírající jedinec	0	kácet		1		0,2732

D.3.6 - Kácené stromy - povinnost ohlášky - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
257	Tilia cordata	46	68,59 ,56, 65,30 ,68	9	14	1	117	3	1	5	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	5	3	pamětní strom, nevhodně zapěstovaná koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,1911
275	Picea abies	33	118	7	17	1	112	3	2	3	1		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	1		3	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0984
276	Picea abies	24	84	5	17	1	80	3	3	4	1		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0520
277	Picea abies	28	92	5	17	1	80	3	2	4	1		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0708
278	Picea abies	33	117	7	17	1	112	3	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0984
279	Picea abies	34	118	7	17	1	112	3	2	3	1				1		4	3	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,1044
																									1,76	

POČET KÁCENÝCH STROMŮ NEDOTAČNÍ - POVINNOST OHLÁŠKY

16 JEDNOTEK

16 ks

D.3.7 - Kácené stromy - bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
													strom	kořeny	kmen	koruna										
																suché větve						další defekty koruny				
24	<i>Picea abies</i>	20	67	14	13	2	154	3	1	5	0			smolná báze, pravděpodobně hniloba	0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	0	kácet		1		0,0361
25	<i>Picea abies</i>	14	49	4	12	2	40	3	4	5	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	0	kácet		1		0,0177
26	<i>Picea abies</i>	15	50	4	12	2	40	3	1	5	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0203
27	<i>Picea abies</i>	14	49	4	12	2	40	3	1	5	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0177
28	<i>Picea abies</i>	17	57	4	12	2	40	3	4	5	1				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0261
37	<i>Picea pungens</i> 'Argentea'	14	49	4	7	0	28	3	1	3	1				0		2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	0	kácet		1		0,0177
106	<i>Thuja occidentalis</i>	20	66	4	9	2	28	4	3	5	1	mírný náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	3	2	prasklina kmene, vyvětvená koruna	1	kácet		1		0,0361
128	<i>Picea abies</i>	19	65	4	14	4	40	3	3	5	1				1		4	3	3	silné zastínění, řídká koruna, vyvětvený, nevhodný druh	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326
129	<i>Picea abies</i>	17	59	5	12	3	45	3	3	5	1				1		4	3	3	silné zastínění, řídká koruna, vyvětvený, nevhodný druh	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0261
132	<i>Betula pendula</i>	23	79	8	10	3	56	4	2	4	2	mírný náklon		rozsáhlá dutina, hniloba	2	tlakové větvení	4	4	3		1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478
133	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	20	67	4	5	2	12	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	prorostlý Hederou, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361
134	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	20	67	4	5	2	12	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361

D.3.7 - Kácené stromy - bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
													strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
																suché větve											další defekty koruny
135	Acer platanoides ‘Globosum’	23	79	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478	
136	Acer platanoides ‘Globosum’	22	77	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437	
137	Acer platanoides ‘Globosum’	21	74	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398	
138	Acer platanoides	21	73	7	7	2	35	4	2	5	1			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub klanolístka, nezhozené rány, pův. kultivar ‘Globosum’, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398	
139	Acer platanoides ‘Globosum’	22	77	4	4	2	8	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437	
141	Acer platanoides ‘Globosum’	20	71	3	3	2	3	4	2	5	1	mírný náklon	poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361	
143	Acer platanoides ‘Globosum’	19	65	3	4	2	6	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326	
144	Acer platanoides ‘Globosum’	17	60	3	4	2	6	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0261	
145	Acer platanoides ‘Globosum’	21	72	4	5	2	12	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398	
146	Acer platanoides ‘Globosum’	23	79	3	4	2	6	4	2	5	0		poraněná báze	dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	chybí 1/2 kambia kmene, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478	
148	Acer platanoides ‘Globosum’	22	77	4	5	2	12	4	2	5	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437	

D.3.7 - Kácené stromy - bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
149	Acer platanoides 'Globosum'	24	79	4	5	2	12	4	3	5	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	plodnice dřevokazných hub, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0520
153	Betula pendula	14	46	4	7	2	20	3	2	5	1	náklon			1		2	4	3	zastíněná	1	kácet		1		0,0177
154	Acer platanoides 'Globosum'	21	72	4	4	2	8	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398
155	Acer platanoides 'Globosum'	17	58	3	3	2	3	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0261
156	Acer platanoides 'Globosum'	19	65	4	4	2	8	4	2	4	0	mírný náklon		dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326
157	Acer platanoides 'Globosum'	24	79	4	4	2	8	4	2	4	0			dutiny, hniloba	0	dutiny, hlavový řez	4	4	3	hřebíky, nevhodný řez	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0520
180	Picea pungens 'Argentea'	22	78	5	9	4	25	4	3	5	1	mírný náklon			2		4	3	3	vegetující jedinec, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0437
182	Thuja occidentalis	23	79	4	9	3	24	4	2	5	1	náklon		dutiny, hniloba	1		4	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0478
188	Acer platanoides	15	17, 29, 40	4	9	3	24	2	2	5	1	náklon, tlakové větvení			0	tlakové větvení	2	3	3	nálet	1	kácet		1		0,0203
190	Thuja occidentalis	14	47	3	8	0	24	3	2	5	1	mírný náklon			1		3	2	2	zastíněná koruna	1	kácet		1		0,0177
191	Thuja occidentalis	19	67	3	10	0	30	3	2	4	1	mírný náklon			1		3	2	2	zastíněná koruna	1	kácet		1		0,0326
194	Picea pungens 'Argentea'	18	60	4	10	3	28	3	3	5	1	mírný náklon			2		4	2	3	vyvětvená a zastíněná koruna, nehodnotný	1	kácet		1		0,0293
198	Prunus padus	17	36,45,50	7	9	2	49	4	2	5	2	mírný náklon	poraněné náběhy		1	jednostranná koruna	3	3	3	obrost, nehodnotný	1	kácet - postupně	náhradní výsadba	1		0,0261
203	Acer platanoides	20	70	6	11	4	42	3	2	5	1	mírný náklon	vyložený krček		1	tlakové větvení	2	4	3	výmladek, nehodnotný	1	kácet - postupně	náhradní výsadba	1		0,0361
217	Juglans regia	15	47	3	4	1	9	4	2	5	1				1		5	4	3	vyložené kosterní větve, torzo	1	kácet		1		0,0203
219	Juglans regia	16	52	5	7	3	20	3	1	4	0	náklon			1	tlakové větvení	2	4	2	nálet	1	kácet		1		0,0231

D.3.7 - Kácené stromy - bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
													strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
																suché větve											další defekty koruny
221	Picea pungens 'Argentea'	15	55	5	9	3	30	3	1	4	0	mírný náklon	poraněná báze		0		3	3	3	vyvětvená koruna, nehodnotný	1	kácet	podpořit tis v podrostu	1		0,0203	
231	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m		obvody v 1,3 m		plocha (m2)	kácení (ks)		poznámka												
	Malus domestica	20	63	1	6	2	48	20		62		12	1	3	suchý					1	kácet		1		0,0361		
	Salix caprea	34	107	2	9	1	280	24, 24		75, 75		35	2	2	velký náklon, vylomený krček, dutiny					1			1		0,1044		
	Prunus padus													1	náklon, nálet					1			1				
	Acer platanoides													0	náklon, nálet					1			1				
	Prunus sp.													1	nálet					1			1				
	Rhus typhina.													1	výmladky					1			1				
	Rhus typhina.													1						1	bez zásahu						
280	Picea abies	20	67, 48	5	17	1	80	3	3	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1		4	4	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh, nehodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361	
O-2	Aronia melanocarpa	15	48	4	3	2	4	4	3	5	0			dutiny, hniloba	2	dutiny	4	4	3	prasklina kmene	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0203	
O-30	Aronia melanocarpa	19	59	3	3	2	3	4	3	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	4	3	3	nekróza kůry	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0326	
O-31	Aronia melanocarpa	20	62	4	4	2	8	4	2	5	1		poraněná báze	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	4	3	2	nekróza kůry	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0361	
O-34	Malus domestica	21	65	4	5	0	20	4	1	4	1				1	tlakové větvení, chybně zapěstovaná koruna	3	3	3		1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0398	
1,63																											

POČET KÁCENÝCH STROMŮ NEDOTAČNÍ - BEZ OHLÁŠENÍ

46 JEDNOTEK

48

ks

D.3.8 - Kácení nevhodných dřevin - Stromy - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnická hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
30	Picea abies	3	12	2	2	0	4	2	1	4	0				0		2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0008
31	Picea abies	7	22	3	4	0	12	2	1	4	0				0		2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044
33	Picea abies	9	3	2	5	2	6	2	1	4	0				0		2	2	3	vyvětvená koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0073
35	Picea abies	3	12	2	4	0	8	2	1	3	0				0		2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0008
36	Picea abies	7	22	3	6	0	18	2	1	3	0				0		2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044
45	Picea abies	7	22	4	3	0	12	2	1	2	0				0	tlakové větvení	2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044
46	Picea abies	7	22	3	3	0	9	2	2	3	0				1	tlakové větvení	2	2	3	redukce terminálu, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0044
48	Abies alba	1	3	1	1	0	1	1	2	5	0				0	tlakové větvení	2	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0001
49	Picea abies	2	6	1	1	0	1	1	3	4	0				1	tlakové větvení	3	2	3	silné zastínění, řídká koruna, nevhodný druh	1	kácet		1		0,0004
102	Pinus nigra	5	15	2	5	0	10	2	2	4	1				1		2	2	2	vyvětvená koruna, silné zastínění	2	kácet	probírka, uvolnění č. 104	1		0,0023
103	Pinus nigra	9	28	4	5	0	20	2	2	3	1	mírný náklon			1		2	2	2	vyvětvená koruna, silné zastínění	2	kácet	probírka, uvolnění č. 104	1		0,0073
105	Pinus nigra	8	25	3	5	0	15	2	2	3	1				1		2	2	2	vyvětvená koruna, silné zastínění	2	kácet	probírka, uvolnění č. 104	1		0,0058
109	Tilia platyphyllos	3	9	2	4	1	6	1	1	5	1		poraněná báze	pravděpodobná hniloba	0		3	3	3	zcela neperspektivní	2	kácet		1		0,0008
117	Picea omorica	9	28	3	8	0	24	3	1	2	1	mírný náklon			0		3	3	2		1	kácet	probírka	1		0,0073
118	Picea omorica	8	26	2	6	0	12	3	2	2	1		poraněná báze		0		3	3	2		2	kácet	probírka	1		0,0058

D.3.8 - Kácení nevhodných dřevin - Stromy - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)		Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyzilogické stáří	Fyzilogická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
121	Picea omorica	8	26	3	5	0	15	3	2	4	0		poraněná báze		0	tlakové větvení	3	3	2		2	kácet	probírka	1		0,0058
123	Picea omorica	9	18, 18	2	8	0	16	3	2	5	1	tlakové větvení			0		3	3	2		1	kácet	probírka	1		0,0073
150	Abies koreana	3	9	1	2	0	2	2	3	5	0				2	vegetující jedinec	5	2	3	kalcioza, pedologicky nevhodný druh, vegetující jedinec	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0008
	Thuja occidentalis	8	9, 22	2	6	0	12	3	3	5	1	tlakové větvení	poraněná báze	pravděpodobná hniloba	2		5	3	3	řídká koruna, vegetující jedinec, nevhodnotný	1	kácet	náhradní výsadba	1		0,0058
187	Acer platanoides	9	26	2	7	2	10	2	2	5	1	náklon			0		2	2	2	nálet	1	kácet		1		0,0073
192	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m		obvody v 1,3 m		plocha (m2)		kácení (ks)		poznámka										
	Prunus padus	21	66	7	10	3	210	8,8,9,7,8,8,7				25, 25, 28, 21, 25, 25, 21	30	7	1	náklon, poraněné báze, výmladky, nevhodnotný				1	kácet		1		0,0398	
193	Picea pungens 'Argentea'	9	30	3	8	3	15	2	3	5	1	mírný náklon			1		4	2	3	vyvětvená a zastíněná koruna, nevhodnotný	1	kácet		1		0,0073
196	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m		obvody v 1,3 m		plocha (m2)		kácení (ks)		poznámka										
	Prunus padus	30	94	12	8	2	462	7, 10, 8, 4, 4, 19, 5, 5, 6, 5, 7, 9				21, 31, 25, 12, 12, 59, 15, 15, 18, 15, 21, 28	77	12	1	tlakové větvení, poraněné báze, výmladky				1	kácet		1		0,0813	
231	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m		obvody v 1,3 m		plocha (m2)		kácení (ks)		poznámka										
	Malus domestica														3	suchý				1	kácet		1			
	Salix caprea													2	velký náklon, vylomený krček, dutiny				1				1			
	Prunus padus	10	31	3	5	1	88	7, 5, 5				21, 15, 15	22	3	1	náklon, nálet				1				1	0,0090	
	Acer platanoides	11	35	3	3	1	8	5, 8, 4				15, 25, 12	4	3	0	náklon, nálet				1				1	0,0109	
	Prunus sp.	6	19	1	3	1	4	9				28	2	1	1	nálet				1				1	0,0033	
	Rhus typhina.	35	110	36	4	1	195	21x5cm , 11x6cm , 3x8cm, 1x9cm				21x15cm , 11x18cm , 3x25cm, 1x28cm	65	36	1	výmladky				1				1	0,1106	
	Rhus typhina.														1					1		bez zásahu				

D.3.8 - Kácení nevhodných dřevin - Stromy - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
258	SKUPINA			ks				Ø v 1,3 m				obvody v 1,3 m	plocha (m2)	kácení (ks)		poznámka										
	Thuja occidentalis	17	53	7	6	1	145	7, 6, 6, 7, 5, 8, 7				21, 18, 18, 21, 15, 25, 21	29	7	1	nevhodný taxon, hustý spon, zastínění				1	kácet			1		0,0261
1084	Ginkgo biloba	2	5	2	2	1	2	1	2	3	0				0		3	2	3	podměrečná sazenice	2	kácet	náhrada sazenice	1		0,0004
O-56	Malus domestica	9	35	1	1	0	1	5	4	5	0			dutiny, hniloba	3		5	4	3	odumírající jedinec, výmladky podnože	2	kácet	náhradní výsadba	1		0,0073

0,38

POČET KÁCENÝCH NEVHODNÝCH DŘEVIN - STROMŮ	27 JEDNOTEK	92 ks
---	-------------	-------

D.3.9 - Kácení nevhodných dřevin - Keře - povinnost ohlášky - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ


Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)		Průměr koruny (m)	Plocha (m2)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
														základní	blížeší specifikace		
K17	živý plot	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	70	2	4	0	3	5		přestálý, nevhodný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K53	skupina	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	180	2	4	0	3	5		nálety Fraxinus, Acer, zastínění, nevhodný	3	kácet	odstranit: nálety, odstranit kořeny	1	
		<i>Ligustrum vulgare</i>	x	x	30	4	4	0	2	4		nálety Fraxinus, Acer, zastínění, nevhodný	3	kácet	odstranit: nálety, odstranit kořeny	1	
		<i>Philadelphus coronarius</i>	10	2,5		4	4	0	2	4		nálety Fraxinus, Acer, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		<i>Prunus padus</i>	4	3,0		6	3	2	2	4		nálety Fraxinus, Acer, zastínění, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
K58	solitéra	<i>Juniperus x media</i> 'Pfitzeriana'	1	8,0	47	2	4	0	3	5		vyvětvený, zastínění, nálety Sambucus, Taxus, Cotoneaster, Symphoricarpos, nevhodný	3	kácet	přesadit taxus 2 ks, odstranit kořeny	1	
					327												

D.3.10 - Kácení nevhodných dřevin - Keře - bez ohlášení - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ


Číslo taxonu	Typ	Taxon	Počty (ks)	Průměr koruny (m)	Plocha (m2)	Výška (m)	Věkové stádium	Báze koruny (m)	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)
													základní	blížeší specifikace		
K13	živý plot	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	28	1	4	0	3	5	chybí sazenice, přestárlý, nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K14	živý plot	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	24	2	4	0	3	5	přestárlý, nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K15	živý plot	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	23	2	4	0	3	5	přestárlý, nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K18	skupina	<i>Rosa sp.</i>	5	1,5	15	1	4	0	3	5	nestejnověké, směs kultivarů	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K24	živý plot	<i>Forsythia x intermedia</i> , <i>Swida sanguinea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Carpinus betulus</i>	x	x	26	2	3	0	2	5	nevhodná směs, náletové dřeviny, nevhodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K25	skupina	<i>Rosa sp.</i> , trvalky, <i>Tilia platyphyllos</i>	3	1,5	7	1	2	0	2	5	nálet TPL, zastínění, nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K26	skupina	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	5	0,8	3	1	2	0	3	5	asi živý plot, zastínění, nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K41	solitéra	<i>Pinus mugo</i> , <i>Sambucus nigra</i>	2	2,5	8	2	4	0	2	3	nálet <i>Sambucus nigra</i> , nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K47	skupina	<i>Thuja occidentalis</i> , <i>Jucca filamentosa</i>	4	0,8	4	1	3	0	2	3	asi živý plot, nevhodný druh, zastínění, nevhodnotný	2	kácet	odstranit Thuja, odstranit kořeny	1	
K48	skupina	<i>Forsythia x intermedia</i> , trvalky	1	3,0	8	1	2	0	3	5	zastínění, nevhodný druh, nevhodnotný	2	kácet	odstranit <i>Forsythia</i> , odstranit kořeny, změna trvalkový záhon	1	
K65	skupina	<i>Symphoricarpos albus</i>	x	x	36	2	4	0	2	3	nálet <i>Cotoneaster</i> , nevhodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K74	skupina	<i>Cotoneaster dielsianus</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Syringa vulgaris</i>	7	1,5		6	4	0	2	4	výmladky <i>Prunus serotina</i> , suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Prunus serotina</i>	x	x	16	6	4	0	2	4	výmladky <i>Prunus serotina</i> , nevhodnotný	3	kácet	odstranit: výmladky a <i>Symphoricarpos</i> , odstranit kořeny	1	
K84	skupina	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Syringa vulgaris</i>	6	3,0		4	4	1	2	4	vyvětvený, suché větve	3	řez koruny	suché větve	1	5
		<i>Sambucus nigra</i>	3	2,0	10	4	4	1	2	4	vyvětvený, nevhodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
K88	solitéra	<i>Tamarix tetrandra</i>	1	3,0	6	4	4	0	2	4	vyvětvený, nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K90	živý plot	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	x	x	10	1	4	0	3	5	výmladky vyřezané části živého plotu, nevhodnotný	2	kácet	odstranit kořeny	1	
K91	skupina	<i>Rosa canina</i> , <i>Crataegus monogyna</i>	13	2,0	36	3	2	0	1	5	nálety <i>Acer</i> , <i>Prunus</i> , nevhodnotný	3	kácet	odstranit kořeny	1	
					260											

iechlapskou cestou



LEGENDA

- VÝŘEZ ŘEŠENÉ LOKALITY
- HRANICE POZEMKŮ / PK
- 22/1 VLASTNÍK OBEC BOBNICE




projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
ing. David Kučera
Nové Hradý 1, 539 45 Nové Hradý
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát datum číslo výtisku
3xA4 08/2017
místo stavby
Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace měřítko číslo výkresu
E 1: 3000 01
obsah
SITUAČNÍ VÝKRES
ZÁKRES LOKALIT DO PK



LEGENDA

-  124 INV. LISTANÝ STROM
 120 INV. JEHLIČNATÝ STROM
 O-2 INV. OVOCNÝ STROM
 K03 KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
 BUDOVA
 OBECNÍ TRÁVNÍK
 NEOBECNÍ TRÁVNÍK
 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 HRANICE POZEMKŮ / PK
 HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ
 HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ
 SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 P-01 PAŘEZ
 105/K2 KÁCENÝ STROM / KEŘ
 VÝSADBA STROM
 VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
 VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
 VÝSADBA CIBULOVIN
 22/1 VLASTNÍK OBECE BOBNICE
 CHR 75 PE
 PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
 RPD 75 PE
 PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ
 PE 63 VODOVODNÍ ŘÁD
 NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENE V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÝ
jednotupřová dokumentace, DPS, DZS

stavebník


Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát	datum	číslo výtisku
3xA4	08/2017	
místo stavby	Bobnice (okres Nymburk); 605841 Kovansko (okres Nymburk); 671355	

číslo dokumentace	měřítko	číslo výkresu
E	1:500	02
obsah		
SOUČASNÝ STAV – INVENTARIZACE		
PARK NA NÁVSI		





LEGENDA

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------|
|  | 124 | INV. LISTNATÝ STROM |
|  | 120 | INV. JEHLIČNATÝ STROM |
|  | O-2 | INV. OVOCNÝ STROM |
|  | K03 | KEŘ / SKUPINA KEŘŮ |
|  | | BUDOVA |
| | | OBECNÍ TRÁVNÍK |
| | | NEOBECNÍ TRÁVNÍK |
|  | | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |
|  | | HRANICE POZEMKŮ / PK |
|  | | HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ |
|  | | HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ |
|  | | SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE |
|  | P-01 | PAŘEZ |
|  | 105/K2 | KÁČENÝ STROM / KEŘ |
| | | VÝSADBA STROM |
| | | VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON |
| | | VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON |
| | | VÝSADBA CIBULOVIN |
| 22/1 | | VLASTNÍK OBEC BOBNICE |
|  | CHR 75 PE | PODZEMNÍ EL. VEDENÍ |
|  | RPD 75 PE | PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ |
|  | PE 63 | VODOVODNÍ ŘÁD |
| | | NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ |

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník	Obec Bobnice Průběžná 31, 289 31 Bobnice IČ: 00238996
-----------	--

projektant	ing. David Kučera Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky tel.: +420 605 265 055, davidkucera@post.cz IČ: 684 76 973
------------	--

formát	datum	číslo výtisku
2xA4	08/2017	
místo stavby	Bobnice (okres Nymburk); 605841 Kovansko (okres Nymburk); 671355	

čísť dokumentace	měřítko	číslo výkresu
E	1:500	04
obsah		
SOUČASNÝ STAV – INVENTARIZACE		
ŠKOLNÍ ZAHRADA		



LEGENDA

- INV. LISTNATÝ STROM
- INV. JEHLIČNATÝ STROM
- INV. OVOCNÝ STROM
- KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
- BUDOVA
- OBECNÍ TRÁVNÍK
- NEOBECNÍ TRÁVNÍK
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- HRANICE POZEMKŮ / PK
- HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ
- HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ
- SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- PAŘEZ
- KÁCENÝ STROM / KEŘ
- VÝSADBA STROM
- VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA CIBULOVIN
- VLASTNÍK OBEC BOBNICE
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
- PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ
- VODOVODNÍ RÁD
- NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ


projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENE V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát datum číslo výtisku
6x4 08/2017
místo stavby Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace měřítko číslo výkresu
E 1:500 05
obsah
SOUČASNÝ STAV – INVENTARIZACE
PARK U HRŠTĚ



LEGENDA

-  124 INV. LISTNATÝ STROM
 120 INV. JEHLIČNATÝ STROM
 0-2 INV. OVOCNÝ STROM
 K03 KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
 BUDOVA
 OBECNÍ TRÁVNÍK
 NEOBECNÍ TRÁVNÍK
 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 HRANICE POZEMKŮ / PK
 HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ
 HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ
 SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 P-01 PÁŘEZ
 K105/K2 KÁCENÝ STROM / KEŘ
 VÝSADBA STROM
 VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
 VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
 VÝSADBA CIBULOVIN
 VLASTNÍK OBEC BOBNICE
 PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
 22/1
 RPD 75_LC
 PE 53
 VODOVODNÍ ŘÁD
 NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník	Obec Bobnice Průběžná 31, 289 31 Bobnice IČ: 00238996
-----------	--

projektant
ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát	datum	číslo výtisku
6xA4	08/2017	


místo stavby	Bobnice (okres Nymburk); 605841 Kovansko (okres Nymburk); 671355
--------------	---

část dokumentace	měřítko	číslo výkresu
F	1:500	06

obsah

SOUČASNÝ STAV – INVENTARIZACE

NOVÁ ZÁSTAVBA



LEGENDA

- 124 INV. LISTNATÝ STROM
- 120 INV. JEHLIČNATÝ STROM
- 0-2 INV. OVOCNÝ STROM
- K03 KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
- BUDOVA
- OBEČNÍ TRÁVNÍK
- NEOBEČNÍ TRÁVNÍK
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- HRANICE POZEMKŮ / PK
- HRANICE VEG. PLOCH OBEČNÍ
- HRANICE VEG. PLOCH NEOBEČNÍ
- SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- P-01 PAŘEZ
- K05/K2 KÁCENÝ STROM / KEŘ
- VÝSADBA STROM
- VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA CIBULOVIN
- 22/1 VLASTNÍK OBEC BOBNICE
- CHR 73 PE PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
- RPD 73 PE PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ
- PE 63 VODOVODNÍ ŘÁD
- PE 63 NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENE V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
ing. David Kučera
Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát
4x A4

datum
08/2017

číslo výstisku
07


místo stavby
Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace
E

měřítko
1:500

číslo výkresu
07

obsah
SOUČASNÝ STAV – INVENTARIZACE
ULICE V LIPÁCH (KOVANSKO)



LEGENDA

- INV. LISTNATÝ STROM
- INV. JEHLIČNATÝ STROM
- INV. OVOCNÝ STROM
- KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
- BUDOVA
- OBECNÍ TRÁVNÍK
- NEOBECNÍ TRÁVNÍK
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- HRANICE POZEMKŮ / PK
- HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ
- HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ
- SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- PAŘEZ
- KÁCENÝ STROM / KEŘ
- VÝSADBA STROM
- VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA CIBULOVIN
- VLASTNÍK OBEC BOBNICE
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
- PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ
- VODOVODNÍ ŘÁD
- NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENE V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát
3xA4

datum
08/2017

číslo výtisku

místo stavby
Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace
E

měřítko
1:500

číslo výkresu
08

obsah
NÁVRH ÚPRAV
PARK NA NÁVSI



- LEGENDA
- INV. LISTNATÝ STROM
 - INV. JEHLIČNATÝ STROM
 - INV. OVOCNÝ STROM
 - KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
 - BUDOVA
 - OBECNÍ TRÁVNÍK
 - NEOBECNÍ TRÁVNÍK
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - HRANICE POZEMKŮ / PK
 - HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ
 - HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ
 - SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 - P-01 PÁŘEZ
 - KÁCENÝ STROM / KEŘ
 - VÝSADBA STROM
 - VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
 - VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
 - VÝSADBA CIBULOVIN
 - VLASTNÍK OBCE BOBNICE
 - PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
 - PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ
 - VODOVODNÍ ŘÁD
 - NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELEŇ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
Ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát
6x4A4

datum
08/2017

číslo výtisku
09


místo stavby
Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace
E

měřítko
1:500

číslo výkresu
09

obsah
NÁVRH ÚPRAV
LIPOVÁ ULICE, PARK U RYBNÍKA



LEGENDA

124

INV. LISTNATÝ STROM

120

INV. JEHLIČNATÝ STROM

O-2

INV. OVOCNÝ STROM

K03

KEŘ / SKUPINA KEŘŮ

BUDOVA

OBECNÍ TRÁVNÍK

NEOBECNÍ TRÁVNÍK

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

HRANICE POZEMKŮ / PK

HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ

HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ

SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE

P-01

PAŘEZ

KÁCENÝ STROM / KEŘ

535

VÝSADBA STROM

K211

VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON

Z46

VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON

C15

VÝSADBA CIBULOVIN

22/1

VLASTNÍK OBECE BOBNICE

CHR 75 PE

PODZEMNÍ EL. VEDENÍ

RPD 75 PE

PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ

PE 63

VODOVODNÍ ŘÁD

NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník

Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant

ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát

2xA4

datum

08/2017

číslo výtisku

10

místo stavby

Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace

E

měřítko

1:500

číslo výkresu

10

obsah

NÁVRH ÚPRAV
ŠKOLNÍ ZAHRADA



LEGENDA

- INV. LISTNATÝ STROM
- INV. JEHLIČNATÝ STROM
- INV. OVOCNÝ STROM
- KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
- BUDOVA
- OBEČNÍ TRÁVNÍK
- NEOBEČNÍ TRÁVNÍK
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- HRANICE POZEMKŮ / PK
- HRANICE VEG. PLOCH OBEČNÍ
- HRANICE VEG. PLOCH NEOBEČNÍ
- SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- PAŘEZ
- KÁCENÝ STROM / KEŘ
- VÝSADBA STROM
- VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
- VÝSADBA CIBULOVIN
- VLASTNÍK OBEC BOBNICE
- CHR 75 PE
- PE 75 PE
- PE 63
- NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENE V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát
6x44

datum
08/2017

číslo výstupu
11


místo stavby
Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovanská (okres Nymburk); 671355

část dokumentace
E

měřítko
1:500

číslo výkresu
11

obsah
NÁVRH ÚPRAV
PARK U HRŠTĚ



LEGENDA

124

INV. LISTNATÝ STROM

120

INV. JEHLIČNATÝ STROM

O-2

INV. OVOCNÝ STROM

K03

KEŘ / SKUPINA KEŘŮ

BUDOVA

OBEČNÍ TRÁVNÍK

NEOBEČNÍ TRÁVNÍK

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

HRANICE POZEMKŮ / PK

HRANICE VEG. PLOCH OBEČNÍ

HRANICE VEG. PLOCH NEOBEČNÍ

SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE

PAŘEZ

535

KÁCENÝ STROM / KEŘ

K211

VÝSADBA STROM

Z46

VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON

C15

VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON

C15

VÝSADBA CIBULOVIN

22/1

VLASTNÍK OBEČ BOBNICE

22/1

PODZEMNÍ EL. VEDENÍ

22/1

PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ

22/1

VODOVODNÍ ŘÁD

22/1

NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník

Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant

ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát

datum

číslo výtisku

6xA4

08/2017

místo stavby

Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace

měřítko

číslo výkresu


E

1:500

12

obsah

NÁVRH ÚPRAV
NOVÁ ZÁSTAVBA



- LEGENDA
- 124 INV. LISTNATÝ STROM
 - 120 INV. JEHLIČNATÝ STROM
 - 0-2 INV. OVOCNÝ STROM
 - K03 KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
 - BUDOVA
 - OBECNÍ TRÁVNÍK
 - NEOBECNÍ TRÁVNÍK
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - HRANICE POZEMKŮ / PK
 - HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ
 - HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ
 - SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 - P-01 PAŘEZ
 - 105/K2 KÁCENÝ STROM / KEŘ
 - 535 VÝSADBA STROM
 - K211 VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
 - Z46 VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
 - G15 VÝSADBA CIBULOVIN
 - 22/1 VLASTNÍK OBEC BOBNICE
 - CHR 75 PE PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
 - RPD 75 PE PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ
 - PE 63 VODOVODNÍ ŘÁD
 - NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996


projektant
ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973


formát datum číslo výtisku
3xA4 08/2017

místo stavby
Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace měřítko číslo výkresu
E 1:500 14

obsah
KOORDINAČNÍ SITUACE
PARK NA NÁVSI





- LEGENDA
- 124 INV. LISTNATÝ STROM
 - 120 INV. JEHLIČNATÝ STROM
 - O-2 INV. OVOCNÝ STROM
 - K03 KEŘ / SKUPINA KEŘŮ
 - BUDOVA
 - OBECNÍ TRÁVNÍK
 - NEOBECNÍ TRÁVNÍK
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - HRANICE POZEMKŮ / PK
 - HRANICE VEG. PLOCH OBECNÍ
 - HRANICE VEG. PLOCH NEOBECNÍ
 - SILNICE / MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 - P-01 PAŘEZ
 - 105/K2 KÁCENÝ STROM / KEŘ
 - 535 VÝSADBA STROM
 - K211 VÝSADBA KEŘOVÝ ZÁHON
 - Z46 VÝSADBA TRVALKOVÝ ZÁHON
 - C15 VÝSADBA CIBULOVIN
 - 22/1 VLASTNÍK OBEC BOBNICE
 - CHR 75 PE PODZEMNÍ EL. VEDENÍ
 - RPD 75 PE PODZEMNÍ PLYNOVÉ VEDENÍ
 - PE 63 VODOVODNÍ ŘÁD
 - NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

projekt
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V
BOBNICÍCH A KOVANSKU –
NEDOTAČNÍ
jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník
Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31
Bobnice
IČ: 00238996

projektant
ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055,
davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

formát
2xA4

datum
08/2017

číslo výtisku
16


místo stavby
Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace
E

měřítko
1:500

číslo výkresu
16

obsah
KOORDINAČNÍ SITUACE
ŠKOLNÍ ZAHRADA



projekt

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU – NEDOTAČNÍ

jednostupňová dokumentace, DPS, DZS

stavebník

Obec Bobnice
Průběžná 31, 289 31 Bobnice
IČ: 00238996

projektant

ing. David Kučera
Nové Hradky 1, 539 45 Nové Hradky
tel.: +420 605 265 055, davidkucera@post.cz
IČ: 684 76 973

místo stavby

Bobnice (okres Nymburk); 605841
Kovansko (okres Nymburk); 671355

část dokumentace

datum


číslo výtisku

F

08/2017

obsah

FOTODOKUMENTACE



KOMPLETNÍ FOTODOKUMENTACE PD NA VLOŽENÉM CD



PARK NA NÁVSI_DSC03873.JPG



PARK NA NÁVSI_DSC03838.JPG



HŘIŠTĚ POŽÁRNÍ NÁDRŽ_DSC03705.JPG



HŘIŠTĚ SAD_DSC03491.JPG



LIPOVÁ ULICE_DSC03463.JPG



ŠKOLA_DSC03423.JPG



NOVÁ ZÁSTAVBA VÝCHODNÍ_DSC03505.JPG



Kovansko_DSC06817.JPG

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
01 - KÁCENÍ A ASANAČNÍ PRÁCE					0,00
Kácení vzrostlých stromů a keřů dle kategorie - volné			61,0		0,00
včetně rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20m od místa zásahu					
1.	průměr kmene na řezné ploše pařezu 11 - 20 cm	ks	30,0		0,00
2.	průměr kmene na řezné ploše pařezu 21 - 30 cm	ks	22,0		0,00
4.	průměr kmene na řezné ploše pařezu 31 - 40 cm	ks	7,0		0,00
5.	průměr kmene na řezné ploše pařezu 41 - 50 cm	ks	1,0		0,00
6.	průměr kmene na řezné ploše pařezu 51 - 60 cm	ks	1,0		0,00
Kácení vzrostlých stromů a keřů dle kategorie - postupné			3,0		0,00
včetně rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20m od místa zásahu					
7.	průměr kmene na řezné ploše pařezu 11 - 20 cm	ks	2,0		0,00
8.	průměr kmene na řezné ploše pařezu 31 - 40 cm	ks	1,0		0,00
Odstranění nevhodných dřevin s ručním odstraněním pařezů			732,0		0,00
skácení, vytahání a uložení na hromadu do 30 m, nátěr pařezků herbicidem, likvidace klestu					
9.	odstranění nevhodných keřů do 1 m výšky	m2	75,0		0,00
10.	odstranění nevhodných keřů nad 1 m výšky	m2	512,0		0,00
11.	odstranění náletu stromů nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	m2	145,0		0,00
Likvidace vzniklého klestu					0,00
12.	Štěpkování, kompostování (brán objem klestu po štěpkování)	m3	14,0		0,00
Odstranění pařezů frézováním (po kácení v travnatých plochách)					0,00
včetně odklizení dřeva a složení na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu (plocha = plocha zásahu včetně kořenových náběhů)					
13.	do 20 cm hloubky	m2	5,88		0,00
Odstranění pařezů frézováním (pařezy P01-P19)					0,00
včetně odklizení dřeva a složení na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu (plocha = plocha zásahu včetně kořenových náběhů)					
14.	do 20 cm hloubky	m2	6,9		0,00
02 - VÝSADBY					0,00
Příprava půdy pro výsadbu (keře)					0,00



část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
	chemické odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy				
15.	Příprava půdy pro sadovnické úpravy	m2	433,0		0,00
	Příprava půdy pro výsadbu (trvalky)				0,00
	chemické odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy				
16.	Příprava půdy pro sadovnické úpravy	m2	774,0		0,00
	Příprava půdy pro výsadbu s modelací (trvalky)				0,00
	chemické odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy, urovnání povrchu, doplnění ornice				
17.	Příprava půdy pro sadovnické úpravy vč. terénních úprav, modelace terénu	m2	266,0		0,00
	Příprava půdy pro výsadbu (záhony Z13+Z14)				0,00
	(záhony keře, trvalky) chemické odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy				
18.	Příprava půdy pro sadovnické úpravy (záhony)	m2	308,0		0,00
	Příprava záhonů (keře)				0,00
19.	Ohraničení záhonů (oddělení od trávníku, cesty) zahradnickým způsobem	bm	375,0		0,00
	Příprava záhonů (trvalky)				0,00
20.	Ohraničení záhonů (oddělení od trávníku, cesty) zahradnickým způsobem	bm	175,0		0,00
	Zpevnění svahu (trvalky)				0,00
21.	zpevnění svahu rohoží	m2	266,0		0,00
	Výsadba rostlin				0,00
	vytyčení výsadeb, vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba, kotvení, ochrana, zálivka, hnojení, materiál pro výsadbu (substrát, kotvení, ochrana, drenáž, mulč, půdní kondicionér)				
22.	1 Výsadba trvalek	ks	6 589,0		0,00
23.	4 Výsadba solitérního keře kontejner (Keř listnaté- kontejnerovaný, ko 2 l - 5 l, vel min 50 cm - 100 cm, 3 výhony; Keř listnaté - kontejnerovaný, ko 5 l a více, vel min 100 cm, 3 výhony)	ks	694,0		0,00
	Výsadba rostlin (záhony Z13+Z14)				0,00
	vytyčení výsadeb, vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba, kotvení, ochrana, zálivka, hnojení, materiál pro výsadbu (substrát, kotvení, ochrana, drenáž, mulč, půdní kondicionér)				
24.	Výsadba trvalek	ks	2 156,0		0,00
	Výsadba cibulovin				0,00
25.	Výsadba cibulovin	ks	6 965,0		0,00
	Výsadba cibulovin (záhony Z13+Z14)				0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
26.	Výsadba cibulovin	ks	4 750,0		0,00
	Přesazení dřevin				0,00
	vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výměna půdy, výsadba, kotvení, ochrana, zálivka, hnojení, materiál pro výsadbu (substrát, kotvení, ochrana, drenáž, mulč, půdní kondicionér)				
27.	přesazení solitérního keře	ks	4,0		0,00
28.	přesazení solitérního stromu s balem přes 400 do 500 mm, ok nad 16 cm	ks	1,0		0,00
	03 - TRÁVNÍKY				0,00
	Příprava půdy pro výsadbu s modelací (travníky)				0,00
	chemické odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy, obdělání půdy, urovnání povrchu, doplnění ornice				
29.	Příprava půdy pro sadovnické úpravy vč. terénních úprav, modelace terénu (oprava a regenerace travnatých ploch)	m2	1 500,0		0,00
	Založení trávniku		1 528,0		0,00
	osetí, hnojení, zavlažčení, zaválcování křížem, zálivku, 1. seč se sběrem, odvoz a likvidace posečené hmoty, osivo, hnojiva a další materiály				
30.	založení trávniku na půdě připravené sadovnickým způsobem (oprava okrajů, prohlubně)	m2	1 500,0		0,00
31.	založení trávniku na půdě připravené sadovnickým způsobem (po frézování)	m2	28,0		0,00
	Regenerace trávniku				0,00
	chemické odplevelení selektivním herbicidem, vertikutaci, shrabání, odvoz, likvidace vyhrabané hmoty, doplnění semene				
32.	regenerace trávniku	m2	7 500,0		0,00
	Materiál travníky				0,00
	vč. Dopravy a složení				
33.	ornice	m3	60,0		0,00
	04 - MATERIÁL				0,00
	Dodávka keřů		694,0		0,00
	s dovozem a složením				
34.	4 Amelanchier lamarckii, v 80-100, ko5l	ks	10,0		0,00
35.	4 Amelanchier ovalis, v 80-100, ko5l	ks	13,0		0,00
36.	4 Amelanchier spicata, v 80-100, ko5l	ks	3,0		0,00
37.	4 Berberis gagnepainii, v 30-40, ko2l	ks	21,0		0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
38.	4 Berberis julianae, v 30-40, ko2l	ks	18,0		0,00
39.	4 Buddleja alternifolia 'Argentea', v 40-60, ko2l	ks	1,0		0,00
40.	4 Buddleja alternifolia, v 40-60, ko2l	ks	1,0		0,00
41.	4 Buxus sempervirens, v 20-30, ko2l	ks	90,0		0,00
42.	4 Caryopteris clandonensis 'Ferndown', v 40-60, ko2l	ks	56,0		0,00
43.	4 Caryopteris clandonensis 'Worcester Gold', v 40-60, ko2l	ks	56,0		0,00
44.	4 Cercis siliquastrum, v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
45.	4 Cornus florida, v 80-100, ko5l	ks	2,0		0,00
46.	4 Cornus mas, v 80-100, ko5l	ks	2,0		0,00
47.	4 Cotinus coggygria 'Golden Spirit', v 40-60, ko2l	ks	5,0		0,00
48.	4 Cotinus coggygria 'Royal Purple', v 40-60, ko2l	ks	8,0		0,00
49.	4 Deutzia hybrida 'Perle Rose', v 40-60, ko2l	ks	4,0		0,00
50.	4 Deutzia scabra 'Plena', v 40-60, ko2l	ks	7,0		0,00
51.	4 Deutzia scabra, v 40-60, ko2l	ks	7,0		0,00
52.	4 Deutzia x rosea 'Carminea', v 40-60, ko2l	ks	8,0		0,00
53.	4 Euonymus alatus 'Compactus', v 40-60, ko2l	ks	12,0		0,00
54.	4 Euonymus alatus 'Fireball', v 40-60, ko2l	ks	14,0		0,00
55.	4 Forsythia intermedia, v 40-60, ko2l	ks	13,0		0,00
56.	4 Forsythia suspensa, v 40-60, ko2l	ks	18,0		0,00
57.	4 Chaenomeles x superba 'Nicoline', v 40-60, ko2l	ks	4,0		0,00
58.	4 Laburnum anagyroides, v 80-100, ko5l	ks	12,0		0,00
59.	4 Magnolia kobus, v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
60.	4 Magnolia stellata, v 80-100, ko5l	ks	5,0		0,00
61.	4 Magnolia x soulangeana, v 80-100, ko5l	ks	8,0		0,00
62.	4 Philadelphus 'Erectus', v 40-60, ko2l	ks	3,0		0,00
63.	4 Philadelphus 'Falconeri', v 40-60, ko2l	ks	3,0		0,00
64.	4 Philadelphus coronarius, v 80-100, ko5l	ks	6,0		0,00
65.	4 Physocarpus opulifolius 'Luteus', v 80-100, ko5l	ks	8,0		0,00
66.	4 Prunus laurocerasus, v 100-125, ko5l	ks	17,0		0,00
67.	4 Ribes alpinum, v 30-40, ko2l	ks	24,0		0,00
68.	4 Rosa 'Black Forest', v 40-60, ko2l	ks	84,0		0,00
69.	4 Rosa hugonis, v 40-60, ko2l	ks	5,0		0,00
70.	4 Sorbaria sorbifolia, v 80-100, ko5l	ks	3,0		0,00
71.	4 Spiraea prunifolia, v 40-60, ko2l	ks	10,0		0,00
72.	4 Spiraea x billiardii 'Triumphans', v 40-60, ko2l	ks	20,0		0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
73.	4 Spiraea x cinerea 'Grefsheim', v 40-60, ko2l	ks	10,0		0,00
74.	4 Spiraea x vanhouttei, v 40-60, ko2l	ks	6,0		0,00
75.	4 Syringa chinensis 'Saugeana', v 80-100, ko5l	ks	24,0		0,00
76.	4 Syringa vulgaris 'A.W. Paul', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
77.	4 Syringa vulgaris 'Monument Carnot', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
78.	4 Syringa vulgaris 'Eduoard Andre', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
79.	4 Syringa vulgaris 'Ludwig Späth', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
80.	4 Syringa vulgaris 'Mme Lemoine', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
81.	4 Syringa vulgaris 'Paul Thirion', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
82.	4 Syringa vulgaris 'Président Grévy', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
83.	4 Syringa vulgaris 'Primrose', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
84.	4 Syringa vulgaris 'Sensation', v 80-100, ko5l	ks	1,0		0,00
85.	4 Tamarix ramosissima 'Rubra', v 40-60, ko2l	ks	2,0		0,00
86.	4 Tamarix tetrandra, v 40-60, ko2l	ks	3,0		0,00
87.	4 Viburnum farreri, v 40-60, ko2l	ks	17,0		0,00
88.	4 Viburnum opulus 'Roseum', v 40-60, ko2l	ks	13,0		0,00
89.	4 Viburnum plicatum 'Mariesii', v 40-60, ko2l	ks	5,0		0,00
90.	4 Viburnum plicatum 'Tomentosum', v 40-60, ko2l	ks	10,0		0,00
91.	4 Viburnum rhytidophyllum, v 40-60, ko2l	ks	6,0		0,00
92.	4 Weigela 'Andre', v 40-60, ko2l	ks	2,0		0,00
93.	4 Weigela florida 'Variegata', v 40-60, ko2l	ks	2,0		0,00
94.	4 Weigela hybrida 'Bristol Ruby', v 40-60, ko2l	ks	2,0		0,00

Dodávka trvalek

6 589,0

0,00

s dovozem a složením

95.	Achillea mill. 'Summer Fruit Lemon'		55,0		0,00
96.	Achillea mill. 'Desert Eve Red Impr.'		15,0		0,00
97.	Achillea mill. 'Summer Fruit Carmine'		45,0		0,00
98.	Achillea mill. 'Hella Glashoff'		50,0		0,00
99.	Achillea mill. 'Terracotta'		65,0		0,00
100.	Achillea millefolium 'Belle Epoque'		15,0		0,00
101.	Achillea millefolium 'Lachsschönheit'		50,0		0,00
102.	Achillea millefolium 'Sammetriese'		60,0		0,00
103.	Anemone hupehensis 'Pink Saucer'		5,0		0,00
104.	Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'		5,0		0,00
105.	Anemone hupehensis 'September Charm'		5,0		0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
106.	Anemone hybrida 'Elfin Swan'		10,0		0,00
107.	Anemone hybrida 'Honorine Jober'		10,0		0,00
108.	Anemone japonica 'Richard Ahrens'		5,0		0,00
109.	Anemone japonica 'Rosenschale'		5,0		0,00
110.	Anemone japonica 'Bressingham Glow'		10,0		0,00
111.	Anemone japonica 'Margarete'		10,0		0,00
112.	Anemone japonica 'Pamina'		5,0		0,00
113.	Aruncus dioicus		8,0		0,00
114.	Aruncus dioicus 'Pearl White'		19,0		0,00
115.	Aruncus dioicus 'Kneiffii'		17,0		0,00
116.	Aster amellus 'Brilliant'		30,0		0,00
117.	Aster amellus 'Mira'		18,0		0,00
118.	Aster amellus 'Rosa Erfüllung'		72,0		0,00
119.	Aster amellus 'Rudolf Goethe'		36,0		0,00
120.	Aster amellus 'Sonora'		66,0		0,00
121.	Aster amellus 'Veilchenkonigin'		72,0		0,00
122.	Aster dumosus 'Azurro'		48,0		0,00
123.	Aster dumosus 'Heinz Richard'		36,0		0,00
124.	Aster dumosus 'Kristina'		24,0		0,00
125.	Aster dumosus 'Niobe'		24,0		0,00
126.	Aster dumosus 'Silberblaukissen'		24,0		0,00
127.	Aster dumosus 'Silberteppich'		66,0		0,00
128.	Aster dumosus 'Starlight'		60,0		0,00
129.	Aster ericoides 'Golden Spray'		28,0		0,00
130.	Aster ericoides 'Pink Cloud'		12,0		0,00
131.	Aster ericoides 'Schneetanne'		28,0		0,00
132.	Aster ericoides 'Yvette Richardson'		28,0		0,00
133.	Astilbe japonica 'Ellie'		42,0		0,00
134.	Astilbe japonica 'Rheinland'		56,0		0,00
135.	Astilbe thunbergii 'Straussenfeder'		30,0		0,00
136.	Astilbe x arendsii 'Amethyst'		55,0		0,00
137.	Astilbe x arendsii 'Anita Pfeifer'		25,0		0,00
138.	Astilbe x arendsii 'Brautschleier'		40,0		0,00
139.	Astilbe x arendsii 'Bressingham Beauty'		25,0		0,00
140.	Astilbe x arendsii 'Cattleya'		70,0		0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
141.	Astilbe x arendsii 'Etna'		35,0		0,00
142.	Astilbe x arendsii 'Granat'		70,0		0,00
143.	Astilbe x arendsii 'Irrlicht'		40,0		0,00
144.	Astilbe x arendsii 'Sister Theresa'		25,0		0,00
145.	Astilbe x arendsii 'Spinell'		10,0		0,00
146.	Aurinia saxatile		156,0		0,00
147.	Bergenia 'Bressingham White'		63,0		0,00
148.	Bergenia cordifolia 'Sakura'		77,0		0,00
149.	Bergenia cordifolia 'Winterglut'		77,0		0,00
150.	Coreopsis grandiflora 'Schnittgold'		33,0		0,00
151.	Coreopsis grandiflora 'Solana'		36,0		0,00
152.	Echinacea purpurea		54,0		0,00
153.	Echinacea purpurea 'Magnus'		75,0		0,00
154.	Echinops banaticus 'Albus'		12,0		0,00
155.	Echinops banaticus 'Blue Globe'		30,0		0,00
156.	Echinops ritro		12,0		0,00
157.	Echinops ritro 'Veitch's Blue'		48,0		0,00
158.	Geranium macrorrhizum 'Bevan'		256,0		0,00
159.	Geranium macrorrhizum 'Spessart'		249,0		0,00
160.	Geranium sanguineum		48,0		0,00
161.	Geranium sanguineum 'Album'		156,0		0,00
162.	Geranium sanguineum 'Apfelblüte'		192,0		0,00
163.	Geranium sylvaticum 'Birch Lilac'		24,0		0,00
164.	Geranium x cantabrigiense		28,0		0,00
165.	Geranium x magnificum 'Blue Blood'		125,0		0,00
166.	Helleborus foetidus		40,0		0,00
167.	Hemerocallis citrina		85,0		0,00
168.	Hemerocallis lilioashodelus (flava)		85,0		0,00
169.	Hosta nigrescens 'Krossa Regal'		39,0		0,00
170.	Hosta sieboldiana 'Elegans'		33,0		0,00
171.	Hosta sieboldiana 'Frances Williams'		39,0		0,00
172.	jahodník (v sortách)		328,0		0,00
173.	Lavandula angustifolia		558,0		0,00
174.	Lysimachia punctata		60,0		0,00
175.	Lysimachia punctata 'Alexander'		40,0		0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
176.	Nepeta nervosa 'Blue Moon'		168,0		0,00
177.	Nepeta nervosa 'Pink Cat'		90,0		0,00
178.	Nepeta racemosa 'Superba'		120,0		0,00
179.	Nepeta x faassenii 'Walkers Low'		168,0		0,00
180.	Omphalodes verna		205,0		0,00
181.	Omphalodes verna 'Alba'		115,0		0,00
182.	Phlox paniculata 'Adressa White'		35,0		0,00
183.	Phlox paniculata 'Blue Paradise'		35,0		0,00
184.	Phlox paniculata 'David'		30,0		0,00
185.	Phlox paniculata 'Hesperis'		30,0		0,00
186.	Phlox paniculata 'Orange Perfection'		25,0		0,00
187.	Phlox paniculata 'Pax'		35,0		0,00
188.	Phlox paniculata 'Red Riding Hood'		35,0		0,00
189.	Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'		273,0		0,00
190.	Salvia nemorosa (superba) 'Adrian Weiss'		87,0		0,00
191.	Salvia nemorosa (superba) 'Mainacht'		84,0		0,00
192.	Salvia nemorosa (superba) 'Marcus'		42,0		0,00
193.	Salvia nemorosa (superba) 'Ostfriesland'		78,0		0,00
194.	Salvia nemorosa (superba) 'Schwellenburg'		42,0		0,00
195.	Vinca minor		30,0		0,00
196.	Vinca minor 'Atropupurea'		40,0		0,00
197.	Vinca minor 'Aureovariegata'		60,0		0,00
198.	Vinca minor 'Colada'		15,0		0,00
199.	Vinca minor 'Imagine'		25,0		0,00
Dodávka trvalek (záhomy Z13+Z14)			2 156,0		0,00
s dovozem a složením					
200.	Achillea filipendulina 'Coronation Gold'	ks	46,0		0,00
201.	Aster linosyris	ks	79,0		0,00
202.	Buphthalmum salicifolium	ks	46,0		0,00
203.	Calamagrostis brachytricha	ks	46,0		0,00
204.	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	ks	46,0		0,00
205.	Coreopsis lanceolata 'Sonnenkind'	ks	46,0		0,00
206.	Coreopsis verticillata 'Zagreb'	ks	62,0		0,00
207.	Doronicum orientale	ks	24,0		0,00
208.	Echinops ritro 'Veitchs Blue'	ks	46,0		0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
209.	Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	ks	94,0		0,00
210.	Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'	ks	79,0		0,00
211.	Gaillardia x grandiflora 'Kobold'	ks	46,0		0,00
212.	Geranium 'Rozanne'	ks	63,0		0,00
213.	Geranium sanguineum 'Album'	ks	32,0		0,00
214.	Geranium sanguineum var. striatum	ks	62,0		0,00
215.	Geum coccineum 'Borisii'	ks	46,0		0,00
216.	Helenium 'Moerheim Beauty'	ks	62,0		0,00
217.	Helenium 'Rubinzweg'	ks	71,0		0,00
218.	Helenium 'Waltraut'	ks	62,0		0,00
219.	Helianthemum 'Henfield Brilliant'	ks	79,0		0,00
220.	Heliops helianthoides var. Scabra 'Venus'	ks	46,0		0,00
221.	Hemerocalis 'Aten'	ks	79,0		0,00
222.	Hemerocalis 'Bakabana'	ks	62,0		0,00
223.	Kniphofia uvaria 'Grandiflora'	ks	46,0		0,00
224.	Linum flavum 'Compactum'	ks	47,0		0,00
225.	Nepeta x fassenii 'Kit Cat'	ks	79,0		0,00
226.	Oenothera macrocarpa	ks	79,0		0,00
227.	Panicum virgatum 'Hänsel Herms'	ks	46,0		0,00
228.	Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Luise'	ks	62,0		0,00
229.	Papaver orientale 'Türkenlouis'	ks	62,0		0,00
230.	Phlomis russeliana	ks	94,0		0,00
231.	Potentilla aurea	ks	79,0		0,00
232.	Rudbeckia fulgida var. deamii	ks	79,0		0,00
233.	Sedum 'Matrona'	ks	79,0		0,00
234.	Silene coronaria 'Alba' (Lychnis c. 'Alba')	ks	18,0		0,00
235.	Silene chalcidonica (Lychnis ch.)	ks	62,0		0,00
Dodávka cibulovin			6 965,0		0,00
s dovozem a složením					
236.	Allium christophii	ks	576,0		0,00
237.	Galanthus nivalis	ks	345,0		0,00
238.	Hyacinthus cv. Bílý	ks	325,0		0,00
239.	Hyacinthus cv. Modrý	ks	430,0		0,00
240.	Hyacinthus cv. růžový	ks	130,0		0,00
241.	Hyacinthus cv. Vínový	ks	215,0		0,00

část I. - VÝKAZ VÝMĚR - NEDOTAČNÍ

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU - NEDOTAČNÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
242.	Hyacinthus cv. Žlutý	ks	240,0		0,00
243.	Narcissus cv, bílý	ks	1 332,0		0,00
244.	Narcissus cv, žlutobílý	ks	1 566,0		0,00
245.	Narcissus cv, žlutý	ks	1 710,0		0,00
246.	Tulipa cv, červený (Darwin hybrid)	ks	96,0		0,00

Dodávka cibulovin (záhony Z13+Z14)

4 750,0

0,00

s dovozem a složením

247.	Allium sphaerocephalon	ks	750,0		0,00
248.	Narcissus 'Flower Record'	ks	650,0		0,00
249.	Narcissus jonquilla 'Suzy'	ks	750,0		0,00
250.	Tulipa greigii 'Golden Tango'	ks	450,0		0,00
251.	Tulipa greigii 'Red Reflection'	ks	300,0		0,00
252.	Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest'	ks	450,0		0,00
253.	Tulipa kaufmanniana 'Giuseppe Verdi'	ks	450,0		0,00
254.	Tulipa kaufmanniana 'Showwinner'	ks	650,0		0,00
255.	Tulipa pratensis 'Füsilier'	ks	300,0		0,00

Materiál (záhony Z13+Z14)

0,00

vč. Dopravy a složení

256.	Štěrkodrt' fr.8/16, tl. vrstva 6cm	m3	18,5		0,00
------	------------------------------------	----	------	--	------

05 - ROZVOJOVÁ PÉČE

0,00

Rozvojová péče o výsadby se záhlavkou

0,00

po dobu 36 měsíců

záhlavka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám

257.	jednotlivé stromy	ks	1,0		0,00
258.	skupiny keřů v zápoji	m2	433,0		0,00
259.	skupiny trvalek v zápoji	m2	1 040,0		0,00
260.	skupiny trvalek v zápoji (záhony Z13+Z14)	m2	308,0		0,00

CELKEM

0,00

DPH 21%

0,00

CELKEM S DPH 21%

0,00