



Restaurátorský průzkum a záměr obnovy

Předklášteří u Tišnova

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, stratigrafický průzkum omítek

Pastiglia
společnost pro obnovu památek, s.r.o.
Bašty 2
602 00 Brno
IČ 03929388

info@pastiglia.cz

leden 2017



Pastiglia
společnost pro obnovu památek, s.r.o.
Bašty 2, 602 00 Brno, info@pastiglia.cz
IČ 03929388 DIČ CZ03929388

Obsah

1	Základní údaje	2
1.1	Lokalizace objektu	2
1.2	Údaje o památce	2
1.3	Objednatel	2
1.4	Investor	2
1.5	Zpracovatel průzkumu	3
1.6	Dostupné materiály	3
2	Předmět průzkumu	3
3	Historie obnovy omítek	3
4	Současný stav	3
5	Dokumentace	4

1 Základní údaje

1.1 Lokalizace objektu

Kraj/ Okres: Jihomoravský/ Brno-venkov

Obec: Předklášteří u Tišnova

Adresa: ul./ nám. č.:

Katastrální území: Předklášteří, parcela č.: st.1

Název objektu: kostel Nanebevzetí Panny Marie

Památková ochrana: objekt je národní kulturní památkou dle zákona pod r. č. ÚSKP 28276/7-1045



Lokalizace objektu v katastrální mapě

1.2 Údaje o památce

Autor/ vznik:

--/ před 1240 (stavba kostela)

1.3 Objednatel

A77 Architekti, Tausigova 21, 615 00 Brno

1.4 Investor

Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 66602 Předklášteří

1.5 Zpracovatel průzkumu

Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. Bašty 2, 602 00 Brno, IČ 03929388, e-mail: info@pastiglia.cz; Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavicová, Mgr. Martin Číhalík, PhDr. Šárka Fidrichová

1.6 Dostupné materiály

- Fotodokumentace uložená na NPÚ ÚOP v Brně.
- Archiv NPÚ ÚOP v Brně
- Archiv ŘkF Tišnov
- Klátil, Rudolf: Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera „Porta Coeli“. 1925

2 Předmět průzkumu

Předmětem průzkumu měla být stratigrafie povrchových úprav fasády západní a jižní strany kostela. Po provedení archivního průzkumu a získání relevantních dokladů nebyl průzkum realizován.

3 Historie obnovy omítek

1899 – Provedena rozsáhlá obnova kostela včetně nových omítek na fasádě.

1942 – Oprava omítek, nalezena fotodokumentace dokládající jejich úplné odstranění. Během této opravy došlo k odkrytí kamenných prvků na opěrácích a ve špaletách oken. Podle starší dokumentace nebyly po opravě v roce 1899 prezentované.

1976 – Oprava omítek.

4 Současný stav

Omítky jsou novodobé z průběhu 20. století. V rámci rekonstrukce je nutné řešit detaily návaznosti omítky na kamenné prvky, tzn. přitracení omítek k prezentovaným kamenům.

Nalezení případných historických omítkových vrstev, resp. jejich fragmentů je možné pouze při plošném otlučení novodobých omítkových ploch. Nelze je očekávat v náhodně vybraných sondách.



stav v průběhu prací 1942



stav mezi lety 1899 - 1942



stav mezi lety 1899 -1942