

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

1 Identifikační údaje zadavatele

Název veřejné zakázky:	REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U LIPOVÉ ALEJE - DUBEČ
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Městská část Praha - Dubeč
Sídlo zadavatele:	Starodubečská 401/36, 107 00 Praha
IČO:	00240184
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Jaroslav Tošil, starosta

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je „Revitalizace dětského hřiště U lipové aleje – Dubeč“. Projekt se zaměřuje na obnovu a vylepšení stávajícího dětského hřiště v městské části Praha – Dubeč.

3 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 3 581 070,01 Kč bez DPH .

4 Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	Intersystem EU s.r.o.	Dukelská 295/34, 014 01 Bytča	46186123
2	Gartensta plus s.r.o.	Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10	26689472
3	Sapekor s.r.o.	Lípová 1128, 737 01	01874241

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nabídka č. 1 Intersystem EU s.r.o.

Účastník byl vyloučen v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona.

Zadavatel v souladu s § 46 zákona vyzval účastníka k doložení technických či produktových listů případně prospektů, a to u všech herních prvků tedy položek č. 24 -40. Z předložených dokumentů musí jednoznačně vyplývat splnění požadavků na parametry stanovené zadávací dokumentací. Zadavatel obdržel od účastníka požadované vysvětlení nejasností, které však v rámci posouzení vyvolalo další otázky k vysvětlení nejasností. Konkrétně se jednalo o níže uvedené nejasnosti:

M3 Atypické zastínění 1ks

Materiálové požadavky – obsahuje nejasnosti

- z Technické karty herní sestavy „Zastínění ZPi_008“ není patrné, jakým způsobem je ocelová konstrukce stínění zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých bude jednoznačně vyplývat splnění požadavku na zabezpečení proti korozi v souladu s projektovou dokumentací.

Funkční a estetické požadavky – obsahuje nejasnosti

- z Technické karty herní sestavy „Zastínění ZPi_008“ není patrné, jestli konstrukce disponuje kovovou objímkou sloužící k přichycení napínacího lanka a plachty, příp. jak tento mechanismus funguje. Tento mechanismus umožňuje pozici plachty měnit v závislosti na pohybu slunce. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

M4 Návštěvní řád vč. konstrukce 1ks

Materiálové požadavky – obsahuje nejasnosti

- z Technické karty herní sestavy „Informační tabule“ není patrné, jakým způsobem je ocelová konstrukce stínění zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku na zabezpečení proti korozi v souladu s projektovou dokumentací.

Funkční a estetické požadavky – obsahuje nejasnosti

- z Technické karty herní sestavy „Informační tabule“ vyplývá jeklový charakter konstrukce, přičemž požadována trubková konstrukce s klouby. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

P1 Točidlo pro nejmenší se sníženým nástupem 1ks

Materiálové požadavky – obsahuje nejasností

- chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty herní sestavy „Točidlo ST_PS024“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- z Technické karty herní sestavy „Točidlo ST_PS024“ není patrné, jakým způsobem je ocelová konstrukce stínění zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Funkční a estetické požadavky – obsahuje nejasnosti

- z Technické karty herní sestavy „Točidlo ST_PS024“ vyplývá, že prvek nedisponuje gumovým drždlem. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- z Technické karty herní sestavy „Točidlo ST_PS024“ nelze vyčíst, zda má sestava snížený vstup tak, jak je požadováno. Naopak z ilustrační fotografie se zdá být značně vyšší, což by neodpovídalo ani věkové skupině, pro kterou je herní vybavení tvořeno. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- z Technické karty herní sestavy „Točidlo ST_PS024“ nelze vyčíst, jak je řešeno ložisko a odtok vody. Z ilustrační fotografie nevyplývá splnění požadavků zadavatele. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Dále bylo žádáno o doložení bezpečnostního certifikátu k danému hernímu prvku.

P2 Houpačka malý pavouk 1ks

Základní parametry – obsahuje nejasnosti

- Chybějící údaj herní kapacity prvku (z Technické karty herní sestavy „Houpačka hnízdo BH028“ nelze ověřit kapacitu herního prvku (požadována pro 7 uživatelů). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj o výšce pádu herního prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky – obsahuje nejasnosti.

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty „Houpačka hnízdo BH028“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- z Technické karty herní sestavy „Houpačka hnízdo BH028“ není patrné, jakým způsobem je ocelová konstrukce stínění zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící materiálová specifikace závěsných háků houpačky. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Dále bylo žádáno o doložení bezpečnostního certifikátu k danému hernímu prvku.

P3 Pružinové houpadlo pro 2 – motiv příšerky 1ks

Základní parametry – obsahuje nejasnosti

- Chybějící údaj herní kapacity prvku (z Technické karty herní sestavy „Houpačka na pružině pro 2 WaP_054“ nelze ověřit kapacitu herního prvku (požadována pro 4 uživatele). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj o výšce pádu herního prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty herní sestavy „Houpačka na pružině pro 2 WaP_054“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Z technické karty herní sestavy „Houpačka na pružině pro 2 WaP_054“ není patrné, jakým způsobem je ocelová pružina zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj k centrální podlaze prvku (požadován HPL o tloušťce 17,8 mm s protiskluzovou funkcí). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Nedostatečná úprava pružinové oceli (požadováno očištění fosfátováním předtím, než je pružina natřena epoxidovým základním nátěrem a polyesterovým práškovým povlakem pro konečnou úpravu). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

- Chybějící soulad pružiny a pružinové oceli s ČSN EN 10270. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící specifikace k pouzdru centrálního mezníku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Funkční a estetické požadavky

- Z ilustrační fotografie je zřejmé, že pružiny jsou usazovány přímo do země bez kotvení ke spodní konstrukci prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Dále bylo žádáno o doložení bezpečnostního certifikátu.

P4 Hrací domeček pro batolata – motiv příšerky 1ks

Základní parametry

- Nesplnění parametru věkového určení – požadováno 6m+ / nabídnuto dodavatelem 6+. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj herní kapacity prvku (z Technické karty herní sestavy „Domeček DP_099“ nelze ověřit kapacitu herního prvku (požadována pro 8 uživatelů). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj o výšce pádu herního prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty herní sestavy „Domeček DP_099“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Funkční a estetické požadavky

- Zcela chybějící vnitřní podlaha prvku (požadována HPL o tloušťce 17,8 mm s protiskluzovou funkcí). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí herní aktivity typu megafon. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí gumové ochrany vstupů z obou stran herního prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Dále bylo žádáno o doložení bezpečnostního prvku.

P5 Platforma s kladkostrojem pro hru s pískem – motiv příšerky 1ks

Základní parametry

- Chybějící údaj herní kapacity prvku (z Technické karty herní sestavy „Sestava na pískové hry SPS_049“ nelze ověřit kapacitu herního prvku (požadována pro 10 uživatelů). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj o výšce pádu herního prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty herní sestavy „Sestava na pískové hry SPS_049“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Z technické karty herní sestavy „Sestava na pískové hry SPS_049“ není patrné, jakým způsobem je ocelová konstrukce zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí informace k materiálu pochozích plošin (požadavek zadavatele je materiál ze 75 % PP materiálu s protiskluzovým vzorem a texturou povrchu zasazen do nízkouhlíkových profilů). Bylo

požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

- Zcela chybí informace k materiálu kbelíku, který je zadavatelem požadován v provedení lisovaného PE. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Dále bylo žádáno o doložení bezpečnostního certifikátu.

P6 Lanová kopule se skluzavkou – motiv příšerky 1ks

Základní parametry

- Chybějící údaj herní kapacity prvku (z Technické karty herní sestavy „Sportovní sestava se skluzavkou ZP_0258“ nelze ověřit kapacitu herního prvku (požadována pro 42 uživatelů). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj o výšce pádu herního prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty herní sestavy „Sportovní sestava se skluzavkou ZP_0258“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Z technické karty herní sestavy „Sportovní sestava se skluzavkou ZP_0258“ není patrné, jakým způsobem je ocelová konstrukce zabezpečena proti korozi. o Zcela chybí údaj o tl. výztuže nerezovým drátem uvnitř lana (požadavek zadavatele je 8 mm). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí informace, jakým způsobem jsou k sobě lana přichycena (požadavek „S“ svorek odolných vůči vandalismu). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí informace o materiálu a tloušťce membrán vč. jejich úpravy (požadavek zadavatele je na oděruvzdorný pogumovaný materiál v kvalitě používané u pásových přepravníků, který má vynikající odolnost vůči UV záření. Je testován a splňuje nařízení REACH pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Je do nich integrováno čtyřvrstvé vyztužení ze tkaného polyesteru. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí informace o materiálu a fungování svorek, které drží síťovinu s membránami k ocelové konstrukci (požadavek zadavatele je hliník). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Funkční a estetické požadavky

- Zcela chybí inkluzivní vstup pomocí membrány, díky kterým se děti dostávají do hry bez omezení. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí herní a odpočinkové aktivity typu hamaka a EPDM disky k sezení. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Dále bylo žádáno o doložení bezpečnostního prvku.

P7 Pružinové houpadlo – motiv příšerky 1ks

Základní parametry

- Chybějící údaj o výšce pádu herního prvku. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty herní sestavy „Houpačka na pružině BP_096“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

- Z technické karty herního prvku „Houpačka na pružině BP_096“ není patrné, jakým způsobem je ocelová pružina zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Nedostatečná úprava pružinové oceli (požadováno očištění fosfátováním předtím, než je pružina natřena epoxidovým základním nátěrem a polyesterovým práškovým povlakem pro konečnou úpravu). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící soulad pružiny a pružinové oceli s ČSN EN 10270. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Zcela chybí informace k materiálu sedáku a rukojeti (zadavatel požaduje sedák z 15 mm silné PE základny s 3 mm vrchní vrstvou pryže s protiskluzovým efektem a rukojeti z PP). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Bylo požadováno doložení bezpečnostního certifikátu.

P8 Kreslicí tabule 1ks

Základní parametry

- Chybějící údaj herní kapacity prvku z Technické karty herní sestavy „Tabule pro kreslení IMSTE_057“ nelze ověřit kapacitu herního prvku (požadována pro 4 uživatele). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Technické karty prvku „Tabule pro kreslení IMSTE_057“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Z technické karty herní sestavy „Tabule pro kreslení IMSTE_057“ není patrné, jakým způsobem je ocelová konstrukce zabezpečena proti korozi. Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Bylo požadováno doložení bezpečnostního certifikátu.

P9 Kruhová zemní trampolína 1ks

Základní parametry

- Nesplnění rozměrů: potenciální dodavatel nabízí Ø 150 zatímco zadavatel požaduje Ø 180. Bylo požadováno technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.

Materiálové požadavky

- Chybějící údaj o podílu recyklovaných materiálů (dle Produktového listu firmy Jumbo „Typ výrobku: Trampolína CIRCLE 180“). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Nesplnění materiálového provedení skákací membrány (potenciální dodavatel nabízí skákací plochu vyrobenou z plastových lamel, požadavek zadavatele je na jednolitý 6,0 mm silného EP Ethylen-Propylenového dopravní pás). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Chybějící údaj o počtu a materiálu pružin (požadavek zadavatele je nerezová ocel a 36 ks). Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývat splnění požadavku v souladu s projektovou dokumentací.
- Bylo požadováno doložení bezpečnostního certifikátu.

LITÝ GUMOVÝ POVRCH

Dodavatel nedoložil ani jedinou certifikaci vztahující se k hygienickým či bezpečnostním normám dle požadavku zadavatele níže: Z důvodu vyššího standardu ochrany zdraví a životního prostředí je požadována atestace gumového povrchu:

- podle norem ČSN EN1176, resp. ČSN EN1177.
- atest REACH Annex XVII omezení migrace určitých prvků podle směrnice EU o bezpečnosti hraček (nepřítomnost ftalátů). Tento atest se přitom vztahuje na celý systém povrchu (SBR + EPDM).

- atest o vodopropustnosti povrchu dle EN 12616:2013, resp. vsakovacích vlastnostech povrchu
- atest o odolnosti povrchu vůči abrazivnímu opotřebení a skluzu v souladu s BS 7188:1998 + A2:2009
- protokol o klasifikaci reakce na oheň dle EN ISO 11925-2 a EN 13501-1+A1:2010 – nehořlavost Bylo požadováno doložení technických informací, ze kterých jednoznačně vyplývá splnění všech výše uvedených požadavků v souladu s projektovou dokumentací.

Účastník ve stanovené lhůtě zaslal požadované vysvětlení. Zadavatel provedl posouzení doručených dokladů a zjistil níže uvedené skutečnosti:

- Na základě našeho posouzení lze konstatovat, že některé prvky se mohou jevit jako neexistující. Na ilustrativních obrázcích nejsou zobrazeny určité detaily, na které upozorňuje i samotný výrobce (např. gumové držadlo u točidla, počet sedadel u houpačky, gumové ochrany u domečku, inkluzivní vstup, hamaka a EPDM disky u sportovní sestavy).
- Podle předložených certifikátů je uvedeno, že výrobce nesmí provádět jakékoliv úpravy bez předchozího informování certifikační společnosti. Z tohoto důvodu se domníváme, že vystavené certifikáty nejsou pro požadované prvky platné (viz předchozí bod).
- Společnost London Quality Center Ltd, organizační složka v Polsku s IČ 5223294449, není zapsána v obchodním rejstříku v Polsku. Tato firma byla založena v Londýně v únoru 2024. Zadavatel konstatuje, že zakladatelem je Tomasz Stanczyk, který již dříve ve Velké Británii založil společnost European Quality Centre, jež byla v roce 2023 vymazána z obchodního rejstříku. Certifikáty předložené touto společností nejsou podloženy žádným právním předpisem, nebyly vydány žádným státním úřadem ani ve Velké Británii, ani v Polsku. Většina těchto certifikátů byla vydána až 24. 9. 2024, tedy den po odeslání výzvy k vysvětlení a doložení jednotlivých certifikátů. Celý certifikační proces je zjevně zfalšovaný, což vyvolává závažné pochybnosti o pravosti předložených dokumentů. Vzhledem k tomu, že certifikáty nesplňují zákonné ani technické požadavky a nejsou podloženy žádnou relevantní normou, hrozí vysoké riziko, že dodané herní prvky nebudou splňovat bezpečnostní standardy a mohou představovat přímé ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatelů dětského hřiště.
- K pryžovému povrchu nebyla doložena žádná certifikace, na kterou se odkazuje v rámci technického listu, nebylo doloženo:
 - a. podle norem ČSN EN1176, resp. ČSN EN1177.
 - b. atest REACH Annex XVII omezení migrace určitých prvků podle směrnice EU o bezpečnosti hraček (nepřítomnost ftalátů). Tento atest se přitom vztahuje na celý systém povrchu (SBR + EPDM).
 - c. atest o vodopropustnosti povrchu dle EN 12616:2013, resp. vsakovacích vlastnostech povrchu
 - d. atest o odolnosti povrchu vůči abrazivnímu opotřebení a skluzu v souladu s BS 7188:1998 + A2:2009
 - e. protokol o klasifikaci reakce na oheň dle EN ISO 11925-2 a EN 13501-1+A1:2010 – nehořlavost

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností rozhodl o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka č. 3 Sapekor s.r.o.

Účastník byl vyloučen z důvodu § 48 odst. 2 písm. b) zákona. Zadavatel v souladu s § 46 zákona vyzval účastníka k vysvětlení a doplnění nabídky, konkrétně k doložení technických (katalogových) listů k jednotlivým herním prvkům. Dodavateli byla stanovena lhůta š pracovních dnů na doplnění a vysvětlení, avšak požadované podklady nebyly v této lhůtě dodány. Na základě této skutečnosti zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

7 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Gartensta plus s.r.o., Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10, IČO: 26689472

8 Odůvodnění výběru dodavatele

Jelikož v zadávacím řízení je pouze jediný účastník, bude tento účastník **Gartensta plus s.r.o.** v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedení hodnocení.

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů

Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.