

## D.1.1 SO 01 Opatření na LB nad mostem ul. Hraběšická

### D.1.1.1 Technická zpráva

### D.1.1.2 Výkresová část

D.1.1.2.1	Situace SO01	1:250
D.1.1.2.2	Podélný profil SO 01	1:500/100
D.1.1.2.3	Vzorový příčný řez SO 01	1:100
D.1.1.2.3.1	Vzorové řezy SO 01 km 0,000 - km 0,075 + km 0,118 - 0,168	1:100
D.1.1.2.3.2	Vzorové řezy SO 01 km 0,075 - 0,118	1:100
D.1.1.2.3.3	Vzorové řezy SO 01 km 0,168 - km 0,259	1:100
D.1.1.2.4	Příčné řezy	1:100
D.1.1.2.4.1	Příčné řezy pracovní SO 01 – PF2, PF4, PF6	1:100
D.1.1.2.4.2	Příčné řezy pracovní SO 01 – PF9, PF10, PF12	1:100
D.1.1.2.4.3	Příčné řezy pracovní SO 01 – PF14, PF16, PF21	1:100
D.1.1.2.5	Objekty v trase SO 01	
D.1.1.2.5.1	Detail ochranné zdi se schodištěm parc. 765/1	1:100
D.1.1.2.5.2	Propust ve zdi SO 01 ř. km 12,237	1:50
D.1.1.2.5.3	Hrázová propust SO 01 ř. km.12,295	1:50
D.1.1.2.6	Schémata výztuže	
D.1.1.2.6.1	Schéma výztuže ochranné zdi	1:25
D.1.1.3	Statické posouzení konstrukcí SO01	