

## **Příloha č.1**

### **Soupis zjištěných závad - fotodokumentace**

- 1) Nebyla předložena dokumentace el.zařízení odpovídající skutečnému stavu - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Jídelna, chodba, 2NP – nefunkční světelný zdroj ve svítidle u výdejních okének – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 3) Kuchyň, 2NP, u výdejního okénka – rozpojené doplňující ochranné pospojování desky – je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.3.3 a čl.5.5.2



- 4) Kuchyň, 1NP – koroze doplňujícího ochranného pospojování, zejména za robotem - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.134.1.4 a ČSN 33 2130 ed.3:2014, čl.4.1, bod b)

