



Tabulka místností podkroví			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Materiál podlahy
3.01	Chodba	25,58	Keramická dlažba
3.02	Úložna L	83,64	Vinyl
3.03	Archiv	32,50	Vinyl
3.04	Sborovna	76,07	Vinyl
3.05	Předsíňka-úředitelé	2,38	Keramická dlažba
3.06	WC-chlapci	1,58	Keramická dlažba
3.06	WC-úředitelé	1,20	Keramická dlažba
3.07	Sklad	3,71	Keramická dlažba
3.07	WC-chlapci	1,55	Keramická dlažba
3.08	Předsíňka-chlapci	1,56	Keramická dlažba
3.09	Předsíňka-dívky	1,47	Keramická dlažba
3.10	WC-dívky	1,49	Keramická dlažba
3.11	Úklid	9,13	Keramická dlažba
		241,86 m2	

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Zdivo z cihel HELUZ 2 in 1 broušená s celoplošným lepidlem+mírně nastavovaná vápenná omítka s náterem
- Zdivo z cihel HELUZ AKU 24, P15, celoplošné lepidlo
- Příčky z cihel HELUZ AKU 115, P15, celoplošné lepidlo
- Příčka jednoduchá Knauf W111 100 mm
- Příčka SDK instalační s kovovou podkonstrukcí Knauf W116 200 mm
- Příčka dvojířa-dvojířé opláštění Knauf W115 155 mm

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !

HLAVNÍ ARCHITEKT Ing. arch. Milošlav Marek		VYPRACOVAL Ing. arch. Milošlav Marek	AUTORIZACE ČKA 02749	ARCHMA s.r.o.	
INVESTOR Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník				Bečlín 48 121 56 Bečlín tel. 315-626996 e-mail: marek@archmacz, www.archmacz	
STUPEŇ DPS					
Stavební úpravy a navýšení kapacity ZŠ v Hoříně					
Podkroví					