


Fotodokumentace ke změnovému listu č.1:

A) ZMĚNA ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

Obr. 1 – nepravidelné zarážení štětovnic ze strany provozní budovy, cca v rozsahu 1/3 obvodu stavební jámy.



Obr. 2 – realizace štětovnicové stěny.



Obr. 3 – nepravidelně zarážené štětovnice ze strany provozní budovy, cca v rozsahu 1/3 obvodu stavební jámy.



Obr. 4 – nepravidelné zaražení štětovnic ze strany provozní budovy. V místě odhalujícího pravý roh provozní budovy byly použity štětovnice o 1m kratší, tzn. skalní podloží bylo naraženo ve stejné hloubce.



Obr. 5 – prosakující podzemní voda do stavební jámy, provedení rozpěrného rámu.



Obr. 6 – prosakující podzemní voda pramene z jihozápadní strany stavební jámy.



Obr.7 – sbíhání pramenů ve dně stavební jámy



Obr.8 – sbíhání pramenů ve dně stavební jámy




B) ZMĚNA TVARU DOSAZOVACÍ NÁDRŽE

Obr. 1 – prosakující podzemní voda do stavební jámy, provedení rozpěrného rámu.



Obr. 2 – provedení betonáže podkladního betonu až ke štětovnicové stěně, vázání výztuže desky dosazovací nádrže.



Obr. 3 – vázání výztuže protivztlakového límce



Obr. 4 – provedení betonáže desky dosazovací nádrže až ke štětovnicové stěně.



Obr. 5 – provedení betonáže desky dosazovací nádrže až ke štětovnicové stěně.

