



Obr. č. 1: Hluboce zahnilá pozednice a kráče.



Obr. č. 2: Pozednice ze zadní strany je zahnilá – stav se musí ověřit při rozkrytí.



Obr. č. 3: Zhlaví vazného trámu a pozednice hluboce zahnilé již jednou opravovaný.



Obr. č. 4: Vsunuta patní vaznice v místě propadu.



Obr. č. 5: Lokálně jsou trámy v místech zatékání zahnílé.




Obr. č. 6: Hluboká degradace spodní paty krovu.



Obr. č. 7: Nejvíce zatéká kolem výlezáků.



Obr. č. 8: Nově vložené příložky u degradovaných krokví.



Obr. č. 9: Výměna krokví je našroubována ze spodní strany.



Obr. č. 10: Pohled do valby. Zcela chybí jakékoliv ztužení vaznic.



Obr. č. 11: Celkový pohled na konstrukci s rozpěrou vaznic. V konstrukci by chtělo přidat kleštiny.

Stropní konstrukce:



Obr. č. 12: Stopy po zatékání do stropů půdy z podhledu.



Obr. č. 13: Hluboce degradovaný stropní konstrukce a propad – dřevomorka.



Obr. č. 14: Patrný propad stropní konstrukce půdy.



Obr. č. 15: Lokálně do konstrukcí zatéká!