

D.1.1.H – Sanktusník

Technická zpráva

■ FOTODOKUMENTACE




01/ pohled na patu sanktusníku navazující na stávající střechu



02/ nadzvednutí ležaté drážky, detail s natrženým plechem



03/ polootevřená drážka na hranatém sloupu a sloupku lucerny



04/ viditelná rez na zakončení okna lucerny



05/ uvolněné povytáhnuté kotvící hřeby oplechování,



06/ pokus o zahuštění kotvení z důvodu nesoudržnosti podkladu



07/ v tzv. slepých oknech jsou viditelné otvory v plechu a zároveň rezavé skvrny na mědi u spojů sloupku,



07/ poškozená báň sanktusníku s křížem osazeným na hrotu



08/ oplechování hrotu věže se zřejmým doplněním oplechování s dobarvovaným, povrchem



09/ lucerna věže



10/ detail nahnilého dřevěného sloupku lucerny, jedno z dalších míst zatékání do konstrukce



11/ detaily poškozené krytiny sloupků lucerny

