

Dodatečné informace č. 1

Účastník č. 1

je v rozporu materiál ve výkazu výměr a v plánu polohopisu, chybí kabel CYKY 4x10 uzemnění ochranné trubky, optická hadice, nejsou popsány demontáže rozsah, případně doložit světelně technický výpočet. Nejsou obsaženy překopy komunikací. Upřesnit rozměry stožárů.

Účastník č. 2

- 1) Ve VV je uveden přívodní kabel pro VO v jiném průřezu vůči TZ. *Žádáme o upřesnění, který údaj platí*
- 2) V ZD jsme nenalezli:
 - Světelně technický výpočet
 - Specifikace stožárů a svítidel

Žádáme o doplnění ZD
- 3) Ve VV jsme nenašli položky svítidel – *žádáme o doplnění*

Odpověď: přiložena je aktualizovaná dokumentace na VO a rozpočet, který nahrazuje díly M21, M22.2 a M46 položkového soupisu prací, záložky: 001 001.2 Pol a 002 002.2 Pol