

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo také „zákon“) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

„Sanace střechy – I. etapa“

zahájenou dne 30. 6. 2023 uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele a odesláním výzev k podání nabídek

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Techmania Science Center o.p.s.
Sídlo:	U Planetária 2969/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO, DIČ:	26396645, CZ26396645
Osoba oprávněná zastupovat zadavatel:	Jiří Královec, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele pro účely zadávacího řízení:	Mgr. Hana Čiháčková
Elektronická adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ed68e348-bca5-475a-9c58-832c627a1abc

Zadavateli výše uvedené zakázky byla dne 31. 7. 2023 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace:

Otázka č. 1:

V příloze č. 4 ZD Výkaz výměr – záložka 02 světlíky upozorňujeme na to, že vadnou podsadu nelze vyměnit bez demontáže konstrukce světlíků. Na tyto úkony není pamatováno ve VV. Při neznámém rozsahu poškození podsady, tedy není možné ani odhadnout rozsah těchto prací. Žádáme tedy o znovu posouzení této položky.

Revize případné vyspravení dřevěné podsady světlíků (dřevo může být lokálně shnilé)	m	837,000
---	---	---------

Odpověď na otázku č. 1:

V rámci projektu je uvažováno pouze s případnou lokální výměnou této podsady. Pokud nastane situace, kdy se bude podsada měnit, např. v celé délce strany světlíku, bude se podsada měnit tak, aby se nemusela demontovat ocelová konstrukce světlíku. Jedním z takových způsobů výměny je např.: odřezání stávajícího kotvení do dřevěné podsady, poté bude dřevěná konstrukce na více místech vyřezána tak, aby šlo ocelovou konstrukci podložit, po podepření bude vyjmuta zbylá dřevěná podsada a nahrazena za novou.

Avšak na základě provedených průzkumných prací z interiéru není pro takový rozsah výměn podsad předpoklad, resp. zátky v oblasti dřevěných podsad nebyly zjištěny, neboť by toto bylo patrné na vnitřní výmalbě. Z tohoto důvodu je uvažována pouze možná kondenzace, která může způsobovat lokální degradaci podsady, nikoliv výměna celých podsad, s nimiž by byla spojena demontáž celých konstrukcí světlíků. Předpoklad dodavatele uvedený ve shora

Vysvětlení zadávací dokumentace

uvedené žádosti o vysvětlení tedy není správný, neboť vadnou podsadu bude možno vyměnit bez demontáže konstrukce světlíků, jak bylo popsáno výše. Z tohoto důvodu tedy zadavatel nepřistupuje ke znovu posouzení této položky.

V Plzni dne 2. 8. 2023

Techmania Science Center o.p.s.

Ing. Jiří Královec, ředitel