

01 Oprava povrchu v ulici Liščí

Současný stav:

Komunikace v daném úseku vykazuje na několika místech závažné závady na asfaltovém povrchu po těžké dopravě.

Návrh opravy:

Práce jsou uvažovány při plné uzavírcce dotčené ulice. Rozpočet uvažuje s celoplošným zametením komunikace a položení jedné vrstvy ACO v tl.: 0,06m. Komunikace se napojuje na navazující úsek. Dále se počítá s očištěním krajnic a znovu dosypáním krajnic včetně zhutnění.

Lokace:

<https://mapy.cz/s/mucoketate>




Foto současného stavu:



