

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZMĚNA 1

a) identifikační údaje objektu

1.1 Údaje o stavbě

- a) název řešeného objektu: 101.1a - Obruby podél silnice II/437 - uznatelné
101.1b - Obruby podél silnice II/437 - neuznatelné
- b) název stavby: **Hošťálková – chodník podél II/437**

1.2 Údaje o žadateli

- Název: **Obec Hošťálková**
- IČO: 00303798
- Adresa: Hošťálková 3, 756 22

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Údaje o společnosti:

- Název: **Viadesigne s.r.o.**
- IČO: 27696880
- Adresa: Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav

b) Hlavní projektant:

- Jméno a příjmení: **Ing. Martin Stöhr**
- Číslo ČKAIT: 1005104
- Obor: dopravní stavby

b) Stručný technický popis změny stavby

Obec Hošťálková se rozhodla přesunout stavební práce a položky výkazu výměr týkající se nových silničních obrubníků ze stavby „Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek“ do stavby „Hošťálková – chodník podél silnice II/437“. Důvodem je zajištění možnosti financování výstavby silničních obrub pomocí dotačního titulu SFDI v rámci stavby „Hošťálková – chodník podél silnice II/437“. Obě stavby budou probíhat ve věcné i časové koordinaci.

Z projektové dokumentace „Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek“ a objektů:

- SO 105.1.1.2 – Úpravy chodníků
- SO 105.1.2.2 – Úpravy chodníků
- SO 105.2.2 – Úpravy chodníků

byly vyjmuty položky výkazu výměr spojené se silničními obrubami.

Tyto položky byly přesunuty do výkazu výměr na stavbu „Hošťálková – chodník podél silnice II/437“ do objektů:

- SO 101.1a – Obruby podél silnice II/437 – uznatelné
- SO 101.1b – Obruby podél silnice II/437 – neuznatelné.

Do objektu **SO 101.1a – Obruby podél silnice II/437 – uznatelné** byly přesunuty:

- km 0,606 – 0,644 vlevo
 - obrubníky betonové silniční (přímé, nájezdové, přechodové) podél zastávkového zálivu vč. místa pro přecházení
 - zastávkové obrubníky betonové (zastávka vlevo v km 0,606)
- km 0,606 – 1,909 vpravo
 - obrubníky betonové silniční (přímé, nájezdové, přechodové) podél silnice II/437 a chodníku
 - zastávkové obrubníky betonové (zastávka vpravo v km 0,686)

Do objektu **SO 101.1b – Obruby podél silnice II/437 – neuznatelné** byly přesunuty:

- km 0,248 – 0,606 oboustranně
 - obrubníky betonové silniční (přímé, nájezdové, přechodové) podél silnice II/437 vč. sjezdů a napojení MK

Přílohou této TZ jsou přílohy:

- Z.1 – Vzorové řezy – změna 1

A přílohy z dokumentace „Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek“:

- C.1 – Situační výkres širších vztahů
- C.3 – Koordinační situační výkresy
- D.1.1 – Technická zpráva
- D.1.2 – Situace stavby
- D.1.3 – Vzorové příčné řezy
- D.2.1 – Technická zpráva
- D.2.2 – Situace stavby
- D.2.3 – Vzorové příčné řezy
- D.3.1 – Technická zpráva
- D.3.2 – Situace stavby
- D.3.3 – Vzorové příčné řezy

Ve Zlíně 4/2024

Ing. Radek Pavlas