



HZSUX00908P9

9

**Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje****Územní odbor Teplice**

Riegrova 1898, 415 01 Teplice

Č.j.: HSUL- 5948-2/TP-2021
Datum: 20. 12. 2021
Vyřizuje: kpt. Ing. Adam Kubiš
Tel.: 950 441 226
E-mail: adam.kubis@ulk.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Teplické projekty, s.r.o.
Školní 467/14
415 01 Teplice

SDĚLENÍ
SPRÁVNÍHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

ČOV Kladruby - navýšení kapacity

Místo stavby:

p.p.č. 417/4, 285, k.ú. Kladruby u Teplic

Stavebník:

Obec Kladruby, IČO 00266388,
č. p. 29, 415 01 Kladruby

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Jindřich Srb,
ověřil: Ing. Martin Fiala Ph.D., ČKAIT 0402068
datum: 10/2021

Dne: 26.11. 2021 byla Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o výstavbu nové dosazovací nádrže za objektem stávající ČOV pro navýšení její kapacity v katastrálním území Kladruby u Teplic.

HZS Ústeckého kraje k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nevykonává státní požární dozor a HZS Ústeckého kraje není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Odůvodnění:

Výše uvedenou stavbu lze v souladu s vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, zařadit mezi stavby kategorie 0, které podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva nepředstavují zvláštní nebezpečí. HZS Ústeckého kraje v souladu s § 31 odst. 1 písm. b) a § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně u těchto staveb státní požární dozor nevykonává.

plk. Ing. Adolf Langer
rada
ředitel Územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky