

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOL., a.s.
Soběšická 820/156
638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-46692/2023/5203/Maj

VYŘIZUJE

Ing. Denisa Majerová

+420 541 637 299

majerovad@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

2.11.2023

Změna povolení k nakládání s vodami – vypouštění OV z kanalizace obce Těšetice - ČOV TĚŠETICE

k.ú. Těšetice u Znojma; ORP Znojmo; kraj Jihomoravský; ČHP 4-14-03-0360-2-00

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o stanovisko ke změně povolení k nakládání s vodami – vypouštění OV z kanalizace obce Těšetice. O změnu povolení k nakládání je žádáno z důvodu nadcházející intenzifikace ČOV Těšetice, která je aktuálně projektována na zatížení 600 EO, po intenzifikaci bude schopna zvládnout zatížení 923 EO.

Navrhované množství vypouštěných OV:

$Q_p = 1,0 \text{ l/s}$

$Q_{\max} = 5,1 \text{ l/s}$

$Q_{\max} = 3\,300 \text{ m}^3/\text{měs}$

$Q_{\max} = 35\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Navrhovaná kvalita vypouštěných OV pro zkušební provoz intenzifikované ČOV:

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Balance t/rok
CHSK _{Cr}	125	180	3,80
BSK ₅	30	60	0,82
NL	40	70	1,12
N-NH ₄	prům. 20	40	0,70

Navrhovaná kvalita vypouštěných OV pro trvalý provoz intenzifikované ČOV:

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Balance t/rok
CHSK _{Cr}	75	140	2,28
BSK ₅	22	30	0,60
NL	25	30	0,70
N-NH ₄	prům. 12	20	0,42

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Únanovka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) a současně z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s navrhovanou změnou v povolení k nakládání s vodami souhlasíme.

Dotčený vodní útvar povrchových vod DYJ_0270 Jevišovka od toku Ctidružický potok po ústí do Dyje dle současného hodnocení v rámci POP Dyje dosahuje zničeného stavu a je mimo jiné nevyhovující v následujících fyzikálně-chemických ukazatelích: N-NO₃, P-PO₄, P_{celk.}, O₂. Z tohoto důvodu požadujeme pro trvalý provoz ČOV Těšetice po provedené intenzifikaci nad rámec přílohy č.7 k NV 401/2015 Sb. stanovit limit i pro ukazatel P_{celk.} a to v hodnotách min. prům./m = 2/5 mg/l a již během zkušebního provozu požadujeme dostatečně odzkoušet technologii strážení fosforu včetně stanovení sledování tohoto ukazatele.

Připomínáme povinnost provozovatele při povoleném vypouštění odpadní vody v objemu nad 500 m³/měsíc nebo 6 000 m³/rok hlásit údaje o vypouštění Povodí Moravy, s.p. Brno (v souladu s § 10 a § 22 zákona č. 254/2001 Sb., způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb.), a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Toto hlášení slouží jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí