



vážený pan  
Lubomír Klodner

|                         |                       |                       |             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA           | VYŘIZUJE              | MÍSTO/DATUM |
| -                       | PM-36488/2021/5203/Žu | Ing. Katarína Žúrková | Brno        |
| 10. 8. 2021             |                       | +420 541 637 275      | 4. 10. 2021 |
|                         |                       | zurkovak@pmo.cz       |             |

### **Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky**

(k.ú. Moravská Třebová, ORP Moravská Třebová, kraj Pardubický, HP 4-10-02)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 10. 8. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP. Investorem je Město Moravská Třebová, projektantem pan Lubomír Klodner.

Projektová dokumentace řeší úpravu prostranství návsi v Moravské Třebové – Udánky. V rámci navrhované stavby budou stavebně upraveny dvě křižovatky místních komunikací. Dále dojde k propojení stávajících chodníků, které jsou ukončeny na křižovatce místních komunikací. V rámci navrhované úpravy dojde k opravě stávající lávky pro pěší, která je vedena přes Udánecký potok a k opravě stávajícího zábradlí, které je umístěné na mostě přes Udánecký potok.

Stavba se nachází v blízkosti DVT Udánecký potok (IDVT 10188845) ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc. Stavbou dojde k dotčení opevnění (opěrných zdí) úpravy vodního toku Udánecký potok (HM 906389) v majetku Povodí Moravy, s.p. Stavba se částečně nachází v záplavovém území.

Útvar povrchových vod: Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka (ID VÚ: MOV\_0330).

#### **Sdělení správce povodí a správce DVT Udánecký potok**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

#### **s d ě l e n í :**

S předloženou projektovou dokumentací nesouhlasíme, a to z důvodu uložení lávky na betonové hlavě opěrné zdi. Uložení lávky musí být umístěno minimálně 1,5 m od opěrné zdi v majetku Povodí Moravy, s.p. Spodní hrana mostovky nové lávky nesmí být uložena níže, než spodní hrany mostovky stávajícího mostu – nutno zakreslit do výkresu.

Při odbourání stávající lávky nesmí být poškozena stávající opěrná zeď, její případné poškození musí být opraveno – nutno zapracovat do projektové dokumentace.

Dále požadujeme předložit k přeložce kabelového vedení CETIN příčný řez mostem se zákresem tohoto vedení. Upozorňujeme, že toto kabelové vedení CETIN není dosud majetkoprávně vypořádáno a v rámci stavby budeme požadovat tento stav legalizovat.

Do doby, než budou výše uvedené požadavky splněny, nelze se stavbou souhlasit.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc