LEGENDA:

- hranice kompozičních celků
- společensky frekventovaná prostranství
- devastované plochy, pohledové závady
- Inepřiznivě působící objekty a stavby
- nepřiznivě působící trasy a linie
- atraktivní vyhlídkové trasy
- výrazná pohledová otevření, průhledy
- alternativní trasa prodloužení chodníku

1 stav: skalní výchoz pod fortifikací Vyšehradu.
V současné době odstranění veškerá vegetace z důvodu opravy stěny
návrh: ponechán porost pokryvných keřů a malé plochy trávníku; zvýraznění skalních výchozů

2 stav: přerostlé jehličnaté stromy a keře uzavírající pohled na fortifikaci Vyšehradu. Extrémně zastíněná partie parku. Neuspořádané kompozice výsadeb před západní stěnou.
návrh: redukce korun jehličnatých stromů (tis červený), úpravy okolí chodníků, nové výsadby jehličnatých a listnatých stromů i solitérních keřů při respektování ploch s výsadbou cibulovin. Rekonstrukce travnatých ploch.

3 stav: rozsáhlá travníková plocha na mírném svahu se severovýchodní expozicí s neudržovanými a ochranářskými listnatými i jehličnatými stromy. Listnaté stromy (přízy šešlokoré) jsou věkově již za svým zenitem. Stromy ohrožují své okolí spadem suchých větví.
návrh: předpoklad postupného odstranění neperspektivních stromů a doplnění kompozice novými výsadbami listnatých stromů na nových pozicích. Využití trávníku i pro rekreační účely. Průhledy do dalších partií celého parku

4 stav: nesourodá skupiny jehličnatých i listnatých stromů před západní stěnou. Dětské hřiště bez herních prvků, otevřené pohledy do prostoru hřiště, postrádající pocit intimity a zklidnění pro hry dětí.
návrh: doplnění výsadeb stromů a keřů před západní stěnou, úprava prostoru pod mohutným stromem č. 58 (pajasan žláznatý) o plochu pokryvných keřů. Doplnění vybavení dětského hřiště o nové herní prvky a plochy zapojených a solitérních keřů před chodníkem.

5 stav: prudký svah s východní expozicí, v části jižní zatravněný, v části severní neudržovaný, dvojetážový porost listnatých stromů a opadavých keřů. Na jižním okraji KC skupina stářích jehličnatých stromů, vč. nových výsadeb. Devastace ploch prošlapáním ve svahu nad zalomeným chodníkem - poškození stávajících výsadeb? Problémy při napojení pružného svahu na chodník podél Lumírovy ulice (sesuv zeminy a větví na plochu chodníku). Devastované plochy pod korunami v zatáčce ulice Lumírovy. Velký počet usychajících stromů na svazích.
návrh: rekonstrukce porostů listnatých stromů a keřů, rozvolnění výsadeb a nepak vysazení nových listnatých stromů na uvolněných pozicích. Vybudování nízké opěrné zídky mezi svahem a chodníkem při Lumírově ulici s doplněným pásu nízkých keřů. Založení dvou tvarovaných živých plotů podél zalomeného chodníku - doplnění o zábradlí. Rekonstrukce a nové založení ploch pokryvných keřů pod korunami stromů.

6 stav: plocha souvislého lesního porostu z listnatých stromů a jejich náletů. V západní části rozsáhlá devastace ploch porostů i trávníků. Části výskyt nepřizpůsobivých osob. Značná nepřehlednost ploch v okolí skalních výchozů. Porosty na extrémních svazích se severovýchodní expozicí. Malebné skalní výchozy ve střední partii svahu. Ve spodní části nad chodníkem neuspořádaná situace výsadeb.
návrh: prodloužení chodníku mezi lesem a tenisovým areálem - ukončení v podobě posezení s výhledy do spodních částí parku. Odstranění veškerých ploch keřů i mladých náletů stromů při zachování potřebné stability svahu! Pohledové otevření z místa horního posezení - odstranění několika vzrostlých stromů. Doplnění jižního okraje lesa nad chodníkem, úprava polokruhovitého posezení novou výsadbou hustých, plastických keřů při patě svahu.

7 stav: kompozičně neuspořádaná partie v travníkové ploše, výrazná skupina jehličnatých stromů v jižní partii. Negativní dopad frekventované ulice Vnislavovy na východní okraj KC. Dožívající stromy, nové výsadby listnatých a jehličnatých stromů.
návrh: celková rekonstrukce travníkové plochy, doplnění východního okraje KC o listnaté stromy, solitérní keře a částečně i menší plochy zapojených keřů. Založení pohledové a protihlukové bariéry před ulicí Vnislavovou.

8 stav: neuspořádaná část parku, oddělená nevhodně Vnislavovou a Neklanovou ulicí. Řada starých listnatých stromů na hraně v jihozápadní části KC. Nahodilá a bezkoncepční rozmístění listnatých stromů i solitérních keřů. Nově vybudované dětské hřiště bez vegetačního doprovodu. Významný dvojetážový porost na severovýchodním okraji podél železniční trati.
návrh: doplnění výsadeb po celé ploše kompozičního celku. Zvlášť zdůrazněné pohledové a protihlukové oddělení od ulice Vnislavovy. Sadovnické úpravy v okolí dětského hřiště novými výsadbami zapojených keřů. Úvaha o možnosti logického propojení obou částí parku novým chodníkem v obloučku k východnímu okraji a přechodem pro chodce přes Vnislavovu ulici.

Lumírova
Vyšehrad
Krokova
Slavojova
Vnislavova
železniční trať
Ostrčilovo náměstí
Jaromírova
Nusle (728161)

VYPRACOVAL	Ing. Milan BUBENKO	Sokolovská 27/341, 186 00 Praha 8 - Karlín		tel. +420 224 813 680 info@sklosprojekt.cz	
ZP	Ing. Milan BUBENKO	SKLOPROJEKT spol. s r. o.			
HP	Ing. arch. Tomáš HLAVÁČ				
NÁZEV	LUMÍROVY SADY - REVITALIZACE PARKU č. OMI-OI/2018/46	A4	6	STUPEŇ	DPS
		DATUM	03/2021	MĚŘÍTKO	1 : 750
ODBĚRATEL	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2	ZAK. ČÍSLO	Č. VÝKR.	REVIZE	Č. KOPIE
OBSAH	SO 904 ZELEŇ ROZBOROVÁ MAPA	4163/2018	C.4.1		