

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna zadávacích podmínek č. 3

Zadavatel:

Obec Holčovice

Sídlo: Holčovice 44, 793 71 Holčovice

IČ: 00295990

profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a7d6afe8-344a-47e5-a64c-a51739b743f8>

Zadávací řízení: Holčovice – obnova komunikací po povodni

Druh veřejné zakázky: otevřená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“)

V souladu s § 98 ZZVZ poskytuje zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň související změnu a doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 ZZVZ:

Dotaz dodavatele:

V rozpočtu stavby „Holc_ovice MK opravy po povodni_ch_slepy_“ je v SO 102 uvedena pol. č. 9 pro hloubení jam. Prosíme zadavatele o upřesnění, k čemu se tato položka váže. Podle výpočtu množství v popisu této položky se zdá, že by měla mít souvislost se zřízením krajnice (pol. č. 10). Nicméně se nám nezdá celkové množství pol. č. 9. Může zadavatel ověřit výpočet jejího množství? Nechybí v jejím výpočtu tloušťka? Obdobná položka je pak uvedena také v rozpočtu pro SO 103 (pol. č. 14), SO 104 (pol. č. 13). Pokud by se tu těchto položek měnilo množství, bude potřeba upravit i související položky (např. skládkovné).

Odpověď zadavatele:

Položka č. 9 v rozpočtu SO 102 je určena pro provedení výkopů stávajících zemních vrstev. Množství bylo stanoveno jako délka os komunikací vynásobená předpokládaným objemem odkopu $1,5\text{m}^3/\text{bm}$, tj. uvažovanou průřezovou plochou výkopu $1,5\text{m}^2$.

Výměry u SO 103, položka č. 14, a SO 104, položka č. 13, byly stanoveny obdobným způsobem.

Množství je správné a výkaz výměr se měnit nebude.

Dotaz dodavatele:

Ve výkazu výměr objektu „001 Obnova místních komunikací v obci Holčovice po povodních“ v části „SO 101 MK Sokolák 57c“ je položka:

19	81434.R	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM	M	25,000
		vč. zemních prací a následného obsypu		
		13+12 = 25,000 [A]		

Dle informací od našich obchodních partnerů se betonové trouby průměru 200 mm již nevyrábějí.

Žádáme zadavatel o sdělení případného referenčního výrobku dle požadavku ve výkazu výměr, případně o opravu výkazu výměr s uvedením trouby, která je dostupná na trhu.

Odpověď zadavatele:

Máte pravdu, zdá se, že se předmětné betonové trubky již nevyrábějí. Změnili jsem tedy položku na plastovou korugovanou HDPE trubku s únosností SN16 s ohledem na malý prostor nad trubkou pro zásyp. Přílohou dokládáme upravený VV části „Holc_ovice MK opravy po povodni_ch_slepy_“, kde se tedy v SO 101 mění pol. 19. Uchazeč je povinen v rámci ocenění zakázky použít tento aktualizovaný výkaz výměr.

Přílohy: Aktualizovaný VV

V Pasekách dne 22.6.2026

Aleš

Libotovský

Digitálně podepsal
Aleš Libotovský

Datum: 2026.06.22
09:23:51 +02'00'

Aleš Libotovský