




Číslo	Název	Podlaží	Stav	Stropy
2.01	CHODBY	25,18	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.02	SCHODIŠTE		OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.03	SKL	121,50	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.04	SKL – ZÁZEMÍ	9,90	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.05	ZEVNÝ – PŘEDSÍŇ WC	5,00	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.06	ZEVNÝ WC	0,97	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.07	ZEVNÝ WC	1,08	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.08	WUŽÍ – PŘEDSÍŇ WC	2,97	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.09	WUŽÍ – PŘEDSÍŇ WC	3,68	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.10	WUŽÍ WC	0,90	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.11	WUŽÍ WC	1,18	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.12	SKL – PŘÍPRAVA	19,43	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.13	KUCHYŇA	31,82	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**
2.14	KUCHYŇA	25,32	OCHRANA STÍNAČIČHO POKRCHU	**

* – V RÁMCI PROSTORU SAU BUDE PROVEDENIA DEMONTÁŽ OBEHOV OBOZLOK ZA OČISTENIA PROVEDENÍ IZBY INSTALÁCIE ZEMLENA ELEKTROU. PO PROVEDENÍ BUDE OBOZLO DÁN DO PLOCHNHO STAVU, POSKÝTNUTÉ ČASTI NAHRAZUJE SA OPRÁVENÍ NOVÝM MATERIÁLOM. NIHTO POČÍTA S OPRÁVENÍ OBOZLOK SPOJENÍM S OČISTENÍM KONCOVÝCH PRÁVKO OČISTENÍMHO TOPEŇA A PAK ZEMLENA ELEKTROU.

PZN 1. - KERAMICKÝ OBKLAD OSTĚNÍ BUDE ZACHOVÁN A OCHRÁNĚN, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BUDE V OSTĚNÍ NAHRAZEN V PLNÉM ROZSAHU VE SHODNÉM PROVEDENÍ (VELIKOST A DESIGN).

[illegible]

PZN. 4. - NAD NIKY OSÁZENÝ OCEL. PŘEKLADY MIN. 2X IPE 120, PŘEKLADY BUDOU PODKLINKOVÁNY.

ZOBP, PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID SMRČKA	KRESLIL:	DIS. RADEK SCHÖNBAUER	ČÍSLO PRÁCE:
ZPRACOVATEL:	smrkarch s.r.o., Komenského 199/35, 370 01 České Budějovice			
INVESTOR:	OBC DOLNÍ DVORIŠTĚ, DOLNÍ DVORIŠTĚ 62, 382 72 DOLNÍ DVORIŠTĚ			ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE			D.1.1.14

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89
na p.č. 98 v k.ú. Rychnov nad Malsí