



HZSUX00B9PNP



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Teplice

Riegrova 1898, 415 01 Teplice



Č. j.: HSUL- 815-2/TP-2024
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Bc. Petra Antonová
Tel.: 950 441 256
E-mail: petra.antonova@hzscr.cz

Datum: 6. 2. 2024

Adresát:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Milan Němec

Nábřežní ul. 4
150 00 Praha 5

ID DS: 4qfgxx3

SDĚLENÍ

Název stavby:

Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy - parc. č. 351, k. ú.

Novosedlice

Místo stavby:

Novosedlice

k. ú.: Novosedlice, parc. č. 351

Stavebník:

Obec Novosedlice, IČO 00266531

Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

název: Revitalizace tůň s vytvořením místa environmentální výchovy - parc. č. 351,
k. ú. Novosedlice

vypracoval: Ing Milan Němec, ČKAIT 0501409

datum: leden 2024

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS ULK jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 6. 2. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie 0 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci

staveb“), u které se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS ULK posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně se jedná o revitalizaci tůň spojené s vytvořením místa pro environmentální výchovu, tj. o stavbu vodního díla s kachním hnízdištěm, včetně vyhlídkového místa nad hladinou tůň. Vodní dílo je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS ULK podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS ULK není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Ing. David Somol
rada
ředitel Územního odboru Teplice
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky