TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	VÝŠKA [m]	PLOCHA [m²]	PODLAHA		STĚNY	STROP
				Nášlapná vrstva	Ozn.		
1.13	ZÁDVEŘÍ Z ULICE	2,7	7,80	CIHLOVÁ DLAŽBA bez tep. izolace,	**P4**	- spodní partie - nová sanační omítka do v. 2000mm - horní partie - oprava stáv. omítek - celoplošné přeštukování	- oprava omítek - snížený zateplený SDK podhled S6
1.14	CHODBA	2,7	3,00	CIHLOVÁ DLAŽBA bez tep. izolace,	**P4**	- spodní partie - nová sanační omítka do v. 2000mm - horní partie - oprava stáv. omítek - celoplošné přeštukování	- oprava omítek - snížený zateplený SDK podhled S6
1.15	ZÁDVEŘÍ ZE DVORA		9,10	CIHLOVÁ DLAŽBA bez tep. izolace,	**P4**	- spodní partie - nová sanační omítka do v. 3000mm - horní partie - oprava stáv. omítek - celoplošné přeštukování	- oprava omítek - celoplošné přeštukování
Celková plocha [m²]:			**19,90**				

TABULKA MÍSTNOSTÍ neřešených v PD

Č.M.	MÍSTNOST	VÝŠKA [m]	PLOCHA [m²]
1.20	OBCHOD 1	2,9	19,90
1.21	OBCHOD 1	1,3-2,7	13,40
1.22	OBCHOD 1	1,3-2,8	7,90
1.23	OBCHOD 1	2,9	1,10
1.24	OBCHOD 2	2,9	22,00
1.25	OBCHOD 2	1,1-2,7	9,70
1.26	OBCHOD 2	0,6-2,7	6,10
Celková plocha [m²]:			**80,10**

LEGENDA:

- ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- DVEŘNÍ KOMUNIKÁTOR
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DOMÁCÍ TELEFON
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 cat 5e
- AUTONOMNÍ DETEKTOR POŽÁRU SE SIGNALIZACÍ
- RACK — DATOVÝ ROZVADĚČ
- HLAVNÍ STANICE STA
- TELEVIZNÍ ZÁSUVKA TV – R KONCOVÁ
- KOAXIÁLNÍ KABEL
- DATOVÝ KABEL UTP cat.5e

ATELIÉR HERITAS S.R.O.
MÁNESOVA 11/3b
Č. BUDĚJOVICE 370 01
ATELIER@HERITAS.CZ
WWW.HERITAS.CZ

VED. PROJ. ING. LUBOR GRE1GORA
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ
SPOLUPRÁCE PETR SUCHOMEL

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

INVESTOR: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND

Č. ZAKÁZKY: 1882

AKCE: **BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20**
PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN
RE1KONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU

DATUM: ČERVEN 2024

STUPEŇ: DPS

MĚŘÍTKO: 1:50

VÝKRES: D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPRODÉ ELEKTROTECHNIKY
PŮDORYS 1.NP

ČÍSLO: **02.**

PARÉ: