Kladečské schéma
řad "1-1"

km 0,000 P
Napojení na SO 01
Tvarovka
PE-xm x 75
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tvarovka typu T
PE-xm x 75
PN 1 km 0,010 P
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
PN 2 km 0,020 P
Tvarovka typu T
PE-xm x 75
PN 3
Odbočka
Tvarovka typu T
PE-xm x 75
PN 4 km 0,030 P
Tvarovka typu T
PE-xm x 75
Přechod na PE
PE-xm
Tvarovka typu T
PE-xm x 75
Tvarovka typu T
PE-xm x 75
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80
Tlakové čidlo
DN 80