



ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE

KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

Vážená paní
Ing. Mária Čidlová, asistentka obchodu
Intermont, Opatrný s.r.o.
431 15 Vrskaň 74

Naše značka

SBS 27145/2015

Vyřizuje/linka

Mgr. Moravcová/390

V Praze dne

31. 8. 2015

V ě c: Odpověď na dotaz

K Vašemu dotazu ze dne 27. 8. 2015 sdělujeme následující:

- Revizní T-kus s víčkem je prakticky koleno (odkouření referenčního kotle Baxi). Umístěny budou nad kotly.
- Hlavice nechybí, ve specifikaci je uvedena „koncovka děleného odkouření, Ø 80 mm“.
- Ve specifikaci je 7 kolen 90°, a protože jsou zde i dvě patní kolena s kotvením, tak dokonce dvě kolena 90° přebývají.
- Potrubí děleného odkouření je uvedeno v metrech a z jak dlouhých a kolika dílů bude provedeno, není podstatné.
- Jedná se o bourání druhého, nefunkčního komínu.
- Vnitřní rozměr stávajícího komínu vyplývající z výkresů je 240 x 760 mm – 4 potrubí Ø 80 mm se do komína vejdu. Přívodní potrubí může být max. 15 m (u referenčního kotle Baxi), při odečtení 3 m na tři kolena 90° zbývá ještě 12 m a to je minimálně dvojnásobná rezerva.
- Přívod vzduchu skrz obvodovou stěnu by byl sice jednodušší, ale komplikované by bylo bourání otvoru v kamenném zdivu.

S pozdravem

Ing. Miluše Hůlová
ředitelka správy úhrad a ekonomie