

Zámek Choceň - oprava krovu			II. ETAPA			Pásek sloupků
Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	ks	Vzor. detail	Poznámka
SP/33	150/160	1550	ošetření dřevěných trámků	1	kopie	odstranění povrchových poškození dřevokazným hmyzem, kontrola spojů
SP/34	150/160	950	"	1		
SP/35	150/160	1550	"	2		
SP/37	150/160	1550	"	2		
SP/38	150/160	1550	"	2		
SP/39	150/160	1550	"	1		
SP/41	150/160	1550	"	2		
SP/42	150/160	1550	"	2		
SP/43	150/160	1550	"	2		
SP/44	150/160	1550	"	1		
SP/45	150/160	1550	"	2		
SP/46	150/160	1550	"	2		
SP/47	150/160	1550	"	2		
SP/48+49	150/160	1550	"	2		hranice etap

pozn. Nutné hoblíkem odstranit narušená místa trámků od dřevokazného hmyzu

"