

1. Provozovatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav**  
Interní umístění: **teplárna E1A**

2. Technická data kotle: **parní fluidní kotel K90**

Výrobce: **VÍTKOVICE, a.s. Ostrava**

Výrobní číslo: **3171**

Rok výroby: **1997**

Jmenovitý výkon [t/h]: **140**

Pracovní teplota (max) [°C]: **535**

Pracovní přetlak [MPa]: **12,5**

Výhřevná plocha [m<sup>2</sup>]: **5173**

Palivo: **ČU, HU, ZP**

3. Datum revize: **03. 10. 2012**

4. Druh revize: **provozní revize**

5. Zjištěný stav:

**Celkový stav kontrolovaného kotelního zařízení a výstroj tlakového celku je v pořádku. Odborná způsobilost obsluh kotle byla doložena (osvědčení ITI, záznam o přezkoušení provozovatelem).**

**Místní provozní předpis kotle byl předložen, náležitosti MPP jsou v souladu s ČSN 07 0710, odstavec 2, písmeno b).**

**Provozní deník kotle byl předložen, včetně záznamů o pravidelných kontrolách funkčnosti tlakoměrů (perioda 1x měsíčně 90LAB20CP501 P NapVoda, 90HAD10CP501 P Buben, 90LBA10CP501 P VýstPára).**

**Záznamy o kontrolách průchodnosti vodoznaků (perioda 1x týdně) byly předloženy.**

**Záznamy o kontrole funkčnosti pojistných ventilů (perioda 1x ročně) byly předloženy.**

**Kompensátory vstupu RECI spalín do třídiče popele silně deformován (0m).**

**Regulační ventily primárního vzduchu do lanžet u odtahového kanálu (0m) zasahují do průchozího profilu – nebezpečí úrazu – zajistit dostatečné bezpečnostní označení.**

**Na plošině 42m je řada nefunkčních zářivek – nebezpečí zakopnutí a pádu.**

**Na většině ofukovačů jsou sejmuté kryty ventilů – nebezpečí úrazu.**

**Na přívodu chladicí vody do šneku Kollemann (0m) je nefunkční teploměr.**

6. Navržená opatření:

**Při odstávce kotle provést výměnu kompensátoru RECI spalín do třídiče popele.**

**Označit regulační ventily primárního vzduchu do lanžet u odtahového kanálu (0m).**

**Vyměnit zářivky na plošině 42m.**

**Namontovat zpět kryty ventilů ofukovačů.**

**Vyměnit nefunkční teploměr na přívodu chladicí vody do šneku Kollemann (0m).**

7. Údaje o odstranění dřívějších závad:

---

8. Vyjádření o dalším provozu kotle:

**Kotel JE schopen bezpečného provozu při dodržení normy ČSN 070710.**

9. Razítko, podpis RT: **Ing. Milan Kraft, ev. č. 1176/2/09/R-TZ-K1, NA**

*Kraft*

