

Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640

V Suchdole, dne 28. ledna 2012

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče.

Dotazy:

1. Ve výkazu výměr není uvažováno s žádnými úpravami vnějšího pláště stávajícího objektu - hlavně se jedná o omítky, které budou uvnitř haly, popř. s opravou venkovní fasády celého objektu.
2. Ve výpisu oken jsou požární plastová okna, která se bohužel nevyrábějí. V jakém materiálu je máme ocenit dřevo x hliník.
3. Prosím o upřesnění pol. č.291 stavebního výkazu výměr - "Hala - stavební úpravy pro železobetonový průvlak pro kotvení haly" - 1 komplet.
4. Prosím o zaslání tabulky klempířských prvků.
5. Prosím o zaslání tabulky zámečnických konstrukcí - např. dle pohledů jsou na fasádě patrné žebříky, ve výkazu výměr nejsou.
6. Mají být součástí naší dodávky i nápisy na fasádě, pokud ano, prosím o upřesnění (velikost, materiál apod.).
7. Podle detailů jsou u okapu OSB desky tl. 15 a 25mm a tepelná izolace - ve výkazu výměr nejsou - prosím o upřesnění.
8. Za stávajícím hledištěm jsou ocelové konstrukce - mají se demontovat, pokud ano v jakém rozsahu - není ve výkazu výměr.
9. V dokumentaci je požadavek na plastová protipožární okna. Tato se však nevyrábí. Je možné nahradit ocelovým, případně hliníkovým?
10. Ve výkazu výměr jsou kotevní plechy pro uchycení mantinelů. Jsou součástí dodávky i samotné mantinely?

Odpovědi:

1. Úpravy stávající budovy nejsou součástí tohoto projektu.
2. Okna oceňte v dřevo-hliník (požární odolnost musí odpovídat PBR).
3. Na střeše stávající budovy je umístěn průvlak š. 400 mm a délky 27.7 m, na který se kotví nová hala. V současné době je zaplechován, aby nedocházelo k zatékání. Toto se musí odstranit až na žebet, konstrukci.
4. Tabulka klempířských výrobků je zaslána.
5. Zámečnický výkres žebříků byl zaslán.
6. Nápisy na fasádě nebudou součástí dodávky.
7. Je doplněno do výkazu výměr - desky OSB v odd.762, tep.izolace v odd.713.
8. Demontáž OK není předmětem této dokumentace.

9. Viz. odpověď č.2 2.

10. Mantinely a sklešená ochrana nejsou součástí dodávky.

S pozdravem

Valldemossa trade s.r.o.
Valldemossa 147/III
155 00 - Valldemossa
Valldemossa trade s.r.o.
IČO: 253 815
Sylva Petrů
Valldemossa trade s.r.o.

Příloha:

CD s PD fy EFOS

Výpis klempířských výrobků

Požární žebřík

Upravený výkaz výměr 2012-08 HALA – HALA stavební část vč. profesí