



Městský úřad Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor investic a památkové péče

vyřizuje: Šikl, telefon: 415 237 543

e-mail: sikl@podborany.net

Podbořany 25. 1. 2016
Spisová značka VÝSP/605/2016/Šik
Číslo jednací PAM/1188/2016/Šik
Evidenční č. 1354

Obec Petrohrad
Petrohrad 146
439 85 Petrohrad

ROZHODNUTÍ

VÝROKOVÁ ČÁST

Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 2 a § 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) a jako příslušný správní orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

v y d á v á

v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a 8 zákona o státní památkové péči na základě žádosti o vydání závazného stanoviska č. j. PAM/605/2016/Šik ze dne 13. 1. 2016 od žadatele, kterým je **Obec Petrohrad, IČO 00480975, se sídlem Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad**, v zastoupení starostkou obce Jitkou Dondovou

ve věci

Restaurování výklenkové kaple v obci Bílenec; podle předložené žádosti, v rozsahu: Ve stavební části vyškrobání stávajících spár, oplach zdiva tlakovou vodou, dozdívky vypadlých částí zdiva v plochách, rozích, vyložení profilací, vyplnění spár vápenno-cementovou maltou, dozdívky chybějících či vážně poškozených partií vyzdívky vč. injektáže trhlin. Přibližně 2/3 štítového nástavce budou přezděny s využitím původního materiálu. Dále budou zajištěny zbytky původních vápenných omítek a vyrovnán podklad vnějšího líce, nové omítky budou maximálně imitovat provedení omítek původních a budou prováděny klasickou ruční technologií. Dále budou rekonstruovány v božanovském pískovci dřík, hlavice a patka rozpadlého pravého sloupu a restaurovány prvky sloupu levého vč. profilace korunní římsy (dle parametrů párových dochovaných článků, resp. dílenských výkresů). Povrchová struktura nově zhotovených prvků bude přizpůsobena originálnímu materiálu, čepy a kotvící prvky budou z nerezového materiálu. U nápisu v nice dojde ke zpevnění podkladní omítky a jejímu vhodnému doplnění, finální

nátěr je na silikonové bázi; a to na pozemku parc. č. 1002 v katastrálním území Bílenec, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 43431 / 5-1324

toto závazné stanovisko:

Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, konstatuje, že jsou zamýšlené práce na restaurování výklenkové kaple v obci Bílenec na pozemku parc. č. 1002 v katastrálním území Bílenec dle předloženého restaurátorského záměru „Celková stavební obnova výklenkové kaple v obci Bílenec včetně restaurátorského zásahu a sochařské výzdoby“ zpracovaného restaurátorem Josefem Šindelářem (licence MK ČR č. j. 13696/1998 ze dne 9. 2. 1999) dne 10. 1. 2016

p ř í p u s t n é

za dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením restaurátorských prací bude proveden restaurátorský průzkum zaměřený u štukových prvků na reliкty původních vrstev reliéfu pod cementovým přetěrem a tonalitu starších omítkových vrstev a nátěrů, u sochařských prvků na charakter poškození a případné reliкty barevných povrchových úprav či atributů. Po jeho provedení bude uskutečněn kontrolní den za účasti pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče, na kterém budou prezentovány nově zjištěné skutečnosti a v kombinaci se zjištěnými uměleckohistorickými poznatky a analogickými dobovými sochami bude upřesněn charakter modelačních doplňků a charakter a odstín finálního nátěru (s preferencí vápenného, resp. silikátového nátěru).
2. Další kontrolní den za účasti pracovníků odborné i výkonné složky se uskuteční ve fázi realizace předpokládaných doplňků vrcholové sochy a štukových prvků (případně modelů – podkladů pro nedochované sochařské doplňky) za účelem jejich odsouhlasení, resp. případné korekce.
3. Ukončené práce budou řádně předány za účasti pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče a o restaurátorském zásahu bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací v intencích platné prováděcí vyhlášky k zákonu o státní památkové péči, jejíž jedno kompletní paré bude předáno Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ústí nad Labem k archivaci.

ODŮVODNĚNÍ

Výklenková kaple v obci Bílenec nacházející se na pozemku parc. č. 1002 v katastrálním území Bílenec je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 43431 / 5-1324 a proto bylo ve výrokové části tohoto rozhodnutí použito ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, které zní: „Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.“. Toto bylo učiněno podáním žádosti dne 13. 1. 2016.

Záměrem žadatele (Obec Petrohrad, zastoupená starostkou obce Jitkou Dondovou) je celková restaurátorská obnova kaple v intencích předloženého záměru stavební obnovy včetně restaurátorského zásahu a sochařské výzdoby zpracovaného J. Šindelářem (SPOP – OBNOVA PAMÁTEK, spol. s r.o, U Špejcharu 577, 330 33 Město Touškov) ze dne 10. 1. 2016. Tento záměr předpokládá: *Ve stavební části vyškrabání stávajících spár, oplach zdiva tlakovou vodou, dozdivky vypadlých částí zdiva v plochách, rozích, vyložení profilací, vyplnění spár vápenno-cementovou maltou, dozdivky chybějících či vážně poškozených partií vyzdivky vč. injektáže trhlin. Přibližně 2/3 štítového nástavce budou přezděny s využitím původního materiálu. Dále budou zajištěny zbytky původních vápenných omítek a vyrovnán podklad vnějšího líce, nové omítky budou maximálně imitovat provedení omítek původních a budou prováděny klasickou ruční technologií (nezávazně je doporučena případná*

aplikace sanační omítky v partii soklu). Dále budou rekonstruovány v božanovském pískovci dřív, hlavice a patka rozpadlého pravého sloupu a restaurovány prvky sloupu levého vč. profilace korunní římsy (dle parametrů párových dochovaných článků, resp. dílenských výkresů). Povrchová struktura nově zhotovených prvků bude přizpůsobena originálnímu materiálu; čepy a kotvící prvky budou z nerezového materiálu. Štukový reliéf Božího oka bude podroben restaurátorskému průzkumu (možnost nálezu původního reliéfu pod stávajícím cementovým přetěrem). Na základě průzkumu bude také zpracován záměr restaurování vrcholového sousoší Nejsvětější Trojice. U chybějících sochařských doplňků, bude-li k nim přistoupeno, je podle možností předpokládána sochařská rekonstrukce na základě spolupráce s odbornými pracovníky památkové péče a vyhotovení sádrových modelů. U nápisu v nice dojde ke zpevnění podkladní omítky a jejímu vhodnému doplnění. Finální nátěr je předpokládán na silikonové bázi. Na závěr po kompletaci díla vypracování restaurátorské zprávy. Záměr je doplněn fotodokumentací aktuálního a historického stavu. Dle žádosti jsou předpokládány náklady na obnovu ve výši 984 611,- Kč vč. DPH. Termín provedení je plánován v průběhu roku 2016.

Účastník řízení předložil aktuální výpis z katastru nemovitostí ze dne 12. 1. 2016, kde vlastníkem pozemku parc. č. 1002 v katastrálním území Bílenec je Obec Petrohrad. Dále účastník řízení předložil inventární kartu ze dne 13. 1. 2016, kde je uvedena kaple evidována v majetku obce.

Jde o rozměrnou pozdně barokní výklenkovou kapli z roku 1733, která je architektonicky koncipovaná jako zděná architektura oltářního retáblu ze smíšeného zdiva, ohraničená po stranách vpřed na koso vytočenými úseky kladí, podpíranými toskánskými sloupy na předsazených hranolových soklech. Střední čelní část je opatřena mělkou nikou opatřenou po obvodu torzy dřevěného, původně zřejmě proskleného rámu, který chránil v nice umístěný mariánský obraz (nedochován, zatím není známo, o jaký ikonografický typ se jednalo, historické fotografie zachycují okolo zavěšené votivní medaile). Po stranách na konzolách bývaly osazeny menší pískovcové sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Jana Nepomuckého. Pod nikou jsou druhotně zazděny vápencové andělčí hlavičky, které ovšem byly dle stylu provedení původně nepochybně součástí náhrobní výzdoby. Nad nikou je nízký reliéf Božího oka se štukovou svatozáří. V polokruhově zakončeném nástavci architektury s volutovými křídly je zasazeno nevelké sousoší Nejsvětější Trojice ve formě trůnu Milosti z červeného pískovce, dnes v torzálním stavu, s reliekty zřejmě štukového reliéfu ve spodní části. Povrch architektury kaple dnes nese v pohledové vrstvě novější monochromní omítku nespécifikovaného stáří, zřejmě se značným podílem cementu, pod ní zachována starší souvrství. V roce 2011 vypadl pravý sloup a rozpadl se na 4 kusy včetně celkové destrukce cihelného soklu. Kaple je nyní ve stavu po statickém zajištění a přesazení na nový betonový základ. Současné neprodyšné omítkové nánosy v rozsáhlých plochách (zejména ze zadní strany a na soklu) jsou opadale až na zdivo, poškozeny jsou štukové prvky a především profilované architektonické detaily. Obraz v nice, jejíž torzální rám je z velké části poškozen hnilobou, chybí, vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice vykazuje korozi povrchové modelace a rozsáhlé ztráty detailů (spodní část nohou Krista, holubice Ducha sv.). Obě postranní sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Jana Nepomuckého se údajně nacházejí dlouhodobě deponovány na zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun, stejně tak již dlouhodobě chybí vrcholové dekorativní prvky na vysazených úsecích říms (jejich forma není z neostře historické fotografie jasná), po nichž zbyly pouze kovové trny. Pískovec vrcholové skulptury vykazuje erozivní narušení povrchu vč. ztráty drobných detailů, vedle toho je erodí či mechanicky setřena řada profilů a hran soklové architektury, základní linie a objemy jsou však stále rozeznatelné. Celkový stav architektury je možno po úspěšně provedeném zákroku z předchozího roku považovat za staticky stabilizovaný, na tyto práce je však nutno navázat odborným restaurátorským zásahem, neboť torza omítek, štukové a sochařské prvky jsou v havarijním stavu.

Chráněné památkové hodnoty představuje celá památka jakožto v oblasti Podbořanska dnes již ojedinělý příklad architektonicky kvalitní výklenkové kaple doplněné sochařskou výzdobou, inspirované vlivy dynamických barokních oltářních architektur. Tato památka nezastupitelným způsobem doplňuje intravillán obce při komunikaci ke kostelu.

Správní orgán zamýšlené restaurátorské práce dále konzultoval s místním stavebním úřadem, který konstatoval, že uvedené práce nevyžadují ohlášení ani stavební povolení vydávané stavebním úřadem.

K předmětnému záměru si správní orgán dne 13. 1. 2016 vyžádal ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

Vzhledem ke skutečnosti, že správnímu orgánu jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Dne 22. 1. 2016 obdržel správní orgán písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem č. j. NPU-351/3625/2016 ze dne 18. 1. 2016, ve kterém konstatuje, že navrhované práce jsou podloženy vstupním restaurátorským záměrem, který ovšem bude vyžadovat doplnění směřujícím k rehabilitaci drobné sakrální památky včetně její výzdoby při respektování dochovalých autentických pozůstatků omítek a štukových prvků. Je možno je realizovat za následujících podmínek:

1. *Restaurátorské práce na štukových uměleckořemeslných a kamenosochařských prvcích budou prováděny prostřednictvím restaurátora s příslušným restaurátorským povolením MK ČR v příslušné specializaci.*
2. *Před zahájením restaurátorských prací bude proveden restaurátorský průzkum zaměřený u štukových prvků na reliktů původních vrstev reliéfu pod cementovým přetěrem a tonalitu starších omítkových vrstev a nátěrů, u sochařských prvků na charakter poškození a případné reliktů barevných povrchových úprav či atributů. Po jeho provedení bude uskutečněn kontrolní den za účasti pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče, na kterém budou prezentovány nově zjištěné skutečnosti a v kombinaci se zjištěnými uměleckohistorickými poznatky a analogickými dobovými sochami bude upřesněn charakter modelačních doplňků a charakter a odstín finálního nátěru (s preferencí vápenného, resp. silikátového nátěru).*
3. *Další kontrolní den za účasti pracovníků odborné i výkonné složky se uskuteční ve fázi realizace předpokládaných doplňků vrcholové sochy a štukových prvků (případně modelů – podkladů pro nedochované sochařské doplňky) za účelem jejich odsouhlasení, resp. případné korekce.*
4. *Ukončené práce budou řádně předány za účasti pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče a o restaurátorském zásahu bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací v intencích platné prováděcí vyhlášky k zákonu o státní památkové péči, jejíž jedno kompletní paré bude předáno Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ústí nad Labem k archivaci.*

s následujícím odůvodněním:

- *Ad podmínka č. 1:* Na průčelí památky jsou zastoupeny uměleckořemeslné štukové, kamenné a kamenosochařské prvky, jejichž restaurování v souladu s ustanovením § 14, odst. 8 zákona o státní památkové péči musí být prováděno prostřednictvím restaurátora – držitele příslušného povolení MK ČR k restaurování kamenosochařských děl. Navíc jde o vysoce komplikovaný zákrok kladoucí na restaurátora zvýšené nároky.
- *Ad podmínky č. 2, 3:* Restaurátorský průzkum může odhalit nové skutečnosti (rozšířit poznatky o historickém pojednání tonality nátěrů, struktury omítek, o napojení zaniklých detailů modelace apod., což může v rámci dalšího postupu vyžadovat zohlednění). S ohledem na náročnost vytvoření hypoteticko – analogických modelačních doplňků je nutná před finální realizací odborná korekce modelů v zájmu dosažení věrohodného výsledného řešení. Současně je žádoucí při rekonstrukci nátěrů upřednostnit dobově odpovídající technologická řešení a to i s ohledem na kompaktibilitu s pozůstatky původního provedení.
- *Ad podmínka č. 4:* Požadavek převzetí restaurovaného díla za účasti pracovníků odborné a výkonné složky je nezbytný za účelem naplnění odborně metodického dozoru nad výsledkem restaurování vč. prověření řádného obsahu a zajištění archivace závěrečné restaurátorské zprávy v intencích dle ustanovení § 14, odst. 9 zákona o státní památkové péči.

Správní orgán nepřihlíží k podmínce č. 1 písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem z důvodu, že tuto podmínku řeší ustanovení § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči.

Účastníku řízení byla dne 25. 1. 2016 dána možnost nahlédnout do spisu tohoto řízení v souladu s ustanovením § 38 správního řádu a podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Účastník neměl žádné námitky ani připomínky.

Správní orgán shledal podklady za dostačující, posoudil je jednotlivě i v jejich vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, že zamýšlené práce na restaurování výklenkové kaple v obci Bílenec na pozemku parc. č. 1002 v katastrálním území Bílenec dle předloženého restaurátorského záměru „Celková stavební obnova výklenkové kaple v obci Bílenec včetně restaurátorského zásahu a sochařské výzdoby“ zpracovaného restaurátorem Josefem Šindelářem (licence MK ČR č. j. 13696/1998 ze dne 9. 2. 1999) dne 10. 1. 2016 jsou přípustné při splnění podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní orgán vycházel při vydání tohoto rozhodnutí z následujících podkladů:

1. Žádost o vydání závazného stanoviska č. j. PAM/605/2016/Šik ze dne 13. 1. 2016 od žadatele, kterým je Obec Petrohrad, IČO 00480975, se sídlem Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad, v zastoupení starostkou obce Jitkou Dondovou.
2. Výpis z katastru nemovitostí a kopie snímku z katastrální mapy vč. zakresu umístění kaple ze dne 12. 1. 2016.
3. Informace o parcele ze dne 25. 1. 2016.
4. Inventurní karta ze dne 13. 1. 2016.
5. Restaurátorský záměr „Celková stavební obnova výklenkové kaple v obci Bílenec včetně restaurátorského zásahu a sochařské výzdoby“ zpracovaného restaurátorem Josefem Šindelářem (licence MK ČR č. j. 13696/1998 ze dne 9. 2. 1999) dne 10. 1. 2016.
6. Výpis údajů z registru osob pro orgány veřejné moci ze dne 13. 1. 2016.
7. Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad ze dne 4. 11. 2014.
8. Doklad o povolení k restaurování ze dne 25. 1. 2016.
9. Písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem č. j. NPU-351/3625/2016 ze dne 18. 1. 2016.
10. Protokol o seznámení s podklady pro vydání závazného stanoviska ze dne 25. 1. 2016.

Doporučení:

Dojde-li k realizaci již dříve chybějících sochařských prvků, doporučujeme prohlédnout a zhodnotit stav soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského deponovaných v objektu zámku Nový Hrad v Jimlíně a restaurátorské práce orientovat k rehabilitaci originálů s možností osazení na původní místo. Současně vzhledem ke skutečnosti, že památka je nyní osazena na betonový základ izolující památku od vztlínající půdní vlhkosti, doporučujeme od nezávazně navržené aplikace sanačních omítek v soklové části upustit, neboť riziko zavlhčování by mělo být tímto eliminováno.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). O odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče. Odvolání se podává u Městského úřadu Podbořany, odboru investic a památkové péče.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručování písemností upravuje ustanovení § 19 až § 24 správního řádu. Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji také doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozhodnutí nabývá právní moci dle ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku.

Ing. Milan Ohanka
vedoucí odboru
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci řízení:

Obec Petrohrad, ID DS: y5qa333

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, ID DS: 2cy8h6t

Vlastní