


1. 3NP WC učitelé

Volné víčko krabice

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:




neřešit rekonstrukce

2. 3NP WC chlapci

Nefunkční zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



neřešit rekonstrukce

3. 3NP WC dívky

RZ WC 3 - nemá výrobní štítek

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:

neřešit



4. 3NP Chodba

Nefunkční zářivkové osvětlení 1x


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



5. 2NP RS3

V RZ je volný vodič

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



6. 2NP RS3

Počet vodičů ve svorce neodpovídá doporučení výrobce jistícího prvku

35 7030 ČSN 35 7030 čl.46:



montáž připojovací vidličky

7. 2NP RZ WC dívky

Rozvaděč není označen výstražným štítkem

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



neřešit

8. 2NP RZ WC dívky

Rz obsahuje volné vodiče

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



neřešit

9. 2NP RZ Učebna PC

RZ obsahuje volné vodiče

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



10. 1NP WC dívky

RZ WC 3 - nemá výrobní štítek

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



neřešit

11. 1NP WC Dívky

Nefunkční 1x osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



neřešit

12. 1NP RS2

Rz obsahuje volné vodiče

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



13. 1NP RS2

Rz obsahuje volné hlavice vypínače

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



14. 1NP WC Chlapci

Nefunkční 1x osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:




neřešit

15. Kanceláře RP1

Rz obsahuje volné vodiče


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



16. Kanceláře chodba

Nefunkční 1x osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



17. Kanceláře sborovna

Nefunkční a blikající osvětlení 5x


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



18. Kanceláře RH 3pole

Rz obsahuje volné vodiče

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:




ukončit wago svorkou

19. Kanceláře RH 3pole

Počet vodičů ve svorce neodpovídá doporučení výrobce jistícího prvku

35 7030 ČSN 35 7030 čl.46:



20. ZŠ vstup pravá strana

Nefunkční zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



21. ZŠ vstup pravá strana šatna

Nefunkční zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



22. ZŠ vstup levá strana šatna

Nefunkční zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



23. RZ RSM1 - dílny

Hlavice vypnutí světel je příliš krátká a pruží - nelze vypnout vypínač !

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



24. RZ MM01 - přístavba

Rozvaděč neobsahuje vějířové podložky na lkrytech

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.4.3.1.5:



25. Chodba nová přístavba

Nefunkční zářivkové osvětlení 10x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



26. Kuchyně myčka

Poškozené a neukončené doplňující ochranné pospojení


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



27. Místnost VZT

Ohřívače - trubky neobsahují doplňující ochranné pospojení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



pospojit do rozvaděče

28. Místnost VZT

Chybí kryt zářivkového osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



29. Chodba tělocvična

Nefunkční zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:

