

1. Chodba Tělocvična RO-2

V RZ je volný hlavní vypínač

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



2. Chodba Tělocvična RO-2

Není provedeno funkční pospojení dveří vodičem PEN

35 7107 ČSN EN 61439-1 ed.2 čl. 8.4.3.2.2:



3. Šatna č.1 - sprchy - tělocvičny

Není provedeno doplňující ochranné pospojení radiátor

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



připojit k potrubí nad radiátorem

4. Šatna č.2 - sprchy - tělocvičny

Není provedeno doplňující ochranné pospojení radiátor

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



připojit k potrubí nad radiátorem

5. Šatna č.3 - sprchy - tělocvičny

Není provedeno doplňující ochranné pospojení radiátor

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



připojit k potrubí nad radiátorem

6. Šatna č.4 - sprchy - tělocvičny

Není provedeno doplňující ochranné pospojení radiátor

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



připojit k potrubí nad radiátorem

7. Chodba k šatnám - tělocvičny

Nefunkční nebo poškozené NO

36 0453 ČSN EN 1838 čl. 4.2.5:



výměna

8. Rozvaděč RT

Chybějící vějířové podložky

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl. 132.1N2:



9. Rozvaděč RT

Nedostatečný popis jistících prvků – nesouhlasí popis

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl. 5.2:



10. Chodba k šatnám - tělocvičny

montáž víceč

Chybějící víčka lišt

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



11. Šatna č.4 - tělocvičny

Rozpojené ochranné pospojení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



12. Školní kuchyně - cvičná

Nefunkční ventilátor

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



zjištěný závady - návrh
opravy

13. Školní kuchyně - R-KUCHYNĚ 2

RZ nemá výrobní štítek - pouze prázdný tiskopis

35 7030 ČSN 35 7030 čl.52:



14. Kotelna m.č.15

Chybí doplňující ochranné pospojení plynového potrubí

33 0500 ČSN EN 61140 ed.2 čl.5.2.2. poznámka:



připojit na hydratovaný vedení

15. Kotelna m.č.15

Volná zásuvka 230V


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



16. Tělocvična

Nouzové osvětlení je volné nepřipevněné 2x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



přípevnit

17. Tělocvična rozvaděč RO1.1

RZ nemá výrobní štítek

35 7030 ČSN 35 7030 čl.52:



18. Tělocvična

Volné ložené vedení pod okny

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



neřešit

19. Tělocvična

Chybí víčka lišt pod okny a v zádveří

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



doplnění víčka

20. Tělocvična sklad nářadí

Neupevněný přívod u osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



montáž lišty a uložení kabelu

21. Ředitelna

Voná zásuvka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



22. RJ7 Administrativa

**Špatné značení můstku PE a N do můstu N jsou připojeny vodiče PE
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.133.1:**



doplnit PE můstek a přepojit

23. RJ7 Administrativa

**Chybí krytky 3f lišty
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:**



24. RJ7 Administrativa

Oxidace a nevyhovující přechodový odpor PEN rozvaděče

33 2000 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl.542.1.6:



rozpojení a očištění

25. Místnost č.62

Nesvítící osvětlení 2x zářivkové

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna za LED trubice

26. Servrovna

Žlab - není odděleno silové a datové vedení

33 2130 TNI 33 2130 : 2017 čl. 5.2.4:



neřešit

27. Servrovna

Vedení silové není řádně instalováno v lištách

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



doplnění
kovového žlabu

28. Servrovna

Není provedeno pospojení žlabu

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.133.1:



pospojit ze zásuvky

29. RZ Družina

RZ není označe a nemá výrobní štítek

35 7030 ČSN 35 7030 čl.52:



30. RZ Družina

Nevyhovující popis jisticích prvků – Nesouhlasí popis

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.2:



31. Družina chodba

Nesvítící osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



zjištění závady - návrh
opravy

32. Družina WC

Nesvítící osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna žárovky

33. Družina sklad

Poškozená zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

34. Družina třída

Nefunkční zařízení a vedení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:




demontovat

35. Družina třída

Volné zářivkové tělesa

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



36. Družina třída

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



37. Venkovní plášť budovy tělocvična

Volné neukončené vedení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



demontovat

38. Venkovní plášť budovy střed dvůr

poškozený kabel na rohu budovy

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



oprava izolace

39. Venkovní plášť budovy střed dvůr

Nekryté vodiče proti poškození

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



vývod ze země opatřit chráničkou -
navléknout - zajistit páskou

40. Venkovní plášť budovy vchod

Nekryté vodiče proti poškození

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



neřešit

41. Skříň HDS

Chybí venkovní značení skříně a tabulka blesku

35 7105 ČSN EN IEC 61439-7 ed.2 čl. 6.1:



42. Skříň HDS

Jiná proudová hodnota na L3 150A, L1 a L2 125A

33 3320 ČSN 33 3320 ed.2 čl.3.5.3:



43. Skříň HDS

Připojení na L2 směr přechod pro chodce není vhodně jištěn s ohledem na průřez

33 3320 ČSN 33 3320 ed.2 čl.3.5.3:



neřešit -záležitost distributora

44. Roh vnitřní dvůr u vstupu

Datové vedení nemá dostatečný odstup od svodu

34 1390 ČSN 34 1390 čl.115 a čl.122:



neřešit

45. Stěna za tělocvičnou

Volný kabel bez zakončení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



neřešit

46. Sklep kotelna

Špatná funkce vypínače č.6 - nespíná pravidelně

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

47. Sklep přívod plynu

Volný kabel u osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



upevnit kabel do vodící
lišty

48. Sklep přívod plynu

Volný kabel v vypínače poškozená lišta

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



výměna lišty

49. Sklep zadní místnost školník

Chybí víčko zásuvky 3f

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



dodávka víčka

50. Sklep zadní místnost školník

Nefunkční stará instalace

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



demontovat

51. Rozvaděč 2 pole elektroměr

Kontakt CU a AL na fázovém vodiči

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.133.3:



vložení vhodné podložky

52. Rozvaděč 2 pole elektroměr

Nepřístupné pojistkové odpínače bez označení

35 7107 ČSN EN 61439-1 ed.2 čl. 8.5.5:



výroba držáku pod odpínač

53. Rozvaděč RS1 - školník byt

Chybí koncovky lišt 3f

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.133.3:



54. Rozvaděč RS1 - školník byt

Volné kabely v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



55. Třída Dílny

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



56. Šatna 1 malá tělocvična

Volný vypínač SV

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



57. Šatna 2 malá tělocvična

Volný vypínač SV

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



58. Šatna 2 malá tělocvična - koupelna

Zásuvka umístěná v blízkosti sprchového koutu

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 čl.701.55:




vyhotovit nový přívod z rozv.
RJ41a
jističochránič, vedení v liště,
umístit mimo zónu

59. Šatna vstup

Volné vodiče na stěně

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



vložit do lišty

60. Rozvaděč RM8

Zásuvka je uvolněná

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



61. Rozvaděč RM8

Chybí hlavice hlavního vypínače

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



62. Rozvaděč RM8

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N3:



63. Rozvaděč RO

Chybí kryt 3f lišt


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:



64. Rozvaděč RO

Více vodičů ve svorce PEN pod jedním šroubem

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.8.3.7:



přepojit do volných svorek

65. Rozvaděč RB2

Více vodičů ve svorce PEN pod jedním šroubem

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.8.3.7:



66. RZ WC Dívky PP

Poškozený kryt RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



oprava krytu - výměna pantů a
zavírání

67. RZ WC Chlapci PP

Chybí kryt kravize

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



68. RZ WC Chlapci PP

Více vodičů ve svorce PEN

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.8.3.7:



výměna PEN můstku

69. Družina m.č.46

Volná zásuvka u okna

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



70. Družina m.č.46

Nefunkční vypínač

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

71. Výtvarná třída

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



72. Výtvarná třída - strop připojení projektoru

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



73. Zás. u RB3

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



74. Sklad CO

Poškozené osvětlení chybí kryt 2x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

75. Sklad CO

Nefunkční osvětlení 2x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna žárovek

76. Hřiště sloupek čerpadlo ovládání

Rz nesplňuje krytí je poškozen

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:




výměna rozvaděče,
demontáž výstroje a její
opětovná montáž do nové
skříně

77. FbC RZ

Chybí kryty 3f lišt v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:



78. FbC RZ

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



79. FbC místnost zedníků

Poškozené osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



2x výměna

80. FbC místnost zedníků koupelna

Poškozené osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

81. FbC místnost zedníků koupelna

volný vodič v zoně 1

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 čl.701.55:



ukončení
kabelu v krabi-
ci

82. FbC kotelna

Poškozené osvětlení chybí kryt

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

83. 1 stupeň třída 4A m.č.37

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



84. 1 stupeň třída 1A m.č.52

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



85. 1 stupeň šatna

Volný vypínač

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



86. 1 stupeň šatna

Nefunkční zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



zjištění závady - návrh
rozsahu opravy

87. Chodba červená

volná zásuvka 230V 2x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



88. 2stupeň třída 7B m.č.3

Prasklá zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



89. 2 stupeň třída 8B m.č.2

Prasklá zásuvka 230V


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



90. RS2 rozvaděč

V RZ je velké množství stavebního materiálu po instalaci zásuvky

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.133.1:



91. RP1A rozvaděč

Veliký počet vodičů v jedné svorce jističe

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.8.3.7:

