

1. RZ 1 Kancelář 1NP - Zásuvky

Nelze identifikovat hodnotu jističe hodnota jističe byla odstraněna.

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna jističů

2. 1NP u kanceláří nesvítící SV

Nesvítí žárovkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



3. 1NP Kancelář

Blikající či nesvítící zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna za LED trubice
- včetně potřebné
úpravy svítidla

4. 1NP Šatna

Nesvítící zářivkové těleso

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna za LED trubice
- včetně potřebné
úpravy svítidla

5. ŠJ Vstup

Nesvítící zářivkové těleso

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna za LED trubice - včetně úpravy
svítidla

6. ŠJ Vstup

Poškozená zásuvka 230V - Prasklá

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna zásuvky včetně krabice

7. WC Chlapci

Nefunkční ventilátor

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



zjištění závady - navržení způsobu opravy

8. Šatna před jídelnou

Krabice (RZ) bez štítku a s poškozeným zavíráním - nelze řádně zavřít

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



9. Šatna před jídelnou

Krabize (RZ) bez štítku a s poškozeným zavíráním - nelze řádně zavřít

35 7030 ČSN 35 7030 čl.52:



10. Výdejna - Salátový bar

Poškozená/ volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



demontovat a kompletně nově
usadit krabici

11. Sklad Brambor

Poškozená/ volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



předělat připevnění zásuvky

12. RZ VZT

Poškozený vodič - teplem

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:




očištění a oprava izolace poškozeného vodiče

13. RZ VZT

Poče vodičů ve svorce RSA neodpovídá doporučení výrobce

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:



montáž rozbočovací svorky

14. RZ VZT

Nejsou instalovány koncovky 3F lišta v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:



15. Kuchyně - zázemí personálu

Počet zásuvek na danou místnost je malý - neodpovídá použití místnosti

33 2000 ČSN 33 2000-7-740 čl.740.55.07:

neřešit

16. Výdejna

Chybějící či poškozené pospojení

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



17. Výdejna

Poškozená zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

18. Sklad suchých potravin

Nefunkční ventilátor

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



zjištění závady - vytvoření
návrhu opravy

19. Výdejna

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



20. WC kuchyně

Poškozený či nefunkční vypínač osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna

21. Koupelna místnost se sprchou kuchyně

Není provedeno dodatečné ochranné pospojení

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 čl.701.413.1.6.1:




montáž lišty a připojení na soustavu zemnění pod stropem

22. Robot kuchyně

poškozené a nezapojené dodatečné ochranné pospojení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



23. Nefunkční venkovní osvětlení

Nefunkční venkovní osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna žárovky

24. Myčka kuchyně

Nefunkční hlavní vypínač

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna vačkového spínače

25. JOB - Herna

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



26. JOB - WC uklid

Nefunkční ventilátor

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



zjištění závady - návrh opravy

27. JOB - Kancelář

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



28. JOB - Kotelna

RZ bez štítku

35 7030 ČSN 35 7030 čl.52:



29. JOB - Půda

Chybí víčka krabic

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



30. JOB - Půda

Volné nepřípevněné vedení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



montáž kovových žlabů a do nich uložit kabely - svázat

31. JOB - Půda

Volné neukončené vedení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



32. JOB - 1NP chodba

Nefunkční osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna trubic za led - včetně přepojení

33. Hubáčková

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:




34. Hubáčková

Malý počet zásuvek na využití místnosti
33 2000 ČSN 33 2000-7-740 čl.740.55.07:

neřešit...

35. RZ 1NP kancelář

Nedostatečná identifikace jisticích prvků
35 7107 ČSN EN 61439-5 čl. 6.101:



označit vývody

36. RZ 1NP kancelář

Chybějící šrouby a podložky
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



37. Vstup chodba

Nefunkční vypínač ventilátoru

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna vypínače