

1. Rozvaděč HRE

Nejsou instalovány vějířové podložky

35 7107 ČSN EN 61439-1 ed.2 čl. 8.4.3.2.2:



2. Šatna zaměstnanci

Není doplňující ochranné pospojení radiátoru umístěného vedle sprchového koutu

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



nové vedení do rozvaděče

3. Šatna zaměstnanci

Volná zásuvka

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



4. Herna keramická dílna

Nesvítící zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



5. Prádelna

přemístění do zóny 3

Nedodržená vzdálenost zásuvky 230V od vany

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 čl.701.55:



6. Prádelna místnost s vanou

Není doplňující ochranné pospojení radiátoru

33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



připojit na PE vývody sušička

7. Prádelna

Nesvítí osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



8. Kuchyně

Prasklé ovládání - sporáková kombinace

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna krytu

9. Rozvaděč 1NP RO

Nejsou instalovány vějířové podložky

35 7107 ČSN EN 61439-1 ed.2 čl. 8.4.3.2.2:

