


1. Třída 1NP - nesvítící zářivka 2ks
Nesvítí zářivkové osvětlení 2ks trubice
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna trubic

2. Třída 1NP - Volná zásuvka
Zásuvka umístěná nad stolem je uvolněná
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



3. Třída 1NP - žárovkové osvětlení není funkční
Přístup do koupelny - nesvítící žárovkové osvětlení
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



4. Třída 1NP sklad - žárovkové osvětlení nemá kryt
žárovkové osvětlení nemá kryt
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



montáž nového krytu

5. Třída 1NP koupelna

Koupelna WC místnost se sprchou není doplňující ochranné pospojení radiátoru 33 2000 ČSN 33 2000-7-701 čl.701.413.1.6.1:



lištou vytvořit trasu pro ZŽ vodič -
místo připojení bojler

6. Kuchyně

Stul vedle myčky není provedena ochrana doplňujícím ochranným pospojením 33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:



vodič je připojen - RT
přehlédl

7. Rozvaděč R2 - nemá výrobní štítek

Rozvaděč R2 nemá výrobní štítek

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



8. Kotelna - poškozené nebo nepřípojené pospojení

poškozené nebo nepřípojené pospojení

33 2000 ČSN 33 2000-4-41 čl.413.4.1:



instalace nové
svorky+ připojit

9. Sklep

Nefunkční žárovkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



10. Rozvaděč RP KL


Chybí koncové kryty 3 fázového (hřebenu)

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:



11. Rozvaděč RP EKV

Jsou použity nepřípevněné svorky jednou WAGO jedenkrát "čokoláda" -
vyhl.48/1982 Sb. §194/3:
- použít držák wago svorek



montáž držáku wa-
go svorky na din
lištu

12. Venkovní WC - poškozený kryt svítidla poškozený kryt svítidla 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna svítidla

13. Venkovní sklad

Špatně fungující vypínač osvětlení
33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna vypínače

14. Venkovní prostor - kuželkarna

Osvětlení nemají podložku na montáž na hořlavý povrch
33 2000 ČSN 33 2000-5-51 čl.tab.51AN:



montáž tepelně izolačních podložek pod svítidla