



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495 402 654 - ústředna
Fax.: 495 402 655
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

ITTEC, s.r.o.
Za Šmatlíkem 824
Praha 4
PSČ 149 00

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
TSHK/113033

vyřizuje / linka
Selecká/495402647

Hradec Králové
29. března 2013

Věc:

Veřejná zakázka č. 113033:

„Sekačky s šíří záběru 150 cm“

Zadávací řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zjednodušené podlimitní řízení.

Zadavatel:

Název:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ (příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52)
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Právní forma:	příspěvková organizace
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Jiří Henzl, ředitel
IČ:	64809447

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.

Vážený pane jednatele,

oznamujeme Vám, že zadavatel tímto rozhodl o vyloučení Vaší společnosti ITTEC, s.r.o., se sídlem Za Šmatlíkem 824, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 64574296, v souladu s ust. § 77 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení, a to z důvodu vyřazení Vaší nabídky hodnotící komisí, která Vaši nabídku vyřadila z důvodu, že shledala Vaše zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny obsažené ve Vaší nabídce, učiněné Vaší společností dopisem ze dne 22.3.2013, jako neopodstatněné, a to z následujících důvodů:

Hodnotící komise se neztotožnila s Vaším tvrzením o 15 % množstevní slevě a je přesvědčena, že Vaše mimořádně nízká nabídková cena je ve skutečnosti způsobena použitím jednodušších technických řešení na stroji a výběrem nabízeného typu stroje na hranici, nebo resp. pod hranicí požadovaných technických parametrů (dále pouze „zjednodušení“). Tato zjednodušení však neodpovídají provozním požadavkům naší organizace a zejména zadávacím podmínkám.

Zjednodušení se týkají především následujících agregátů a částí stroje:

Vznětový motor o výkonu min. 32 hp

V poptávce zadavatele byl požadován výkon motoru minimálně 32 hp. V nabídce je uveden motor Shibaura 1496 cc s výkonem 33 hp. Na webových stránkách uchazeče byl však 14.3.2013 u tohoto stroje CM 314 uveden výkon 30 hp, dne 20.3.2013 byl již uváděn výkon 33,8 hp. Na webových stránkách výrobce je stále uváděn výkon 30 hp. Jak výrobce, tak i uchazeč přitom nabízí i stroj CM 374 s výkonem motoru 36 hp. Při hlubším zkoumání problému bylo zjištěno, že výrobce v detailním technickém popisu uvádí výkon motoru dle normy DIN a normy SAE. Podle normy SAE je uváděn výkon motoru bez přídatných zařízení, jako např. tlumič výfuku, vodní čerpadlo, čistič vzduchu apod. Takto stanovený výkon motoru je čistě teoretický a reálný motor v sekačce ho nikdy nemůže dosáhnout. Sám výrobce uvádí v prospektu výkon motoru dle normy DIN. V nabídce byl zvolen typ stroje s účelem dosáhnout mimořádně nízké nabídkové ceny na úkor dosažení nezpochybnitelné shody se zadáním.

Sběr posečené trávy

Sběr posečené trávy je realizován bočním odsáváním posečené trávy přes dlouhé potrubí a turbínu umístěnou na boku stroje, přičemž potrubí i turbína přesahují boční obrys stroje i žacího ústrojí. Toto konstrukční řešení omezuje pracovní výkon stroje v členitém terénu, neboť sečení v těsné blízkosti u překážek (domy, městský mobiliář, stromy, obrubníky apod.) je možné pouze vpravo od překážky. Toto zjednodušení nemusí mít vliv na kvalitu sečení nebo sběru, ale výrazně komplikuje manévrování se strojem v členitém prostředí sídlištní a parkové zeleně, a to na úkor kvantitativního výkonu stroje za cenu většího množství neproduktivních manévrů a přejezdů. Při objíždění překážek je zde značné riziko mechanického poškození potrubí a turbíny, které přesahují obrys stroje, což by znamenalo vyšší budoucí náklady na opravy a větší množství prostojů z důvodu oprav.

Alternativně připojitelné čelně nesené žací ústrojí pro mulčování

Namísto dalšího žacího ústrojí pro mulčování je v nabídce uveden pouze mulčovací kit pro přestavbu žacího ústrojí s bočním výhozem. I kdyby bylo touto přestavbou dosaženo stejné kvality mulčování (u konkurenčního mulčovacího žacího ústrojí je přesekání trávy násobeno zdvojením nožů a vyšším počtem rotačních jednotek), zadavatel by i tak získal v porovnání s ostatními nabídkami menší hodnotu v podobě polovičního počtu žacích jednotek. Ostatní uchazeči by byli přijetím tohoto modelu diskriminováni.

Zásobník na posečenou travu o objemu 1000-1300 l

Ve všech prospektech, ať už od uchazeče nebo od výrobce stroje, je uváděn objem zásobníku 500 nebo 700 l, a to i u silnějšího stroje CM 374. V nabídce není uvedeno, zda bude stroj osazen



jiným, než sériově vyráběným zásobníkem. Větší zásobník bude mít v naplněném stavu větší hmotnost, která stoupne o 100 %, resp. o 43 %. Hodnotící komise je přesvědčena, že takovému zvýšení hmotnosti zásobníku nebudou odpovídat ostatní součásti stroje, zejména výkon motoru a hydrauliky, pomocný rám koše, pístnice apod., resp. že tyto agregáty budou nadměrně zatíženy a bude zde větší riziko rychlejšího opotřebení, snížení životnosti stroje nebo zvýšených nákladů na opravy. V této souvislosti je upozorněno na skutečnost, že i přes vyšší předpokládané zatížení stroje, byla Vámi jako uchazečem nabídnuta slabší verze stroje s cílem dosáhnout mimořádně nízké nabídkové ceny na úkor optimálního technického řešení, zakládajícímu předpoklad vysokého výkonu, dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů. Při použití standardního (menšího) zásobníku dodávaného výrobcem, by potřeba častějšího vyprazdňování způsobila zvýšenou potřebu neproduktivních přejezdů, a tím i snížení výkonu stroje.

Kabina s odklopným nebo zvedacím mechanismem, umožňujícím zpřístupnění agregátů umístěných pod kabinou při servisu těchto agregátů.

Kabinu s odklopným nebo zvedacím mechanismem nelze nahradit odklopným krytem montážního otvoru. Odklápěcí nebo zvedací kabinou je řešen přístup právě k těmto montážním otvorům či vstupům, nikoli zakrytování jich samých. Hodnotící komise konstatovala, že tato technická specifikace nebyla splněna dle poptávky a zjednodušení z toho plynoucí mělo značný vliv na dosažení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Možnost připojení zimních nástaveb - čelní odmetací koště a čelní radlice na sníh se záběrem 150 cm, s možností odmetání, resp. odhrnování sněhu vpravo i vlevo s elektrickým nebo hydraulickým ovládáním z kabiny stroje a vzadu nesený sypač inertního materiálu se zásobníkem posypového materiálu (nástavby nejsou součástí poptávky). V nabídce uveďte popis, jakým způsobem jsou nástavby připojeny, resp. poháněny.

Připojení sypače SVS 0.2 se z předloženého popisu jeví spíše jako teoretická možnost, než jako běžně používané technické řešení. Umístění tohoto sypače na pomocný rám koše nad kryt motoru by pravděpodobně vyžadovalo dodatečné náklady na úpravu stroje i sypače. Tuto okolnost podtrhuje odkaz na konkurenční stroj v nabídce uchazeče.

Závěr

Hodnocení komise uzavřela, že Vaší společností předložená nabídka obsahuje technická řešení na hranici nebo v některých případech i pod hranici požadovaných technických parametrů, kdy tato skutečnost vedla k dosažení mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato technická řešení neodpovídají provozním požadavkům naší organizace ani (zejména) zadávacím podmínkám. Při provozu strojů by tato řešení způsobovala provozní komplikace s předpokladem nižších výkonů, nižší životnosti a zvýšených nákladů na provoz a opravy. Dále hodnotící komise konstatovala, že kdyby zadavatel akceptoval výše popsaná technická řešení vedoucí k mimořádně nízké nabídkové ceně, pak by je musel připustit i u ostatních uchazečů. Tím by se změnil sortiment nabízených strojů i cenová hladina, ve které by se tyto stroje pohybovaly. Zadavatel však má i nadále zájem pořídit stroje nejvyšší výkonové kategorie, s maximálním přizpůsobením složitým provozním podmínkám v komunální sféře, tj. plně v souladu se zadávacími podmínkami.

Jménem zadavatele i komise pro hodnocení nabídek oceňujeme snahu Vašeho realizačního týmu předložit alternativní možnost řešení s nižšími pořizovacími náklady při využití strojů renomované japonské značky. Nicméně vysoké nároky kladené na naši organizaci na úseku péče



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

o sídlištní a parkovou zeleň ze strany našeho zřizovatele vyžadují specifické požadavky na techniku, se kterou mohou být tyto úkoly plněny.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze do 10 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podat zadavateli zdůvodněné námitky dle § 110 zákona. Za doručení se dle § 76 odst. 6 zákona rozumí okamžik uveřejnění tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele.

S pozdravem

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Henzl, ředitel