

Od: Hůlová Miluše
Odesláno: 28. srpna 2015 10:27
Komu: miroslav.siska@p-h-a.cz
Kopie: Moravcová Jana
Předmět: FW: dotazy
Přílohy: DSC_1890 - vzduch.jpg

Dobrý den, pane architekto, v příloze Vám zasílám dotazy technického rázu včetně poznámek organizace k řešení.
Děkuji za pomoc a přeji hezký den.

Ing. Miluše Hůlová
Ředitelka správy úhrad a ekonomie
221 775 370
724 822 403

From: Mária Čidlová [<mailto:cidlova@intermont-opatrnny.cz>]
Sent: Thursday, August 27, 2015 3:43 PM
To: Hůlová Miluše
Cc: Jiří Klimpl
Subject: dotazy

Dobrý den paní Hůlová,

po kontrole výkazu výměr spalinových cest mám na Vás několik dotazů ohledně materiálů

Materiál podle PD

- revizní T-kus s víčkem – není jasné, kam by se umístily, doporučuji nahradit koleny s kontrolními otvory, počet kusů 3 koleno 45° - postačuje kus 1
- chybí ! ukončovací hlavice s UV stabilizací nad hlavou komína – kusy 2
- chybí ! celkem 2 kolena 87° , pokud se osadí kolena s kontrolními otvory, jinak kusů 5
- pro odbočení vzduchových potrubí by bylo vhodné mít k dispozici i kratší díly, než je 1000mm (jinak je velký odpad k ničení) – doporučuji 2ks délka 0,5m a 2ks délka 0,25m
- pro vlastní vložkování bych upřednostnila díly délky 2m nebo flexi potrubí - celkovou cenu ale nelze stanovit bez znalosti skutečné výšky

Poznámky k řešení

- nejasné, jak je to s ubouráním komínu – viz položka 138 „soupis dodávek a prací 01“
- přívod vzduchu je velmi komplikovaný – jen uvnitř zděných komínových průduchů obsahuje každý 3 kolena, bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv na provoz kotle, je otázkou, protože není nikde uvedený rozměr stávajícího průduchu, jestli se to do komína vůbec vejde spolu s komínem
- nebylo by možné vzduch přivádět ze stěny viz příloha?

děkuji za odpověď

S pozdravem

Ing.Mária Čidlová, asistentka obchodu

+420 778 439 877

cidlova@intermont-opatrný.cz

Intermont, Opatrný, s.r.o.

431 15 Vrskmaň 74

www.intermont-opatrný.cz

