

GOLDArch

Ing. arch. Tomáš Zlatník

Vyřizuje: Václav Adámek

Kontakt: 720750026

Datum: 27.2.2024

► **Věc:** Chodník od mostu k pumpě, podél silnice č.II/116, Karlštejn

Přeložka vedení SEK není potřeba, požadujeme osazení chrániček KOPOHALF nebo bet.žlabů v místě křížení s obrubníky. Konce utěsnit proti vnikání nečistot. Na chráničku cca 20cm položit oranžovou výstražnou folii. Před záhozem a zaklapnutím vyzvat pracovníka POS pana Bohumila Sajdlera 602380756.

Václav Adámek

Specialista výstavby pevné přístupové sítě

Českomoravská 2510/19

190 00 Praha 9

M +420 720 750 026

E vaclav.adamek@cetin.cz