

Upřesnění počtu hlásičů v Novém Bydžově

V projektové dokumentaci na stranách 12 a 13 je chybně uvedeno, že v Novém Bydžově je 92 hlásičů a v místní části Chudonice jsou 3 hlásiče. V rámci přípravy projektu došlo k snížení počtu hlásičů v Chudonicích na 1 ks a naopak k navýšení počtu hlásičů v Novém Bydžově na 94 ks. Tomuto odpovídá celkový rozpočet projektu a také tabulka na straně 30 a mapky na následujících stranách. Jedná se tedy o překlep na straně

Správně mají být údaje takto:

Výchozí (současný) stav



Nový Bydžov: v současné době je ve městě využívám dosluhující stávající 100V rozhlas s ústřednou. Potřeba rekonstrukce MR je vyvolána technickou zastaralostí stávajícího zařízení, které již téměř nelze opravovat – zejména ústředna. Některé části města nejsou ozvučeny vůbec nebo nedostatečně.

Městem protéká Cidlina, která již v minulosti zapříčinila zaplavení části města.

Pro ozvučení města je navrženo **94 ks** bezdrátových hlásičů s **376 ks** reproduktorů, které nahradí 100V rozvod po městě.



Chudonice: v této místní části, která bezprostředně navazuje na území města je využíván stávající 100V drátový rozvod, který je veden přímo z vysílacího pracoviště v Novém Bydžově. Z tohoto důvodu se do budoucna počítá pouze s instalací bezdrátových hlásičů bez dalšího využití stávajícího 100V vedení.

Pro ozvučení místní části je navrženo **1 ks** bezdrátových hlásičů s **4 ks** reproduktorů, které nahradí 100V rozvod po obci. Zároveň bude místní část přijímat hlášení z centrálního pracoviště v Novém Bydžově.