


C.3.-OBLOŽENÍ SCHODIŠTĚ KER. DLAŽBOU



ÚPRAVA PODKLADU :

PODKLAD JE NUTNO UPRAVIT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO STÁVAJÍCÍ POVRCH BETONU

JE NUTNÉ ZBAVIT MECHANICKÝCH NEČISTOT, OLEJŮ A MASTNOTY. POVRCH BUDE DLE POTŘEBY OTRYSKÁN, OPÍSKOVÁN, ODBROUŠEN, KARTÁČOVÁN NEBO ODFRÉZOVÁN. JE MOŽNÉ DÁLE POUŽÍT CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ ROZTOKEM

VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PROVÉST HMOTOU DLE TECHNOLOGIE

POZNÁMKA :

– POVRCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ JE NUTNÉ PROVÉST V PROTISKLUZNÉ ÚPRAVĚ "R10"