


Situace odstupových vzdáleností

M 1:500

Vzhledem k ustanovení v ČSN 73 0802 čl.10.4.7 není nutno stanovovat odstupovou vzdálenost pro padající části hořlavých konstrukcí (sklon střechy 45°). Stanovena je pouze odstupová vzdálenost ploch požárně otevřených, vypočtená vzdálenost je vyznačena ve výkresové části PRŘ.

Požárně nebezpečný prostor nezahrnuje do pozemků mimo pozemek investora. Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostoru (ulice, náměstí, park, prostor vodních ploch). Objekt se neachází v PNP jižního stavebního objektu. Odstupová vzdálenost od okolních sousedních objektů je v souladu s ČSN 73 0802.



VYPRACOVAL			ZODP. PROJEKTANT	VEDOUcí PROJEKTU	Projektční činnost v požární bezpečnosti staveb Ing. Marek Holian, DiS. holian.marek@seznam.cz +420 777 557 443 www.holian.info
Ing. Monika Trojáková			Ing. Marek Holian	JSK s.r.o.	
INVESTOR					
Město Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka č.32/29, 571 01 Moravská Třebová					
AKCE					
KUL TURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM					
MORAVSKOTŘEBOVSKA					
ČÁST	Požárně bezpečnostní řešení				ČÍSLO PARÉ
VÝKRES	Situace odstupových vzdáleností				
Č. ZAKÁZKY	1015/2024	Č. VÝKR.	D.1.3b/100		
FORMÁT	A4	MĚŘÍTKO	1:500		
DATUM	06/2024	ÚČEL	ZSD		

